

DEKRA Automobil GmbH

~~An der Feuerwache 2, 70576 Bremenhaven~~

DEKRA Automobil GmbH

**Vielen Dank für Ihren Auftrag**

Alles für eine sichere Fahrt

Dann am besten gleich zu DEKRA – Ihrem Partner für Sicherheit rund um Ihr Fahrzeug. Auch bei Fahrzeugbewertungen, Schadensgutachten, Änderungsabnahmen, Classic Services und Motorrad Services, unsere Experten sind gerne für Sie da.

Wunschtermin online buchen oder ohne Termin direkt zu uns: dekra.de/onlinetermin

Den nächstgelegenen DEKRA Standort finden Sie unter: dekra.de/standorte oder unter der Service-Hotline: 0800 333 333



DEKRA Automobil GmbH
Handwerkstraße 15
D-70565 Stuttgart
Telefon (07 11) 78 61-0
Telefax (07 11) 78 61-22 40
www.dekra.com

Sitz Stuttgart, Amtsgericht Stuttgart, HRB-Nr. 21039
USt-IdNr. DE811297970 Steuernummer 99045/03694
Commerzbank AG BIC: DRESDEFF600
IBAN: DE84 6008 0000 0901 0051 00
BW-Bank BIC: SOLADEST
IBAN: DE74 6005 0101 0002 0195 25

Vorsitzender des Aufsichtsrates:
Stefan Kölbl
Geschäftsführer:
Guido Kutschera (Vorsitzender)
Friedemann Bausch
Jann Fehlauer

DEKRA Automobil GmbH
An der Feuerwaache 2, 27570 Bremerhaven

DEKRA Automobil GmbH



Bewertungsgutachten

Kennzeichen nicht vorhanden **FIN** **TMBEB6NJ7JZ175198**

Auftraggeber [redacted]
[redacted] [redacted]
Besichtigung 07.09.2026 um 11:15 Uhr
 POLIZEI Bremerhaven, [redacted]

Zusammenfassung und Ergebnis

Die auf den 07.09.2026 bezogene Bewertung des vorstehend beschriebenen Fahrzeuges / Objekts hat unter Berücksichtigung aller wertbeeinflussenden Faktoren zu folgendem Ergebnis geführt.

	ohne MwSt.	mit 19% MwSt.
Einkaufswert (Restwert) am Markt ermittelt		4.380,00 EUR

Dieser Wert beinhaltet die gegebenenfalls vom Veräußerer zu entrichtende Mehrwertsteuer.

Auftrag

Entsprechend Ihres Auftrages vom 27.08.2026 wurde ein Bewertungsgutachten erstellt. Die Auftragserteilung erfolgte per e-Mail, durch Herrn Klein. Auftragsgemäß erfolgt die Bewertung zum Stichtag 07.09.2026.

Besichtigung

Die Besichtigung erfolgte am 07.09.2026 um 11:15 Uhr durch [REDACTED] bei POLIZEI Bremerhaven, Georgstr. 122-124, 27570 Bremerhaven, im Beisein von [REDACTED]

Die vorgefundenen Besichtigungsbedingungen waren ausreichend. Eine Besichtigung von unten war zum Besichtigungszeitpunkt nicht möglich. Der Fehlerspeicher war zum Besichtigungszeitpunkt nicht ausgelesen. Abgasrelevante Baugruppen wurden messtechnisch nicht überprüft. Folglich wurden Mängel, die nur bei einer Abgasuntersuchung feststellbar sind, nicht berücksichtigt.

Zum Zeitpunkt der Besichtigung war kein Fahrzeugschlüssel verfügbar, so dass das Fahrzeug nur von aussen und ohne Probelauf zu besichtigen war.

Bei der Fahrzeugbesichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt.

Die abgelesene Fz.-Ident-/Objektnummer wurde mit den zur Verfügung stehenden Unterlagen verglichen. Von dem Fahrzeug / Objekt wurden digitale Fotos gefertigt.

Bezugsgrundlagen

Die Identifizierung des Fahrzeuges wurde anhand der Fz.-Ident.-Nr. durchgeführt. Die abgelesene FIN wurde mit den zur Verfügung stehenden Unterlagen verglichen.

Für die Bearbeitung des Vorganges standen folgende Unterlagen zur Verfügung:

- Fahrzeug-Ident.-Nr.

Auf durchgeführte bzw. ausstehende Reparaturen wird unter dem Punkt "Zustandsbeschreibung" eingegangen.

Fahrzeugbeschreibung

Zulassungsdaten

Kennzeichen	nicht vorhanden
Tag der Erstzulassung	30.05.2018

Untersuchungstermine

Fälligkeit der letzten HU nicht nachgewiesen

Technische Daten

Fahrzeugart	Personenkraftwagen
Hersteller	SKODA (CZ)
Typ / Verkaufsbezeichnung	5J / Fabia 1.0 MPI Clever
HSN / TSN	8004 / AOO
Fahrzeug-Ident.-Nr.	TMBEB6NJ7JZ [REDACTED]
Türen	5
Sitzplätze	5
Farbe	Rot

Lackierung	Metallic
Energiequelle / Kraftstoff	Benzin
Leistung / Hubraum	55 kW / 999 cm ³
Schadstoffklasse	EURO6;W;PI/CI; M, N1 I
Felgen	Leichtmetall
Laufleistung geschätzt	100.000 km
	Fahrzeug ohne Spannungsversorgung

Räder / Reifen

Achse	Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
1 links	215 / 45 R 16 90 V	Hankook / Kinergy 4S 2 H750 FSL	A / O	3 mm
rechts	215 / 45 R 16 90 V	Hankook / Kinergy 4S 2 H750 FSL	A / O	3 mm
2 links	215 / 45 R 16 90 V	Hankook / Kinergy 4S 2 H750 FSL	A / O	3 mm
rechts	215 / 45 R 16 90 V	Hankook / Kinergy 4S 2 H750 FSL	A / O	3 mm

A/ Ganzjahres; /O Original; /F Runflat;

Serienausstattung

Ablagen, Airbag, Fahrer- und abschaltbarer Beifahrerairbag, Airbag, Kopfairbags, Airbag: Seitenairbags vorn, Antiblockiersystem (ABS), Antriebsschlupfregelung (ASR), Armaturentafel und Mittelkonsole in Schwarz, Außenspiegel elektrisch einstell- und beheizbar, Außenspiegel und Türgriffe in Wagenfarbe, Außentemperaturanzeige im Kombiinstrument, Bordcomputer, Bremsassistent, hydraulisch (HBA), Drehzahlmesser, Dritte Bremsleuchte, Elektromechanische Servolenkung, Elektronische Querdifferenzialsperre (XDS+), Elektronische Stabilisierungskontrolle (ESC), Fahrlichtassistent, Fensterheber elektrisch hinten, Fensterheber elektrisch vorn sowie elektrisch einstell- und beheizbare Außenspiegel, Frontradarassistent inkl. City-Notbremsfunktion, Fußmatten, Geschwindigkeitsregelanlage (Tempomat) inkl. Speedlimiter, Getriebe: 5-Gang-Getriebe, Getönte Scheiben, Halogen-Projektorscheinwerfer mit integriertem LED-Tagfahrlicht und LED-Kennzeichenbeleuchtung, Heckscheibe beheizbar, Heckscheiben-Wisch-/Waschanlage mit Intervallschaltung, ISOFIX-Vorbereitung auf den äußeren Rücksitzen, inklusive Top-Tether, Klimaanlage "Climatronic", Kofferraumabdeckung (in zwei Höhen arretierbar, verstaubar sowie herausnehmbar), Kopfstützen vorn und hinten höhenverstellbar, Lenkrad: Multifunktionslenkrad aus Leder mit Chromelementen (Dekor Piano-Schwarz), Lenkrad: höhen- und längeneinstellbar, Leseleuchten vorn und hinten, Mittelarmlehne vorn, inkl. Ablagefach, Motorschleppmomentregelung (MSR), Multifunktionsanzeige mit Maxi-Dot-Display (erweiterter Bordcomputer), Multikollisionsbremsassistent (MKB), Müdigkeitserkennung, Nebelscheinwerfer mit integriertem Abbieglicht, Paket: Ablage, Pollen- und Staubfilter, Polster: Stoff, Radio: Infotainmentsystem Bolero, Radio: Skoda Surround Soundsystem, Radiovorbereitung für Skoda Original Musiksysteeme, Radiozubehör: 6 Lautsprecher, Radiozubehör: Digitaler Radioempfang DAB+, Regenschirm unter dem Beifahrersitz, Reifendrucküberwachung, Räder: 16"-Leichtmetallfelgen Antia Silber, Räder: Reifen-Mobilitäts-Set, SKODA Care Connect, Schaltempfehlungsanzeige, Sicherheitsgurte Fabia, Sitze: Beheizbare Vordersitze, Sitze: Beifahrersitz höheneinstellbar, Sitze: Fahrersitz höheneinstellbar, Sitze: Rücksitzlehne 60:40 geteilt umklappbar, Sonnenblenden auf Fahrer- und Beifahrerseite, mit Make-Up-Spiegeln, Start-/Stopp-Automatik inkl. Bremsenergieerückgewinnung, Sunset, Wegfahrsperrung, Zentralverriegelung mit Funkfernbedienung

Sonderausstattung

Lackierung: Metallic, Parksensoren hinten

Zustandsbeschreibung

Allgemeinzustand und Wartung

Abgesehen von den beschriebenen Schäden/Mängeln weist das Fahrzeug/Objekt einen, bezogen auf Alter und Nutzung, üblichen Gesamtzustand auf. Ein Wartungsnachweis fehlt.

Nicht akzeptierter Zustand / Ausstehende Reparaturen

Bezeichnung des Schadens / Rep.-Weg

Fahrzeugpapiere fehlen, erneuern; HU nicht nachgewiesen, erneuern; Inspektion nicht nachgewiesen, erneuern; Fahrzeugschlüssel fehlen; Schliessung erneuern, erneuern; Innenraum Schimmelbildung, reinigen; Reifen verschlissen, erneuern; Bremsscheiben und -trommeln Korrosion, erneuern; Seitenwand links eingedellt und verschrammt, instandsetzen; Leichtmetallrad links hinten verschrammt, erneuern; Stossfänger hinten verschrammt, lackieren mit Lackaufbau; Leichtmetallrad rechts vorn beschädigt, erneuern.


Nicht mitbewertete Teile

Das Fahrzeug weist, über die beschriebenen notwendigen Reparaturen hinaus, der Standzeit entsprechende Mängel auf.

Schlusswort

Dieses Bewertungsgutachten wurde unparteiisch und nach bestem Wissen und Gewissen erstellt.

Der Sachverständige



Im Rahmen einer Weitergabe oder Veröffentlichung dieses Dokuments, sind die allgemein gültigen datenschutzrechtlichen Grundsätze, insbesondere hinsichtlich der Anonymisierung personenbezogener Daten, zwingend einzuhalten.

Anlagen

Fotoanlage
Restwertangebot

Dieses Dokument wurde elektronisch gefertigt und ist auch ohne Unterschrift gültig.




Bild 1 : Diagonale vorn



Bild 2 : Diagonale hinten




Bild 3 : Innenraum




Bild 4 : Kombiinstrument



Bild 5 : Innenraum Schimmelbildung




Bild 6 : Radlauf links hinten eingedellt und verschrammt




Bild 7 : Stossfänger hinten verschrammt



Bild 8 : Leichtmetallrad links hinten verschrammt



Bild 9 : Stossfänger hinten rechts verschrammt



Bild 10 : Leichtmetallrad rechts vorn beschädigt