

# Fahrzeugbewertung

<p>Auftraggeber: <b>OGV Catrin Dubbert</b> <b>Postfach 41 02 39</b> <b>34064 Kassel</b></p>		
Kennzeichen: <b>OHNE</b>	Auftrag vom: <b>01.12.2025</b>	Besichtigungsdatum / Ort: <b>04.12.2025 / DE 34246 Vellmar, Warburger Straße 51</b>
Besichtigung durch: [REDACTED]		bei der Besichtigung anwesend: <b>Werkstattmeister</b>



**D OHNE**

## Zusammenfassung

<b>Zeitwert (Händler-Einkaufswert)</b> Dieses Fahrzeug wird überwiegend auf dem Privatmarkt ohne Mehrwertsteueranteil gehandelt.	<b>7.425,00 €</b>
Dieses Gutachten umfasst:	28 Seiten 41 Bilder

## Fahrzeugdaten

Amtliches Kennzeichen <b>OHNE</b>	<b>(produziert für Deutschland)</b>					
Fahrzeugart <b>PKW</b>	Aufbau <b>Sport-Utility-Vehicle</b>					
Fabrikat <b>Volkswagen</b>	Typ und Ausführung <b>Tiguan (5N2)(02.2011-&gt;2016) 72</b>					
Fahrzeugidentnummer <b>WVGZZZ [REDACTED]</b>	KBA-Schlüssel-Nr. Hersteller/Typ <b>0603/ANO</b>	EDV-Abruf-Code <b>019050970720015DE006</b>	Bauzeit <b>10.08.2015</b>			
Motorart <b>Otto R 4 Zyl. 1,4 Ltr. - 110 kW 16V TSI (1395 ccm)</b>		Katalysator bzw. Schadstoffklasse	Umwelt-Plakette			
Antriebsart / Getriebe <b>Frontantrieb / Automatik 6-Gang</b>		Leistung <b>110,0 kW</b>	Hubraum <b>1.395 ccm</b>			
Erste Zulassung <b>03.09.2015</b>	Letzte Zulassung	Leermasse / zul. Gesamtmasse (kg) <b>1.505 / 2.060</b>	Anzahl Türen <b>5</b> Anzahl Plätze <b>5</b>			
Fahrzeulgänge (mm)	Fahrzeugsbreite (mm)	Fahrzeughöhe (mm)	Radstand (mm) <b>2.604</b>			
Reifen: Achse, Hersteller, Typ, Dimension Profiltiefe (links rechts in mm)						
1. Achse	Dunlop - SP Winter 215/65R16 98H M+S	5,0 - - 5,0	Leichtmetall			
2. Achse	Dunlop - SP Winter 215/65R16 98H M+S	7,0 - - 7,0	Leichtmetall			
Anz. Vorbesitzer <b>unbekannt</b>	nächste HU <b>12.2026</b>	Tacho abgelesen <b>60.783 km</b>	Tacho geschätzt <b>60.783 km</b>	Tacho angegeben <b>km</b>		
Allgemeinzustand <b>mittelmäßig wg. nicht reparierter Altschäden wie angegeben</b>	Farbe <b>Wild Cherry Red metallic</b>					
Bemerkung						
1x Fahrzeugschlüssel mit Funk- Fernbedienung vorhanden, Fahrzeug-Ersatzschlüssel fehlt, Zulassungsbescheinigung Teil II nicht vorhanden, Inspektion fällig (siehe Foto), Anstoßschaden Bereich seitl. vorn rechts (Einbezug Stoßf.-Verkl., Radlaufblende, Radhausschale, Blende f. Nebelscheinwerfer, Kotflügel und Scheuerspuren Radreifen v.r.) (siehe Foto), Anstoßschaden Bereich seitl. vorn links (Einbezug Stoßf.-Verkl., Radlaufblende, Radhausschale, und Scheuerspuren Radreifen v.l.) (siehe Foto), Lackkratzer Rückspiegelblende rechts (siehe Foto), Rückspiegel links Blendrahmen nicht korrekt Befestigt (siehe Foto), Kratzer Türblendleiste hinten rechts unten, Anstoßschaden Bereich seitl. hinten links (Einbezug Stoßf.-Verkl. h.l., Radlaufblende, Radhausschale h.l. und Scheuerspuren Radreifen h.l.) (siehe Foto), Bremsscheiben HA schlechtes Tragbild (siehe Foto), Motor-Kühlwasserstand unter min. ohne ersichtliche Undichtigkeit (ergänzen beobachten evtl. Lühlystem abdrücken/prüfen) (siehe Foto), Starterbatterie entladen (laden, prüfen ggf. ersetzen)						
Serien-Ausstattung						
3-Punkt-Sicherheitsgurt h.m., Ablagefach am Dachhimmel, Ablagefach auf Instrumententafel, Airbag Fahrer-/Beifahrers. (Airbag Beifahrers. abschaltbar), Ambiente-Beleuchtung, ABS, Frontantrieb, Antriebs-Schlupfregelung (ASR), Anzeige für Waschwasserstand, Außenesp. asphärisch, links, Außenesp. elektr. verstell- und heizbar, Außenesp. lackiert, Außentemperaturanzeige, Ausstattungs-Paket: Licht + Sicht (Automatische Fahrlichtschaltung (ALS), Lichtassistent (Coming Home, Leaving Home), Scheibenw. mit Regensensor, Innenspiegel mit Abblendautom.), Auto-Hold-Funktion (Parkbremse elektrisch, Berganfahrt-Assistent), Blinkleuchte in Außenesp. integriert, Bremsassistent, Chromeinfassung Lufteinlass Stoßfänger vorn, Chromleisten an Seitenfenstern, Dachhimmel Stoff, schwarz, Dachreling silber eloxiert, Doppeltonhorn, Einparkhilfe hinten, Elektron. Differentialsperrre (EDS), ESP, Müdigkeitserkennung, Fensterh. elektr. v.u.h., Frontscheibe Verbundglas getönt, Fußmatten Textil, Gepäckraumabdeckung / Rollo, Getränkehälter vorn, Getriebe 6-Gang - Doppelkupplungsgetriebe DSG, Innenraumfilter: Staub- und Pollenfilter mit Aktivkohlefilter, Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz, 4-türig, Klimaanlage Climatronic 2-Zonen, Kopf-Airbag-System v.u.h. inkl. Seitenairbag vorn, Kopfst. hinten (3-fach), Lendenwirbelstützen vorn, Lenkrad (Leder) mit Multifunktion, Lenksäule (Lenkrad) mechan. verst., Höhen-/Längsverstellung, Leseleuchten vorn, Mittelarml. vorn, Multifunktionsanzeige Premium (Farbdisplay), Navigationsmodul Discover Media (für Audiosystem), Nebelscheinwerfer mit integriertem Abbiegelicht, Nebelschlussli., NR-Paket, Radstand 2604 mm, Reifen-Reparaturkit (Tire Mobility Set), Rücksitz geteilt / klappbar, Schadstofffarm nach Abgasnorm Euro 6, Schalt-/Wählhebelgriff Leder, Scheibenwaschdüsen heizbar, Seitenschutzleisten Chrom, Servolenkung elektron. gesteuert (Servotronic), Sicherheitsgurte vorn mit Gurstraffer, höhenverst., Sitz v.l. höhenverst., Sitz v.r. höhenverst., Polsterung: Stoff, Flachgewebe, Sitze: Komfortsitze vorn (Sitzlehne v.r. umklappbar, Ablagetasche an Vordersitzlehnen, Klappfächer in Fahrer- und Beifahrersitzlehne integriert, Schublade / Ablagefach unter Sitze vorn), Sitzheizung vorn, Sonnenbl. mit Spiegel (bel.) (Sonnenbl. links mit Spiegel (bel.), Sonnenbl. rechts mit Spiegel (bel.)), Spiegel-Paket (Außenesp. elektr. anklappbar, Außenesp. mit Umfeldleuchte, Außenesp. mit autom. Absenkfunktion, rechts), Start/Stop-Anlage, Steckd. 12V im Koffer-/Laderaum, Stoßfänger lackiert, Stoßfängerabdeckung vorn (Böschungswinkel 18 Grad), Türgriffe außen Wagenfarbe, Verbandkasten und Warndreieck, Verglasung hinten abgedunkelt (65 %), Wärmeschutzvergl. grün getönt, Wegfahrsperrre (elektronisch), Zentralverriegelung mit FB						
Sonderausstattung						
Anhängerkopplung schwenkbar, Audiosystem Composition Media (Touchscreen, Radio/CD-Player, MP3, Bluetooth), Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat), Heckl. dunkel getönt (Kennzeichenbeleuchtung LED), Laderaumboden variabel und herausnehmbar, Lenkrad mit Schaltwippen für DSG-Bedienung, Lounge-Paket Plus (Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA), Bi-Xenon-Scheinwerfer mit dynamischem Kurvenlicht, Leuchtwidderregelung automatisch, Kennzeichenbeleuchtung LED, Tagfahrlicht LED, Radlaufverbreiterung, LM-Felgen 8x18 (Mallory)), Metallic-Lackierung, Multimedia-Schnittstelle USB (iPhone / iPod) mit AUX-IN, Reifendruck-Kontrollsystem, Rückfahrkamera (Rear View), Sport-Fahrwerk, Winterbereifung zusätzlich (Kundenangabe erforderlich)						
Zusatzausstattung						
LM-Felgen 16" 5-Arm KBA 49450 mit Winterbereifung z.Zt. montiert						

## Auftrag

Gemäß Auftrag wurde das näher bezeichnete Fahrzeug zur Ermittlung des Fahrzeugwertes besichtigt und darüber ein Gutachten erstellt.

## Allgemeine Hinweise zu Fahrzeugdaten und Halter

Der Fahrzeugschein bzw. die Zulassungsbescheinigung Teil I lt. den übermittelten Unterlagen vorhanden, lag jedoch bei der Fahrzeuggbewertung nicht vor. Zulassungsbescheinigung Teil II liegt nicht vor.

Die Fahrzeug-Identnummer wurde überprüft und stimmt mit den Unterlagen überein.

Die Anzahl der Vorbesitzer konnte nicht ermittelt werden.

Die Vorsteuerabzugsberechtigung konnte nicht geprüft werden.

## Besichtigungsbedingungen

Die Besichtigungsbedingungen waren zur Begutachtung ausreichend. Das Fahrzeug konnte von außen und innen besichtigt werden. Eine Hebebühne stand nicht zur Verfügung, dass Fahrzeug konnte nicht von unten begutachtet werden.

Das Fahrzeug befand sich äußerlich (Ausnahme der angez. Altschäden) wie auch in dem Innenraum in einem entsprechend des Fahrzeugalters und der angezeigten Laufleistung normalen Gebrauchszustand. In dem Innenraum waren, wie auf den Fotos zu sehen, Gegenstände deponiert.

Der Motor konnte mit Starthilfe gestartet werden nahm Gas an und lief bei normalen Laufgeräuschen und normaler Abgastrübung. In der Halle der Fahrzeugverwahrung konnte eine Kurzfahrt, Vor.- und Rückwärtsfahrt ohne Mängelbefund durchgeführt werden.

## Reparierte Vorschäden

Die Feststellungen bezüglich Vorschäden beruhen auf Inaugenscheinnahme ohne Zerlegung und Freilegung.

Am Fahrzeug wurden keine reparierten Vorschäden festgestellt.

## Nicht reparierte Vorschäden

Das Fahrzeug weist folgende nicht oder nicht fachgerecht reparierte Vorschäden auf:

1x Fahrzeugschlüssel mit Funk- Fernbedienung vorhanden, Fahrzeug-Ersatzschlüssel fehlt,	5.000,00 €
Zulassungsbescheinigung Teil II nicht vorhanden,	
Inspektion fällig (siehe Foto), Anstoßschaden Bereich seitl. vorn rechts (Einbezug Stoßf.-Verkl., Radlaufblende, Radhausschale, Blende f. Nebelscheinwerfer, Kotflügel und Scheuerspuren Radreifen v.r.) (siehe Foto), Anstoßschaden Bereich seitl. vorn links (Einbezug Stoßf.-Verkl., Radlaufblende, Radhausschale, und Scheuerspuren Radreifen v.l.) (siehe Foto), Lackkratzer Rückspiegelblende rechts (siehe Foto), Rückspiegel links Blendrahmen nicht	

korrekt Befestigt (siehe Foto), Kratzer Türblendleiste  
hinten rechts unten, Anstoßschaden Bereich seitl.  
hinten links (Einbezug Stoßf.-Verkl. h.l., Radlaufblende,  
Radhausschale h.l. und Scheuerspuren Radreifen h.l.)  
(siehe Foto), Bremsscheiben HA schlechtes Tragbild  
(siehe Foto), Motor-Kühlwasserstand unter min. ohne  
ersichtliche Undichtigkeit (ergänzen beobachten evtl.  
Lühsystem abdrücken/prüfen) (siehe Foto),  
Starterbatterie entladen (laden, prüfen ggf. ersetzen)

**Summe Abzüge WBW für nicht reparierte Vorschäden 5.000,00 €**

### **Schlusswort**

Die neutrale und unabhängige Erstellung der Fahrzeugbewertung wird versichert.

# Gebrauchtfahrzeug-Bewertung (nach DAT-System)

## Fahrzeugdaten

Hersteller	<b>Volkswagen</b>		
Modell	<b>Tiguan (5N2)(02.2011-&gt;2016) 72</b>		
Amtl. Kennzeichen	<b>OHNE</b>	Besichtigungsdatum	<b>04.12.2025</b>
Vorgangsname	<b>0412252</b>	Farbe	<b>Wild Cherry Red metallic</b>
Anzahl Halter	<b>unbekannt</b>	DAT Europa-Code®	<b>019050970720015DE006</b>
Erstzulassung / HU	<b>03.09.2015 / 12.2026</b>	KBA-Schlüssel	<b>0603/ANO</b>
Laufleistung	<b>60.783 km</b>	Aufbau	<b>Sport-Utility-Vehicle</b>
VIN	<b>WVGZZ [REDACTED]</b>	Sitzplätze / Türen	<b>5 / 5</b>
Leistung	<b>110,0 kW</b>	Schadstoffklasse EU	
Hubraum	<b>1395 ccm</b>	Zustand	<b>mittelmäßig wg. nicht reparierter Altschäden wie angegeben</b>
Motorart	<b>Otto R 4 Zyl. 1,4 Ltr. - 110 kW 16V</b>	Unfallschaden	<b>nicht reparierte Vorschäden</b>
Getriebe	<b>TSI (1395 ccm)</b>		
	<b>Automatik 6-Gang</b>		

## Bereifung

<b>1. Achse</b>	<b>Dunlop - SP Winter</b>	<b>215/65R16 98H M+S</b>	<b>5,0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>5,0</b>
<b>2. Achse</b>	<b>Dunlop - SP Winter</b>	<b>215/65R16 98H M+S</b>	<b>7,0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>7,0</b>

## Bewertung

1x Fahrzeugschlüssel mit Funk- Fernbedienung vorhanden, Fahrzeug-Ersatzschlüssel fehlt, Zulassungsbescheinigung Teil II nicht vorhanden, Inspektion fällig (siehe Foto), Anstoßschaden Bereich seitl. vorn rechts (Einbezug Stoßf.-Verkl., Radlaufblende, Radhausschale, Blende f. Nebelscheinwerfer, Kotflügel und Scheuerspuren Radreifen v.r.) (siehe Foto), Anstoßschaden Bereich seitl. vorn links (Einbezug Stoßf.-Verkl., Radlaufblende, Radhausschale, und Scheuerspuren Radreifen v.l.) (siehe Foto), Lackkratzer Rückspiegelblende rechts (siehe Foto), Rückspiegel links Blendrahmen nicht korrekt Befestigt (siehe Foto), Kratzer Türblendleiste hinten rechts unten, Anstoßschaden Bereich seitl. hinten links (Einbezug Stoßf.-Verkl. h.l., Radlaufblende, Radhausschale h.l. und Scheuerspuren Radreifen h.l.) (siehe Foto), Bremsscheiben HA schlechtes Tragbild (siehe Foto), Motor-Kühlwasserstand unter min. ohne ersichtliche Undichtigkeit (ergänzen beobachten evtl. Lühsystem abdrücken/prüfen) (siehe Foto), Starterbatterie entladen (laden, prüfen ggf. ersetzen)

Auf Basis der Marktbeobachtung der Deutsche Automobil Treuhand GmbH und unter Berücksichtigung der mitbewerteten Ausstattungen sowie der angegebenen wertbeeinflussenden Faktoren ermittelt sich der

**Zeitwert entspricht Händlereinkaufswert**

**7.425,00 EUR**

ohne Mehrwertsteueranteil

**Währungsbeträge sind Brutto**

**Besteuerungsart: Privatmarkt**

**Wertfeststellung am 09.12.2025 zum 09.12.2025**

**Datenstand 12/2025**

## Ausstattungen

---

### Serienausstattung

- > 3-Punkt-Sicherheitsgurt hinten mitte
- > Ablagefach am Dachhimmel
- > Ablagefach auf Instrumententafel
- > Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
  - Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- > Ambiente-Beleuchtung
- > Anti-Blockier-System (ABS)
- > Antriebsart: Frontantrieb
- > Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- > Anzeige für Waschwasserstand
- > Außenspiegel asphärisch, links
- > Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- > Außenspiegel lackiert
- > Außentemperaturanzeige
- > Ausstattungs-Paket: Licht + Sicht
  - Automatische Fahrlichtschaltung (ALS), Lichtassistent (Coming Home, Leaving Home), Scheibenwischer mit Regensor, Innenspiegel mit Abblendautomatik
- > Auto-Hold-Funktion
  - Parkbremse elektrisch, Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent
- > Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- > Bremsassistent
- > Chromeinfassung Lufteinlass Stoßfänger vorn
- > Chromleisten an Seitenfenstern
- > Dachhimmel Stoff, schwarz
- > Dachreling silber eloxiert
- > Doppeltonhorn
- > Einparkhilfe hinten
- > Elektron. Differential sperre (EDS)
- > Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- > Fahrassistenz-System: Müdigkeitserkennung
- > Fensterheber elektrisch vorn und hinten
- > Frontscheibe Verbundglas getönt
- > Fußmatten Textil
- > Gepäckraumabdeckung / Rollo
- > Getränkehälter vorn
- > Getriebe 6-Gang - Doppelkupplungsgetriebe DSG
- > Innenraumfilter: Staub- und Pollenfilter mit Aktivkohlefilter
- > Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- > Karosserie: 4-türig
- > Klimaanlage Climatronic 2-Zonen
- > Kopf-Airbag-System vorn und hinten inkl. Seitenairbag vorn
- > Kopfstützen hinten (3-fach)
- > Lendenwirbelstützen vorn

### Sonderausstattung

- > Anhängerkupplung schwenkbar
- > Audiosystem Composition Media (Touchscreen, Radio/CD-Player, MP3, Bluetooth)
- > Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- > Heckleuchten dunkel getönt
  - Kennzeichenbeleuchtung LED

- > Lenkrad (Leder) mit Multifunktion
- > Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar, Höhen-/Längsverstellung
- > Leseleuchten vorn
- > Mittelarmlehne vorn
- > Multifunktionsanzeige Premium (Farbdisplay)
- > Navigationsmodul Discover Media (für Audiosystem)
- > Nebelscheinwerfer mit integriertem Abbiegelicht
- > Nebelschlussleuchte
- > Nichtraucher-Paket
- > Radstand 2604 mm
- > Reifen-Reparaturkit (Tire Mobility Set)
- > Rücksitz geteilt / klappbar
- > Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6
- > Schalt-/Wählhebelgriff Leder
- > Scheibenwaschdüsen heizbar
- > Seitenschutzleisten Chrom
- > Servolenkung elektronisch gesteuert (Servotronic)
- > Sicherheitsgurte vorn mit Gurtstraffer, höhenverstellbar
- > Sitz vorn links höhenverstellbar
- > Sitz vorn rechts höhenverstellbar
- > Sitzbezug / Polsterung: Stoff, Flachgewebe
- > Sitze: Komfortsitze vorn
  - Sitzlehne vorn rechts umklappbar, Ablagetasche an Vordersitzlehnen, Klappische in Fahrer- und Beifahrersitzlehne integriert, Schublade / Ablagefach unter Sitze vorn
- > Sitzheizung vorn
- > Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet)
  - Sonnenblende links mit Spiegel (beleuchtet), Sonnenblende rechts mit Spiegel (beleuchtet)
- > Spiegel-Paket
  - Außenspiegel elektr. anklappbar, Außenspiegel mit Umfeldleuchte, Außenspiegel mit autom. Absenkfunktion, rechts
- > Start/Stop-Anlage
- > Steckdose 12V im Koffer-/Laderaum
- > Stoßfänger lackiert
- > Stoßfängerabdeckung vorn (Böschungswinkel 18 Grad)
- > Türgriffe außen Wagenfarbe
- > Verbandkasten und Warndreieck
- > Verglasung hinten abgedunkelt (65 %)
- > Wärmeschutzverglasung grün getönt
- > Wegfahrsperre (elektronisch)
- > Zentralverriegelung mit Fernbedienung

- > Laderaumboden variabel und herausnehmbar
- > Lenkrad mit Schaltwippen für DSG-Bedienung
- > Lounge-Paket Plus
  - Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA), Bi-Xenon-Scheinwerfer mit dynamischem Kurvenlicht, Leuchtweitenregelung automatisch, Kennzeichenbeleuchtung LED, Tagfahrlicht LED, Radlaufverbreiterung, LM-Felgen 8x18 (Mallory)

- > Metallic-Lackierung
- > Multimedia-Schnittstelle USB (iPhone / iPod) mit AUX-IN
- > Reifendruck-Kontrollsysteem
- > Rückfahrkamera (Rear View)
- > Sport-Fahrwerk
- > Winterbereifung zusätzlich (Kundenangabe erforderlich)

### **Zusatzausstattung**

- > LM-Felgen 16" 5-Arm KBA 49450 mit Winterbereifung z.Zt.  
montiert

### **Bemerkungen**

---

1x Fahrzeugschlüssel mit Funk- Fernbedienung vorhanden, Fahrzeug-Ersatzschlüssel fehlt, Zulassungsbescheinigung Teil II nicht vorhanden, Inspektion fällig (siehe Foto), Anstoßschaden Bereich seitl. vorn rechts (Einbezug Stoßf.-Verkl., Radlaufblende, Radhausschale, Blende f. Nebelscheinwerfer, Kotflügel und Scheuerspuren Radreifen v.r.) (siehe Foto), Anstoßschaden Bereich seitl. vorn links (Einbezug Stoßf.-Verkl., Radlaufblende, Radhausschale, und Scheuerspuren Radreifen v.l.) (siehe Foto), Lackkratzer Rückspiegelblende rechts (siehe Foto), Rücks piegel links Blendrahmen nicht korrekt Befestigt (siehe Foto), Kratzer Türblendleiste hinten rechts unten, Anstoßschaden Bereich seitl. hinten links (Einbezug Stoßf.-Verkl. h.l., Radlaufblende, Radhausschale h.l. und Scheuerspuren Radreifen h.l.) (siehe Foto), Brems scheiben HA schlechtes Tragbild (siehe Foto), Motor-Kühlwasserstand unter min. ohne ersichtliche Undichtigkeit (ergänzen beobachten evtl. Lühsystem abdrücken/prüfen) (siehe Foto), Starterbatterie entladen (laden, prüfen ggf. ersetzen)

## Fotodokumentation



Foto 1:




Foto 2:

## Fotodokumentation



Foto 3:



Foto 4:

## Fotodokumentation



Foto 5:



Foto 6:

## Fotodokumentation



Foto 7:



Foto 8:

## Fotodokumentation



Foto 9:




Foto 10:

## Fotodokumentation



**Foto 11:**



**Foto 12:**

## Fotodokumentation



**Foto 13:**



**Foto 14:**

## Fotodokumentation



**Foto 15:**



**Foto 16:**

## Fotodokumentation



**Foto 17:**



**Foto 18:**

## Fotodokumentation



Foto 19:



Foto 20:

## Fotodokumentation



Foto 21:



Foto 22:

## Fotodokumentation



**Foto 23:**




**Foto 24:**

## Fotodokumentation



**Foto 25:**



**Foto 26:**

## Fotodokumentation



Foto 27:




Foto 28:

## Fotodokumentation




Foto 29:




Foto 30:

## Fotodokumentation



**Foto 31:**



**Foto 32:**

## Fotodokumentation



**Foto 33:**



**Foto 34:**

## Fotodokumentation



Foto 35:




Foto 36:

## Fotodokumentation



Foto 37:




Foto 38:

## Fotodokumentation




Foto 39:



Foto 40:

## Fotodokumentation



Foto 41: