

Auftrag

Entsprechend Ihres Auftrages vom 23.02.2026 wurde ein Bewertungsgutachten erstellt. Die Auftragserteilung erfolgte per e-Mail, durch Frau Ristau. Auftragsgemäß erfolgt die Bewertung zum Stichtag 23.02.2026.

Besichtigung

Die Besichtigung erfolgte am 23.02.2026 um 08:30 Uhr durch [REDACTED] bei POLIZEI Bremerhaven, Zur Hexenbrücke 2, 27570 Bremerhaven, im Beisein von [REDACTED].

Die vorgefundenen Besichtigungsbedingungen waren ausreichend. Eine Besichtigung von unten war zum Besichtigungszeitpunkt nicht möglich. Bei der Besichtigung konnte keine Fahrprobe durchgeführt werden. Folglich sind Mängel bzw. Schäden, die nur bei einer Fahrprobe feststellbar sind, nicht berücksichtigt. Im Rahmen der Fahrzeug / Objektbesichtigung konnte kein Probelauf des Motors durchgeführt werden. Folglich wurden Mängel bzw. Schäden, die nur bei einem Probelauf feststellbar sind, nicht berücksichtigt. Der Fehlerspeicher war zum Besichtigungszeitpunkt nicht ausgelesen. Abgasrelevante Baugruppen wurden messtechnisch nicht überprüft. Folglich wurden Mängel, die nur bei einer Abgasuntersuchung feststellbar sind, nicht berücksichtigt.

Die am Fahrzeug / Objekt abgelesene Identnummer wurde mit den zur Verfügung stehenden originalen Fahrzeug- / Objektdokumenten verglichen. Hierbei wurde Übereinstimmung festgestellt. Von dem Fahrzeug / Objekt wurden digitale Fotos gefertigt.

Bei der Besichtigung wurden folgende Schlüssel vorgelegt:

1 Hauptschlüssel / 0 Nebenschlüssel.

Bezugsgrundlagen

Für die Bearbeitung des Vorganges standen folgende Unterlagen zur Verfügung:

- Fz-Schein/Zul.Beschein. Teil I

Auf durchgeführte bzw. ausstehende Reparaturen wird unter dem Punkt "Zustandsbeschreibung" eingegangen.

Besonderes

Bei der Lackschichtdickenmessung wurden bei mindestens drei Messungen pro Bauteil Lackschichtdicken von 89 µm bis 438 µm festgestellt.

Es wurde eine optische Überprüfung auf Vorschäden und eine Lackschichtdickenmessung vorgenommen. Dabei wurden Nachlackierungen an folgenden Karosserieteilen festgestellt:

- Motorhaube
- Dach
- Türen links und rechts
- Seitenwand hinten rechts

Fahrzeugbeschreibung

Zulassungsdaten

Sonderkennzeichen
Tag der Erstzulassung

[REDACTED]
29.09.2005

DEKRA-Nr: XXXXXXXXXX

vom 25.02.2026

Untersuchungstermine

Fälligkeit HU

03 / 2026

Technische Daten

Fahrzeugart	Personenkraftwagen
Hersteller	VOLKSWAGEN-VW
Typ / Verkaufsbezeichnung	1K / Golf
Aufbauart	Schräghecklimousine
HSN / TSN	0603 / 721
Fahrzeug-Ident.-Nr.	XXXXXXXXXX
Türen	5
Sitzplätze	5
Farbe (Hersteller)	Shadowblue
Lackierung	Metallic
Polster / Farbe	Stoff / Anthrazit
Energiequelle / Kraftstoff	Benzin
Motorart / Zylinderanzahl	Reihenmotor / 4
Leistung / Hubraum	55 kW / 1390 cm ³
Schadstoffklasse	EURO 4
Getriebe / Gänge	Schaltgetriebe / 5
Felgen	Leichtmetall
Laufleistung geschätzt	250.000 km
	Fahrzeug ohne Spannungsversorgung

Räder / Reifen

Achse	Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
1 links	225 / 40 R 18 92 W	Continental / AllSeasonContact 2 FR	A / O	6 mm
rechts	225 / 40 R 18 92 W	Continental / AllSeasonContact 2 FR	A / O	6 mm
2 links	225 / 40 R 18 92 W	Continental / AllSeasonContact 2 FR	A / O	5 mm
rechts	225 / 40 R 18 92 W	Continental / AllSeasonContact 2 FR	A / O	5 mm

A/ Ganzjahres; /O Original; /F Runflat;

Ausstattung

Airbag für Fahrer und Beifahrer, Airbag, Kopfairbagsystem inkl. Seitenairbags vorn, Anti-Blockier-System (ABS), Außenspiegel rechts und links, elektrisch einstell- und beheizbar, Außentemperaturanzeige, Becherhalter 2 vorn und 1 hinten, Bremsleuchte, dritte, Drehzahlmesser, Elektronisches-Stabilitäts-Programm (ESP) inkl. ABS (Anti-Blockier-System), Fahrzeugschriftzüge - Entfall, Fensterheber, elektrisch vorn, Gepäckraumabdeckung, Getriebe: 5-Gang-Schaltgetriebe, Grundausstattung Golf V Lim., Heckscheibe heizbar, Heckscheiben-Wasch-Wisch-Anlage, Innenleuchte mit Abschaltverzögerung, Kopfstützen vorn (aktive), Kopfstützen (3) hinten, Lackierung: metallic, Lenksäule höhen- und längseinstellbar, Navigationssystem "RNS300", NichtraucherAusführung, Paket: "Cool & Sound 1", Pollenfilter, Polster: Stoff, Raucherausführung, Rücksitzbank ungeteilt, Lehne asymmetrisch geteilt umklappbar, Servolenkung, Sicherheitsgurte: 3 Dreipunkt-Automatic-Gurte hinten, Sicherheitsgurte: Dreipunkt-Automatic-Gurte vorn mit Höheneinstellung und Gurtstraffer, Sitz: Kindersitzbefestigung ISOFIX, Sitze: Beifahrersitz höheneinstellbar, Sitze: Einstiegshilfe "Easy-Entry" für Fondpassagiere, Sitze: Fahrersitz höheneinstellbar, Stoßfänger in Wagenfarbe, Wegfahrsperre, elektronisch, Wärmeschutzverglasung grün, Zentralverriegelung mit Funkfernbedienung, Zubehör Endschalldämpfer, Zubehör Felgen, Zubehör Radio, Zubehör Rückleuchte

Zustandsbeschreibung

Allgemeinzustand und Wartung

Abgesehen von den beschriebenen Schäden/Mängeln weist das Fahrzeug/Objekt einen, bezogen auf Alter und Nutzung, üblichen Gesamtzustand auf. Ein Wartungsnachweis fehlt.

Nicht akzeptierter Zustand / Ausstehende Reparaturen

Bezeichnung des Schadens / Rep.-Weg

Reifen beschädigt, erneuern; Bremsscheiben korrodiert, erneuern; Inspektion nicht nachgewiesen, erneuern; Stoßfänger vorne verschrammt, lackieren mit Lackaufbau (Bild 6); Stoßfänger hinten verformt, erneuern (Bild 7, 8); Alle 4 Felgen verschrammt mit Materialabtrag, erneuern (Bild 9, 10, 11); Sitzbezug vorne links aufgerissen, erneuern (Bild 5).

Nicht mitbewertete Teile

Das Fahrzeug weist, über die beschriebenen notwendigen Reparaturen hinaus, der Standzeit entsprechende Mängel auf.

Schlusswort

Dieses Bewertungsgutachten wurde unparteiisch und nach bestem Wissen und Gewissen erstellt.

Der Sachverständige
[REDACTED]

Im Rahmen einer Weitergabe oder Veröffentlichung dieses Dokuments, sind die allgemein gültigen datenschutzrechtlichen Grundsätze, insbesondere hinsichtlich der Anonymisierung personenbezogener Daten, zwingend einzuhalten.

Anlagen

Fotoanlage

Dieses Dokument wurde elektronisch gefertigt und ist auch ohne Unterschrift gültig.