

## Auftrag

Entsprechend Ihres Auftrages vom 16.10.2025 wurde ein Bewertungsgutachten erstellt. Die Auftragserteilung erfolgte per e-Mail, durch Frau Ristau. Auftragsgemäß erfolgt die Bewertung zum Stichtag 27.10.2025.

## Besichtigung

Die Besichtigung erfolgte am 27.10.2025 um 09:30 Uhr durch Herrn [REDACTED] bei POLIZEI Bremerhaven, [REDACTED] 27570 Bremerhaven, im Beisein von [REDACTED]

Die vorgefundenen Besichtigungsbedingungen waren ausreichend. Eine Besichtigung von unten war zum Besichtigungszeitpunkt nicht möglich. Bei der Besichtigung konnte keine Fahrprobe durchgeführt werden. Folglich sind Mängel bzw. Schäden, die nur bei einer Fahrprobe feststellbar sind, nicht berücksichtigt. Im Rahmen der Fahrzeug / Objektbesichtigung konnte kein Probelauf des Motors durchgeführt werden. Folglich wurden Mängel bzw. Schäden, die nur bei einem Probelauf feststellbar sind, nicht berücksichtigt. Der Fehlerspeicher war zum Besichtigungszeitpunkt nicht ausgelesen. Abgasrelevante Baugruppen wurden messtechnisch nicht überprüft. Folglich wurden Mängel, die nur bei einer Abgasuntersuchung feststellbar sind, nicht berücksichtigt.

Die am Fahrzeug / Objekt abgelesene Identnummer wurde mit den zur Verfügung stehenden originalen Fahrzeug- / Objektdokumenten verglichen. Hierbei wurde Übereinstimmung festgestellt. Von dem Fahrzeug / Objekt wurden digitale Fotos gefertigt.

## Bezugsgrundlagen

Für die Bearbeitung des Vorganges standen folgende Unterlagen zur Verfügung:  
- Fz-Schein/Zul.Beschein. Teil I

Auf durchgeführte bzw. ausstehende Reparaturen wird unter dem Punkt "Zustandsbeschreibung" eingegangen.

## Fahrzeugbeschreibung

### Zulassungsdaten

Sonderkennzeichen [REDACTED]  
Tag der Erstzulassung 18.10.2017

### Untersuchungstermine

Fälligkeit der letzten HU nicht nachgewiesen

### Technische Daten

|                           |                                           |
|---------------------------|-------------------------------------------|
| Fahrzeugart               | Personenkraftwagen                        |
| Hersteller                | Daimler (D)                               |
| Marke                     | Mercedes-Benz                             |
| Typ / Verkaufsbezeichnung | 166 / GLE 350 d 4Matic 9G-TRONIC AMG Line |
| Aufbauart                 | Geländewagen                              |
| HSN / TSN                 | 1313 / EQU                                |
| Fahrzeug-Ident.-Nr.       | [REDACTED]                                |
| Radstand                  | 2915                                      |
| Türen                     | 5                                         |
| Sitzplätze                | 5                                         |
| Farbe                     | OBSIDIANSCHWARZ - METALLICLACK            |

|                            |                                   |
|----------------------------|-----------------------------------|
| Energiequelle / Kraftstoff | Diesel                            |
| Leistung / Hubraum         | 190 kW / 2987 cm <sup>3</sup>     |
| Schadstoffklasse           | EURO6;W;PI/CI; M, N1 I            |
| Felgen                     | Leichtmetall                      |
| Laufleistung geschätzt     | 150.000 km                        |
|                            | Fahrzeug ohne Spannungsversorgung |

## Räder / Reifen

| Achse   | Reifenbezeichnung   | Hersteller/Typ                   | Art  | Profiltiefe |
|---------|---------------------|----------------------------------|------|-------------|
| 1 links | 255 / 45 R 20 105 V | Michelin / Latitude Alpin LA2 MO | W /O | 4 mm        |
| rechts  | 255 / 45 R 20 105 V | Michelin / Latitude Alpin LA2 MO | W /O | 4 mm        |
| 2 links | 255 / 45 R 20 105 V | Michelin / Latitude Alpin LA2 MO | W /O | 4 mm        |
| rechts  | 255 / 45 R 20 105 V | Michelin / Latitude Alpin LA2 MO | W /O | 4 mm        |

W/ Winter; /O Original; /F Runflat;

## Serienausstattung

ADAPTIVE BRAKE, ATTENTION ASSIST, Ablagefach in Mittelkonsole, Ablagefach in den Türen, Adaptives Bremslicht, Airbag: Fahrer- und Beifahrerseite, Airbag: Kneebag für Fahrer, Airbag: Sidebag für Fahrer und Beifahrer (kombinierter Thorax-/Pelvisbag), Airbag: Windowbags, Aktiver Brems-Assistent, Allradantrieb 4MATIC permanent, Anti-Blockier-System, Antriebs-Schlupf-Regelung (ASR), Armlehne für Fahrer und Beifahrer klappbar, Armlehne im Fond, Außenspiegel links und rechts beheizt, von innen elektrisch einstellbar, Bordkantenzierstab in Chromoptik, Bremsassistent BAS, DYNAMIC SELECT, Dachreling in Aluminiumoptik, Diesel-Abgasreinigungsanlage BlueTEC inklusive AdBlue Behälter inklusive Harnstofftank, Dieselpartikelfilter, Downhill-Speed-Regulation (DSR), Drehzahlmesser, Dritte Bremsleuchte, ECO Start-Stopp-Funktion, Elektronisches Stabilitätsprogramm, Elektronisches Traktions-System für Allrad (4ETS), Fahrwerk mit Stahlfederung inklusive selektivem Dämpfungssystem, Fensterheber elektrisch mit Komfortbetätigung und Reversierfunktion 4-fach, Feststellbremse elektrisch mit automatischem Lösen beim Anfahren, Fußgängerschutz mit aktiver Motorhaube, Gepäcknetz an Fahrer- und Beifahrerlehne, Getriebe: 9G-TRONIC inklusive DIRECT SELECT Wählhebel und DIRECT SELECT Lenkradschalt paddles, Handschuhfach abschließbar, klimatisiert und beleuchtet, Heckleuchten in LED-Technik, Heckscheibe heizbar, Heckscheibenwischer mit Intervallschaltung, ISOFIX Kindersitzbefestigung im Fond, Innenhimmel Stoff kristallgrau, Kindersicherung mechanisch in den Fondtüren, Klima: Klimatisierungsautomatik THERMATIC, Kombiinstrument in 2-Tubenoptik mit 11,4 cm (4,5") Multifunktions-Farbdisplay, Kommunikationsmodul (UMTS) für die Nutzung von Mercedes me connect Diensten, Kopfstützen 5-fach, Kraftstofftank mit größerem Volumen, LED-Tagfahrlicht, Lackierung: Uni, Lenkrad: Multifunktionslenkrad (3-Speichen) in Leder Nappa, Lenksäule mechanisch längs- und höhenverstellbar, Lenkung: Direktlenkung, Mercedes-Benz Notrufsystem, PRE-SAFE-System, Paket: AMG Line Interieur mit Sportsitze in Ledernachbildung ARTICO, Radio: Audio 20 CD, Radiozubehör: Controller auf Mittelkonsole, Radiozubehör: Lautsprecher 8fach, Reifendruckkontrolle (RDK), Räder: Leichtmetallräder 4-fach, 43,2 cm (17") im 10-Speichen-Design, Scheibenwischer mit Regensensor, Seitenwind-Assistent, Sicherheitsgurte 3-Punkt, Sitze: Fondsitze klappbar, 1/3 zu 2/3 geteilt, Sitze: Vordersitze elektrisch verstellbar, Sonnenblenden mit Make-Up Spiegel, Steckdosen (12V), Tempomat mit variabler Geschwindigkeitsbegrenzung Limiter, Unterschutz in Chromoptik, Upfront- und Überrollsensoren, Verbandstasche, Warndreieck, Warnweste für Fahrer, Wegfahrsperre elektronisch, Wärmedämmendes Glas grün rundum inklusive Heckscheibe aus Einscheibensicherheitsglas, Zentralverriegelung mit Innenschalter, Zierelemente: Aluminium mit Längsschliff, Zierleisten auf Seitenschweller in Chromoptik

## Sonderausstattung

ACTIVE CURVE SYSTEM mit aktiver Wankstabilisierung, Adaptiver Fernlicht-Assistent Plus, Ambientebeleuchtung, Anhängervorrichtung mit ESP Anhängerstabilisierung, Automatische Beifahrerairbag-Abschaltung, EASY-Pack-Heckklappe mit elektrischer Betätigung zum Öffnen und Schließen, Feuerlöscher, Fußmatten Velours, Innenhimmel Stoff schwarz, Instrumententafel und Bordkanten der Türen in Ledernachbildung ARTICO, LED Intelligent Light System, Lackierung: Metallic, Laderaumabdeckung inkl. EASY-PACK Sicherheitsnetz, Paket: AIRMATIC-Paket, Paket: AMG Line Exterieur, Paket: Diebstahlschutz-Paket, Paket: Fahrassistenz-Paket Plus, Paket: Memory Paket, Paket: Park-Paket in Verbindung mit Komfort-Paket, Paket: Spiegel-Paket, Radio-Navigation: COMAND Online, Radiozubehör: Remote Online,

Scheibenwaschanlage beheizt, Schiebedach: Panorama-Schiebedach, Sitze: Durchlademöglichkeit, Sitze: Sitzheizung Vordersitze, Smartphone Integration, Standheizung inklusive Standlüftung im Sommer, TIREFIT mit Reifenfüllkompressor, Telefon-Zubehör: Universal-Telefonie-Paket, Verbundsicherheitsglas 1.Sitzreihe für vordere Seitenfenster und Frontscheibe, Wegfall Typkennzeichen auf Heckdeckel

## Zustandsbeschreibung

### Allgemeinzustand und Wartung

Abgesehen von den beschriebenen Schäden/Mängeln weist das Fahrzeug/Objekt einen, bezogen auf Alter und Nutzung, üblichen Gesamtzustand auf. Ein Wartungsnachweis fehlt.

### Nicht akzeptierter Zustand / Ausstehende Reparaturen

#### Bezeichnung des Schadens / Rep.-Weg

Inspektion nicht nachgewiesen, erneuern; HU nicht nachgewiesen, erneuern; Reifen beschädigt, erneuern; Bremsscheiben korrodiert, erneuern; Motorhaube Kratzer und Steinschlag, lackieren mit Lackaufbau; Stossfänger vorn verschrammt, lackieren mit Lackaufbau; Kotflügel links eingedrückt, erneuern; Leichtmetallrad links vorn verschrammt, erneuern; Stossfänger hinten links gestaucht, instandsetzen; Dach Delle, drücken (Bild 14); Seitenwand rechts Kratzer, lackieren mit Lackaufbau (Bild 15); Tür hinten rechts Kratzer, lackieren mit Lackaufbau; Tür vorne rechts Kratzer, lackieren mit Lackaufbau; Leichtmetallrad rechts vorn verschrammt, erneuern (Bild 18); Sitzlehne/-Verkleidung vorne rechts beschädigt, erneuern.

### Nicht mitbewertete Teile

Das Fahrzeug weist, über die beschriebenen notwendigen Reparaturen hinaus, der Standzeit entsprechende Mängel auf.

## Schlusswort

Dieses Bewertungsgutachten wurde unparteiisch und nach bestem Wissen und Gewissen erstellt.

Der Sachverständige

Dipl.-Ing. (FH)

Im Rahmen einer Weitergabe oder Veröffentlichung dieses Dokuments, sind die allgemein gültigen datenschutzrechtlichen Grundsätze, insbesondere hinsichtlich der Anonymisierung personenbezogener Daten, zwingend einzuhalten.

## Anlagen

Fotoanlage

Dieses Dokument wurde elektronisch gefertigt und ist auch ohne Unterschrift gültig.



Bild 1 : Diagonale vorn




Bild 2 : Diagonale hinten



Bild 3 : Innenraum



Bild 4 : Kombiinstrument




Bild 5 :      Typschild



Bild 6 : Motorraum




Bild 7 : Innenraum vorn



Bild 8 : Innenraum hinten




Bild 9 : Sitze beschädigt / verschmutzt




Bild 10 : Laderaum



Bild 11 : Motorhaube Kratzer und Steinschläge



Bild 12 : Stossfänger verschrammt, Kotflügel eingedrückt



Bild 13 : Stossfänger hinten gestaucht




Bild 14 : Dach Delle




Bild 15 : Seitenwand rechts Kratzer



Bild 16 : Tür rechts hinten Kratzer



Bild 17 : Tür rechts vorn Kratzer



Bild 18 : Leichtmetallrad rechts vorn verschrammt