

Auftrag

Entsprechend Ihres Auftrages vom 16.10.2025 wurde ein Bewertungsgutachten erstellt. Die Auftragserteilung erfolgte per e-Mail, durch Frau Ristau. Auftragsgemäß erfolgt die Bewertung zum Stichtag 27.10.2025.

Besichtigung

Die Besichtigung erfolgte am 27.10.2025 um 09:30 Uhr durch Herrn [REDACTED] bei POLIZEI Bremerhaven, [REDACTED] 27570 Bremerhaven, im Beisein von [REDACTED].

Die vorgefundenen Besichtigungsbedingungen waren ausreichend. Eine Besichtigung von unten war zum Besichtigungszeitpunkt nicht möglich. Bei der Besichtigung konnte keine Fahrprobe durchgeführt werden. Folglich sind Mängel bzw. Schäden, die nur bei einer Fahrprobe feststellbar sind, nicht berücksichtigt. Im Rahmen der Fahrzeug / Objektbesichtigung konnte kein Probelauf des Motors durchgeführt werden. Folglich wurden Mängel bzw. Schäden, die nur bei einem Probelauf feststellbar sind, nicht berücksichtigt. Der Fehlerspeicher war zum Besichtigungszeitpunkt nicht ausgelesen. Abgasrelevante Baugruppen wurden messtechnisch nicht überprüft. Folglich wurden Mängel, die nur bei einer Abgasuntersuchung feststellbar sind, nicht berücksichtigt.

Die abgelesene Fz.- Ident-/Objektnummer wurde mit den zur Verfügung stehenden Unterlagen verglichen. Von dem Fahrzeug / Objekt wurden digitale Fotos gefertigt.

Bezugsgrundlagen

Die Identifizierung des Fahrzeuges wurde anhand der Fz.-Ident.-Nr. durchgeführt. Die abgelesene FIN wurde mit den zur Verfügung stehenden Unterlagen verglichen.

Für die Bearbeitung des Vorganges standen folgende Unterlagen zur Verfügung:

- Fahrzeug-Ident.-Nr

Auf durchgeführte bzw. ausstehende Reparaturen wird unter dem Punkt "Zustandsbeschreibung" eingegangen.

Fahrzeugbeschreibung

Zulassungsdaten

Sonderkennzeichen
Tag der Erstzulassung

[REDACTED]
28.01.2016

Untersuchungstermine

Fälligkeit der letzten HU nicht
nachgewiesen

Technische Daten

Fahrzeugart
Hersteller
Typ / Verkaufsbezeichnung
HSN / TSN
Fahrzeug-Ident.-Nr.
Türen
Sitzplätze
Farbe
Energiequelle / Kraftstoff

Personenkraftwagen
BAYER.MOT.WERKE-BMW
X3 / X4 xDrive30d Aut.
0005 / BVO
[REDACTED]
5
5
Alpinweiss Uni (300)
Diesel

Leistung / Hubraum	190 kW / 2993 cm ³
Felgen	Leichtmetall
Laufleistung geschätzt	150.000 km
	Fahrzeug ohne Spannungsversorgung

Räder / Reifen

Achse	Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
1 links	245 / 35 R 21 96 Y	Continental / SportContact 5 P T0 FR	S / O	5 mm
rechts	245 / 35 R 21 96 Y	Continental / SportContact 5 P T0 FR	S / O	5 mm
2 links	275 / 30 R 21 98 Y	Continental / SportContact 5 P RO1 FR	S / O	5 mm
rechts	275 / 30 R 21 98 Y	Continental / SportContact 5 P RO1 FR	S / O	5 mm

S/ Sommer; /O Original; /F Runflat;

Serienausstattung

Ablagen:, Airbag für Fahrer und Beifahrer, Airbag: Beifahrerairbag-Deaktivierung, Airbag: Kopfairbags vorne und hinten, Airbag: Seitenairbag für Fahrer- und Beifahrer, Allradantrieb xDrive, Anti-Blockier-System (ABS), Armaufklappung vorn, klappbar, mit Ablagefach, Auto Start-/Stop Funktion, Außenspiegel elektrisch einstellbar und beheizbar, Außentemperaturanzeige, Bergabfahrtskontrolle (Hill-Descent-Control, HDC), Blenden Instrumententafel schwarz hochglänzend, Blinkleuchten, weiß, Bordcomputer, Brake Energy Regeneration, Bremsleuchte, dritte, Check-Control, Dieselfehlbetankungsschutz, Dieselpartikelfilter, Drehzahlmesser, Durchladesystem, Dynamische Stabilitäts-Control (DSC) III mit erweiterten Umfängen inkl. Dynamische Traktions Control, Fahrerlebnisschalter inkl. ECO PRO, Fensterheber elektrisch vorn und hinten, Fußmatten in Velours, Gepäckraumabdeckung, Getriebe: 8-Gang Steptronic Sport Getriebe, Heckklappenbetätigung, automatisch, Heckscheibenheizung mit Abschaltautomatik, Interieurleisten: Satinsilber matt, Klimaautomatik 1-Zonig, Kopfstützen (5), Lackierung: Uni-Lackierung, Lenkrad: Sport-Lederlenkrad, Lenksäulenverstellung mechanisch in Höhe und Länge, Mittelarmlehne im Fond, Nebelscheinwerfer in LED, Paket: Lichtpaket, Paket: Nichtraucher, Park Distance Control (PDC), hinten, Parkbremse, elektromechanisch, Performance Control, Personal Profile, Polsterung: Stoff Ribbon, Radio: BMW Professional, Radiozubehör: AUX-Anschluss, Räder: 18" Leichtmetallräder V-Speiche 307, Räderzubehör: Reifendruckanzeige, Scheibenwaschdüsen auf Frontklappe beheizt, Scheinwerfer-Waschanlage, Schlüsselloser Motorstart, Servotronic, Sicherheitsgurte (3-Punkt-Automatik), Sitze: Fondsitzlehne 3-teilig umklappbar, Sitze: Kindersitzbefestigung ISOFIX, Sitze: Sitzverstellung mechanisch für Fahrer und Beifahrer, Start-/Stop-Knopf, Telefon: Freisprecheinrichtung mit USB-Schnittstelle, Telefon: Intelligenter Notruf inkl. TeleServices, Variable Sportlenkung, Verzurrösen im Gepäckraum, Warndreieck mit Erste-Hilfe-Set, Wegfahrsicherung (EWS IV), Wärmeschutzglas grün, rundum, Xenon-Licht (Bi-Xenon), Zentralverriegelung mit Fernbedienung

Sonderausstattung

Adaptives Kurvenlicht, BMW Individual Hochglanz Shadow Line, Fahrwerk: Sportliche Fahrwerkabstimmung, Geschwindigkeitsregelung mit Bremsfunktion, Glasdach, elektrisch, Head-Up Display, Innen- und Außenspiegel, automatisch abblendend, Interieurleisten: Aluminium Längsschliff fein, Klimaautomatik mit 2-Zonenregelung, Komfortzugang, Lackierung: Alpinweiß, Lenkrad: Lenkradheizung, Lenkrad: M Lederlenkrad i.V.m. Lenkradheizung, Lenkrad: Multifunktion für Lenkrad, Modellschriftzug-Entfall, Paket: Ablagenpaket, Paket: Navigationspaket ConnectedDrive, Park Distance Control (PDC), vorn und hinten, Polsterung: Leder Nevada, Radiozubehör: DAB-Tuner, Radiozubehör: Harman Kardon Surround Sound System, Regensensor mit automatischer Fahrlichtsteuerung, Rückfahrkamera, Sitze: Sitzheizung für Fahrer und Beifahrer, Sitze: Sitzverstellung elektrisch für Fahrer und Beifahrer (mit Memory für Fahrersitz), Sonnenschutzverglasung, Speed Limit Info inkl. Überholverbotsanzeige, Surround View

Zustandsbeschreibung

Allgemeinzustand und Wartung

Abgesehen von den beschriebenen Schäden/Mängeln weist das Fahrzeug/Objekt einen, bezogen auf Alter und Nutzung, üblichen Gesamtzustand auf. Ein Wartungsnachweis fehlt.

Nicht akzeptierter Zustand / Ausstehende Reparaturen

Bezeichnung des Schadens / Rep.-Weg

Inspektion nicht nachgewiesen, erneuern; HU fällig, erneuern; Papiere liegen nicht vor, erneuern; Schlüssel liegen nicht vollzählig vor, erneuern; Fahrzeug aussen Moosbefall, reinigen; Fahrzeug innen Schimmelbefall, reinigen; Reifen beschädigt, erneuern; Bremsscheiben korrodiert, erneuern; Leichtmetallrad vorne links beschädigt, erneuern; Leichtmetallrad vorne rechts beschädigt, erneuern; Leichtmetallrad hinten links beschädigt, erneuern; Leichtmetallrad hinten rechts beschädigt, erneuern.

Nicht mitbewertete Teile

Das Fahrzeug weist, über die beschriebenen notwendigen Reparaturen hinaus, der Standzeit entsprechende Mängel auf.

Schlusswort

Dieses Bewertungsgutachten wurde unparteiisch und nach bestem Wissen und Gewissen erstellt.

Der Sachverständige


Dipl.-Ing. (FH)

Im Rahmen einer Weitergabe oder Veröffentlichung dieses Dokuments, sind die allgemein gültigen datenschutzrechtlichen Grundsätze, insbesondere hinsichtlich der Anonymisierung personenbezogener Daten, zwingend einzuhalten.

Anlagen

Fotoanlage


Dieses Dokument wurde elektronisch gefertigt und ist auch ohne Unterschrift gültig.



Bild 1 : Diagonale vorn




Bild 2 : Diagonale hinten




Bild 3 : Innenraum



Bild 4 : Kombiinstrument





Bild 6 : Motorraum



Bild 7 : Moosbefall




Bild 8 : Innenraum vorn



Bild 9 : Innenraum hinten mit Schimmelbefall



Bild 10 : Rad links vorn beschädigt




Bild 11 : Rad links hinten beschädigt




Bild 12 : Rad rechts hinten beschädigt



Bild 13 : Rad rechts vorn beschädigt