

vom 15.09.2025

Frau  
Sandra Koczan  
Gerichtsvollzieherin  
Tillyplatz 1  
84503 Altötting

Bewertungsgutachten

Kennzeichen FIN WDD2193221A

Auftraggeber Frau Sandra Koczan, Gerichtsvollzieherin, Tillyplatz 1, 84503 Altötting  
Ihr Auftrag vom 09.09.2025, telefonisch

Zusammenfassung und Ergebnis

Die auf den 10.09.2025 bezogene Bewertung des vorstehend beschriebenen Fahrzeuges / Objekts hat auf der Basis der gültigen Marktbeobachtung der DAT Deutschland sowie unter Berücksichtigung aller sonstigen wertbeeinflussenden Faktoren zu folgendem Ergebnis geführt.

|                                            | ohne MwSt. | mit 19% MwSt. |
|--------------------------------------------|------------|---------------|
| Händlereinkaufswert (bei Regelbesteuerung) | 626,05 EUR | 745,00 EUR    |

## Auftrag

Entsprechend Ihres Auftrages vom 09.09.2025 wurde ein Bewertungsgutachten zum Händlereinkaufswert erstellt. Die Auftragserteilung erfolgte telefonisch, [REDACTED]. Auftragsgemäß erfolgt die Bewertung zum Stichtag 10.09.2025.

## Besichtigung

Die Besichtigung erfolgte am 10.09.2025 um 14:30 Uhr durch Herrn Daniel Unterholzner bei Firma Franz Blueml GmbH Kfz-Reparatur, Hilger 1, 84579 Unterneukirchen, ohne Anwesenheit einer bevollmächtigten Person.

Das Fahrzeug / Objekt wurde zum Zeitpunkt der Besichtigung in einem nicht gereinigten Zustand vorgefunden. Das Fahrzeug / Objekt wurde von oben und auf einer Grube von unten besichtigt. Abgasrelevante Baugruppen wurden messtechnisch nicht überprüft. Folglich wurden Mängel, die nur bei einer Abgasuntersuchung feststellbar sind, nicht berücksichtigt.

Bei der Fahrzeugbesichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt.

Die am Fahrzeug / Objekt abgelesene Identnummer wurde mit den zur Verfügung stehenden originalen Fahrzeug- / Objektdokumenten verglichen. Hierbei wurde Übereinstimmung festgestellt. Von dem Fahrzeug / Objekt wurden digitale Fotos gefertigt.

Bei der Besichtigung wurden folgende Schlüssel vorgelegt:  
1 Hauptschlüssel.

## Bezugsgrundlagen

Für die Bearbeitung des Vorganges standen folgende Unterlagen zur Verfügung:  
- Fz-Schein/Zul.Beschein. Teil I

Auf durchgeführte bzw. ausstehende Reparaturen wird unter dem Punkt "Zustandsbeschreibung" eingegangen.

## Besonderes

Es wurde eine optische Überprüfung auf Vorschäden vorgenommen. Hierbei wurden Nachlackierungen / Instandsetzungs- / Restunfallspuren festgestellt, die nach weitergehender demontagefreier Untersuchung und ohne Anspruch auf Vollständigkeit wie folgt beschrieben werden:

- Stoßfängerverkleidung v/h stellenweise mit Spraydose überlackiert

Ohne Kenntnis des tatsächlichen Reparaturaufwandes wurde auf Basis der getroffenen Feststellungen ein merkantiler / technischer Minderwert nach sachverständigem Ermessen angesetzt.  
Prüfposition/en: Schadenerweiterung nach Diagnose nicht auszuschließen.

## Fahrzeugbeschreibung

### Zulassungsdaten

Haltereintrag  
Kennzeichen  
Tag der Erstzulassung

[REDACTED]  
15.11.2006

## Untersuchungstermine

Fälligkeit der letzten HU nicht vorhanden

## Technische Daten

|                            |                                       |
|----------------------------|---------------------------------------|
| Fahrzeugart                | Personenkraftwagen                    |
| Hersteller                 | Mercedes-Benz                         |
| Typ / Verkaufsbezeichnung  | CLS (BM 219)(06.2004->) / CLS 320 CDI |
| Aufbauart                  | Limousine                             |
| HSN / TSN                  | 0999 / AGZ                            |
| Fahrzeug-Ident.-Nr.        | WDD2193221                            |
| Türen                      | 4                                     |
| Sitzplätze                 | 4                                     |
| Farbe                      | OBSIDIANSCHWARZ                       |
| Lackierung                 | Metallic / 2-Schicht / 197            |
| Polster / Farbe            | Leder / Beige                         |
| Energiequelle / Kraftstoff | Diesel                                |
| Motorart / Zylinderanzahl  | V-Motor / 6                           |
| Leistung / Hubraum         | 165 kW / 2987 cm <sup>3</sup>         |
| Getriebe / Gänge           | Automatik / 7                         |
| Felgen                     | Leichtmetall                          |
| Km-Stand abgelesen         | 446.853                               |

Es wird unterstellt, dass die Gesamtleistung dem abgelesenen Km-Stand entspricht.

## Räder / Reifen

| Achse     | Reifenbezeichnung  | Hersteller/Typ                 | Art   | Profiltiefe |
|-----------|--------------------|--------------------------------|-------|-------------|
| 1 links   | 235 / 45 R 18 94 V | Continental / TS850P           | W / O | 0 mm        |
| rechts    | 235 / 45 R 18 94 V | Continental / TS850P           | W / O | 0 mm        |
| 2 links   | 245 / 40 R 18 97 Y | Riken / Ultra High Performance | S / O | 0 mm        |
| rechts    | 245 / 40 R 18 97 Y | Riken / Ultra High Performance | S / O | 0 mm        |
| Pannenset |                    |                                |       |             |

W/ Winter; S/ Sommer; /O Original; /F Runflat;

## Serienausstattung

Airbag Fahrer-/Beifahrerseite, Anti-Blockier-System (ABS), Antriebs-Schlupfregelung (ASR), Ausstiegsluchten, Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide, Außentemperaturanzeige, Drehzahlmesser, Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP), Fensterheber elektrisch vorn + hinten, Getriebe Automatik - (7-Stufen), Getriebe Automatik - Varianten, Heckscheibe heizbar (Verbundglas), Karosserie: 4-türig, Klimaanlage (Varianten), Klimaautomatik (Thermatic), Kopf-Airbag-System (Windowbag), LM-Felgen 8,5x17, Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar, Leuchtweitenregelung, Mittelarmlehne hinten mit Fach, Motor 3,0 Ltr. - 165 kW CDI KAT, Nebelscheinwerfer, Nebelschlussleuchte, Parameterlenkung, Reifen 245/45 R17 ..W, Reiserechner, Rußpartikelfilter, Schalt-/Wählhebelgriff Leder, Scheibenwischer mit Regensensor, Seitenairbag (Sidebag) vorn, Sitze vorn elektr. verstellbar, Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet), Tempomat, Zentralverriegelung mit Fernbedienung

### Sonderausstattung

AMG-Optic-/Styling-Paket 1, Audio-Navigationssystem Audio 50 APS, Bi-Xenon-Scheinwerfer mit aktivem Kurvenlicht, Innenausstattung: Holz Laurel, glänzend, Metallic-Lackierung, Parktronic-System PTS (vorn und hinten), Scheibenwaschanlage beheizt, Schiebe-/Hebedach elektrisch (Glas), Schiebedach (Varianten), Sitzbezug / Polsterung: Leder, Sitzheizung vorn, Sonnenschutzrollo an Heckscheibe elektrisch, Vorrüstung Mobiltelefon/Handy, Wärmeschutzverglasung blau getönt

### Zustandsbeschreibung

#### Allgemeinzustand und Wartung

Abgesehen von den beschriebenen Schäden/Mängeln weist das Fahrzeug/Objekt einen, bezogen auf Alter und Nutzung, nicht üblichen Gesamtzustand auf. Negative Werteeinflüsse wurden gegebenenfalls berücksichtigt. Ein Wartungsnachweis fehlt.

#### Nicht akzeptierter Zustand / Ausstehende Reparaturen

##### Bezeichnung des Schadens / Rep.-Weg

Frontscheibe, Rissbildung, erneuern (Bild 19); Stoßfängerverkleidung vorne unten gebrochen inkl. Geräuschdämmung und Radhausluftführung, erneuern; Reifen vorne, falsche Reifengröße, Profil bis Karkasse abgefahren, erneuern; Reifen hinten, Profiltiefe zu gering, bis Karkasse abgefahren, erneuern; Fensterheber v.r. ohne Funktion, erneuern; Standlicht vorne links und rechts ohne Funktion, erneuern; Leichtmetallräder alle, Schrammspuren und Bordsteinschäden, instandsetzen; Nebelscheinwerfer rechts, Scheibe gebrochen, erneuern; Lenkgetriebe, Flüssigkeitsverlust, prüfen und Befund festlegen, Schadenerweiterung möglich; Karosserieaussenhaut, oberflächliche Kratzer an allen Blechteilen, aufbereiten, polieren; Kotflügel vorne rechts, mehrere Dellen, smart repair; Türe hinten rechts, zerkratzt, lackieren mit Lackaufbau; Unterbodenverkleidung rechts, durchstoßen, erneuern (Bild 14); Motorabdeckung oben, fehlt, erneuern; Innenraum stark verschmutzt, reinigen.

### Schlusswort

Dieses Bewertungsgutachten wurde unparteiisch und nach bestem Wissen und Gewissen erstellt.

Der Sachverständige  
Daniel Unterholzner  
B.Eng.

Im Rahmen einer Weitergabe oder Veröffentlichung dieses Dokuments, sind die allgemein gültigen datenschutzrechtlichen Grundsätze, insbesondere hinsichtlich der Anonymisierung personenbezogener Daten, zwingend einzuhalten.

### Anlagen

Fotoanlage

Dieses Dokument wurde elektronisch gefertigt und ist auch ohne Unterschrift gültig.





Bild 1 : Diagonale vorn



Bild 2 : Diagonale hinten





Bild 3 : Innenraum



Bild 4 : Kombiinstrument





Bild 5 : Fahrzeugtypschild




Bild 6 : Aggregaterraum: Motorabdeckung oben fehlt





Bild 7 : Fahrzeugfront unten, beschädigt



Bild 8 : Stoßfängerverkleidung eingerissen, Unterfahrschutz fehlt





Bild 9 : Nebelscheinwerfer rechts, Abdeckscheibe gebrochen



Bild 10 : Alle Leichtmetallräder mit starker Bordsteinbeaufschlagung





Bild 11 : Reifen vorne, bis Karkasse abgefahren, Reifengröße vorne falsch




Bild 12 : Reifen hinten, bis teils Gewebedurchbruch abgefahren






Bild 13 : Lenkgetriebe, Ölverlust am hydraulischen Anschluss



Bild 14 : Unterbodenverkleidung rechts, durchstoßen





Bild 15 : Lackbild an Karosserieblechen aussen, stumpf



Bild 16 : Kotflügel vorne rechts, mehrfach eingedellt





Bild 17 : Türe hinten rechts, tiefe Einschrammung



Bild 18 : Karosseriebleche aussen, stellenweise zerkratzt, Heavy-Cut-schleifen und polieren





Bild 19 : Frontscheibe, Rissbildung




Bild 20 : Fensterheber vorne rechts, ohne Funktion





Bild 21 : Leder teils stark gealtert, Innenraum stark verdreckt