

DEKRA Automobil GmbH
Torgauer Str. 235, 04347 Leipzig

Staatsanwaltschaft Leipzig
Alfred-Kästner-Str. 47
04275 Leipzig

DEKRA Automobil GmbH
Niederlassung Leipzig
Torgauer Str. 235
04347 Leipzig
Telefon 0341 / 25939-0
Fax 0341 / 25939-76
E-Mail leipzig.automobil@dekra.com



Ansprechpartner:
[REDACTED]
Tel. direkt 0341 25939-0

Bewertungsgutachten

Kennzeichen

nicht vorhanden

FIN

[REDACTED]

Auftraggeber	Staatsanwaltschaft Leipzig, Alfred-Kästner-Str. 47, 04275 Leipzig
Ihr Auftrag vom	18.05.2026, schriftlich durch Herrn [REDACTED]
Eingang am	20.05.2026
Besichtigung	20.05.2026 um 10:30 Uhr [REDACTED] Leipzig

Zusammenfassung und Ergebnis

Die auf den 20.05.2026 bezogene Bewertung des vorstehend beschriebenen Fahrzeuges / Objekts hat unter Berücksichtigung aller wertbeeinflussenden Faktoren zu folgendem Ergebnis geführt.

	ohne MwSt.	mit 19% MwSt.
Händlereinkaufswert (bei Regelbesteuerung)	48.319,33 EUR	57.500,00 EUR
Händlerverkaufswert (bei Regelbesteuerung)	54.243,70 EUR	64.550,00 EUR

Auftrag

Entsprechend Ihres Auftrages vom 18.05.2026 wurde ein Bewertungsgutachten zum Händlereinkaufswert und -verkaufswert erstellt. Die Auftragserteilung erfolgte schriftlich, mit Eingang vom 20.05.2026, durch Herrn [REDACTED]. Auftragsgemäß erfolgt die Bewertung zum Stichtag 20.05.2026.

Besichtigung

Die Besichtigung erfolgte am 20.05.2026 um 10:30 Uhr durch Herrn [REDACTED] bei [REDACTED] [REDACTED] Leipzig, im Beisein von Herrn [REDACTED].

Die vorgefundenen Besichtigungsbedingungen waren ausreichend. Das Fahrzeug / Objekt wurde von oben besichtigt. Eine Besichtigung von unten war zum Besichtigungszeitpunkt nicht möglich. Im Rahmen der Fahrzeug / Objektbesichtigung wurde ein Probelauf des Motors durchgeführt. Abgasrelevante Baugruppen wurden messtechnisch nicht überprüft. Folglich wurden Mängel, die nur bei einer Abgasuntersuchung feststellbar sind, nicht berücksichtigt.

Die am Fahrzeug / Objekt abgelesene Identnummer wurde mit den zur Verfügung stehenden originalen Fahrzeug- / Objektdokumenten verglichen. Hierbei wurde Übereinstimmung festgestellt. Von dem Fahrzeug / Objekt wurden digitale Fotos gefertigt. Bei der Besichtigung wurden folgende Schlüssel vorgelegt:
2 Hauptschlüssel.

Bezugsgrundlagen

Für die Bearbeitung des Vorganges standen folgende Unterlagen zur Verfügung:
- Fz-Schein/Zul.Beschein. Teil I

Auf durchgeführte bzw. ausstehende Reparaturen wird unter dem Punkt "Zustandsbeschreibung" eingegangen.

Besonderes

Bei der Lackschichtdickenmessung wurden bei mindestens drei Messungen pro Bauteil Lackschichtdicken von 150 µm bis 250 µm festgestellt. Es wurde eine optische Überprüfung auf Vorschäden und eine Lackschichtdickenmessung vorgenommen. Die augenscheinliche Überprüfung sowie die Lackschichtdickenmessung ergaben keine Hinweise auf Nachlackierungen, Instandsetzungsarbeiten oder reparierte Vorschäden.

Fahrzeugbeschreibung

Zulassungsdaten

Kennzeichen	nicht vorhanden
Tag der Erstzulassung	10.08.2018
Zul.Besch.Teil1/Fz-Schein vom	13.01.2022

Untersuchungstermine

Fälligkeit HU	09 / 2026
---------------	-----------

Technische Daten

Fahrzeugart	Personenkraftwagen
Hersteller	PORSCHE
Typ / Verkaufsbezeichnung	9YA / Cayenne Turbo Tiptronic S
HSN / TSN	0583 / AKQ
Fahrzeug-Ident.-Nr.	
Radstand	2895
Türen	5
Sitzplätze	5
Farbe	Tiefschwarz (C9X)
Energiequelle / Kraftstoff	Benzin
Leistung / Hubraum	404 kW / 3996 cm ³
Schadstoffklasse	EURO6;W;PI/CI; M, N1 I
Felgen	Leichtmetall
Km-Stand abgelesen	79.296

Es wird unterstellt, dass die Gesamtlauflistung dem abgelesenen Km-Stand entspricht.

Räder / Reifen

Achse	Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
1 links	285 / 40 ZR 21 109 V	Hankook / Winter i*cept evo3 X W330A SUV FSL	W /O	7 mm
rechts	285 / 40 ZR 21 109 V	Hankook / Winter i*cept evo3 X W330A SUV FSL	W /O	7 mm
2 links	315 / 35 R 21 111 W	Hankook / Winter i*cept evo3 X W330A SUV FSL	W /O	4 mm
rechts	315 / 35 R 21 111 W	Hankook / Winter i*cept evo3 X W330A SUV FSL	W /O	4 mm

W/ Winter; /O Original; /F Runflat;

Ausstattung

2-Schicht-Mineral, 3996ccm (4.0 Ltr) 404kW DCUA, 4-Zonen Klimaanlage, 8-Gang Automatik, 9.5 J x 21 / 11 J x 21 Alu "Cayenne Turbo" platin, Abgasnorm EU6 Plus, Armaturenbrett Vollleder, Aussenspiegel lackiert komplett, Aussenspiegel mit Memory, Bremse hinten 365mm weiss (PSCB), Bremse vorn 415mm weiss (PSCB), Dachhimmel Alcantara, Dekorteile Alu, Einparkhilfe vorn/hinten, Exterieur schwarz Hochglanz, Fahreremorypaket, Frontkamera, Fussgängerschutz, Innen-/Aussenspiegel automatisch abblendbar, Kraftstoffbehälter 90 Ltr, Kältemittel R1234yf, LED-Scheinwerfer mit Kurvenlicht (PDLS Plus), Lenksäule elektrisch verstellbar mit Memory, Luftfederung (PASM), Mittelkonsole Vollleder, Multifunktionslenkrad heizbar, Notruf & Service (e-call/b-call), Porsche Entry & Drive, Privacy-Verglasung, Radabdeckungen konkav mit Wappen, Radhausverbreiterung in Wagenfarbe (für Turbo), Regionscode "ECE" für Radio, Reifendruckkontrolle 433MHz, Seitenairbag hinten, Sitzbezug Vollleder, Sitzheizung vorn/hinten, Soundsystem BOSE, Sportsitzanlage, Standheizung, Tür-/Seitenverkleidung Vollleder, Umgebungskameras, ab 01.2019, vorn 285/40 ZR 21 hinten 315/35 ZR 21

Zustandsbeschreibung

Allgemeinzustand und Wartung

Abgesehen von den beschriebenen Schäden/Mängeln weist das Fahrzeug/Objekt einen, bezogen auf Alter und Nutzung, üblichen Gesamtzustand auf. Wartungsinformationen sind elektronisch gespeichert. Entsprechende Informationen zu durchgeführten Wartungs- und Servicearbeiten können nur bei einem autorisierten Vertrags- oder Servicepartner abgerufen werden.

Nicht akzeptierter Zustand / Ausstehende Reparaturen

Bezeichnung des Schadens / Rep.-Weg

Stoßfänger und Kennzeichenunterlage gerissen und Parksensoren eingedrückt, erneuern (Bild 11, 12); Felge vorn rechts verschrammt, erneuern (Bild 5); Lufteinlassgitter linksseitig verformt, erneuern (Bild 6); Kratzer Fahrertür, smart repair (Bild 7); Radlaufleiste hinten links abstehend, instandsetzen (Bild 8); Gepäckraumabdeckung fehlt, erneuern (Bild 9); Blende Tür hinten rechts unterhalb abstehend, instandsetzen (Bild 10); Außenspiegel rechts verschrammt, smart repair (Bild 13).

Schlusswort

Dieses Bewertungsgutachten wurde unparteiisch und nach bestem Wissen und Gewissen erstellt.

Der Sachverständige



Im Rahmen einer Weitergabe oder Veröffentlichung dieses Dokuments, sind die allgemein gültigen datenschutzrechtlichen Grundsätze, insbesondere hinsichtlich der Anonymisierung personenbezogener Daten, zwingend einzuhalten.

Anlagen

Fotoanlage
Fremdrechnung

Dieses Dokument wurde elektronisch gefertigt und ist auch ohne Unterschrift gültig.



Bild 1 : Diagonale vorn



Bild 2 : Diagonale hinten



Bild 3 : Innenraum



Bild 4 : Kombiinstrument



Bild 5 : Felge vorn rechts verschrammt



Bild 6 : Lufteinlassgitter linksseitig verformt



Bild 7 : Kratzer Fahrertür



Bild 8 : Radlaufleiste hinten links abstehend




Bild 9 : Gepäckraumabdeckung fehlt



Bild 10 : Blende Tür hinten rechts unterhalb abstehend




Bild 11 : Stoßfänger und Kennzeichenunterlage gerissen und Parksensor eingedrückt



Bild 12 : Stoßfänger und Kennzeichenunterlage gerissen und Parksensor eingedrückt



Bild 13 : Außenspiegel rechts verschrammt