

Fahrzeugbewertung

vom 16.01.2025



Seat

Ibiza / Stella



Staatsanwaltschaft Dresden
Abteilung I C
Lothringer Str. 1
01069 Dresden

Dresden, den 16.01.2025

G u t a c h t e n

Betrifft	Fahrzeugbewertung
Auftrag vom / durch	27.11.2024 / Auftraggeber
Besichtigungsdatum	16.01.2025 9:35 Uhr
Besichtigungsort	Verwahrstelle Staatsanwaltschaft Dresden 01936 Laußnitz
Anwesend	Vertretungsperson von Auftraggeber

Zusammenfassung des Gutachtens:

Beurteilung	Fahrzeugbewertung
Zeitwert (differenzbesteuert)	EUR 775,00

Technische Daten und Fahrzeugbeschreibung:

Fahrzeugart	Pkw, SUV, Kleintransporter
Aufbauart	Lim. 3-Trg.
Fabrikat	Seat
Typ / Untertyp	Ibiza / Stella
KBA-Nummer	7593/010
Fahrzeug-Ident-Nummer	XXXXXXXXXX identifiziert anhand nach Aktenlage
Erste Zulassung	16.05.2003
Hubraum / Leistung	1.390 cm ³ / 55 kW
Motor	Motor 1,4 Ltr. - 55 kW 16V
Motorart / Zylinder / Motorbauart	Benzin / 4 / Reihenmotor
Abgascode	unbekannt
Getriebe / Anzahl der Gänge	Manuell / 5
Türen / Sitze	3 / 5
Anzahl Achsen / davon angetrieben	2 / 1
Antriebsart	Front
Anzahl Vorbesitzer	unbekannt
Laufleistung abgelesen	62.031 km
Farbe	Verde Aqua Metallic
Lackart	Metallic (2-Schicht)
Lackzustand	normaler Zustand
Allgemeinzustand	dem Alter und der Laufleistung entsprechend normal
Verkehrssicherheit	keine Angabe
Karosseriezustand	normaler Zustand
Zustand des Innenraumes	normale Gebrauchsspuren
Besichtigungszustand	unveränderter Zustand, unzerlegt, fahrbereit, Testlauf durchgeführt
Besichtigungsbedingungen	allgemein ausreichend, es stand keine Hebebühne / Hubmittel zur Verfügung
Reparierte Vorschäden	unbekannt
Nichtreparierte Vorschäden	normale Gebrauchsspuren
Bemerkung	Lackschichtdickenmessung durchgeführt - keine Nachlackierung feststellbar

montierte Bereifung

Achse	Hersteller	Dimension / Bezeichnung
1	Dunlop	185/60 R14 82T Winter Response 2 M+S
2	Dunlop	185/60 R14 82T Winter Response 2 M+S
Reifenzustand		verkehrssicher II DOT 0715

Profiltiefe in mm

links	rechts
6,5	6,5
6,5	6,5

2. Reifensatz

Achse	Hersteller	Bezeichnung
1	Barum	165/70 R14 81T Polaris 3 M+S
2	Barum	165/70 R14 81T Polaris 3 M+S

Profiltiefe in mm

links	rechts
5,5	5,5
6,5	6,5

Serienausstattung

3-Punkt-Sicherheitsgurt hinten mitte, 3. Bremsleuchte, Airbag Fahrer-/Beifahrerseite, Anti-Blockier-System (ABS), Außenspiegel asphärisch, links, Außenspiegel mech. von innen verstellbar, beide, Außentemperaturanzeige, Bremsscheiben innenbelüftet, Bremsscheiben vorn (256 mm x 22 mm), Dachantenne, Drehzahlmesser, Elektr. Bremskraftverteilung, Fensterheber elektrisch vorn, Fernbedienung für Zentralverriegelung, Frontspoiler, Getriebe 5-Gang, Gurtstraffer, Heckscheibe heizbar, Heckscheibenwischer, Heckspoiler, Innenraumfilter: Staub- und Pollenfilter, Karosserie: 3-türig, Kofferraumbeleuchtung, Kopfstützen hinten, Kopfstützen hinten (3-fach), Lenksäule (Lenkrad) höhenverstellbar, Leuchtweitenregelung, Nebelschlussleuchte (1), Reifen 185/60 R14 ..H, Rücksitz geteilt, Rücksitz klappbar, Scheinwerfer H4, Seitenairbag, Seitenaufprallschutz, Serviceintervallanzeige, Servolenkung, Stahlfelgen 6x14, Stoßfänger lackiert, Trommelbremsen hinten (200 mm x 40 mm), Verglasung getönt, Wegfahrsperre (elektronisch), Zentralverriegelung

Sonderausstattung

Audiosystem Alana, Batterie 60 Ah, Einstiegshilfe Easy-Entry, Generator 90 A, Klimaanlage, Motor 1,4 Ltr. - 55 kW 16V KAT (BBY), Sitz vorn links höhenverstellbar, Sitze vorn höhenverstellbar

Auftrag

Gemäß Auftrag vom 27.11.2024 durch den Auftraggeber soll das in den Fahrzeugdaten näher bezeichnete Fahrzeug zur Feststellung des Zeitwertes besichtigt und darüber eine schriftliche Dokumentation erstellt werden.

Zustandsbeschreibung

-- normal --

Der Allgemeinzustand des Fahrzeuges entspricht dem Alter sowie der Laufleistung und ist als normal zu beurteilen.

Technische Daten

Die Identität des gegenständlichen Fahrzeuges wurde anhand der vorhandenen Fahrgestellnummer [REDACTED] sowie durch die bereitgestellte Aktenlage durch den aufnehmenden SV überprüft.

Lackschichtdicke

Motorhaube	124 µm
Kotflügel, vorn rechts	114 µm
Tür, vorn rechts	108 µm
Seitenwand, hinten rechts	122 µm
Heckklappe	109 µm
Seitenwand, hinten links	99 µm
Tür, vorn links	106 µm
Kotflügel, vorn links	113 µm
Dach	113 µm

Lackschichtdicke

Eine Überprüfung der Lackschichtdicke mittels Lackschichtdickenmessgerät, ergab **keine** feststellbare Nachlackierung am gegenständlichen Fahrzeug.

Sachverständige Hinweise

- optischer Zustand: Fahrzeug ungereinigt, nicht sauber
- !!! Deutsche Zulassung !!!
- Halteranzahl unbekannt
- 1x Fahrzeugschlüssel vorhanden
- Batterie abgeklemmt - Fhz. sprang sofort an
- Motorlauf geprüft / Probefahrt - 100m durchgeführt
- weitere Mängel / Schäden der Bildanlage entnehmen !!!

Zeitwert

EUR

775,00

Der Zeitwert beträgt unter Berücksichtigung von Fahrzeugalter, Zustand, Laufleistung, Sonderausstattung und Zubehör, Besitzverhältnisse, sowie aller wertbildender Faktoren und der regionalen und saisonalen Marktlage bezogen auf den Bewertungstag, den 16.01.2025 ermittelt sich der Fahrzeugwert wie folgt:

775,00 EUR (differenzbesteuert)

Hinweis:

Der ausgewiesene Fahrzeugwert wurde sachverständigenseits unter Berücksichtigung der wertbeeinflussenden Faktoren wie Baujahr, Laufleistung, Besitzverhältnisse, Allgemeinzustand, Sonderausstattung, technischer Zuverlässigkeit, Angabe über werterhaltende bzw. werterhöhende Aufwendungen, möglicher Unfalleinwirkungen und unter Maßgabe der örtlichen Marktlage und Marktgängigkeit ermittelt. Die Bewertung erfolgte in Anlehnung an das DAT Prüf- und Schätzverfahren. Der am Fahrzeug vorhandene Gebrauchsspuren wurde bei der Ermittlung des Zeitwertes berücksichtigt und in Abzug gebracht.

Gutachtenfertigstellung

Diese Fahrzeugbewertung wurde unparteiisch und nach bestem Wissen und Gewissen erstellt.

Die Besichtigung konnte nur nach der äußeren Inaugenscheinnahme erfolgen. Daher verbleibt ein Risiko auf evtl. versteckte Mängel, die erst nach entsprechender umfangreicher Demontage diverser Bauteile erkennbar, dann genauer zu beurteilen wäre. Die Begutachtung erfolgt ohne Zuhilfenahme von weiteren technischen Einrichtungen, wie z.B. Hebebühne, Grube und Prüfständen. Es wurde keine in dem Rahmen mögliche Probefahrt mit dem Fahrzeug durchgeführt. Der Sachverständige versichert, dass das Fahrzeug nach bestem Wissen und Gewissen im Rahmen des Möglichen durchgeführt wurde. Weitere Schäden können angesichts des Alters und der Laufleistung an dem Fahrzeug nicht ausgeschlossen werden.

Rückfragen an den unterzeichnenden Sachverständigen.

Diese Fahrzeugbewertung umfasst 34 Seiten inkl. 53 Fotos.

- Anlagen: DAT-Gebrauchtfahrzeugbewertung

Der Sachverständige

Dresden, 16.01.2025






Bild: 1 Diagonalansicht vorn rechts



Bild: 2 Diagonalansicht hinten links



Bild: 3 Diagonalansicht vorn links



Bild: 4 Diagonalansicht hinten rechts



Bild: 5 Frontansicht




Bild: 6 Heckansicht



Bild: 7 Seitenansicht von links



Bild: 8 Seitenansicht von rechts



Bild: 9 Ansicht Fahrzeugdach



Bild: 10 Ansicht Seitenschweller links



Bild: 11 Ansicht Seitenschweller rechts



Bild: 12 Ansicht Türverkleidung vorn links



Bild: 13 Innenraum, vorn links



Bild: 14 Einzelansicht Fahrersitz



Bild: 15 Ausweisung der abgelesenen Gesamtlauflistung zum Zeitpunkt der Besichtigung.



Bild: 16 Übersichtaufnahme Innenraum



Bild: 17 Diverse Fahrzeugbestandteile



Bild: 18 Ansicht Fondbereich, Winterbereifung vorhanden.



Bild: 19 Ansicht Kofferraum



Bild: 20 Detailansicht Heckklappe im geöffneten Zustand.



Bild: 21 Ausweisung Winterradsatz



Bild: 22 Innenraum, vorn rechts



Bild: 23 Einzelansicht Beifahrersitz




Bild: 24 Ausweisung Datenträger




Bild: 25 Serviceheft vorhanden.




Bild: 26 Ausweisung ausgeführte Inspektionen




Bild: 27 Ansicht wie vor




Bild: 28 Ansicht wie vor in




Bild: 29 Ansicht wie vor in




Bild: 30 Ansicht wie vor in



Bild: 31 Ausweisung Bordliteratur



Bild: 32 Detailansicht wie vor



Bild: 33 Fahrzeugzubehör



Bild: 34 Ansicht Antriebsaggregat




Bild: 35 Ausweisung Kennschild Motorraum



Bild: 36 Ausweisung Fahrzeugidentnummer



Bild: 37 Ausweisung Fahrzeugidentnummer



Bild: 38 Ansicht Rad/Reifenkombination vorn links



Bild: 39 Ansicht Rad/Reifenkombination hinten links



Bild: 40 Ansicht Rad/Reifenkombination hinten rechts



Bild: 41 Ansicht Rad/Reifenkombination vorn rechts



Bild: 42 Fahrertür punktuelle Eindellung.



Bild: 43 Heckklappe partiell verworfen



Bild: 44 Kotflügel vorn rechts punktuelle Eindellung



Bild: 45 Einzeldarstellung, diverse leichte Markierungen im gesamten Lackaufbau vorhanden.



Bild: 46 Antennenstab verbogen.



Bild: 47 Ansicht Vorderachse links



Bild: 48 Detailansicht, Feder vorn links gebrochen !!



Bild: 49 Ansicht Vorderachse rechts



Bild: 50 Ansicht Hinterachse rechts



Bild: 51 Detailansicht Endschalldämpfer



Bild: 52 Ansicht Hinterachse links



Bild: 53 Ausweisung Lackschichtdickenmessung vorgenommen, Messwerte dem beiliegenden Protokoll entnehmen.

Gebrauchtfahrzeug-Bewertung

Fahrzeugdaten

Hersteller	Seat	Besichtigungsdatum	16.01.2025
Modell	Ibiza, Stella,	Farbe	Kein Klartext gefunden
Amtl. Kennzeichen		DAT Europa-Code®	
Vorgangsname		KBA-Schlüssel	7593/010
Anzahl Halter	Unbekannt	Aufbau	Pkw
Erstzulassung / HU	16.05.2003 /	Sitzplätze / Türen	5 / 3
Laufleistung (abgelesen)	62.031 km	Schadstoffklasse EU	unbekannt
VIN		Zustand	normal
Leistung	55 kW / 75 PS	Unfallschaden	unfallfrei
Hubraum	1390 ccm		
Motorart	Benzin		
Getriebe	Manuell, 5-Gänge		

Ausstattungen

Siehe S.2

Bereifung

Montierte Reifen

Reifen Achse 1	Dunlop	185/60R14	82	T	Zust. Achse 1/Sich.-Kz.	6,5 /	6,5 mm /--
Reifen Achse 2	Dunlop	185/60R14	82	T	Zust. Achse 2/Sich.-Kz.	6,5 /	6,5 mm /--

Unmontierte Reifen

Reifen 1	Barum	165/70R14	81	T	Zust. Reifen 1/Sich.-Kz.	5,5 /	null mm /--
Reifen 2	Barum	165/70R14	81	T	Zust. Reifen 2/Sich.-Kz.	5,5 /	null mm /--
Reifen 3	Barum	165/70R14	81	T	Zust. Reifen 3/Sich.-Kz.	6,5 /	null mm /--
Reifen 4	Barum	165/70R14	81	T	Zust. Reifen 4/Sich.-Kz.	6,5 /	null mm /--

Bewertung

Auf Basis einer Marktrecherche des Sachverständigen und unter Berücksichtigung der mitbewerteten Ausstattungen sowie der angegebenen wertbeeinflussenden Faktoren ermittelt sich der

Zeitwert

775,00 EUR

Dieses Fahrzeug wird überwiegend differenzbesteuert gemäß §25a UStG angeboten.

Besteuerungsart: Differenzbesteuerung

Wertfeststellung am 16.01.2025 zum 16.01.2025

Datenstand

01/2025

durchgeführt von: |

Seite 1 von 3

Erstellt mit SilverDAT® von



Bezeichnung	██████████	Besichtigungsdatum	16.01.2025
Amtl. Kennzeichen	██████████	DAT Europa-Code®	
Fahrzeug-Ident.Nr	████████████████████	KBA-Schlüssel	7593/010

Ausstattungen

Serienausstattung

- > 3-Punkt-Sicherheitsgurt hinten mitte
- > 3. Bremsleuchte
- > Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- > Anti-Blockier-System (ABS)
- > Außenspiegel asphärisch, links
- > Außenspiegel mech. von innen verstellbar, beide
- > Außentemperaturanzeige
- > Bremsscheiben innenbelüftet
- > Bremsscheiben vorn (256 mm x 22 mm)
- > Dachantenne
- > Drehzahlmesser
- > Elektr. Bremskraftverteilung
- > Fensterheber elektrisch vorn
- > Fernbedienung für Zentralverriegelung
- > Frontspoiler
- > Getriebe 5-Gang
- > Gurtstraffer
- > Heckscheibe heizbar
- > Heckscheibenwischer
- > Heckspoiler
- > Innenraumfilter: Staub- und Pollenfilter
- > Karosserie: 3-türig
- > Kofferraumbeleuchtung
- > Kopfstützen hinten
- > Kopfstützen hinten (3-fach)
- > Lenksäule (Lenkrad) höhenverstellbar
- > Leuchtweitenregelung
- > Nebelschlussleuchte (1)
- > Reifen 185/60 R14 ..H
- > Rücksitz geteilt
- > Rücksitz klappbar
- > Scheinwerfer H4
- > Seitenairbag
- > Seitenaufprallschutz
- > Serviceintervallanzeige
- > Servolenkung
- > Stahlfelgen 6x14
- > Stoßfänger lackiert
- > Trommelbremsen hinten (200 mm x 40 mm)
- > Verglasung getönt
- > Wegfahrsperr (elektronisch)
- > Zentralverriegelung

Sonderausstattung

- > Audiosystem Alana
- > Batterie 60 Ah
- > Einstiegshilfe Easy-Entry
- > Generator 90 A
- > Klimaanlage
- > Sitz vorn links höhenverstellbar
- > Sitze vorn höhenverstellbar

durchgeführt von: |



Bezeichnung	██████████	Besichtigungsdatum	16.01.2025
Amtl. Kennzeichen	██████████	DAT Europa-Code®	
Fahrzeug-Ident.Nr	████████████████████	KBA-Schlüssel	7593/010

Bemerkungen

Der ausgewiesene Fahrzeugwert wurde sachverständigenseits unter Berücksichtigung der wertbeeinflussenden Faktoren wie Baujahr, Laufleistung, Besitzverhältnisse, Allgemeinzustand, Sonderausstattung, technischer Zuverlässigkeit, Angabe über werterhaltende bzw. werterhöhende Aufwendungen, möglicher Unfalleinwirkungen und unter Maßgabe der örtlichen Marktlage und Marktgängigkeit ermittelt. Die Bewertung erfolgte in Anlehnung an das DAT Prüf- und Schätzverfahren.

VIN - Abfrageprotokoll

Fzg-Ident-Nr.:	[REDACTED]	Datum: 16.01.2025
Hersteller	Seat	
Haupttyp	Ibiza (6L1)(04.2002->)	
Untertyp	Stella	
Herstellercode:	6L12G4	
Motorkennung:	BBY	
Getriebekennung:	GET	
SilverDAT identifyCODE ®:	017900230020025	
Bauzeit:	10.09.2002 (3933)	
Motorvariante:	Motor 1,4 Ltr. - 55 kW 16V	
Connected Car Funktionen:		

Ausstattung:

Bezeichnung	M-Code (Hersteller)	AV-Code (DAT)
2 Türen	0A1	10002
2 Türen	0A1	10003
4 Zyl.Ottomotor 1,4L Aggr. 036.D (ALU)	T1Q	
4-Zylinder-Ottomotor 1,4L/55KW (16V) MPIGrundmotor ist: T1Q/T99/TK0	MN7	
5-Gang-Schaltgetriebe	G0C	75005
8 Lautsprecher (passiv)	8RM	24611
8 Lautsprecher (passiv)	8RM	24613
Abgasendrohr hinten (Standard)	0P0	
Abgaskonzept, EU4	0GG	
Airbag FS und BFS, ohne Knieairbag, mit BFS-Deaktivierung	4UF	26803
Airbag FS und BFS, ohne Knieairbag, mit BFS-Deaktivierung	4UF	26909
Aktivkohlebehälter	1E1	
Anti-Blockier-System (ABS)	1AN	40000
Armaturentafel	4N6	
Aufkleber/Schilder in deutsch	0SB	
Außenspiegel rechts, konvex	5RQ	15702
Außenspiegel von innen einstellbar	6XB	
BBY	BBY	82504
Batterie 280A (60Ah)	J1L	72304
Bauteile ohne besondere Oberfläche	6FA	
Bauteilesatz,-Deutschland entsprechenderFahrzeugausführung,diverse Teile	B0X	
Beheizbare Heckscheibe	8P1	
Betriebserlaubnis Nachtrag	C05	
Bordliteratur in deutsch	0VC	
Bordwerkzeug und Aluminium-Wagenheber	1S7	

Bremsleuchte, hochgesetzt	8R1	
Dachantenne	8L3	14700
Dachpfostenverkleidung aussen	4XC	
Drehstromgenerator 90 A	8GD	74105
Dreip.Automatikgurte hinten außen mit ECE-Label	3ZB	37306
Dreip.Automatikgurte vorn mit elektr. Gurtstraffer und Höheneinstellung	4QV	37012
Dreip.Automatikgurte vorn mit elektr. Gurtstraffer und Höheneinstellung	4QV	37300
Dämpfung hinten,Basis	1JJ	
Dämpfung vorn	G17	
Easy Entry	PLE	18802
Easy Entry	PLE	29700
Einbau Differenzierung für Getriebe"MQ 200" -- Fahrzeugteile --	0EM	
Einfüllstützen-Modul 1 mit Einsatz	2G7	
Entriegelung Heckklappe/Deckel hinten von außen	4E0	
Fahrzeug mit Serienumfang	AZ0	
Fahrzeugklassen-Differenzierung -6L0-	0CY	
Federbereich 02 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose	L02	
Fensterheber, elektrisch	4R1	35001
Formteilhimmel ungeteilt	6NA	
Frontscheibe, Wärmeschutzglas	4GF	22000
Frostschutz bis -25 Grad Celsius Toleranz bis -30 Grad C	1C1	
Fußraumauskleidung mit Abdeckung	QM1	
Gangschaltung, Seilzug	0G4	
Gepäcknetz an Rückenlehne, rechter Sitz	4U3	
Gepäckraum-Komplettauskleidung in Vlies	5A6	
Gepäckraumabdeckung,klappbar	3U1	27400
Gepäckraumbeleuchtung	9E1	
Gepäckraumbodenbelag, Nadelvlies	6SC	
Gewichtsbereich 2 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose	0YB	
Halogen-Hauptscheinwerfer, Rechtsverkehr	8BB	18000
Halterung für Verbandkasten/Warndreieck	3P1	
Handbremshebelgriff in Kunststoff	6PA	
Handschuhfachklappe,ohne Leuchte	4Z4	
Heckscheiben-Wisch-Waschanlage mit Intervallschaltung	8M1	19300
Hinterachse verstärkt (Ausführung 2)	0N7	
Hochton-Fanfare	8Y4	
Höheneinstellung,manuell,für Vordersitze	3L3	32704
Höheneinstellung,manuell,für Vordersitze	3L3	32705
Höheneinstellung,manuell,für Vordersitze	3L3	32706
Innenl., Abschaltverzög. u. Kontaktsch. an den Türen	9GB	
Instrumenteneinsatz mit Drehzahlmesser Uhr und Tachometeranzeige in KM/H	U0C	
Kein Klartext gefunden	BX	
Kein Klartext gefunden	E6E6	
Kein Klartext gefunden	5SL	15804

Kein Sonderfahrzeug, Standard-Ausführung	F0A	
Keine Aktionsausführung	E0A	
Klappbare Haltegriffe	5N3	
Klimaanlage Climatic (halbautomatisch)	9AP	28900
Komfortausstattung	A8C	
Kopfstützen für Vordersitze höhen- und neigungseinstellbar	3J7	34802
Kopfstützen hinten	3Q1	
Kraftstoffbehälter ohne besondere Werkstoffbehandlung	2LA	
Kraftstoffsystem Otto-Einspritzer mit rücklauffreiem Einspritzsystem	1A1	77318
Kurzheck	K8G	
Kühlerschutzgitter	6KA	
Ladekantenschutz in Kunststoff	2P1	
Landesverkaufsprogramm Deutschland	X0A	99954
Langer Vorderwagen	AC1	
Lehnenentriegelung f. linken Vordersitz, rechter Vordersitz m. Easy-Entry-Funktion	5B0	29700
Lenkrad für Airbag-System	1MP	
Lenksäule, axial u. vertikal einstellbar	2C5	69500
Leuchtweitenregulierung	8Q1	18205
Linkslenker	L0L	11
Luftführung, Standard	VK0	
Make-up-Spiegel rechts, mit Abdeckung	4TC	
Mit besondere Karosseriebehandlung	6J1	
Modul Boden hinten Ausführung 3	4P2	
Motorabdeckung	NM1	
Nebelschlussleuchte, Rechtsverkehr	8TC	18700
Normalluftfilter	1L0	
Normalsitze vorn	Q1A	
Ohne AG-Kontrollanzeige	9FA	
Ohne Alu/Chrom-Paket	QJ0	
Ohne Anhängervorrichtung	1D0	
Ohne Aufkleber und Embleme	0KA	
Ohne Becherhalter	4M0	
Ohne Bremsbelagverschleißkontrolle	9U0	
Ohne CD-Wechsler/CD-Player	7A0	
Ohne CD/DVD für Navigation	7QA	
Ohne CW-Wert Verkleidung	2D0	
Ohne Dacheinsatz (Voll Dach)	3FA	
Ohne Dachreling / Dachlastträger	3S0	
Ohne Dekor-Einlagen	5TC	
Ohne Feuerlöscher	6A0	
Ohne Fußmatten	0TA	
Ohne Geschwindigkeitsregelanlage (GRA)	8T0	
Ohne Geschwindigkeitswarnanlage	6Y0	
Ohne Gurtkontrolle	9P0	

Ohne Kennfeld-Kühlung	QS0	
Ohne Kennzeichenträger hinten	6P0	
Ohne Kennzeichenträger vorn	6W0	
Ohne Kindersitz	QA0	
Ohne Lackkonservierung	5K0	
Ohne Leseleuchte	8S0	
Ohne Make-up-Spiegel links,jedoch mit Tasche in der Sonnenblende	4SJ	
Ohne Multifunktionsanzeige/Bordcomputer	9Q0	
Ohne Navigationsgerät	7Q0	
Ohne Nebelscheinwerfer	8WA	
Ohne Scheinwerferreinigungsanlage	8X0	
Ohne Sitzheizung	4A0	
Ohne Steckdose	7B0	
Ohne Tilgergewicht Lenkrad	1Q0	
Ohne Trennwand	3CA	
Ohne Verbandmaterial, ohne Warndreieck	1T0	
Ohne Vorbereitung/Einbau Auto-Telefon	9W0	14700
Ohne Wartungsintervallverlängerung	QG0	503
Ohne Waschwasser-Standanzeige	8W0	
Ohne Wärmespeicher/Zusatzheizung	7E0	
Ohne Zusatzinstrumente/schalter	8LA	
Ohne Zündanlaß/Schloß-Sperrsystem	0RA	
Ohne beheizbare Scheibenwaschdüsen	9T0	
Ohne spez. Fahrlichtschaltung	8K0	
Ohne zus. Dichtungen außen	6U0	
Ohne zus. Karosserieabdeckungen seitlich(Steinschlagschutz)	6EA	
Ohne zus. Kindersitzverankerung	3B0	
Ohne zus. Leuchten (Beleuchtungen innen)	QQ0	
Ohne zus. Triebwerks-Unterschutz	1SA	
Ohne zus.Warnleuchten	9TA	
Ohne zusätzliche Außengeräuschkämpfung	2B0	
Ohne zusätzliche Bereifung	2WA	
Plattformgruppenklasse 2	7PB	
Radhausschalen vorne und hinten	KG2	
Radio Komfortklasse	8YE	24109
Radio Single CD + CD Wechsler+ 8 Lautsprecher	RB2	24109
Radio Single CD + CD Wechsler+ 8 Lautsprecher	RB2	24112
Radio Single CD + CD Wechsler+ 8 Lautsprecher	RB2	24117
Radio Single CD + CD Wechsler+ 8 Lautsprecher	RB2	24166
Radschrauben Standard	1PA	
Radvollblenden	1ND	
Raucherausführung, Ascher vorn	9JD	4408
Reifen 185/60 R14H	H0G	54803
Reifen ohne Festlegung der Reifenmarke	V0A	

Reserverad in Fahrbereifung, Stahl	1G2	44103
Rücksitzbank/-lehne, geteilt, umlegbar	3NC	33501
Rücksitzbank/-lehne, geteilt, umlegbar	3NC	33602
SBBR-Leuchten, Normalausführung	8SA	
SEAT S.A., MARTORELL, SPANIEN	PLANTCODE:049	
Schalthebelknopf/Griff Komfort	6Q4	
Schalthebelstulpe in Kunstleder	6R1	
Scheiben seitlich und hinten in Wärmeschutzverglasung	4KC	22000
Scheibenbremsen vorn,mit integriertem Bremsträger	1LQ	40699
Scheibenwischer-Intervallschaltung mit Potentiometer (4-stufig)	8N4	
Scheibenwischerarme-/Blätter mit zus. Leitschaufel	9PB	
Schlüssel für Schließsystem mit Fernbedienung	8QE	
Schriftzugsatz in Grundausführung	0NB	
Schublade unter dem rechten Vordersitz	QN2	39502
Seitenairbag vorn	4X1	26905
Seitenschutzleiste	4B1	
Seitliche Blinkleuchten (weiß)	7R3	
Serienkraftstoff-Erstbefüllung	1Z0	
Servolenkung	1N1	69800
Sicherheitsinnenspiegel abblendbar	4L2	
Sitzbezüge in Gewebe	N0P	
Spezielles Typschild für EG	1EX	
Stabilisator vorn	0AQ	
Stahlräder 6J x 14 ET 43 (5 Loch)	C9G	43508
Standard-Klimazonen	0Y1	
Statischer Beckengurt hinten mitte	3C1	
Staub- und Pollenfilter	2V1	29108
Staub- und Pollenfilter	2V1	29200
Stoßfänger in Wagenfarbe	2JG	21303
Tachogeber ohne Plombierung (elektronischer Tachogeber)	8CC	
Tankdeckel	2W0	
Trommelbremse hinten	1KM	40612
Trägerfrequenz 433,92 bis 434,42 MHz	5D1	
Typrüfland Deutschland	B01	
Tür und Seitenverkleidung	3LE	
Verriegelung Hintersitz	6QA	
Wegfahrsperrung elektronisch	7AA	38106
Zentralverriegelung m. FunkfernbedienungInnenbetätigung und Safesicherung	4K3	35301
Zentralverriegelung m. FunkfernbedienungInnenbetätigung und Safesicherung	4K3	35405
Zusätzliche Karosseriemaßnahmen	5C7	
halbautomatische Klimaanlage	PH1	28900
ohne Sonnenblende mitte	GA0	

COUNTRY:DE

EXT.ENG:G

EXT.GEAR:4

VIN10:3

VIN11:R

WHC:VSS

Farben:

Bezeichnung	Farbcode ID	Farbcode	Lackart ID
Kein Klartext gefunden	A1	E6	
Kein Klartext gefunden	A2	E6	
Kein Klartext gefunden	I1	BX	
Kein Klartext gefunden	PF		
Sitzbezüge in Gewebe	PM	N0P	