

# Fahrzeugbewertung

vom 21.01.2025



Mercedes-Benz

C -Klasse Sportcoupe / C 180



Staatsanwaltschaft Dresden  
Abteilung I C  
Lothringer Str. 1  
01069 Dresden

Dresden, den 21.01.2025


## **G u t a c h t e n**

<b>Betrifft</b>	Fahrzeugbewertung
Auftrag vom / durch	17.12.2024 / Auftraggeber
Besichtigungsdatum	16.01.2025
Besichtigungsort	Verwahrstelle Staatsanwaltschaft Dresden 01936 Laußnitz
Anwesend	Vertretungsperson von Auftraggeber

### **Zusammenfassung des Gutachtens:**

<b>Beurteilung</b>	<b>Fahrzeugbewertung</b>
<b>Zeitwert (differenzbesteuert)</b>	<b>EUR            400,00</b>

## Technische Daten und Fahrzeugbeschreibung:

Fahrzeugart	Pkw, SUV, Kleintransporter
Aufbauart	Coupé
Fabrikat	Mercedes-Benz
Typ / Untertyp	C -Klasse Sportcoupe / C 180
KBA-Nummer	0710/501
Fahrzeug-Ident-Nummer	
	identifiziert anhand nach Aktenlage
Erste / Letzte Zulassung	31.10.2001 / 31.08.2021
Hubraum / Leistung	1.998 cm³ / 95 kW
Motor	Motor 2,0 Ltr. - 95 kW KAT
Motorart / Zylinder / Motorbauart	Benzin / 4 / Reihenmotor
Abgascode	Euro 4
Getriebe / Anzahl der Gänge	Manuell / 6
Türen / Sitze	3 / 4
Leer- / zul. Gesamtgewicht / Nutzlast	1.445 / 1.915 / 470 kg
Länge / Breite / Höhe	4.343 / 1.728 / 1.401 mm
Anzahl Achsen / davon angetrieben	2 / 1
Antriebsart	Heckantrieb
Anzahl Vorbesitzer	5
Laufleistung abgelesen	257.242 km
Farbe	OBSIDIANSCHWARZ - METALLICLACK
Lackart	met. (kratzfesterer Klarlack)
Lackzustand	ausreichend
Allgemeinzustand	ausreichend
Verkehrssicherheit	keine Angabe
Karosseriezustand	normaler Zustand
Zustand des Innenraumes	ausreichend
Besichtigungszustand	unveränderter Zustand, unzerlegt, nicht fahrbereit, Testlauf durchgeführt, vorübergehend stillgelegt
Besichtigungsbedingungen	allgemein ausreichend, es stand keine Hebebühne / Hubmittel zur Verfügung
Nichtreparierte Vorschäden	Korrosion an Motorhaube, beide vorderen Kotflügel, Seitenwand li. + re.
Bemerkung	Lackschichtdickenmessung durchgeführt - Nachlackierung feststellbar:

### **montierte Bereifung**

Achse	Hersteller	Dimension / Bezeichnung
1	Kumho	205/55 R16 91V Ecowing ES31
2	Kumho	205/55 R16 91V Ecowing ES31
Reifenzustand		verkehrssicher II DOT 5219

### Profiltiefe in mm

links	rechts
6	6
5	5

**Serienausstattung**

Airbag Fahrer-/Beifahrerseite, Anti-Blockier-System (ABS), Armauflage vorn mit Fach, Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide, Außentemperaturanzeige, Batterie 62 Ah, Drehzahlmesser, Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP), Fensterheber elektrisch vorn, Getriebe 6-Gang, Innenraumfilter: Staubfilter, Karosserie: 3-türig, Kopf-Airbag-System (Windowbag), Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar, Leuchtweitenregelung, Motor 2,0 Ltr. - 95 kW KAT, Nebelscheinwerfer, Reiserechner, Rücksitze klappbar 1/3-2/3 mit Durchladeeinrichtung und Lastenverankerung, Seitenairbag (Sidebag) vorn, Servolenkung, Sportsitze vorn, Stahlfelgen 7x16, Tempomat, Wärmeschutzverglasung / vorn: Bandfilter / hinten: ESG

**Sonderausstattung**

Audiosystem MB Audio 10 CD (Radio/CD-Player), Klimaanlage (Varianten), Klimaautomatik (Thermatic), Lautsprecher vorn und hinten, Metallic-Lackierung, Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 4, Sitzheizung vorn, Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet), Änderungsjahr mit Code 802

**Zusatzausstattung**

Scheibentönung Fondbereich

## Auftrag

Gemäß Auftrag vom 17.12.2024 durch den Auftraggeber soll das in den Fahrzeugdaten näher bezeichnete Fahrzeug zur Feststellung des Zeitwertes besichtigt und darüber eine schriftliche Dokumentation erstellt werden.

## Zustandsbeschreibung

-- ausreichend--

Der Allgemeinzustand des Fahrzeuges entspricht dem Alter sowie der Laufleistung und ist als ausreichend zu beurteilen.

## Technische Daten

Die Identität des gegenständlichen Fahrzeuges wurde anhand der vorhandenen Fahrgestellnummer [REDACTED] sowie durch die bereitgestellte Aktenlage durch den aufnehmenden SV überprüft.

## Lackschichtdicke

Motorhaube	107 µm
Kotflügel, vorn rechts	223 µm
Tür, vorn rechts	181 µm
Seitenwand, hinten rechts	350 µm
Heckklappe	91 µm
Seitenwand, hinten links	430 µm
Tür, vorn links	233 µm
Kotflügel, vorn links	210 µm
Dach	120 µm

## Lackschichtdicke

Eine Überprüfung der Lackschichtdicke mittels Lackschichtdickenmessgerät, ergab eine feststellbare Nachlackierung am gegenständlichen Fahrzeug.

## Sachverständige Hinweise

- optischer Zustand: Fahrzeug ungereinigt, nicht sauber
- !!! Deutsche Zulassung !!!
- Halteranzahl 5
- 1x Fahrzeugschlüssel vorhanden
- Starterbatterie leer -> Starthilfe notwendig
- Motorlauf geprüft / Probefahrt - 100m durchgeführt
- Fehlerhinweis Feststellbrems löst nicht
- Service B überfällig
- weitere Mängel / Schäden der Bildanlage entnehmen !!!

**Zeitwert**

**EUR**

**400,00**

Der Zeitwert beträgt unter Berücksichtigung von Fahrzeugalter, Zustand, Laufleistung, Sonderausstattung und Zubehör, Besitzverhältnisse, sowie aller wertbildender Faktoren und der regionalen und saisonalen Marktlage bezogen auf den Bewertungstag, den 16.01.2025 ermittelt sich der Fahrzeugwert wie folgt:

**400,00 EUR (differenzbesteuert)**

### Hinweis:

Der ausgewiesene Fahrzeugwert wurde sachverständigenseits unter Berücksichtigung der wertbeeinflussenden Faktoren wie Baujahr, Laufleistung, Besitzverhältnisse, Allgemeinzustand, Sonderausstattung, technischer Zuverlässigkeit, Angabe über werterhaltende bzw. werterhöhende Aufwendungen, möglicher Unfalleinwirkungen und unter Maßgabe der örtlichen Marktlage und Marktgängigkeit ermittelt. Die Bewertung erfolgte in Anlehnung an das DAT Prüf- und Schätzverfahren. Der am Fahrzeug vorhandene Gebrauchsspuren wurde bei der Ermittlung des Zeitwertes berücksichtigt und in Abzug gebracht.

## **Gutachtenfertigstellung**

Diese Fahrzeugbewertung wurde unparteiisch und nach bestem Wissen und Gewissen erstellt.

Die Besichtigung konnte nur nach der äußeren Inaugenscheinnahme erfolgen. Daher verbleibt ein Risiko auf evtl. versteckte Mängel, die erst nach entsprechender umfangreicher Demontage diverser Bauteile erkennbar, dann genauer zu beurteilen wäre. Die Begutachtung erfolgt ohne Zuhilfenahme von weiteren technischen Einrichtungen, wie z.B. Hebebühne, Grube und Prüfständen. Es wurde keine in dem Rahmen mögliche Probefahrt mit dem Fahrzeug durchgeführt. Der Sachverständige versichert, dass das Fahrzeug nach bestem Wissen und Gewissen im Rahmen des Möglichen durchgeführt wurde. Weitere Schäden können angesichts des Alters und der Laufleistung an dem Fahrzeug nicht ausgeschlossen werden.

Rückfragen an den unterzeichnenden Sachverständigen.

Diese Fahrzeugbewertung umfasst 42 Seiten inkl. 70 Fotos.

- Anlagen: DAT-Gebrauchtfahrzeugbewertung

*Der Sachverständige*

Dresden, 21.01.2025






Bild: 1 Diagonalansicht vorn rechts



Bild: 2 Diagonalansicht hinten links



Bild: 3 Diagonalansicht vorn links



Bild: 4 Diagonalansicht hinten rechts



Bild: 5 Frontansicht



Bild: 6 Heckansicht



Bild: 7 Seitenansicht von links



Bild: 8 Seitenansicht von rechts



Bild: 9 Ansicht Fahrzeugdach



Bild: 10 Ansicht Türverkleidung vorn links



Bild: 11 Innenraum, vorn links



Bild: 12 Einzelansicht Fahrersitz



Bild: 13 Ausweisung Fahrzeugidentnummer



Bild: 14 Ausweisung der abgelesenen Gesamtlauflistung zum Zeitpunkt der Besichtigung.



Bild: 15 Fehler Bremsanlage, Feststellbremsanlage lässt sich nicht lösen.



Bild: 16 Ausweisung Service B überfällig.



Bild: 17



Bild: 18 Übersichtaufnahme Innenraum.



Bild: 19 Detailansicht Innenraum.



Bild: 20 Detailansicht Innenraum A-Säule.



Bild: 21 Übersichtsaufnahme Fondbank.



Bild: 22 Detailansicht Innenraum



Bild: 23 Ansicht Kofferraum



Bild: 24 Detailansicht Kofferraum



Bild: 25 Detailansicht Kofferraum



Bild: 26 Detailansicht Kofferraumklappe



Bild: 27 Ansicht Türverkleidung vorn rechts



Bild: 28 Innenraum, vorn rechts



Bild: 29 Einzelansicht Beifahrersitz



Bild: 30 Einzelansicht Rücksitzbank



Bild: 31 Detailansicht Innenraum



Bild: 32 Detailansicht A-Säule rechts, Stoffbezug löst sich partiell ab.



Bild: 33 Detailansicht Innenhimmel



Bild: 34 Ansicht Antriebsaggregat



Bild: 35 Ansicht wie vor in geänderter Perspektive.



Bild: 36 Ansicht Dämmung Motorhaube



Bild: 37 Ansicht Rad/Reifenkombination vorn rechts



Bild: 38 Ansicht Rad/Reifenkombination hinten rechts



Bild: 39 Ansicht Rad/Reifenkombination hinten links



Bild: 40 Ausweisung der DOT Nummer der Radialreifen



Bild: 41 Ansicht Bremsanlage, signifikante Standschäden vorhanden.



Bild: 42 Ansicht Seitenschweller links



Bild: 43



Bild: 44 Ausweisung Lackschichtdickenmessung vorgenommen, Messwerte dem beiliegenden Protokoll entnehmen.



Bild: 45 Beide Hauptscheinwerfer ....



Bild: 46 ... sind in der Klarglascheibe matt.



Bild: 47 Partiell löst sich „eine“ nachträglich aufgebrachte Oberflächenbeschichtung ab.



Bild: 48 Einzelansicht Frontverkleidung, diese ist streifend im Lackaufbau markiert.



Bild: 49 Ansicht Kotflügel vorn rechts ....



Bild: 50 .... dieser ist sichtbar korrodiert.



Bild: 51 Punktuelle Delle Beifahrerür



Bild: 52 Detailansicht Seitenwand rechts, dieser ist erheblich korrodiert.



Bild: 53 Abdeckleiste Seitenscheibe rechts korrodiert.



Bild: 54 Detailansicht Scheibentönung, diese löst sich partiell ab.



Bild: 55 Einzelansicht Heckverkleidung rechts, diese ist im unteren Segment im Lackaufbau markiert.



Bild: 56 Einzelansicht Heckklappe, diese verdeutlicht den Verschmutzungsgrad.



Bild: 57 Detailansicht Seitenwand links, diese ist ebenfalls korrodiert.



Bild: 58 Detaillierte Darstellung in genäherter Perspektive.



Bild: 59 Detailansicht Seitenwand links, fahrzeugtypische Korrosion vorhanden.



Bild: 60 Ansicht Kotflügel vorn links ....



Bild: 61 ... eine sichtbare Korrosion vorhanden.



Bild: 62 Einzeldarstellung Motorhaube, ....



Bild: 63 ... diese ist beidseitig korrodiert.



Bild: 64 Ansicht Vorderachse links



Bild: 65 Ansicht Vorderachse rechts



Bild: 66 Ansicht Hinterachse links



Bild: 67 Ansicht Hinterachse rechts




Bild: 68 Detailansicht Hinterachse



Bild: 69 Detailansicht Endschalldämpfer



Bild: 70 Detailansicht Unterboden



## Gebrauchtfahrzeug-Bewertung

### Fahrzeugdaten

Hersteller	Mercedes-Benz	Besichtigungsdatum	16.01.2025
Modell	C-Klasse Sportcoupe, C 180,	Farbe	OBSIDIANSCHWARZ -
Amtl. Kennzeichen		DAT Europa-Code®	
Vorgangsname		KBA-Schlüssel	0710/501
Anzahl Halter	5	Aufbau	Coupé
Erstzulassung / HU	31.10.2001 /	Sitzplätze / Türen	4 / 3
Laufleistung (abgelesen)	257.242 km	Schadstoffklasse EU	Euro 4
VIN		Zustand	ausreichend
Leistung	95 kW / 129 PS	Unfallschaden	Unfallschaden (repariert)
Hubraum	1998 ccm		
Motorart	Benzin		
Getriebe	Manuell, 6-Gänge		

### Ausstattungen

Siehe S.2

### Bereifung

#### Montierte Reifen

Reifen Achse 1	Kumho	205/55R16	91	V	Zust. Achse 1/Sich.-Kz.	6,0 /	6,0 mm /--
Reifen Achse 2	Kumho	205/55R16	91	V	Zust. Achse 2/Sich.-Kz.	5,0 /	5,0 mm /--

### Bewertung

Auf Basis einer Marktrecherche des Sachverständigen und unter Berücksichtigung der mitbewerteten Ausstattungen sowie der angegebenen wertbeeinflussenden Faktoren ermittelt sich der

## Zeitwert

**400,00 EUR**

Dieses Fahrzeug wird überwiegend differenzbesteuert gemäß §25a UStG angeboten.

Besteuerungsart: Differenzbesteuerung

Wertfeststellung am 21.01.2025 zum 16.01.2025

Datenstand

01/2025



Bezeichnung	██████████	Besichtigungsdatum	16.01.2025
Amtl. Kennzeichen	██████████	DAT Europa-Code®	
Fahrzeug-Ident.Nr	████████████████████	KBA-Schlüssel	0710/501

## Ausstattungen

---

### Serienausstattung

- > Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- > Anti-Blockier-System (ABS)
- > Armauflage vorn mit Fach
- > Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- > Außentemperaturanzeige
- > Batterie 62 Ah
- > Drehzahlmesser
- > Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- > Fensterheber elektrisch vorn
- > Getriebe 6-Gang
- > Innenraumfilter: Staubfilter
- > Karosserie: 3-türig
- > Kopf-Airbag-System (Windowbag)
- > Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar
- > Leuchtweitenregelung
- > Motor 2,0 Ltr. - 95 kW KAT
- > Nebelscheinwerfer
- > Reiserechner
- > Rücksitze klappbar 1/3-2/3 mit Durchladeeinrichtung und Lastenverankerung
- > Seitenairbag (Sidebag) vorn
- > Servolenkung
- > Sportsitze vorn
- > Stahlfelgen 7x16
- > Tempomat
- > Wärmeschutzverglasung / vorn: Bandfilter / hinten: ESG

### Sonderausstattung

- > Audiosystem MB Audio 10 CD (Radio/CD-Player)
- > Klimaanlage (Varianten)
- > Klimaautomatik (Thermatic)
- > Lautsprecher vorn und hinten
- > Metallic-Lackierung
- > Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 4
- > Sitzheizung vorn
- > Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet)
- > Änderungsjahr mit Code 802

### Zusatzausstattung

- > Scheibentönung Fondbereich

## Bemerkungen

---

Der ausgewiesene Fahrzeugwert wurde sachverständigseits unter Berücksichtigung der wertbeeinflussenden Faktoren wie Baujahr, Laufleistung, Besitzverhältnisse, Allgemeinzustand, Sonderausstattung, technischer Zuverlässigkeit, Angabe über werterhaltende bzw. werterhöhende Aufwendungen, möglicher Unfalleinwirkungen und unter Maßgabe der örtlichen Marktlage und Marktgängigkeit ermittelt. Die Bewertung erfolgte in Anlehnung an das DAT Prüf- und Schätzverfahren.

durchgeführt von: |

Seite 2 von 2

---

## VIN - Abfrageprotokoll

---

Fzg-Ident-Nr.: XXXXXXXXXX Datum: 20.01.2025  
Hersteller Mercedes-Benz  
Haupttyp C -Klasse Sportcoupe (BM 203)(10.2000->)  
Untertyp C 180 (203.735)

---

Herstellercode: 203735  
Motorkennung:  
Getriebekennung:

---

SilverDAT identifyCODE ®: 015700290010001  
Bauzeit: 28.10.2001 (3829)  
Motorvariante: Motor 2,0 Ltr. - 95 kW KAT  
Connected Car Funktionen:

---

### Ausstattung:

Bezeichnung	M-Code (Hersteller)	AV-Code (DAT)
ABGASREINIGUNG MIT EU4 TECHNIK (EURO 4)	926	77403
BATTERIE MIT GROESSERER KAPAZITAET	673	73005
BAUREIHE 203	F203	
BEDIENUNGSANLEITUNG U.WARTUNGSHEFT-DEUTSCH	202B	
BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND	2XXL	
CD-FACH	330	
DURCHLADEMOEGlichkeit	287	33508
DURCHLADEMOEGlichkeit	287	33512
DURCHLADEMOEGlichkeit	287	33601
FIRMENANGEHÖRIGE	296L	
GETRIEBE MECH.	GM	
HINTERACHSE	HA	
HUBRAUM 2,0 LITER	M20	96133
KFZ-BRIEF UND COC PAPIER EU4 TECHNIK	985	
KLIMAAANLAGE	580	28802
KLIMAAANLAGE	580	28808
KLIMAAANLAGE	580	28900
KOMPAKT-LIMOUSINE	FCL	
KUNDENDIENST - STATION EUROPA	230B	
LINKS-LENKUNG	L	
MODELLJAHR 2002	802	282
Model: Sportcoupé C 180		
OBSIDIANSCHWARZ - METALLICLACK	197U	11000
OBSIDIANSCHWARZ - METALLICLACK	197U	11363
R4-OTTOMOTOR M111	M111	

RADIO MB AUDIO 10 CD MIT VK/RDS	756	11354
RADIO MB AUDIO 10 CD MIT VK/RDS	756	24117
RADIO MB AUDIO 10 CD MIT VK/RDS	756	49215
SERIENRAEDER MIT BREITREIFEN	643	44103
SITZHEIZUNG FAHRERSITZ LINKS UND RECHTS	873	29500
SONNENBLLENDE MIT MAKE-UP SPIEGEL LI UND RE BE-	543	37905
SONNENBLLENDE MIT MAKE-UP SPIEGEL LI UND RE BE-	543	37909
STEUERCODE WERK SINDELFINGEN	N31	
STEUERCODE WERK SINDELFINGEN	N47	
STOFF	000A	
STOFF ANTHRAZIT/GRAU	038A	
VORDERACHSHAELFTE LINKS	VL	
VORDERACHSHAELFTE RECHTS	VR	
	VIN10:1	
	VIN11:A	
	WHC:WDB	
	aDesig:716633,203460	
	eDesig:111951	
		
	COUNTRY:DE	99954

---

Farben:

Bezeichnung	Farbcode ID	Farbcode	Lackart ID
OBSIDIANSCHWARZ - METALLICLACK	A1	197	
	I1	038	
STOFF	I2	000	