

Fahrzeugbewertung

vom 22.01.2026



Mercedes-Benz

Vito Kombi (639)(09.2010->) / 116 CDI lang



Staatsanwaltschaft Dresden
Abteilung I C
Lothringer Str. 1
01069 Dresden

Dresden, den 22.01.2026

Gutachten

Betrifft

Auftrag vom / durch
Besichtigungsdatum
Besichtigungsort

Fahrzeugbewertung

14.10.2025 / Auftraggeber

27.11.2025

Verwahrstelle Staatsanwaltschaft Dresden
01936 Laußnitz

Anwesend

Vertretungsperson von Auftraggeber

Zusammenfassung des Gutachtens:

Beurteilung

Zeitwert (differenzbesteuert)

Fahrzeugbewertung

EUR 5.500,00

Technische Daten und Fahrzeugbeschreibung:

Fahrzeugart	Transporter
Aufbauart	Kombi
Fabrikat	Mercedes-Benz
Typ / Untertyp	Vito Kombi (639)(09.2010->) / 116 CDI lang
KBA-Nummer	1313/BPT
Fahrzeug-Ident-Nummer	<div style="background-color: black; width: 150px; height: 1.2em;"></div>
Erste / Letzte Zulassung	identifiziert anhand nach Aktenlage 28.03.2011 / 03.05.2023
Hubraum / Leistung	2.143 cm³ / 120 kW
Motor	Motor 2,1 Ltr. - 120 kW CDI KAT
Motorart / Zylinder / Motorbauart	Diesel / 4 / Reihenmotor
Abgascode	Euro 5
Getriebe / Anzahl der Gänge	Manuell / 6
Türen / Sitze	4 / 2
Leer- / zul. Gesamtgewicht / Nutzlast	2.000 / 3.050 / 1.050 kg
Länge / Breite / Höhe	5.008 / 1.901 / 1.875 mm
Anzahl Achsen / davon angetrieben	2 / 1
Antriebsart	Heckantrieb
Anzahl Vorbesitzer	unbekannt
Laufleistung abgelesen	154.192 km
Farbe	brillantsilber metallic
Lackart	Metallic (2-Schicht)
Allgemeinzustand	dem Alter und der Laufleistung entsprechend normal
Verkehrssicherheit	keine Angabe
Karosseriezustand	normale Gebrauchsspuren
Zustand des Innenraumes	normal
Besichtigungszustand	unveränderter Zustand, unzerlegt, nicht fahrbereit
Reparierte Vorschäden	Seitenwand links instandgesetzt
Nichtreparierte Vorschäden	Einstiegsschweller links unterhalb fahrrertür deformiert
Bemerkung	Lackschichtdickenmessung durchgeführt - Nachlackierung feststellbar: Kniestück Seitenwand rechts, Seitenwand links inst. + nachlackiert

montierte Bereifung

Achse	Hersteller	Dimension / Bezeichnung
1	Bridgestone	245/45 ZR18 96Y Potenza RE 050 A
2	Apollo	245/45 R18 100Y Aspire 4G XL FSL
Reifenzustand		verkehrssicher DOT VA: 2215 DOT HA: 1521

Profiltiefe in mm

links	rechts
5,5	6,8
6,43	6,66

Serienausstattung

Adaptives Bremslicht, Airbag Fahrerseite, Anti-Blockier-System (ABS), Antriebsart: Heckantrieb, Auflastung auf 3,05 t, Außenspiegel asphärisch, beide, Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide, Befestigungsschienen für Dachträger, Bodenbelag: Fahrgastraum TPO, Bremsassistent, Dachverkleidung, ECO Lenkhilfpumpe, Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP), Fenster für hintere Türen / Heckklappe mit Wisch-/Waschanlage, Fenster im Lade-/FG-Raum: - ausstellbar, hinten links/rechts, Fenster im Lade-/FG-Raum: - feststehend, vorn links, Fenster im Lade-/FG-Raum: - feststehend, vorn rechts, Fensterheber elektr. mit Komfortschließung, Fensterheber elektrisch 2-fach, Frontscheibe mit Scheibenantenne, Generator 180 A, Getriebe 6-Gang - TSG (Eco Gear), Handschuhfach abschließbar, Heckklappe, Innenraumfilter: Pollenfilter, Innenverkleidung gehobene Ausführung, Karosserie/Aufbau: Kombi Standard, Karosserie/Aufbau: lang, Kindersicherung, Komfort-Fahrwerk, Lenkrad (Lenksäule mech. verstellbar), Leseleuchten im Fond, Modellpflege, Motor 2,1 Ltr. - 120 kW CDI KAT, Nebelscheinwerfer, Partikelfilter, PKW-Zulassung, Radstand 3200 mm, Reifen 205/65 R16C 103/101 T, Rückspiegel innen, Schiebetür Lade-/Fahrgastraum rechts, Servolenkung, Sitzausstattung: Schnellverriegelung für 2 Sitzreihen im Fond, Sitzbezug / Polsterung: Stoff Lima, Start/Stop-Anlage Motor, Steckdose (12V-Anschluß) im Lade-/Fahrgastraum, Tagfahrlicht, Warmluftkanal zum Lade-/Fahrgastraum, Wegfahrsperre, Wärmeschutzverglasung, Zentralverriegelung mit Fernbedienung

Sonderausstattung

Anzeige für Waschwasserstand, Armlehnen Fahrgastraum, Außentemperaturanzeige, Beifahrerairbag (doppel Airbag), BlueEfficiency-Paket, Breitband Lautsprecher vorn und hinten, Cockpit Standard, Dachbedieneinheit mit Lesespot Fahrer-/Beifahrerseite, Fahrassistenz-System: Anfahr-Assistent (Berganfahr-Assistent), Klimaanlage geregelt (Tempmatik), Klimaautomatik Fond (Tempmatik), Kraftstoff-Filter mit Wasserabscheider, Luftfilter: mit Wartungsanzeige, Metallic-Lackierung, PTC Heater, Radiovorbereitung, Raucher-Paket, Reserverad mit Wagenheber, Sicherheitsgurt-System mit Warnanlage (Fahrerseite), Sitze im Fahrerhaus: Doppelsitzbank Komfort, Beifahrerseite, Sitze im Fahrerhaus: Fahrersitz Komfort, Sitze im Lade-/FG-Raum: 1.Reihe, 3er-Sitzbank Komfort, Sitze im Lade-/FG-Raum: 2.Reihe, 3er-Sitzbank Komfort, Stoßfänger und Stoßleisten seitlich lackiert, Verglasung hinten abgedunkelt / Schwarzglas, Vlies-Batterie 95 Ah, Zuheizer

Zusatzausstattung

LM-Felgen 18 Zoll

Auftrag

Gemäß Auftrag vom 14.10.2025 durch den Auftraggeber soll das in den Fahrzeugdaten näher bezeichnete Fahrzeug zur Feststellung des Zeitwertes besichtigt und darüber eine schriftliche Dokumentation erstellt werden.

Zustandsbeschreibung

-- normal --

Der Allgemeinzustand des Fahrzeuges entspricht dem Alter sowie der Laufleistung und ist als normal zu beurteilen.

Technische Daten

Die Identität des gegenständlichen Fahrzeuges wurde anhand der vorhandenen Fahrgestellnummer [REDACTED] sowie durch die bereitgestellte Aktenlage durch den aufnehmenden SV überprüft.

Lackschichtdicke

Motorhaube	112 µm
Kotflügel, vorn rechts	121 µm
Tür, vorn rechts	100 µm
Tür, hinten rechts	102 µm
Seitenwand, hinten rechts	229 µm
Heckklappe	182 µm
Seitenwand, hinten links	2110 µm
Tür, vorn links	102 µm
Kotflügel, vorn links	106 µm
Dach	105 µm

Lackschichtdicke

Eine Überprüfung der Lackschichtdicke mittels Lackschichtdickenmessgerät, ergab eine feststellbare Nachlackierung am gegenständlichen Fahrzeug.

Sachverständige Hinweise

- optischer Zustand: Fahrzeug ungereinigt, nicht sauber
- Abweichendes Bestimmungsland (Italien)!
- !!! Tschechische Zulassung !!!
- Halteranzahl unbekannt
- 1x Fahrzeugschlüssel vorhanden
- Starterbatterie leer -> trotz Starthilfe -> Fhz. springt nicht an !!
- Motorlauf nicht prüfbar
- weitere Mängel / Schäden der Bildanlage entnehmen !!!

Zeitwert	EUR	5.500,00
-----------------	------------	-----------------

Der Zeitwert beträgt unter Berücksichtigung von Fahrzeugalter, Zustand, Laufleistung, Sonderausstattung und Zubehör, Besitzverhältnisse, sowie aller wertbildender Faktoren und der regionalen und saisonalen Marktlage bezogen auf den Bewertungstag, den 21.01.2026 ermittelt sich der Fahrzeugwert wie folgt:

5.500,00 EUR (*differenzbesteuert*)

Hinweis:

Der ausgewiesene Fahrzeugwert wurde sachverständigenseits unter Berücksichtigung der wertbeeinflussenden Faktoren wie Baujahr, Laufleistung, Besitzverhältnisse, Allgemeinzustand, Sonderausstattung, technischer Zuverlässigkeit, Angabe über werterhaltende bzw. werterhöhende Aufwendungen, möglicher Unfalleinwirkungen und unter Maßgabe der örtlichen Marktlage und Marktgängigkeit ermittelt. Die Bewertung erfolgte in Anlehnung an das DAT Prüf- und Schätzverfahren. Der am Fahrzeug vorhandene Gebrauchsspuren wurde bei der Ermittlung des Zeitwertes berücksichtigt und in Abzug gebracht.

Gutachtenfertigstellung

Dieses Fahrzeugbewertung wurde unparteiisch und nach bestem Wissen und Gewissen erstellt.

Die Besichtigung konnte nur nach der äußeren Inaugenscheinnahme erfolgen. Daher verbleibt ein Risiko auf evtl. versteckte Mängel, die erst nach entsprechender umfangreicher Demontage diverser Bauteile erkennbar, dann genauer zu beurteilen wäre. Die Begutachtung erfolgt ohne Zuhilfenahme von weiteren technischen Einrichtungen, wie z.B. Hebebühne, Grube und Prüfständen. Der Sachverständige versichert, dass das Fahrzeug nach bestem Wissen und Gewissen im Rahmen des Möglichen durchgeführt wurde. Weitere Schäden können angesichts des Alters und der Laufleistung an dem Fahrzeug nicht ausgeschlossen werden.

Rückfragen an den unterzeichnenden Sachverständigen.

Dieses Gutachten umfasst 44 Seiten inkl. 71 Fotos.

- Anlagen: DAT-Gebrauchtfahrzeugbewertung, wenn vorhanden Protokoll der VIN-Abfrage

Der Sachverständige

Dresden, 22.01.2026





Bild: 1 Diagonalansicht vorn rechts



Bild: 2 Diagonalansicht hinten links



Bild: 3 Diagonalansicht vorn links



Bild: 4 Diagonalansicht hinten rechts



Bild: 5 Frontansicht



Bild: 6 Heckansicht



Bild: 7 Ansicht Fahrzeugdach



Bild: 8 Detailansicht Fahrzeugdach, Lackaufbau partiell abgelöst.



Bild: 9 Ansicht Antriebsaggregat



Bild: 10 Ausweisung Lackschichtdickenmessung vorgenommen, Messwerte dem beiliegenden Protokoll entnehmen.



Bild: 11 Ansicht Rad/Reifenkombination hinten rechts



Bild: 12 Ansicht Rad/Reifenkombination vorn rechts



Bild: 13 LM-Felge vorn rechts beschädigt.



Bild: 14 Detailansicht in geänderter Perspektive.



Bild: 15 Ansicht Rad/Reifenkombination vorn links



Bild: 16 Detailansicht in genäherter Perspektive.



Bild: 17 LM-Felge vorn links partiell im Grundmaterial abgetragen.



Bild: 18 Ansicht Rad/Reifenkombination hinten links



Bild: 19 LM-Felge hinten links im Material abgetragen.



Bild: 20 Detailansicht Bremsanlage Hinterachse links.



Bild: 21 Ansicht Türverkleidung vorn links



Bild: 22 Innenraum, vorn links



Bild: 23 Einzelansicht Fahrersitz



Bild: 24 Einzelansicht Fahrersitz



Bild: 25 Ausweisung vorhandene Fahrzeugschlüssel (1x)



Bild: 26 Ausweisung Fahrzeugidentnummer



Bild: 27 Ausweisung der abgelesenen Gesamtlauflistung zum Zeitpunkt der Besichtigung.



Bild: 28 Übersichtsaufnahme Innenraum



Bild: 29 Detailansicht 3er Sitzbank 1. Reihe



Bild: 30 Detailansicht Fondbereich.



Bild: 31 Detailansicht Fondbereich



Bild: 32 Detailansicht Trittstufe Fondbereich.



Bild: 33 Rückenlehne Beifahrersitz markiert / belastet.



Bild: 34 Ansicht Rückbank Fondbereich



Bild: 35 Detailansicht Fondbereich 2. Sitzreihe



Bild: 36 Innenraum, vorn rechts



Bild: 37 Übersichtsaufnahme Innenraum vorn



Bild: 38 Einzelansicht Innenhimmel vorn.



Bild: 39 Ausweisung Ersatzrad



Bild: 40 Ansicht Hinterachse links



Bild: 41 Detailansicht Hinterachse



Bild: 42 Einzelansicht Heckabschlußsträger



Bild: 43 Ansicht Endschalldämpfer



Bild: 44 Ansicht Vorderachse rechts



Bild: 45 Unterbodenabdeckung deformiert



Bild: 46 Detailansicht Unterboden, Ansicht von rechts.



Bild: 47 Ansicht Vorderachse rechts



Bild: 48 Ansicht Vorderachse links



Bild: 49 Einstiegsschweller links in Höhe Fahrertür sichtbar gestaucht.



Bild: 50 Einzeldarstellung, Fahrzeug außen stark verschmutzt.



Bild: 51 Seitenwand links deformiert mit Lackschaden.



Bild: 52 Seitenwand links im Endbereich, gestaucht.



Bild: 53 Unfallinstandsetzung Seitenwand links erfolgt.



Bild: 54 Ansicht wie vor in geänderter Perspektive, der Lackaufbau ist beschädigt.



Bild: 55 Ansicht Schiebetür rechts



Bild: 56 ... diese ist unterhalb der Zierleiste deformiert.



Bild: 57 Weiterführend ist der Lackaufbau der Schiebetürunterhalb der Zierleiste im Übergang zum Kniestück abgetragen.



Bild: 58 Ansicht Beifahrertür, diese ist mehrfach punktuell gestaucht.



Bild: 59 Ansicht Heckklappe, ...



Bild: 60 ... diese ist im unteren Segment deformiert.



Bild: 61 Weiterführend ist die Heckverkleidung partiell gestaucht.



Bild: 62 Rückleuchte rechts, Riss vorhanden.



Bild: 63 Karosserie außen erheblich verschmutzt, Dachhoilm rechts punktuell gestaucht.



Bild: 64 Seitenwand rechts instandgesetzt, Konturverlauf ist nicht mehr original.



Bild: 65 Ansicht wie vor mit Ausweisung ermittelte Lackschichtdicke.




Bild: 66 Ausweisung vorhandene Bordliteratur




Bild: 67




Bild: 68 Service Nachweis




Bild: 69 Service Nachweis




Bild: 70 Verbautes CD-Radio



Bild: 71 Zulassungsbescheinigung Tschechien


VIN - Abfrageprotokoll

Fzg-Ident-Nr.:		Datum: 21.01.2026
Hersteller	Mercedes-Benz	
Haupttyp	Vito Kombi (639)(09.2010->)	
Untertyp	116 CDI lang (639.703)	
Herstellercode:	639703	
Motorkennung:		
Getriebekennung:		
SilverDAT identifyCODE ®:	025700821250001	
Bauzeit:	22.09.2010 (4897)	
Motorvariante:	Motor 2,1 Ltr. - 120 kW CDI KAT	
Connected Car Funktionen:		

Ausstattung:

Bezeichnung	M-Code (Hersteller)	AV-Code (DAT)
3er-Sitzbank Komfort 1.Reihe, äußerer Sitz klappb.	US4	34003
3er-Sitzbank Komfort 2.Reihe, äußerer Sitz klappb.	US5	34302
6-Gang-Schaltgetriebe ECO Gear 360	GD8	75211
AUSSENTEMPÉRATURANZEIGE	J65	25702
Achsübersetzung i = 3,455	AC1	
Adaptives Bremslicht	LE1	18899
Armlehnen für Bestuhlung im Fahrgastraum	U73	33409
Ausstellfenster Fahrgastraum hinten mech.	W49	23305
Außenspiegel heizbar und elektrisch verstellbar	F68	15201
Batteriemanagement	E33	
Beifahrer-Doppelsitzbank, Komfort	SH4	32107
Beifahrer-Doppelsitzbank, Komfort	SH4	33103
Bereifung 205/65 R16	RG1	67209
Berganfahrhilfe	E07	70100
Berganfahrhilfe	E07	70508
BlueEFFICIENCY	MZ0	1885
Breitbandlautsprecher vorn und hinten	EL7	24702
Cockpit Standard	JC1	26105
Colorverglasung im Fond, Schwarzglas	W70	22100
Colorverglasung im Fond, Schwarzglas	W70	23907
Dachbedieneinheit mit 2 Lesespots	LD0	39407
Dachverkleidung	V36	28100
Dachverkleidung	V36	28103
Doppelairbag für Beifahrer Zweisitzer	SA7	26902
ECO Lenkhelfpumpe	CL9	69827

ECO Start-Stopp-Funktion	MJ7	79801
Elektronisches Stabilitätsprogramm (ESP)	BB3	70308
Emissionsklasse Euro 5 N1 GR.III/N2	MA5	77225
Export-Code	IL2	
Fenster in Heckklappe mit Wisch- und Waschanlage	W78	23908
Fenster v. rechts, fest in Seitenwand/Schiebetür	W17	23401
Fenster vorn links, fest in Seitenwand/Schiebetür	W16	23400
Generator 14 V / 180 A	M49	74308
Gewichtsvariante 3.050 kg	XA6	5180
Gewichtsvariante 3.050 kg	XA6	6001
Gurtwarneinrichtung für Fahrersitz	J58	37107
Haltegriff im Fond	VH1	27908
Heckklappe	W65	36006
Heckklappe	W65	36101
ITALIEN	543L	
Innenraumleuchte(n) im Fond	LD9	37709
Innenspiegel	F61	39605
Innenverkleidung gehobene Ausführung	V23	27205
KOMBIWAGEN	FKB	8608
KUNDENDIENSTMASSNAHME DIESEL STEUERCODE 4	OD4	
Kindersicherung an Türen im Fahrgastraum	T70	36604
Klimaanlage halbautom. geregelt, TEMPMATIC im Fond	HZ7	28803
Klimazone 3 (warm)	HI3	
Kombi	ZK5	8608
Komfort-Fahrersitz	SB1	32100
Komfort-Öffnung u.Schließung mit IR-Fernbedienung	FZ8	35100
Komfort-Öffnung u.Schließung mit IR-Fernbedienung	FZ8	35404
Komfortfahrwerk	CF7	42105
Kraftstofffilter mit Wasserabscheider	KL5	77606
Kraftstoffpumpe, elektrisch, geregelt	KP1	
Kundendienstmassnahme Diesel Steuercode 1	OA3	
Kunststoffboden TPO im Fahrgastraum	V41	27709
LACKFARBE BRILLANTSILBER METALLIC MB 9744	9744	11000
LINKS-LENKUNG	L	
Leichtmetallräder 6,5 J x 16	RL5	45307
Leichtmetallräder 6,5 J x 16	RL5	45321
Leichtmetallräder 6,5 J x 16	RL5	45324
Leichtmetallräder 6,5 J x 16	RL5	45328
Model: 116KB/ L 4X2 3200		
Modellgeneration 1	XZ1	
Modellpflege	XM0	250
Modellpflege	XM0	10309
Motor OM 651 DE 22 LA 120 kW (163 PS) 3800/min	MG3	87920
Partikelfilter	KA1	77005

Pollenfilter	HF2	29200
Radiovorrüstung	ER0	24405
Radstand 3200 mm, Überhang lang	IN2	48000
Raucher-Paket	V85	4408
Region EU/ EFTA	IL4	
Reifen, rollwiderstandsoptimiert	RR0	
Reifenfabrikat Continental (10)	RF1	
Reserverad mit Wagenheber	RR6	68600
Reserverad mit Wagenheber	RR6	68609
Schaltpunktanzeige	JG0	
Schilder / Druckschriften italienisch	X46	
Seitenwandvollverkleidung	VA6	
Sitzbef. Fond m.Schnellverriegelung 2 Sitzreihen	UR3	34609
Steckdose 12 V Fahrgastraum	ES1	39007
Stoff Lima schwarz	VH5	30513
Stoßfänger/-leisten in Wagenfarbe lackiert	CM5	21608
Tagfahrlicht, automatisch	L04	18604
Vertriebskennzeichen 0	ZC5	
Vito Standard	IG2	
Vliesbatterie 12 V 92 Ah	ED4	73020
Vliesbatterie 12 V 92 Ah	ED4	73022
WS-IC: 0		
Warmluftkanal zum Fahrgastraum	H00	29403
Warnlampe für Wischwasserfüllstand	JA1	25901
Wartungsanzeiger für Trockenluftfilter	J64	78509
Wärmedämmendes Glas rundum	H20	22300
Zuheizer elektrisch	HZ0	29408
Zuheizer elektrisch	HZ0	29410
Zulassung als PKW	Z42	205
abschließbares Handschuhfach	F66	28002
halbautomatisch geregelt Klimaanlage TEMPMATIC	HH9	28808
	C639	
	VIN10:1	
	VIN11:3	
	WHC:WDF	
	aDesig:711680	
	eDesig:651940	
		
	#	36101
		70406
	COUNTRY:IT	99998

Farben:

Bezeichnung	Farbcode ID	Farbcode	Lackart ID
brillantsilber metallic	A1	9744	

Gebrauchtfahrzeug-Bewertung

Fahrzeugdaten

Hersteller	Mercedes-Benz		
Modell	Vito Kombi (639)(09.2010->), 116 CDI lang,		
Amtl. Kennzeichen		Besichtigungsdatum	27.11.2025
Vorgangsname		Farbe	brillantsilber metallic
Anzahl Halter	Unbekannt	DAT Europa-Code®	02 570 082 125 0001 DE001 4897
Erstzulassung / HU	28.03.2011 /	KBA-Schlüssel	1313/BPT
Laufleistung (abgelesen)	154.192 km	Karosserie/Aufbau	Kombi
VIN		Antriebsart	Heckantrieb
Leistung	120 kW / 163 PS	Zul. Gesamtgewicht	3050 kg
Hubraum	2143 ccm	Schadstoffklasse EU	Euro 5
Motorart	Diesel	Laderaum L/B/H	- / - / - mm
Getriebe	Getriebe 6-Gang - TSG (Eco Gear)	Unfallschaden	Unfallschaden (repariert)
Radstand	3200 mm	Zustand	normal
Sitzplätze / Türen	2 / 4		

Ausstattungen

Siehe S.2

Bereifung

Siehe Anhang Bereifung

Bewertung

Auf Basis einer Marktrecherche des Sachverständigen und unter Berücksichtigung der mitbewerteten Ausstattungen sowie der angegebenen wertbeeinflussenden Faktoren ermittelt sich der			
Zeitwert		5.500,00 EUR	
Dieses Fahrzeug wird überwiegend differenzbesteuert gemäß §25a UStG angeboten.			
Besteuerungsart: Differenzbesteuerung			
Wertfeststellung am	21.01.2026	zum	21.01.2026
		Datenstand	01/2026

Bezeichnung
Amtl. Kennzeichen
Fahrzeug-Ident.Nr

Besichtigungsdatum
DAT Europa-Code®
KBA-Schlüssel

27.11.2025
02 570 082 125 0001 DE001 4897
1313/BPT

Ausstattungen

Serienausstattung

- > Adaptives Bremslicht
- > Airbag Fahrerseite
- > Anti-Blockier-System (ABS)
- > Antriebsart: Heckantrieb
- > Außenspiegel asphärisch, beide
- > Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- > Befestigungsschienen für Dachträger
- > Bodenbelag: Fahrgastraum TPO
- > Bremsassistent
- > Dachverkleidung
- > ECO Lenkhilfpumpe
- > Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- > Fenster für hintere Türen / Heckklappe mit Wisch-/Waschanlage
- > Fenster im Lade-/FG-Raum: - ausstellbar, hinten links/rechts
- > Fenster im Lade-/FG-Raum: - feststehend, vorn links
- > Fenster im Lade-/FG-Raum: - feststehend, vorn rechts
- > Fensterheber elektr. mit Komfortschließung
- > Fensterheber elektrisch 2-fach
- > Frontscheibe mit Scheibenantenne
- > Generator 180 A
- > Getriebe 6-Gang - TSG (Eco Gear)
- > Handschuhfach abschließbar
- > Heckklappe
- > Innenraumfilter: Pollenfilter
- > Innenverkleidung gehobene Ausführung
- > Karosserie/Aufbau: Kombi Standard
- > Karosserie/Aufbau: lang
- > Kindersicherung
- > Komfort-Fahrwerk
- > Lenkrad (Lenksäule mech. verstellbar)
- > Leseleuchten im Fond
- > Modellpflege
- > Motor 2,1 Ltr. - 120 kW CDI KAT
- > Nebelscheinwerfer
- > Partikelfilter
- > PKW-Zulassung
- > Radstand 3200 mm
- > Reifen 205/65 R16C 103/101 T
- > Rückspiegel innen
- > Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 5
- > Schiebetür Lade-/Fahrgastraum rechts
- > Servolenkung
- > Sitzausstattung: Schnellverriegelung für 2 Sitzreihen im Fond
- > Sitzbezug / Polsterung: Stoff Lima
- > Stahlfelgen 6,5x16
- > Start/Stop-Anlage Motor
- > Steckdose (12V-Anschluß) im Lade-/Fahrgastraum
- > Tagfahrlicht

- > Warmluftkanal zum Lade-/Fahrgastraum
- > Wegfahrsperre
- > Wärmeschutzverglasung
- > Zentralverriegelung mit Fernbedienung

Sonderausstattung

- > Beifahrerairbag (doppel Airbag)
- > Breitband Lautsprecher vorn und hinten
- > Dachbedieneinheit mit Lesespot Fahrer-/Beifahrerseite
- > Fahrassistenz-System: Anfahr-Assistent (Berganfahr-Assistent)
- > Klimaanlage geregelt (Tempmatik)
 - Außentemperaturanzeige
- > Klimaautomatik Fond (Tempmatik)
 - Batterie 100 Ah
- > Kraftstoff-Filter mit Wasserabscheider
- > Luftfilter: mit Wartungsanzeige
- > Metallic-Lackierung
- > Radiovorbereitung
- > Raucher-Paket
- > Reserverad mit Wagenheber
- > Sicherheitsgurt-System mit Warnanlage (Fahrerseite)
- > Sitze im Fahrerhaus: Doppelsitzbank Komfort, Beifahrerseite
- > Sitze im Fahrerhaus: Fahrersitz Komfort
- > Sitze im Lade-/FG-Raum: 1.Reihe, 3er-Sitzbank Komfort
 - Auflastung auf 3,05 t, Armlehnen Fahrgastraum
- > Sitze im Lade-/FG-Raum: 2.Reihe, 3er-Sitzbank Komfort
 - Auflastung auf 3,05 t
- > Stoßfänger und Stoßleisten seitlich lackiert
- > Verglasung hinten abgedunkelt / Schwarzglas
- > Vlies-Batterie 95 Ah
- > Zuheizer

Zusatzausstattung

- > LM-Felgen 18 Zoll

durchgeführt von: |



Bezeichnung		Besichtigungsdatum	27.11.2025
Amtl. Kennzeichen		DAT Europa-Code®	02 570 082 125 0001 DE001 4897
Fahrzeug-Ident.Nr		KBA-Schlüssel	1313/BPT

Bereifung

Montierte Reifen							
Reifen Achse 1	Bridgestone	245/45R18	96 W	Zust. Achse 1/Sich.-Kz.	5,5 /	6,8	mm /--
Reifen Achse 2	Apollo	245/45R18	100 Y	Zust. Achse 2/Sich.-Kz.	6,4 /	6,7	mm /--