



schmalfuß

kfz sachverständigenbüro

Fahrzeugbewertung

05393WF24

vom 21.05.2024



Skoda

Octavia Lim. (5E3)(01.2013->) / Style

TMBAJ7NE9H0147976



schmalfuß

kfz sachverständigenbüro

Kfz-Sachverständigenbüro Schmalfuß, Burgkstraße 1, 01159 Dresden

Staatsanwaltschaft Dresden
Abteilung I C
Lothringer Str. 1
01069 Dresden

Dresden, den 21.05.2024

Gutachten

05393WF24

Bei Rückfragen bitte immer angeben.

Betrifft	Fahrzeugbewertung
Auftrag vom / durch	18.03.2024 / Auftraggeber
Besichtigungsdatum	18.04.2024 10:00 Uhr
Besichtigungsort	Verwahrstelle Staatsanwaltschaft Dresden 01239 Dresden
Besichtigt durch	Falk Schmalfuß
Anwesend	Vertretungsperson von Auftraggeber

Zusammenfassung des Gutachtens:

Zeitwert (steuerneutral) EUR 3.950,00

Technische Daten und Fahrzeugbeschreibung:

Fahrzeugart	Pkw, SUV, Kleintransporter
Aufbauart	Lim. Schrägheck
Fabrikat	Skoda
Typ / Untertyp	Octavia Lim. (5E3)(01.2013->) / Style
KBA-Nummer	8004/ANG
Fahrzeug-Ident-Nummer	TMBAJ7NE9H0147976
	identifiziert anhand Original Zulassungskarte Tschechien
Erste Zulassung	20.01.2017
Hubraum / Leistung	1.968 cm ³ / 110 kW
Motor	Motor 2,0 Ltr. - 110 kW TDI
Motorart / Zylinder / Motorbauart	Diesel / 4 / Reihenmotor
Abgascode	Euro 6
Getriebe / Anzahl der Gänge	Manuell / 6
Türen / Sitze	5 / 5
Leer- / zul. Gesamtgewicht / Nutzlast	1.332 / 1.882 / 625 kg
Länge / Breite / Höhe	4.659 / 1.814 / 1.460 mm
Anzahl Achsen / davon angetrieben	2 / 1
Antriebsart	Frontantrieb
Anzahl Vorbesitzer	unbekannt
nächste HU	03/2023
Laufleistung abgelesen	229.352 km
Farbe	Candy-Weiss
Lackart	uni (2-Schicht)
Lackzustand	normale Gebrauchsspuren
Allgemeinzustand	ausreichend
Verkehrssicherheit	keine Angabe
Karosseriezustand	ausreichend
Zustand des Innenraumes	normale Gebrauchsspuren
Besichtigungszustand	unveränderter Zustand, unzerlegt, nicht repariert, nicht fahrbereit
Besichtigungsbedingungen	allgemein ausreichend, es stand keine Hebebühne / Hubmittel zur Verfügung
Reparierte Vorschäden	- Schweller rechts + Fondtür rechts + Seitenwand instandgesetzt + lackiert (nicht fachgerecht), keine weiteren feststellbar
Nichtreparierte Vorschäden	Gebrauchsschäden / Gebrauchsspuren
Bemerkung	Lackschichtdickenmessung durchgeführt - Nachlackierung feststellbar: Fondtür rechts + Seitenwand rechts

montierte Bereifung

Achse	Hersteller	Dimension / Bezeichnung
1	Continental	205/55 R16 91V EcoContact 5
2	Barum	205/55 R16 91V Bravuris 5 HM
Reifenzustand		verkehrssicher

Profiltiefe in mm

links	rechts
6	7
6,5	6

Serienausstattung

KFZ-Sachverständigenbüro Schmalfuß

Burgkstraße 1 in 01159 Dresden, Tel.: 0351-32340008 Fax: 0351-32340047

3-Punkt-Sicherheitsgurte hinten, Abbiegelicht, Ablagefach mit Cargo-Organizer (Gepäck-/Laderaum), Airbag Beifahrerseite abschaltbar, Airbag Fahrer-/Beifahrerseite, Anti-Blockier-System (ABS), Antriebs-Schlupfregelung (ASR), Antriebsart: Frontantrieb, Audiosystem Bolero (Radio/CD Bluetooth-/USB-Schnittstelle, MP3-fähig), Ausstattungs-Paket: Green tec, Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide, Außenspiegel Wagenfarbe, Blinkleuchte in Außenspiegel integriert, Bordcomputer, Bremsassistent, Bremsbeläge mit Verschleissanzeige, Bremsenergieerückgewinnung, Bremsscheiben hinten (253 mm x 10 mm), Brillenfach, Dachantenne, Durchladeeinrichtung (Mittelarmlehne hinten), Einparkhilfe hinten, Elektron. Differentialsperre (EDS), Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP), Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent (Hill-Holder), Fahrassistenz-System: Einschaltautomatik für Fahrlicht (Fahrlichtassistent), Fensterheber elektrisch hinten, Fensterheber elektrisch vorn, Fernbedienung für Zentralverriegelung, Freisprechanlage Telefon mit Bluetooth, Frontscheibe getönt, Fußraumbeleuchtung vorn und hinten, Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat), Getriebe 6-Gang, Getränkehalter vorn, Gurtstraffer, Gurtstraffer hinten, Handschuhfach mit Kühlfunktion, Innenraumfilter: Staub- und Pollenfilter mit Aktivkohlefilter, Innenspiegel mit Abblendautomatik, Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz, Karosserie: 4-türig, Klimaanlage Climatronic 2-Zonen, Knieairbag Fahrerseite, Kopf-Airbag-System, Kopfstützen hinten, Kopfstützen vorn, Lendenwirbelstütze Sitz vorn links, Lendenwirbelstütze Sitz vorn rechts, Lenkrad (Leder - 4-Speichen), Lenksäule (Lenkrad) verstellbar (vertikal / axial), Leseleuchte, Lichtassistent (Coming Home, Leaving Home), Line-In-Audioanschluss in Mittelkonsole, LM-Felgen, Longlife-Service, Maxi-DOT Display, Mittelarmlehne hinten, Mittelarmlehne vorn, Mittelkonsole, Motor-Schleppmoment-Regulator (MSR), Multifunktionsanzeige, Nebelscheinwerfer, Radiovorbereitung, 8 Lautsprecher, Reifendruck-Kontrollsystem, Rußpartikelfilter, Rücksitzbank klappbar 1/3-2/3, Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6, Scheibenwaschdüsen heizbar, Scheibenwischer mit Regensensor, Schublade / Ablagefach unter Sitz vorn rechts, Seitenairbag vorn, Servolenkung, Servolenkung elektronisch (Servotronic), Sicherheitsgurte vorn höhenverstellbar, Sitz vorn links höhenverstellbar, Sitz vorn rechts höhenverstellbar, Sitzbezug / Polsterung: Stoff / Leder, Sitzheizung vorn, Sonnenblende links mit Spiegel, Sonnenblende rechts mit Spiegel, Start/Stop-Anlage, Steckdose (12V-Anschluß) in Mittelkonsole vorn, Tagfahrlicht abschaltbar, Türen mit Warnleuchte, Türentriegelung automatisch und Aktivierung Warnblinkanlage bei Aufprall, Türgriffe außen Wagenfarbe, Türscheiben, Seiten- und Heckscheibe getönt (3,15 mm), Verglasung getönt, Verzurrösen Koffer-/Laderaum, Warnanlage für Sicherheitsgurte, Fahrer-/Beifahrerseite, Wegfahrsperrung, Zentralverriegelung

Sonderausstattung

Ablage-Paket, Batterie 68 Ah, Bremsscheiben vorn (288 mm x 25 mm), Generator 140 A, Heckleuchten LED, Leuchtweitenregelung, Motor 2,0 Ltr. - 110 kW TDI DPF KAT (CRMB), Reifen 205/55 R16 ..V, Reserverad als Notrad, Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6, Schließ-/Startsystem Kessy, Sonderlackierung Candy-weiss, Steckdose (12V-Anschluß) im Koffer-/Laderaum, Textilfussmatten, Türscheiben, Seiten- und Heckscheibe getönt (3,85 mm), Wasserstandsanzeige SRA / SWA, Wendematte Gepäckraum, Zusatzheizer (PTC)

Auftrag

Gemäß Auftrag vom 18.03.2024 durch den Auftraggeber soll das in den Fahrzeugdaten näher bezeichnete Fahrzeug zur Feststellung des Zeitwertes besichtigt und darüber eine schriftliche Dokumentation erstellt werden.

Zustandsbeschreibung

-- ausreichend--

Der Allgemeinzustand des Fahrzeuges entspricht dem Alter sowie der Laufleistung und ist als ausreichend zu beurteilen.

Technische Daten

Die Zulassungsbescheinigung Teil I wurde bei Besichtigung vorgelegt, die Identität des gegenständlichen Fahrzeuges wurde anhand der vorhandenen Fahrgestellnummer TMBAJ7NE9H0147976 durch den aufnehmenden SV überprüft.

Lackschichtdicke

Motorhaube	118 µm
Kotflügel, vorn rechts	139 µm
Tür, vorn rechts	142 µm
Tür, hinten rechts	2590 µm
Seitenwand, hinten rechts	973 µm
Heckklappe	121 µm
Seitenwand, hinten links	120 µm
Tür, hinten links	117 µm
Tür, vorn links	122 µm
Kotflügel, vorn links	129 µm
Dach	128 µm

Sachverständige Hinweise

- optischer Zustand: Fahrzeug ungereinigt, nicht sauber
- !!! Tschechische Zulassung !!!
- Halteranzahl unbekannt
- 1x Fahrzeugschlüssel vorhanden
- Starterbatterie leer -> Starthilfe notwendig
- Fahrzeug springt nicht an - Fehler Schlüssel
- keine Probelauf sowie Probefahrt erfolgt.
- weitere Mängel / Schäden der Bildanlage entnehmen !!!

Zeitwert **EUR** **3.950,00**

Der Zeitwert beträgt unter Berücksichtigung von Fahrzeugalter, Zustand, Laufleistung, Sonderausstattung und Zubehör, Besitzverhältnisse, sowie aller wertbildender Faktoren und der regionalen und saisonalen Marktlage bezogen auf den Bewertungstag, den 18.04.2024 ermittelt sich der Fahrzeugwert wie folgt:

3.950,00 EUR (steuerneutral)

Hinweis:

Der ausgewiesene Fahrzeugwert wurde sachverständigenseits unter Berücksichtigung der wertbeeinflussenden Faktoren wie Baujahr, Laufleistung, Besitzverhältnisse, Allgemeinzustand, Sonderausstattung, technischer Zuverlässigkeit, Angabe über werterhaltende bzw. werterhöhende Aufwendungen, möglicher Unfalleinwirkungen und unter Maßgabe der örtlichen Marktlage und Marktgängigkeit ermittelt. Die Bewertung erfolgte in Anlehnung an das DAT Prüf- und Schätzverfahren. Der am Fahrzeug vorhandene Gebrauchsspuren wurde bei der Ermittlung des Zeitwertes berücksichtigt und in Abzug gebracht.

Gutachtenfertigungstellung

Diese Fahrzeugbewertung wurde unparteiisch und nach bestem Wissen und Gewissen erstellt.

Die Besichtigung konnte nur nach der äußeren Inaugenscheinnahme erfolgen. Daher verbleibt ein Risiko auf evtl. versteckte Mängel, die erst nach entsprechender umfangreicher Demontage diverser Bauteile erkennbar, dann genauer zu beurteilen wäre. Die Begutachtung erfolgt ohne Zuhilfenahme von weiteren technischen Einrichtungen, wie z.B. Hebebühne, Grube und Prüfständen. Es wurde keine in dem Rahmen mögliche Probefahrt mit dem Fahrzeug durchgeführt. Der Sachverständige versichert, dass das Fahrzeug nach bestem Wissen und Gewissen im Rahmen des Möglichen durchgeführt wurde. Weitere Schäden können angesichts des Alters und der Laufleistung an dem Fahrzeug nicht ausgeschlossen werden.

Rückfragen an den unterzeichnenden Sachverständigen.

Diese Fahrzeugbewertung umfasst 41 Seiten inkl. 65 Fotos.

- Anlagen: DAT-Gebrauchtfahrzeugbewertung, Protokoll VIN-Abfrage

Der Sachverständige

Dresden, 21.05.2024

Falk Schmalfuß
KFZ-Sachverständiger
Karosserie- u. Fahrzeugbaumeister

KFZ-Sachverständigenbüro Schmalfuß

Burgstraße 1 in 01159 Dresden, Tel.: 0351-32340008 Fax: 0351-32340047



Bild: 1 Diagonalansicht vorn links



Bild: 2 Diagonalansicht hinten rechts



Bild: 3 Diagonalansicht vorn rechts



Bild: 4 Diagonalansicht hinten links



Bild: 5 Frontansicht



Bild: 6 Heckansicht



Bild: 7 Seitenansicht von rechts



Bild: 8 Seitenansicht von links



Bild: 9 Ausweisung HU



Bild: 10 Ansicht Türverkleidung vorn links



Bild: 11 Innenraum, vorn links




Bild: 12 Ausweisung der abgelesenen Gesamtlauflistung zum Zeitpunkt der Besichtigung.




Bild: 13 Detailansicht Fahrersitz.



Bild: 14 Übersichtaufnahme Innenraum



Bild: 15 Innenraum, hinten links



Bild: 16 Detailansicht Rücksichtbank



Bild: 17 Ansicht Kofferraum



Bild: 18 Ausweisung Ersatzrad



Bild: 19 Ansicht Türverkleidung hinten rechts



Bild: 20 Innenraum, hinten rechts



Bild: 21 Detaillierte Darstellung Innenraum hinten.



Bild: 22 Ansicht Türverkleidung vorn rechts



Bild: 23 Innenraum, vorn rechts



Bild: 24 Detailansicht Innenraum vorn rechts



Bild: 25 Ausweisung Fahrzeugidentnummer




Bild: 26 Ausweisung Fahrzeugidentnummer



Bild: 27 Ansicht Antriebsaggregat




Bild: 28 Hinweisschild Motorraum - Ölwechsel.



Bild: 29 Einzeldarstellung Endschalldämpfer



Bild: 30 Ansicht Hinterachse rechts



Bild: 31 Ansicht Rad/Reifenkombination vorn links



Bild: 32 Ansicht Rad/Reifenkombination hinten links



Bild: 33 Ausweisung Schäden LM-Felgen hinten links.



Bild: 34 Ansicht Rad/Reifenkombination hinten rechts



Bild: 35 Ansicht Rad/Reifenkombination vorn rechts



Bild: 36 LM-Felge vorn rechts beschädigt.



Bild: 37 Ausweisung Lackschichtdickenmessung vorgenommen, Messwerte dem beiliegenden Protokoll entnehmen.



Bild: 38 Lackschichtdickenmessung der Baugruppe Fondtür rechts



Bild: 39 Lackschichtdickenmessung der Baugruppe Fondtür rechts



Bild: 40 Lackschichtdickenmessung der Baugruppe Radlaufbogen Seitenwand.



Bild: 41 Ansicht Frontverkleidung links, ...



Bild: 42 .. partiell ist das Grundmaterial abgetragen.



Bild: 43 Ansicht Fahrertür, diese ist mittig überstreckt deformiert.



Bild: 44 Ansicht wie vor in geänderter Perspektive.



Bild: 45 Radlaufbogen Seitenwand mehrfach punktuell gestaucht.




Bild: 46 Deformation Seitenwand links im Übergang zum Dachholm.



Bild: 47 Einzelansicht Heckklappe, punktuelle Eindellung vorhanden.



Bild: 48 Lackaufbau Seitenwand rechts beschädigt.



Bild: 49 Lackaufbau Heckverkleidung markiert.



Bild: 50 Materialeinzug Seitenwand rechts



Bild: 51 Ausweisung Instandsetzungsarbeiten Seitenschweller rechts.



Bild: 52 Ansicht wie vor in geänderter Perspektive.



Bild: 53 Ansicht wie vor in geänderter Perspektive, Dichtstopfen fehlen.



Bild: 54 Ansicht Einstiegsschweller rechts von oben, bauchig Verwerfung ist vorhanden.



Bild: 55 Übersichtsaufnahme Seitenschweller rechts mit einer nicht fachgerechten Unfallinstandsetzung.



Bild: 56 ... diese ist partiell im Grundmaterial gebrochen.



Bild: 57 Ansicht Frontverkleidung vorn rechts, ...



Bild: 58 Fortführend ist der Lackaufbau im unteren Segment abgetragen.



Bild: 59 Ansicht Frontverkleidung von unten, Gebrauchsschäden sind vorhanden.



Bild: 60 Punktuelle Lackabtragung im Bereich Dachaußenhaut im Übergang zur Windschutzscheibe.



Bild: 61 Ausweisung Zulassungsbescheinigung Teil I (Tschechien) !



Bild: 62 Ausweisung Zulassungsbescheinigung Teil I (Tschechien) !



Bild: 63 1x Fahrzeugschlüssel vorhanden, nicht angelernt !! Kein starten möglich - Fehlerhinweis Display.



Bild: 64 Hinweis im FIS-Display



Bild: 65 Übersetzung FIS-Display

Gebrauchtfahrzeug-Bewertung

Fahrzeugdaten

Hersteller	Skoda		
Modell	Octavia Lim. (5E3)(01.2013->), 2.0 TDI DPF, Style Green tec, 2015 - 2017		
Amtl. Kennzeichen		Besichtigungsdatum	18.04.2024
Vorgangsname	05393WF24	Farbe	Candy-Weiss
Anzahl Halter	Unbekannt	DAT Europa-Code®	01 800 070 014 0004 DE006 5645
Erstzulassung / HU	20.01.2017 / 03.2023	KBA-Schlüssel	8004/ANG
Laufleistung (abgelesen)	229.352 km	Aufbau	Lim. Schrägheck
VIN	TMBAJ7NE9H0147976	Sitzplätze / Türen	5 / 5
Leistung	110 kW / 150 PS	Schadstoffklasse EU	Euro 6
Hubraum	1968 ccm	Zustand	ausreichend
Motorart	Diesel	Unfallschaden	Unfallschaden (repariert)
Getriebe	Getriebe 6-Gang		

Ausstattungen

Siehe S.2

Bereifung

Montierte Reifen							
Reifen Achse 1	Continental	205/55R16	91	V	Zust. Achse 1/Sich.-Kz.	6,0 /	7,0 mm /--
Reifen Achse 2	Barum	205/55R16	91	V	Zust. Achse 2/Sich.-Kz.	6,5 /	6,0 mm /--

Bewertung

Auf Basis einer Marktrecherche des Sachverständigen und unter Berücksichtigung der mitbewerteten Ausstattungen sowie der angegebenen wertbeeinflussenden Faktoren ermittelt sich der

Zeitwert

3.950,00 EUR

Dieses Fahrzeug wird überwiegend differenzbesteuert gemäß §25a UStG angeboten.

Besteuerungsart: Differenzbesteuerung

Wertfeststellung am 21.05.2024 zum 18.04.2024

Datenstand

05/2024



Bezeichnung **05393WF24**
Amtl. Kennzeichen
Fahrzeug-Ident.Nr **TMBAJ7NE9H0147976**

Besichtigungsdatum **18.04.2024**
DAT Europa-Code® **01 800 070 014 0004 DE006 5645**
KBA-Schlüssel **8004/ANG**

Ausstattungen

Serienausstattung

- > 3-Punkt-Sicherheitsgurte hinten
 - Gurtstraffer hinten
- > Abbiegelicht
 - Nebelscheinwerfer
- > Ablagefach mit Cargo-Organizer (Gepäck-/Laderaum)
- > Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- > Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- > Anti-Blockier-System (ABS)
- > Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- > Antriebsart: Frontantrieb
- > Audiosystem Bolero (Radio/CD Bluetooth-/USB-Schnittstelle, MP3-fähig)
 - Radiovorbereitung, 8 Lautsprecher
- > Ausstattungs-Paket: Green tec
 - Bremsenergieerückgewinnung, Start/Stop-Anlage
- > Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
 - Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- > Außenspiegel Wagenfarbe
- > Bordcomputer
- > Bremsassistent
- > Brillenfach
- > Dachantenne
- > Durchladeeinrichtung (Mittelarmlehne hinten)
- > Einparkhilfe hinten
- > Elektron. Differentialsperre (EDS)
- > Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- > Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent (Hill-Holder)
- > Fahrassistenz-System: Einschaltautomatik für Fahrlicht (Fahrlichtassistent)
 - Lichtassistent (Coming Home, Leaving Home)
- > Fensterheber elektrisch hinten
- > Fensterheber elektrisch vorn
- > Freisprechanlage Telefon mit Bluetooth
- > Frontscheibe getönt
- > Fußraumbelichtung vorn und hinten
- > Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- > Getriebe 6-Gang
- > Getränkehalter vorn
- > Innenspiegel mit Abblendautomatik
- > Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- > Karosserie: 4-türig
- > Klimaanlage Climatronic 2-Zonen
 - Innenraumfilter: Staub- und Pollenfilter mit Aktivkohlefilter, Handschuhfach mit Kühlfunktion
- > Knieairbag Fahrerseite
- > Kopf-Airbag-System
- > Kopfstützen hinten
- > Kopfstützen vorn
- > Lenkrad (Leder - 4-Speichen)
- > Lenksäule (Lenkrad) verstellbar (vertikal / axial)
- > Leseleuchte
- > Line-In-Audioanschluss in Mittelkonsole
- > LM-Felgen 6,5x16 (Velorum)

- > Mittelarmlehne hinten
- > Mittelarmlehne vorn
- > Mittelkonsole
- > Motor 2,0 Ltr. - 110 kW TDI
- > Motor-Schleppmoment-Regulator (MSR)
- > Multifunktionsanzeige
 - Maxi-DOT Display
- > Reifendruck-Kontrollsystem
- > Rußpartikelfilter
- > Rücksitzbank klappbar 1/3-2/3
- > Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6
- > Scheibenwaschdüsen heizbar
- > Scheibenwischer mit Regensensor
- > Schublade / Ablagefach unter Sitz vorn rechts
- > Seitenairbag vorn
- > Servolenkung
- > Servolenkung elektronisch (Servotronic)
- > Sicherheitsgurte vorn höhenverstellbar
 - Gurtstraffer
- > Sitz vorn links höhenverstellbar
- > Sitz vorn rechts höhenverstellbar
 - Lendenwirbelstütze Sitz vorn links, Lendenwirbelstütze Sitz vorn rechts
- > Sitzbezug / Polsterung: Stoff / Leder
- > Sitzheizung vorn
- > Sonnenblende links mit Spiegel
- > Sonnenblende rechts mit Spiegel
- > Steckdose (12V-Anschluß) in Mittelkonsole vorn
- > Tagfahrlicht abschaltbar
- > Türen mit Warnleuchte
- > Türentriegelung automatisch und Aktivierung
 - Warnblinkanlage bei Aufprall
- > Türgriffe außen Wagenfarbe
- > Türscheiben, Seiten- und Heckscheibe getönt (3,15 mm)
- > Verglasung getönt
- > Verzurrösen Koffer-/Laderaum
- > Warnanlage für Sicherheitsgurte, Fahrer-/Beifahrerseite
- > Wegfahrsperrung
- > Zentralverriegelung
 - Fernbedienung für Zentralverriegelung

Sonderausstattung

- > Ablage-Paket
 - Wendematte Gepäckraum
- > Reserverad als Notrad
- > Schließ-/Startsystem Kessy



Bezeichnung	05393WF24	Besichtigungsdatum	18.04.2024
Amtl. Kennzeichen		DAT Europa-Code®	01 800 070 014 0004 DE006 5645
Fahrzeug-Ident.Nr	TMBAJ7NE9H0147976	KBA-Schlüssel	8004/ANG

Bemerkungen

Der ausgewiesene Fahrzeugwert wurde sachverständigenseits unter Berücksichtigung der wertbeeinflussenden Faktoren wie Baujahr, Laufleistung, Besitzverhältnisse, Allgemeinzustand, Sonderausstattung, technischer Zuverlässigkeit, Angabe über werterhaltende bzw. werterhöhende Aufwendungen, möglicher Unfalleinwirkungen und unter Maßgabe der örtlichen Marktlage und Marktgängigkeit ermittelt. Die Bewertung erfolgte in Anlehnung an das DAT Prüf- und Schätzverfahren.



VIN - Abfrageprotokoll

Fzg-Ident-Nr.:	TMBAJ7NE9H0147976	Datum: 21.05.2024
Hersteller	Skoda	
Haupttyp	Octavia Lim. (5E3)(01.2013->)	
Untertyp	Style	
Herstellercode:	5E3485	
Motorkennung:	CRMB	
Getriebekennung:	PGT	
SilverDAT identifyCODE ®:	018000700140004	
Bauzeit:	16.12.2016 (5645)	
Motorvariante:	Motor 2,0 Ltr. - 110 kW TDI	

Ausstattung:

Bezeichnung	M-Code (Hersteller)	AV-Code (DAT)
"CRUISE CONTROL" Geschwindigkeitsregelanlage	8T2	26708
"MAXI DOT"	9S5	25203
12 Volt-Steckdose im Kofferraum	7B2	39007
2 Leseleuchten vorn	8S6	37702
3 Speichen Multifunktionslederlenkrad	2ZH	
3P.-Automatikgurte vorn	3QM	
4 Türen	0A2	10005
4 Zyl.Dieselmotor 2,0L Aggr. 04L.B	TS1	
4-Zyl.Turbodieselmotor 2,0 L/110 KW(4V) TDI CR ; GM ist :T37/T3Y/TS1/T4P/T98/ TR1/T0P/T0N/T13/T29/TM4/TD1/TI9/T1I/T3C	DN4	
6-Gang-Schaltgetriebe	G0K	75205
8 Lautsprecher (passiv)	8RM	24611
8 Lautsprecher (passiv)	8RM	24613
Abdeckungen für Leichtmetallräder	1NL	
Abgasendrohr hinten (Standard)	0P0	
Ablagekästen im Kofferraum	3N3	27885
Ablagenpaket 1	QE1	4706
Airbag FS und BFS, Knieairbag auf FS und BFS, mit BFS-Deaktivierung	4UP	26701
Antenne für AM/FM Empfang, Diversity	8ZH	
Apple connectivity	UI4	25014
Aufkleber/Schilder, tschech./slowakisch	2KE	
Außen-Sound Standard	GM1	38937
Außenspiegel elektr. einstell-/beheizbar	6XD	15200
Außenspiegel elektr. einstell-/beheizbar	6XD	15201
Außenspiegel links, konvex	5SJ	15701
Außenspiegel rechts, konvex	5RQ	15702

Außenspiegelgehäuse und diverse Anbauteile in Wagenfarbe	6FF	15709
Außenspiegelgehäuse und diverse Anbauteile in Wagenfarbe	6FF	15807
Außenspiegelgehäuse und diverse Anbauteile in Wagenfarbe	6FF	36404
BT Komfort Telefonie	PT2	24808
BT Komfort Telefonie	PT2	24824
Batterie 380A (68Ah)	J2D	72504
Bauteilesatz,-Tschechische Republik	B1M	
Bedienelement für Radio und Telefon	4LC	24402
Besondere Innengeräuschkämpfung	3W3	
Betriebserlaubnis Nachtrag	C19	
Betriebsspannung 12 V	9Z0	
Bordliteratur in Tschechisch	0VW	
Bordwerkzeug und Wagenheber	1S1	39533
Brillenfach	7N2	39392
CRMB	CRMB	87013
Candy-Weiss	9P9P	11222
Chrom-Paket	QJ9	2322
Dekor-Einlagen	7TK	26277
Doppelton-Signalhorn	8Y1	38400
Drehstromgenerator 140 A	8GU	74300
Dämpfung hinten,Basis 1	1JA	
Dämpfung vorn	G01	
ESC	1AT	70308
Einbau Differenzierung für Getriebe"MQ 350" -- Fahrzeugteile --	0EN	
Einfüllstutzen-Modul 1 ohne Einsatz	2G5	
Elektrische Fensterheber vorn und hinten	4R4	35001
Elektrische Fensterheber vorn und hinten	4R4	35002
Elektrische Fensterheber vorn und hinten	4R4	35003
Elektrische Zusatzheizung	7E6	29402
Emissionsklasse EU6	7MM	77227
Entriegelung Heckklappe/Deckel hinten (elektr.)	4E2	
Entriegelung Hintersitz Standard	UK1	
Erhö.h.der Serienkraftstoffbefüllung	1Z2	
Fahrzeugklassen-Differenzierung -5E0-	7LM	
Federbereich 05 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose	L05	
Fertigungsablauf Standard	0FA	
Feststellbremse	UH0	
Frischlufansaugung mit Aktivkohlefilter	2V5	29106
Frischlufansaugung mit Aktivkohlefilter	2V5	29108
Frischlufansaugung mit Aktivkohlefilter	2V5	29109
Frischlufansaugung mit Aktivkohlefilter	2V5	29115
Frontantrieb	1X0	70600
Fußgängerschutzmaßnahmen Standard	VL0	
Fußhebelwerk "Standard"	VF0	

Gepäckraumabdeckung, klappbar	3U1	27402
Gepäckraumbeleuchtung	9E3	
Gepäckraumbodenbelag Komfort	6SG	
Gewichtsbereich 4 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose	0YD	
Green tec	7L6	77601
Gurtanlagesignalisation (für alle Passagiere)	9P5	
Halogen-Doppelscheinwerfer	8ID	18001
Handbremshebelgriff in Leder	6PC	40904
Handschuhfach-Kühlung	1W2	39506
Hinterachse "Standard"	0N1	
Höheneinstellung,manuell,für Vordersitze	3L3	32705
Innenspiegel mit Feuchtesensor	4L1	
Instrumenteneinsatz, Anzeige in KM/H	U5A	
Kategorie 5	A65	
Kein Sonderfahrzeug,Standard-Ausführung	F0A	
Keine Aktionsausführung	E0A	
Kindersitzverankerung für Kindersitzsystem ISO FIX	3B4	39307
Kleinlederpaket (3-Speichen-Multifunktionslederlenkrad für Radio und Telefon)	PL5	
Klimaanlage 2-Zonen "CLIMATRONIC" mit elektr. Regelung	9AK	28901
Klimaanlage 2-Zonen "CLIMATRONIC" mit elektr. Regelung	9AK	28916
Komfort Telefonie ohne Außenantenne	9ZV	24808
Kopfstützen hinten (3 Stück)	3T2	34905
Kopfstützen vorn	5ZF	34905
Kraftstoffsystem Diesel	0F5	
Kältemittel R1234yf	KK3	29099
LED SBBR Leuchte	8SK	18802
LED SBBR Leuchte	8SK	18830
Leichtmetallräder "VELORUM" 6,5J x 16" 4 Stk.	C3N	47657
Lendenwirbelstütze, manuell einstellbar in Vordersitzlehnen	7P4	33305
Leuchtweitenregulierung	8Q1	18205
Linkslenker	L0L	11
Luxusausstattung	A8D	
Mittelarmlehne vorn "JUMBO BOX"	6E3	27202
Mittelkonsole	3D6	39020
Modul Boden hinten Ausführung 4	4P3	
Nebelscheinwerfer, vorne	8WB	18300
Nebelscheinwerfer, vorne	8WB	18301
Nebelschlussleuchte	8TB	
Netzprogramm	6M3	
Nicht Heissland	8Z5	78062
Nichtraucherausführung	9JA	2904
Normal-Lackierung	FB0	
Normalsitze vorn	Q1A	
Ohne "drive select"	2H0	

Ohne Adapter	ND0	
Ohne Aktivkohlebehälter	1E0	
Ohne Anhängervorrichtung	1D0	
Ohne Anschlussgarantie	EA0	
Ohne Aufkleber und Embleme	0KA	
Ohne Berg-Anfahr/ Abfahrlilfe/ Komfort- fahrhilfe	UG0	
Ohne Bremsbelagverschleißkontrolle	9U0	
Ohne CD/DVD für Navigation	7QA	
Ohne Dacheinsatz (Volldach)	3FA	39392
Ohne Dachreling / Dachlastträger	3S0	784
Ohne Durchladeeinrichtung	3X0	
Ohne ECO-Funktion	EF0	
Ohne Elektromotor (Hybrid)	20A	
Ohne Heckscheiben-Wisch-Waschanlage	8M0	
Ohne Innenleuchte im Fußraum	6T0	
Ohne Kamerasysteme/Umfeldsensorik	KA0	
Ohne Kindersitzverankerung vorn (ISOFIX)	3G0	
Ohne Klappstisch an Vordersitzlehne	1U8	
Ohne Ladeboden	3GA	
Ohne Ladedose	ES0	
Ohne Lehnenentriegelung für Vordersitze	3H0	
Ohne Lichtassistent	8G0	
Ohne Multifunktionskamera	QK0	
Ohne Multimedia" im Fahrzeug	9WC	
Ohne Müdigkeitserkennung	EM0	
Ohne Navigationsgerät	7Q0	25647
Ohne Oberflächenschutz mit zusätzlichen Transportschutzmaßnahmen	5K0	
Ohne Online Dienst	EL0	
Ohne Ruffunktion	NZ0	
Ohne Scheinwerferreinigungsanlage	8X0	
Ohne Schmutzfänger	6N0	
Ohne Sonnenschutzrollo	3Y0	
Ohne Sprachsteuerung	QH0	
Ohne Spurwechselassistent	7Y0	
Ohne Stabilisator hinten	0BA	
Ohne Starktonanl./Tonfolgeschaltregelung	9J0	
Ohne TV-Empfang/Digitaler Radioempfang	QV0	
Ohne Tilgergewicht Lenkrad	1Q0	
Ohne Trennwand	3CA	
Ohne Trittschutzfolie für Türeinstieg	7M5	
Ohne Verkehrszeichenerkennung	QR8	
Ohne Vorbereitung Einbau Funkgerät	9D0	
Ohne Vorbereitung für VTS (Vehicle-Tracing System)	7G0	
Ohne Zusatz-/Standheizung	9M0	

Ohne alternativ-Antriebssystem	0K0	
Ohne beheizbare Scheibenwaschdüsen	9T0	
Ohne besondere Karosseriemaßnahmen	5C0	
Ohne erweitertem Sicherheitssystem	7W0	
Ohne zus. Funktionsfehleranzeige	9HA	
Ohne zus. Leuchten (Beleuchtungen innen)	QQ0	
Ohne zus. Triebwerks-Unterschutz	1SA	
Ohne zusätzliche Bereifung	2WA	
Ohne Überführungsausrüstung	2A0	
Parksensoren hinten	7X1	25802
Radio "SWING"	I7Y	
Radschrauben Standard	1PF	
Radstand	0B3	
Rechtsverkehr	AV1	
Regionscode (Europa)	ER1	
Reifen 205/55 R16 91V	HH7	60607
Reifendruckkontrolle	7K1	25903
Reifenlieferanten für EU Länder	V1P	
Reserverad in Fahrbereifung, Stahl	1G2	68703
Reserverad, Wagenheber, Radschraubenschlüssel	PJB	47752
Reserverad, Wagenheber, Radschraubenschlüssel	PJB	68707
Rücksitzbank ungeteilt, Lehne geteilt umlegbar mit Mittelarmlehne	3NU	27300
Rücksitzbank ungeteilt, Lehne geteilt umlegbar mit Mittelarmlehne	3NU	33901
SKODA AUTO a.s., Mlada Boleslav	PLANTCODE:031	
Schalthebelknopf/-Griff in Leder	6Q2	39205
Scheiben seitlich und hinten in Wärmeschutzverglasung	4KC	22000
Scheiben seitlich und hinten in Wärmeschutzverglasung	4KC	22300
Scheiben seitlich und hinten in Wärmeschutzverglasung	4KC	22302
Scheiben seitlich und hinten in Wärmeschutzverglasung	4KC	23043
Scheibenbremsen hinten	1KD	40819
Scheibenbremsen vorn (Geomet D)	1ZE	40705
Scheibenwischer-Intervallschaltung mit Potentiometer (4-stufig)	8N4	
Schlüssel für Schließsystem mit Fernbedienung	8QL	
Schwarz	HA	
Seitenairbag vorn, mit Kopfairbag	4X3	26901
Seitenairbag vorn, mit Kopfairbag	4X3	26903
Serviceanzeige 30000 km oder 2 Jahre (variabel)	QI6	504
Servolenkung, geschwindigkeitsabhängig (Servotronic)	1N3	69800
Sitzbezüge in Stoff	N0L	30020
Sitzbezüge in Stoff	N0L	30021
Sitzbezüge in Stoff	N0L	30023
Sitzbezüge in Stoff	N0L	30024
Sitzheizung für Vordersitze getrennt regelbar	4A3	29500
Sonnenblenden mit Spiegel auf Beifahrerseite und Airbag-Label auf Sonnenblende	5XB	

Spezielles Typschild für EG für M1-Pkw	1EX	
Stabilisator vorn	0AD	
Standard-Klimazonen	0Y1	78065
Stoßfänger Standard	2JB	
Stufenheck	K8B	
Tagesfahrlichtschaltung	8K1	18904
Tankdeckel	2W6	
Textilfußmatten	0TD	39303
Trägerfrequenz 433,92 bis 434,42 MHz	5D1	
Typrprüfland Tschechien	B03	
Tür und Seitenverkleidung	3LD	
Variante Grundausstattung	FM0	
Wartungsintervallverlängerung	QG1	504
Waschwasser-Standanzeige	8W1	19007
Wegfahrsperrung elektronisch	7AA	38105
Windschutzscheibe, Wärmeschutzglas	4GF	22000
Windschutzscheibe, Wärmeschutzglas	4GF	22300
Windschutzscheibe, Wärmeschutzglas	4GF	22302
XDS+	1Y3	70042
Zentralverriegelung "Keyless-Entry" ohne Safesicherung	4I3	35508
Zierleisten schwarz	4ZE	20030
Zus.Rückstrahler (Türbereich)	9TC	
Zusätzliche Außengeräuschkämpfung	2B1	79909
ohne Frontassistent/ohne City-ANB	6K0	

COUNTRY:CZ

EXT.ENG:8

EXT.GEAR:5

VIN10:H

VIN11:0

WHC:TMB

Farben:

Bezeichnung	Farbcode ID	Farbcode	Lackart ID
Candy-Weiss	A1	9P	
Candy-Weiss	A2	9P	
	L1	LF9E	
Schwarz	I1	HA	
Schwarz	PF		
Sitzbezüge in Stoff	PM	N0L	