



schmalfuß

kfz sachverständigenbüro

Fahrzeugbewertung

05219WF23

vom 05.01.2024



Volkswagen

Passat Lim. (3C2)(03.2005->2010) / Comfortline

WVWZZZ3CZ6P058479



schmalfuß

kfz sachverständigenbüro

Kfz-Sachverständigenbüro Schmalfuß, Burgkstraße 1, 01159 Dresden

Staatsanwaltschaft Dresden
Abteilung I C
Lothringer Str. 1
01069 Dresden

Dresden, den 05.01.2024

Gutachten

05219WF23

Bei Rückfragen bitte immer angeben.

Betrifft

Auftrag vom / durch
Besichtigungsdatum
Besichtigungsort

Fahrzeugbewertung

27.10.2023 / Auftraggeber

16.11.2023 11:45 Uhr

Verwahrstelle Staatsanwaltschaft Dresden
01936 Laußnitz

Besichtigt durch
Anwesend

Falk Schmalfuß

Vertretungsperson von Auftraggeber

Zusammenfassung des Gutachtens:

Zeitwert (steuerneutral)

EUR

500,00

KFZ-Sachverständigenbüro Schmalfuß

Burgstraße 1 in 01159 Dresden, Tel.: 0351-32340008 Fax: 0351-32340047

Technische Daten und Fahrzeugbeschreibung:

Fahrzeugart	Pkw, SUV, Kleintransporter
Aufbauart	Limousine
Fabrikat	Volkswagen
Typ / Untertyp	Passat Lim. (3C2)(03.2005->2010) / Comfortline
KBA-Nummer	0603/772
Fahrzeug-Ident-Nummer	WVWZZZ3CZ6P058479 identifiziert anhand Original Zulassungsbescheinigung 1
Erste Zulassung	21.09.2005
Hubraum / Leistung	1.598 cm ³ / 85 kW
Motor	Motor 1,6 Ltr. - 85 kW 16V FSI
Motorart / Zylinder / Motorbauart	Benzin / 4 / Reihenmotor
Abgascode	Euro 4
Getriebe / Anzahl der Gänge	Manuell / 6
Türen / Sitze	4 / 5
Leer- / zul. Gesamtgewicht / Nutzlast	1.348 / 1.960 / 612 kg
Länge / Breite / Höhe	4.765 / 1.820 / 1.472 mm
Anzahl Achsen / davon angetrieben	2 / 1
Antriebsart	Frontantrieb
Anzahl Vorbesitzer	unbekannt
nächste HU	02/2023
Laufleistung abgelesen	334.651 km
Farbe	Deep Black Perleffekt
Lackart	Perleffekt (2-Schicht)
Lackzustand	ausreichend
Allgemeinzustand	mangelhaft
Verkehrssicherheit	nicht verkehrssicher im Sinne der StVZO
Karosseriezustand	ausreichend
Zustand des Innenraumes	ausreichend
Besichtigungszustand	unveränderter Zustand, unzerlegt, nicht verkehrssicher, nicht fahrbereit
Besichtigungsbedingungen	allgemein ausreichend, es stand keine Hebebühne / Hubmittel zur Verfügung
Reparierte Vorschäden	Diverse Nachlackierungen feststellbar
Nichtreparierte Vorschäden	Gebrauchsspuren / Gebrauchsschäden
Bemerkung	Lackschichtdickenmessung durchgeführt - Nachlackierung feststellbar: Seitenwand rechts + Tür vorn links

montierte Bereifung

Achse	Hersteller	Dimension / Bezeichnung
1	Achilles	215/45 R17 91V Winter 101
2	Achilles	215/45 R17 91V Winter 101
Reifenzustand		verkehrssicher

Profiltiefe in mm

Profiltiefe in mm	
links	rechts
8	6
8	6

Serienausstattung

Airbag Beifahrerseite abschaltbar, Airbag Fahrer-/Beifahrerseite, Anti-Blockier-System (ABS), Antriebsart: Frontantrieb, Ausstattungs-Paket: Licht + Sicht, Automatische Fahrlichtschaltung (ALS), Außenspiegel

KFZ-Sachverständigenbüro Schmalfuß

Burgstraße 1 in 01159 Dresden, Tel.: 0351-32340008 Fax: 0351-32340047

asphärisch, links, Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide, Außentemperaturanzeige, Batterie 44 Ah, Bremsassistent, Bremsscheiben hinten (286 mm x 12 mm), Bremsscheiben vorn (312 mm x 25 mm), Chromleisten an Seitenfenstern, Durchladeeinrichtung (Mittelarmlehne hinten), Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP), Fensterheber elektrisch vorn und hinten, Fernbedienung für Zentralverriegelung, Fußmatten Textil, Generator 140 A, Gepäcknetz an Vordersitzlehne, Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat), Getriebe 6-Gang, Innenspiegel mit Ablendautomatik, Karosserie: 4-türig, Kopf-Airbag-System (Sideguard), Kopfstützen hinten (3-fach), Lendenwirbelstützen vorn, Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar, Höhen-/Längsverstellung, Longlife-Service, Mittelarmlehne, Mittelarmlehne hinten, Reifen 215/55 R16 ..H, Rücksitzlehne geteilt, Scheibenwischer mit Regensensor, Schutzleiste(n) hinten Chrom, Schutzleisten Stoßfänger Wagenfarbe, Seitenairbag vorn, Seitenschutzleisten Chrom, Sensor Ölstandanzeige, Servolenkung elektronisch gesteuert (Servotronic), Sitz vorn links höhenverstellbar, Sitz vorn rechts höhenverstellbar, Sitze: Komfortsitze vorn, Sonnenblende links mit Spiegel (beleuchtet), Sonnenblende rechts mit Spiegel (beleuchtet), Stahlfelgen 6,5x16, Wegfahrsperre (elektronisch), Wärmeschutzverglasung grün getönt, Zentralverriegelung

Sonderausstattung

Anhängerkupplung (Kugelkopf abnehmbar), Audiosystem RCD 300 (Radio/CD-Player, 8 Lautsprecher), Auto-Hold-Funktion, Business-Paket, Diebstahl-Warnanlage, Klimaautomatik, Lautsprecher hinten, Lenkrad (Leder), Motor 1,6 Ltr. - 85 kW 16V FSI KAT (BLF), Multifunktionsanzeige Plus, Nebelscheinwerfer integriert, Perleffekt-Lackierung, Raucher-Paket, Schalt-/Wählhebelgriff Leder, Scheibenwaschdüsen heizbar, Sitzheizung vorn, Türlautsprecher vorn, Verglasung hinten abgedunkelt (65 %), Vorrüstung Mobiltelefon/ Handy

Zusatzausstattung

Flüssiggasanlage Fa. BRC

Auftrag

Gemäß Auftrag vom 27.10.2023 durch den Auftraggeber soll das in den Fahrzeugdaten näher bezeichnete Fahrzeug zur Feststellung des Zeitwertes besichtigt und darüber eine schriftliche Dokumentation erstellt werden.

Zustandsbeschreibung

-- mangelhaft --

Der Allgemeinzustand des Fahrzeuges entspricht dem Alter sowie der Laufleistung und ist als mangelhaft zu beurteilen.

Technische Daten

Die Zulassungsbescheinigung Teil I wurde bei Besichtigung vorgelegt, die Identität des gegenständlichen Fahrzeuges wurde anhand der vorhandenen Fahrgestellnummer WVWZZZ3CZ6P058479 durch den aufnehmenden SV überprüft.

Lackschichtdicke

Motorhaube	118 µm
Kotflügel, vorn rechts	124 µm
Tür, vorn rechts	122 µm
Tür, hinten rechts	113 µm
Seitenwand, hinten rechts	179 µm
Heckklappe	113 µm
Seitenwand, hinten links	111 µm
Tür, hinten links	128 µm
Tür, vorn links	163 µm
Kotflügel, vorn links	125 µm
Dach	98 µm

Sachverständige Hinweise

- optischer Zustand: Fahrzeug ungereinigt, nicht sauber
- !!! Deutsche Zulassung !!!
- Halteranzahl unbekannt
- 1 x Fahrzeugschlüssel vorhanden
- Starterbatterie leer -> Starthilfe notwendig
- Motorlauf geprüft / Probefahrt - 100m durchgeführt
- weitere Mängel / Schäden der Bildanlage entnehmen !!!

Zeitwert

EUR

500,00

Der Zeitwert beträgt unter Berücksichtigung von Fahrzeugalter, Zustand, Laufleistung, Sonderausstattung und Zubehör, Besitzverhältnisse, sowie aller wertbildender Faktoren und der regionalen und saisonalen Marktlage bezogen auf den Bewertungstag, den 16.11.2023 ermittelt sich der Fahrzeugwert wie folgt:

500,00 EUR (steuerneutral)

Hinweis:

Der ausgewiesene Fahrzeugwert wurde sachverständigenseits unter Berücksichtigung der wertbeeinflussenden Faktoren wie Baujahr, Laufleistung, Besitzverhältnisse, Allgemeinzustand, Sonderausstattung, technischer Zuverlässigkeit, Angabe über werterhaltende bzw. werterhöhende Aufwendungen, möglicher Unfalleinwirkungen und unter Maßgabe der örtlichen Marktlage und Marktgängigkeit ermittelt. Die Bewertung erfolgte in Anlehnung an das DAT Prüf- und Schätzverfahren. Der am Fahrzeug vorhandene Gebrauchsspuren wurde bei der Ermittlung des Zeitwertes berücksichtigt und in Abzug gebracht.

Gutachtenfertigungstellung

Diese Fahrzeugbewertung wurde unparteiisch und nach bestem Wissen und Gewissen erstellt.

Die Besichtigung konnte nur nach der äußeren Inaugenscheinnahme erfolgen. Daher verbleibt ein Risiko auf evtl. versteckte Mängel, die erst nach entsprechender umfangreicher Demontage diverser Bauteile erkennbar, dann genauer zu beurteilen wäre. Die Begutachtung erfolgt ohne Zuhilfenahme von weiteren technischen Einrichtungen, wie z.B. Hebebühne, Grube und Prüfständen. Es wurde keine in dem Rahmen mögliche Probefahrt mit dem Fahrzeug durchgeführt. Der Sachverständige versichert, dass das Fahrzeug nach bestem Wissen und Gewissen im Rahmen des Möglichen durchgeführt wurde. Weitere Schäden können angesichts des Alters und der Laufleistung an dem Fahrzeug nicht ausgeschlossen werden.

Rückfragen an den unterzeichnenden Sachverständigen.

Diese Fahrzeugbewertung umfasst 51 Seiten inkl. 85 Fotos.

- Anlagen: DAT-Gebrauchtfahrzeugbewertung, Protokoll VIN-Abfrage

Der Sachverständige

Dresden, 05.01.2024

Falk Schmalfuß
KFZ-Sachverständiger
Karosserie- u. Fahrzeugbaumeister

KFZ-Sachverständigenbüro Schmalfuß

Burgstraße 1 in 01159 Dresden, Tel.: 0351-32340008 Fax: 0351-32340047



Bild: 1 Diagonalansicht vorn rechts



Bild: 2 Diagonalansicht hinten links



Bild: 3 Diagonalansicht vorn links



Bild: 4 Diagonalansicht hinten rechts



Bild: 5 Frontansicht




Bild: 6 Heckansicht



Bild: 7 Seitenansicht von rechts



Bild: 8 Seitenansicht von links



Bild: 9 Detailansicht Fahrzeugdach



Bild: 10 Ausweisung der am Fahrzeug verbauten Rad/Reifenkombination



Bild: 11 Ausweisung der DOT Nummer der Radialreifen



Bild: 12 Ansicht Türverkleidung vorn links



Bild: 13 Innenraum, vorn links




Bild: 14 Detailansicht Innenraum



Bild: 15 Detailansicht Innenraum



Bild: 16 Ansicht mit Hinweis im Kombiinstrument



Bild: 17 Ausweisung der abgelesenen Gesamtlauflistung zum Zeitpunkt der Besichtigung.




Bild: 18 Ausweisung Fahrzeugidentnummer



Bild: 19 Detailansicht Innenraum



Bild: 20 Übersichtaufnahme Innenraum



Bild: 21 Detailansicht Innenraum



Bild: 22 Ansicht Türverkleidung hinten links



Bild: 23 Innenraum, hinten links



Bild: 24 Detailansicht Innenraum



Bild: 25 Einzelansicht Sitzbank Fondbereich



Bild: 26 Ansicht Kofferraum



Bild: 27 Ansicht Heckklappe im geöffneten Zustand.



Bild: 28 Einzeldarstellung Kofferraum links



Bild: 29 Einzeldarstellung Kofferraum rechts



Bild: 30 Einzeldarstellung Kofferraum



Bild: 31 Ansicht Türverkleidung hinten rechts



Bild: 32 Innenraum, hinten rechts



Bild: 33 Ansicht Türverkleidung vorn rechts



Bild: 34 Innenraum, vorn rechts




Bild: 35 Detailansicht Innenraum



Bild: 36 Einzeldarstellung Fahrzeughimmel, partiell verzogen und abgelöst.



Bild: 37 Ansicht A-Säule links, sichtbare Verschmutzung vorhanden.



Bild: 38 Ansicht Antriebsaggregat



Bild: 39 Ausweisung Fahrzeugidentnummer



Bild: 40 Ansicht Hinweisschild Flüssiggasanlage Fa. BRC



Bild: 41 Ausweisung Flüssiggastank in der Ersatzradmulde.



Bild: 42 Ausweisung Tankverschluss BRC-Flüssiggasanlage Seitenwand rechts



Bild: 43 Ansicht Bordwerkzeug.



Bild: 44 Ansicht Heckverkleidung, diese ist linksseitig in der Lackoberfläche markiert.



Bild: 45 Detaillierte Darstellung zur visuellen Verdeutlichung des Materialeinzuges mittels Liniensegels




Bild: 46 Ansicht Heckverkleidung ...



Bild: 47 ..., diese ist bleibend gestaucht.



Bild: 48 Ansicht wie vor in geänderter Perspektive



Bild: 49 Einzeldarstellung Rückleuchte links



Bild: 50 Heckverkleidung nicht fachgerecht nachlackiert (Spraydose)



Bild: 51 Ansicht Fondtür links, ...



Bild: 52 ... diese ist sichtbar korrodiert.



Bild: 53 Lackbeschädigung Seitenwand sowie Heckverkleidung.



Bild: 54 Korrosion Fahrertür



Bild: 55 Detailansicht Fahrertür, die untere Schutzleiste ist partiell gelöst und bleibend verworfen.



Bild: 56 Kotflügel vorn links beschädigt ...



Bild: 57 Ansicht wie vor in geänderter Perspektive unter Zuhilfenahme eines Liniensegels.




Bild: 58 Übersichtsaufnahme Fahrzeugfront



Bild: 59 Frontgrill partiell ausgebrochen.



Bild: 60 Ansicht Motorhaube, sichtbare vorangeschrittene Korrosion vorhanden.



Bild: 61 Ansicht Motorhaube von innen, diese ist massiv korrodiert.



Bild: 62 Detailansicht Motorhaube, Außenhaut überstreckt deformiert.



Bild: 63 Kotflügel vorn rechts gestaucht.



Bild: 64 Weiterführend ist dieser korrodiert.



Bild: 65 Detailansicht Seitenwand + Fondtür rechts, partiell bleibend gestaucht.



Bild: 66 Seitenwand rechts punktuell gestaucht.



Bild: 67 Ausweisung abnehmbare Anhängerzugvorrichtung.



Bild: 68 Ansicht Endschalldämpfer.




Bild: 69 Ansicht Kofferboden.



Bild: 70 Ansicht Hinterachse links



Bild: 71 Abgasanlage nicht fachgerecht verbunden.



Bild: 72 Ansicht Vorderachse links



Bild: 73 Radhausverkleidung links Teilsegment unten fehlt.



Bild: 74 Ansicht Vorderachse rechts



Bild: 75 Ausweisung der am Fahrzeug verbauten Rad/Reifenkombination vorn links.



Bild: 76 Ausweisung der am Fahrzeug verbauten Rad/Reifenkombination hinten links



Bild: 77 Ausweisung der am Fahrzeug verbauten Rad/Reifenkombination hinten rechts.



Bild: 78 Ausweisung der am Fahrzeug verbauten Rad/Reifenkombination vorn rechts.



Bild: 79 Ansicht Seitenschweller links



Bild: 80 Ansicht Seitenschweller rechts,



Bild: 81 Ansicht Mittelschalldämpfer, dieser ist augenscheinlich neuwertig.



Bild: 82 Ausweisung Lackschichtdickenmessung vorgenommen, Messwerte dem beiliegenden Protokoll entnehmen.




Bild: 83 Zulassungbescheinigung Teil I




Bild: 84 Ansicht wie vor, Beiblatt.



Bild: 85 1x Fahrzeugschlüssel vorhanden.

Gebrauchtfahrzeug-Bewertung

Fahrzeugdaten

Hersteller	Volkswagen		
Modell	Passat Lim. (3C2)(03.2005->2010), 1.6 FSI, Comfortline, 2005 - 2008		
Amtl. Kennzeichen		Besichtigungsdatum	16.11.2023
Vorgangsname	05219WF23	Farbe	Deep Black Perleffekt
Anzahl Halter	Unbekannt	DAT Europa-Code®	01 905 067 003 0002 DE002 4285
Erstzulassung / HU	21.09.2005 / 02.2023	KBA-Schlüssel	0603/772
Laufleistung (abgelesen)	334.651 km	Aufbau	Limousine
VIN	WVWZZZ3CZ6P058479	Sitzplätze / Türen	5 / 4
Leistung	85 kW / 116 PS	Schadstoffklasse EU	Euro 4
Hubraum	1598 ccm	Zustand	mangelhaft
Motorart	Benzin	Unfallschaden	unbekannt
Getriebe	Getriebe 6-Gang		

Ausstattungen

Siehe S.2

Bereifung

Montierte Reifen				
Reifen Achse 1	Achilles	215/45R17	Zust. Achse 1/Sich.-Kz.	8,0 / 6,0 mm /--
Reifen Achse 2	Achilles	215/45R17	Zust. Achse 2/Sich.-Kz.	8,0 / 6,0 mm /--

Bewertung

Auf Basis einer Marktrecherche des Sachverständigen und unter Berücksichtigung der mitbewerteten Ausstattungen sowie der angegebenen wertbeeinflussenden Faktoren ermittelt sich der

Zeitwert

500,00 EUR

Dieses Fahrzeug wird überwiegend differenzbesteuert gemäß §25a UStG angeboten.

Besteuerungsart: Differenzbesteuerung

Wertfeststellung am 05.01.2024 zum 16.11.2023

Datenstand

01/2024

Bezeichnung **05219WF23**
Amtl. Kennzeichen
Fahrzeug-Ident.Nr **WVWZZZ3CZ6P058479**

Besichtigungsdatum **16.11.2023**
DAT Europa-Code® **01 905 067 003 0002 DE002 4285**
KBA-Schlüssel **0603/772**

Ausstattungen

Serienausstattung

- > Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- > Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- > Anti-Blockier-System (ABS)
- > Antriebsart: Frontantrieb
- > Ausstattungs-Paket: Licht + Sicht
- > Automatische Fahrlichtschaltung (ALS)
- > Außenspiegel asphärisch, links
- > Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- > Außentemperaturanzeige
- > Bremsassistent
- > Chromleisten an Seitenfenstern
- > Durchladeeinrichtung (Mittelarmlehne hinten)
- > Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- > Fensterheber elektrisch vorn und hinten
- > Fernbedienung für Zentralverriegelung
- > Fußmatten Textil
- > Gepäcknetz an Vordersitzlehne
- > Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- > Getriebe 6-Gang
- > Innenspiegel mit Abblendautomatik
- > Karosserie: 4-türig
- > Kopf-Airbag-System (Sideguard)
- > Kopfstützen hinten (3-fach)
- > Lendenwirbelstützen vorn
- > Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar, Höhen-/Längsverstellung
- > Mittelarmlehne
- > Mittelarmlehne hinten
- > Motor 1,6 Ltr. - 85 kW 16V FSI
- > Rücksitzlehne geteilt
- > Scheibenwischer mit Regensensor
- > Schutzleiste(n) hinten Chrom
- > Schutzleisten Stoßfänger Wagenfarbe
- > Seitenairbag vorn
- > Seitenschutzleisten Chrom
- > Servolenkung elektronisch gesteuert (Servotronic)
- > Sitz vorn links höhenverstellbar
- > Sitz vorn rechts höhenverstellbar
- > Sitze: Komfortsitze vorn
- > Sonnenblende links mit Spiegel (beleuchtet)
- > Sonnenblende rechts mit Spiegel (beleuchtet)
- > Stahlfelgen 6,5x16
- > Wegfahrsperre (elektronisch)
- > Wärmeschutzverglasung grün getönt
- > Zentralverriegelung

Sonderausstattung

- > Anhängerkupplung (Kugelkopf abnehmbar)
Auto-Hold-Funktion
- > Audiosystem RCD 300 (Radio/CD-Player, 8 Lautsprecher)
- > Business-Paket
Winter-Paket, Scheibenwaschdüsen heizbar, Sitzheizung vorn,

- Nebelscheinwerfer integriert, Automatische Fahrlichtschaltung (ALS), Audiosystem RCD 300 (Radio/CD-Player, 4 Lautsprecher), Vorrüstung Mobiltelefon/Handy, Multifunktionsanzeige Plus, Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat), Innenspiegel mit Abblendautomatik, Sonnenblende links mit Spiegel (beleuchtet), Sonnenblende rechts mit Spiegel (beleuchtet), Diebstahl-Warnanlage
- > Klimaautomatik
- > Lenkrad (Leder)
Schalt-/Wählhebelgriff Leder
- > Perleffekt-Lackierung
- > Raucher-Paket
- > Verglasung hinten abgedunkelt (65 %)

Zusatzausstattung

- > Flüssiggasanlage Fa. BRC

Bezeichnung	05219WF23	Besichtigungsdatum	16.11.2023
Amtl. Kennzeichen		DAT Europa-Code®	01 905 067 003 0002 DE002 4285
Fahrzeug-Ident.Nr	WVWZZZ3CZ6P058479	KBA-Schlüssel	0603/772

Bemerkungen

Der ausgewiesene Fahrzeugwert wurde sachverständigenseits unter Berücksichtigung der wertbeeinflussenden Faktoren wie Baujahr, Laufleistung, Besitzverhältnisse, Allgemeinzustand, Sonderausstattung, technischer Zuverlässigkeit, Angabe über werterhaltende bzw. werterhöhende Aufwendungen, möglicher Unfalleinwirkungen und unter Maßgabe der örtlichen Marktlage und Marktgängigkeit ermittelt. Die Bewertung erfolgte in Anlehnung an das DAT Prüf- und Schätzverfahren.

VIN - Abfrageprotokoll

Fzg-Ident-Nr.:	WVWZZZ3CZ6P058479	Datum: 21.11.2023
Hersteller	Volkswagen	
Haupttyp	Passat Lim. (3C2)(03.2005->2010)	
Untertyp	Comfortline	
Herstellercode:	3C21E2	
Motorkennung:	BLF	
Getriebekennung:	HPB	
SilverDAT identifyCODE ®:	019050670030002	
Bauzeit:	17.08.2005 (4285)	
Motorvariante:	Motor 1,6 Ltr. - 85 kW 16V FSI	

Ausstattung:

Bezeichnung	M-Code (Hersteller)	AV-Code (DAT)
"Business"-Paket	WBL	5409
"RCD 300", 4 x 20 Watt, 8 Lautsprecher	RAC	24114
"RCD 300", 4 x 20 Watt, 8 Lautsprecher	RAC	24136
12-V-Steckdose an der Mittelkonsole hinten und im Gepäckraum	7B3	
2 Ablagefächer in der Instrumententafel	QE2	
2 Becherhalter vorn mit Abdeckung	4M6	39020
3 Dreipunkt-Automatiksicherheitsgurte hinten	3C7	37008
4 Stahlräder 6 1/2 J x 16	C1G	44103
4 Zyl.Ottomotor 1,6L Aggr. 03C.E (ALU)	T72	
4-Zylinder-Ottomotor 1,6L/85 KW (16V) FSI, homogen Grundmotor ist: T72	D4K	
6-Gang-Schaltgetriebe	G0K	75205
8 Lautsprecher	8RM	24613
Abgaskonzept, EU4	0GG	77403
Airbag für Fahrer und Beifahrer mit Beifahrer-Airbag-Deaktivierung	4UE	26803
Aktivkohlebehälter	1E1	77432
Anhängervorrichtung abnehmbar	PAK	14205
Anhängervorrichtung, abnehmbar und abschließbar	1D2	14205
Aufkleber/Schilder, deutsch-französisch-holländisch	2KW	
Auto-Hold-Funktion über elektronische Parkbremse	UH2	40906
Außenspiegel elektrisch einstell- und separat beheizbar	6XN	15200
Außenspiegel elektrisch einstell- und separat beheizbar	6XN	15201
Außenspiegel rechts, konvex	5RQ	15702
BLF	BLF	83908
Batterie 380A (72Ah)	J1D	
Bauteilesatz ohne länderspezifische Bauvorschrift	B0A	
Betriebserlaubnis Nachtrag	C04	

Betriebsspannung 12 V	9Z0	
Blinkleuchten weiß, im vorderen Stoßfänger integriert	7R3	18405
Bordliteratur in deutsch	0VC	
Bordwerkzeug und Wagenheber	1S1	39533
Chromleisten an den Seitenfenstern	4ZB	13002
Deep Black Perleffekt	2T2T	11109
Dekoreinlagen "Black Point" für Instrumententafel	5MA	
Dekoreinlagen "Soft Silver" für Mittelkonsole	3D3	
Diebstahlwarnanlage mit Wegfahrsperr elektronisch, Back-up-Horn und Komfortschließung	7AR	38000
Diebstahlwarnanlage mit Wegfahrsperr elektronisch, Back-up-Horn und Komfortschließung	7AR	38106
Diversity-Antenne	8ZH	14805
Drehstromgenerator 140 A	8GU	74300
Dreipunkt-Automatiksicherheitsgurte hinten	3ZB	
Dreipunkt-Automatiksicherheitsgurte vorn mit Höheneinstellung und Gurtstraffer	3QT	37000
Dreipunkt-Automatiksicherheitsgurte vorn mit Höheneinstellung und Gurtstraffer	3QT	37015
Dreipunkt-Automatiksicherheitsgurte vorn mit Höheneinstellung und Gurtstraffer	3QT	37300
Durchlademöglichkeit in der Rücksitzbankinkl. Mittelarmlehne hinten mit Ablagebox und 2 Becherhaltern	3X2	33901
Dämpfung hinten,Basis 1	1JA	
Dämpfung vorn	G02	
Einbau Differenzierung für Getriebe"MQ 200" -- Fahrzeugteile --	0EM	
Einbauteile f.4 Zyl.Motore	1VG	
Einsatz für bleifreie Betankung	2G1	
Einstiegleisten in den Türausschnitten aus Kunststoff	7M0	
Elektronisches Stabilisierungsprogramm (ESP) inkl. Komfort-Bremsassistent, ABS,EDS, ASR und Gespannstabilisierung	1AT	70308
Entfall der Schriftzüge für die Modell- und Motorbezeichnung am Fahrzeugheck	0NA	
Erweiterte Fußgängerschutzmaßnahmen	VL1	
Fahrlichtschaltung automatisch, mit "Coming home"-Funktion und "Leaving home"-Funktion	8K8	18594
Fahrlichtschaltung automatisch, mit "Coming home"-Funktion und "Leaving home"-Funktion	8K8	18604
Fahrzeugklassen-Differenzierung -3C0-	0HG	
Federbereich 23 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose	L23	
Fensterheber vorn und hinten elektrisch	4R4	35000
Fernentriegelung für Gepäckraum- und Tankklappe	4E2	
Fertigungsablauf Mosel	0FG	
Frontantrieb	1X0	70600
Fußmatten vorn und hinten	0TD	39303
Gangschaltung, Seilzug	0G4	
Gepäckraumauskleidung in Textil	6SE	
Geschwindigkeitsregelanlage	8T2	26708
Gewichtsbereich 3 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose	0YC	
Halogen-Hauptscheinwerfer	8BG	

Halterung für Warndreieck	3P1	
Höheneinstellung,manuell,für Vordersitze	3L3	32705
ISOFIX-Halteösen (Vorrichtung zur Befestigung von 2 Kindersitzen auf der Rücksitzbank)	3B4	39308
Innenleuchten mit Abschaltverzögerung und Dimmfunktion, je 2 Leseleuchten mit Chromringen vorn und hinten	8S7	
Kein Klartext gefunden	5SL	15804
Kein Sonderfahrzeug,Standard-Ausführung	F0A	
Keine Aktionsausführung	E0A	
Kennzeichenträger hinten (ECE)	6P1	
Kennzeichenträger vorn (groß)	6W1	
Klimaanlage "Climatronic"	PH2	28901
Klimaanlage "Climatronic"	PH2	28916
Klimaanlage "Climatronic" mit 2-Zonen-Temperaturregelung und indirektem Belüftungsmodus	9AK	19098
Klimaanlage "Climatronic" mit 2-Zonen-Temperaturregelung und indirektem Belüftungsmodus	9AK	28901
Klimaanlage "Climatronic" mit 2-Zonen-Temperaturregelung und indirektem Belüftungsmodus	9AK	28916
Kombi-Instrument mit elektronischem Tachometer, Kilometer- und Tageskilometerzähler, Drehzahlmesser	U5A	
Komfortausstattung	A8C	
Komfortsitz vorn rechts	3SF	32102
Komfortsitze vorn	3TF	32100
Komfortsitze vorn	3TF	32102
Komfortstartfunktion "Press & Drive" in Instrumententafel, Zentralverriegelung mit Funkfernbedienung, 2 Funkschlüssel	4K3	35300
Komfortstartfunktion "Press & Drive" in Instrumententafel, Zentralverriegelung mit Funkfernbedienung, 2 Funkschlüssel	4K3	35405
Kopfairbagsystem für Front- und Fondpassagiere inkl. Seitenairbags vorn	4X3	26609
Kopfairbagsystem für Front- und Fondpassagiere inkl. Seitenairbags vorn	4X3	26805
Kopfairbagsystem für Front- und Fondpassagiere inkl. Seitenairbags vorn	4X3	26901
Kopfairbagsystem für Front- und Fondpassagiere inkl. Seitenairbags vorn	4X3	26913
Kraftstoffsystem Otto-Direkteinspritzung(FSI)	1A2	
Kühlergrillrahmen in Chrom	6KA	
Lackkonservierung (Wachs)	5K1	
Ladeboden aufstellbar	3GA	
Ladekantenschutz in Kunststoff	2P1	
Landesverkaufsprogramm Deutschland	X0A	27
Landesverkaufsprogramm Deutschland	X0A	99954
Lederlenkrad	1MH	69009
Lederlenkrad (3 Speichen)	PA1	69009
Lendenwirbelstütze und Einstellung der Lehnenneigung für Vordersitze, auf Fahrerseite elektrisch einstellbar	7P7	33303
Leuchtweitenregulierung	8Q1	18205
Linkslenker	L0L	11

Make-up-Spiegel beleuchtet links in der Sonnenblende, Sonnenblende ausziehbar	4SG	37906
Make-up-Spiegel beleuchtet rechts in der Sonnenblende, Sonnenblende ausziehbar	4TL	
Mittelarmlehne vorn mit Ablagebox, 2 Luftausströmer hinten	6E3	27202
Mittelarmlehne vorn mit Ablagebox, 2 Luftausströmer hinten	6E3	27207
Mittelarmlehne vorn mit Ablagebox, 2 Luftausströmer hinten	6E3	33405
Mobiltelefonvorbereitung mit Freisprecheinrichtung	9W8	24707
Modellpflege KW 22	SX8	
Multifunktionsanzeige "Plus"	9Q5	25603
Nebelscheinwerfer (integriert)	8WD	18301
Nebelschlussleuchte, Rechtsverkehr	8TC	18700
Nebelschlussleuchte, Rechtsverkehr	8TC	18701
Nebelschlussleuchte, Rechtsverkehr	8TC	18702
Nicht Heissland	8Z5	78062
Normal-Lackierung	FB0	
Ohne 2. Batterie	8FA	
Ohne CD-Wechsler/CD-Player	7A0	
Ohne CD/DVD für Navigation	7QA	
Ohne Cassetten/CD-Ablage	4W0	
Ohne Dacheinsatz (Voll Dach)	3FA	
Ohne Dachreling / Dachlastträger	3S0	784
Ohne Einparkhilfe	7X0	895
Ohne Feuerlöscher	6A0	
Ohne Garagentoröffner	VC0	
Ohne Gepäck-Spinne/Netz/Tasche	6M0	
Ohne Geschwindigkeitsbegrenzungsanlage	6Y9	
Ohne Individualeinbau	FC0	
Ohne Innenleuchte im Fußraum	6T0	
Ohne Kennfeld-Kühlung	QS0	
Ohne Kindersitz	QA0	
Ohne Kompass	QR0	
Ohne Kopfhöreranschluß hinten	8MA	
Ohne Lehnenentriegelung für Vordersitze	3H0	
Ohne Ländercode (kein DVD-Player im FZG)	FE0	
Ohne Multimedia" im Fahrzeug	9WC	
Ohne Navigationsgerät	7Q0	
Ohne Regenschirm	NS0	
Ohne Reifendruckkontrolle	7K0	
Ohne Scheinwerferreinigungsanlage	8X0	
Ohne Sitzbelüftung/Massagesitze	4D0	
Ohne Sonnenschutzrollo	3Y0	
Ohne Sprachsteuerung	QH0	
Ohne TV-Empfang/Digitaler Radioempfang	QV0	
Ohne Taxi Alarmanlage	9A0	
Ohne Tilgergewicht Lenkrad	1Q0	

Ohne Trennwand	3CA	792
Ohne Vorbereitung Einbau Funkgerät	9D0	
Ohne Vorbereitung Rundumtonkombination und ohne Funkantenne	9F0	
Ohne Wärmespeicher/Zusatzheizung	7E0	
Ohne Zusatz-/Standheizung	9M0	
Ohne besondere Karosseriemaßnahmen	5C0	
Ohne zus. Triebwerks-Unterschutz	1SA	
Ohne zusätzliche Außengeräuschkämpfung	2B0	
Ohne zusätzliche Bereifung	2WA	
Radio "RCD 300" inkl. CD-Player	8YL	
Radschrauben Standard	1PA	
Radvollblenden	1NH	
Raucherausführung - Aschenbecher vorn - Zigarettenanzünder vorn	9JB	4408
Reifen 215/55 R 16	HJ7	
Reifen ohne Festlegung der Reifenmarke	V0A	
Rückleuchten in LED-Technik	8SK	18815
Rücksitzbank ungeteilt, Lehne asymmetrisch geteilt umklappbar, mit Mittelarmlehne	3NU	33502
Rücksitzbank ungeteilt, Lehne asymmetrisch geteilt umklappbar, mit Mittelarmlehne	3NU	33806
Rücksitzbank ungeteilt, Lehne asymmetrisch geteilt umklappbar, mit Mittelarmlehne	3NU	33901
Rückstrahler in allen Türen	9TC	
Schalthebelknopf/-Griff in Leder	6Q2	39205
Scheibenbremsen hinten	1KU	40900
Scheibenbremsen vorn innenbelüftet	1LJ	40802
Scheibenwaschdüsen beheizbar, vorn	9T1	19102
Scheibenwischer-Intervallschaltung mit Regensensor	8N3	19101
Schutzleisten seitlich in Chrom	4B4	19909
Schutzleisten seitlich in Chrom	4B4	20008
Schwarz/Schwarz/Schwarz	UP	
Seitenscheiben hinten und Heckscheibe abgedunkelt, zu 65 % lichtabsorbierend	4KF	22202
Serienkraftstoff-Erstbefüllung	1Z0	
Servolenkung elektromechanisch, geschwindigkeitsabhängig geregelt	1N3	69801
Sicherheitsinnenspiegel automatisch abblendbar	4L6	37901
Sitzheizung für Vordersitze getrennt regelbar	4A3	29500
Sitzmittelbahn in Loop-Velours, Dessin "Verona"; Sitzwangen und Kopfstützen in Flachgewebe	N0U	30700
Spezielles Typschild für EG	1EX	
Standard-Klimazonen	0Y1	78065
Stoßfänger und Schutzleisten vorn in Wagenfarbe, Schutzleisten hinten in Chrom	2JC	21309
Stufenheck	K8B	
Tire Mobility Set 12-Volt-Kompressor und Reifendichtmittel	1G8	68802
Transportschutz (Ausf.1)	NT0	
Trägerfrequenz 433,92 bis 434,42 MHz	5D1	35405

Typprüfand Deutschland	B01	27
Typprüfand Deutschland	B01	99954
Türverkleidungen in Flachgewebe	3LD	
VOLKSWAGEN AG, ZWICKAU (MOSEL)	PLANTCODE:028	
Warndreieck in Gepäckraumklappe integriert	1T2	
Warnton und -leuchte für nicht angelegte Gurte vorn	9P1	37107
Wartungsintervallverlängerung	QG1	504
Wärmeschutzverglasung grün	4GF	22304
	COUNTRY:DE	
	EXT.ENG:E	
	EXT.GEAR:2	
	VIN10:6	
	VIN11:P	
	WHC:WWV	

Farben:

Bezeichnung	Farbcode ID	Farbcode	Lackart ID
Deep Black Perleffekt	A1	2T	
Deep Black Perleffekt	A2	2T	
	L1	LC9X	
Schwarz/Schwarz/Schwarz	I1	UP	
Schwarz	PF		
Sitzmittelbahn in Loop-Velours, Dessin "Verona"; Sitzwangen und Kopfstützen in F	PM	N0U	