

DEKRA Automobil GmbH  
Köhlerstr. 18, 01239 Dresden

STAATSANWALTSCHAFT DRESDEN  
Abteilung V/ Strafvollstreckung  
Lothringer Str.1  
01069 Dresden

DEKRA Automobil GmbH  
Niederlassung Dresden  
Köhlerstr. 18  
01239 Dresden  
Telefon 0351 / 2855-0  
Fax 0351 / 2855-200  
E-Mail dresden.automobil@dekra.com



Ansprechpartner:  
Mario Klima

## Bewertungsgutachten

### Kennzeichen

[REDACTED]

**FIN RFBZ80000M9000409**

Aktenzeichen

[REDACTED]

Auftraggeber

STAATSANWALTSCHAFT DRESDEN, Abteilung V/ Strafvollstreckung, Lothringer Str.1, 01069 Dresden

Ihr Auftrag vom

28.05.2021, elektronisch [REDACTED]

Besichtigung

03.06.2021 um 11:00  
STAATSANWALTSCHAFT DRESDEN, [REDACTED]

### Zusammenfassung und Ergebnis

Die auf den 03.06.2021 bezogene Bewertung des vorstehend beschriebenen Fahrzeuges / Objekts hat unter Berücksichtigung aller wertbeeinflussenden Faktoren zu folgendem Ergebnis geführt.

	ohne MwSt.	mit 19% MwSt.
Einkaufswert (Restwert) am Markt ermittelt		<b>2.558,00 EUR</b>

Dieser Wert beinhaltet die gegebenenfalls vom Veräußerer zu entrichtende Mehrwertsteuer.

## Auftrag

Entsprechend Ihres Auftrages vom 28.05.2021 wurde ein Bewertungsgutachten erstellt. Die Auftragserteilung erfolgte elektronisch, [REDACTED]. Auftragsgemäß erfolgt die Bewertung zum Stichtag 03.06.2021.

## Besichtigung

Die Besichtigung erfolgte am 03.06.2021 um 11:00 Uhr durch Herrn Mario Klima bei STAATSANWALTSCHAFT DRESDEN, [REDACTED]

Die Besichtigung war auf Grund ungünstiger Lichtverhältnisse zum Besichtigungszeitpunkt nur in eingeschränktem Umfang möglich. Auf Grund der vorgefundenen Standortbedingungen sowie dem Umstand, dass das Fahrzeug / Objekt nicht bewegt werden konnte, war die Besichtigung nur in eingeschränktem Umfang möglich. Das Fahrzeug / Objekt wurde zum Zeitpunkt der Besichtigung in einem nicht gereinigten Zustand vorgefunden. Das Fahrzeug / Objekt wurde von oben und von unten besichtigt. Bei der Besichtigung konnte keine Fahrprobe durchgeführt werden. Folglich sind Mängel bzw. Schäden, die nur bei einer Fahrprobe feststellbar sind, nicht berücksichtigt. Im Rahmen der Fahrzeug / Objektbesichtigung konnte kein Probelauf des Motors durchgeführt werden. Folglich wurden Mängel bzw. Schäden, die nur bei einem Probelauf feststellbar sind, nicht berücksichtigt.

Die am Fahrzeug / Objekt abgelesene Identnummer wurde mit den zur Verfügung stehenden originalen Fahrzeug- / Objektdokumenten verglichen. Hierbei wurde Übereinstimmung festgestellt. Von dem Fahrzeug / Objekt wurden digitale Fotos gefertigt. Bei der Besichtigung wurden folgende Schlüssel vorgelegt:  
2 Hauptschlüssel / 4 Nebenschlüssel.

## Bezugsgrundlagen

Für die Bearbeitung des Vorganges standen folgende Unterlagen zur Verfügung:

- Fz-Schein/Zul.Beschein. Teil I
- Fz-Brief

## Besonderes

Bei der Besichtigung konnten augenscheinlich keine Hinweise auf Nachlackierungen, Instandsetzungsarbeiten oder reparierte Vorschäden festgestellt werden.

## Fahrzeugbeschreibung

### Zulassungsdaten

Kennzeichen	[REDACTED]
Tag der Erstzulassung	15.04.2021
Fahrzeug	stillgelegt

### Untersuchungstermine

Fälligkeit HU	04 / 2023
---------------	-----------

## Technische Daten

Fahrzeugart	Land-o. forstw. Zugmasch.
Hersteller	KYMCO
Typ / Verkaufsbezeichnung	Maxxer / 300 SM
Aufbauart	Quad
HSN / TSN	7453 / 000
Fahrzeug-Ident.-Nr.	RFBZ80000M9000409
Sitzplätze	2
Farbe	Anthrazit
Lackierung	Uni
Energiequelle / Kraftstoff	Benzin
Motorart / Zylinderanzahl	1
Leistung / Hubraum	16 kW
Getriebe	Automatik
Felgen	Stahl ohne Radzierblende
Km-Stand abgelesen	288

Es wird unterstellt, dass die Gesamtleistung dem abgelesenen Km-Stand entspricht.

## Räder / Reifen

Achse	Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
1 links	21 / 7 - 10 25 N	Kenda / SpeedRacer	S / O	9 mm
rechts	21 / 7 - 10 25 N	Kenda / SpeedRacer	S / O	9 mm
2 links	20 / 11 - 9 38 N	Kenda / SpeedRacer	S / O	9 mm
rechts	20 / 11 - 9 38 N	Kenda / Speedracer	S / O	9 mm

S/ Sommer; /O Original; /F Runflat;

## Ausstattung

1 Scheibenbremse, 220 mm, 2 Scheibenbremsen, 180 mm, Doppel A-Arms mit verstellbaren Federbeinen, Elektrostarter, Fliehkraftkupplung, Navigationssystem Tom Tom, Nerfbars, Rangierhilfe, Schwinge mit verstellbarem Federbein, Tachoeinheit Teildigital, stufenlose Variomatik

## Zustandsbeschreibung

### Allgemeinzustand und Wartung

Abgesehen von den beschriebenen Schäden/Mängeln weist das Fahrzeug/Objekt einen, bezogen auf Alter und Nutzung, außergewöhnlich guten Gesamtzustand auf. Auf Grund von Fahrzeugalter / Laufleistung ist noch keine Wartung notwendig.

### Fehlende Teile

Lenkervorbauverkleidung / Org. Tacho

---

**Schlusswort**

Dieses Bewertungsgutachten wurde unparteiisch und nach bestem Wissen und Gewissen erstellt.

Der Sachverständige  
Mario Klima

---

**Anlagen**

Fotoanlage  
Rechnung

Dieses Dokument wurde elektronisch gefertigt und ist auch ohne Unterschrift gültig.



Bild 1 : Diagonale vorn



Bild 2 : Diagonale vorn



Bild 3 : Diagonale hinten



Bild 4 : Diagonale hinten



Bild 5 : Fahrzeugheck



Bild 6 : von oben Lenker mit Einheit