

Fahrzeugbewertung

vom 26.01.2026



OHNE

Volkswagen

Passat CC / Basis BMT



Staatsanwaltschaft Dresden
Abteilung I C
Lothringer Str. 1
01069 Dresden

Dresden, den 26.01.2026

Gutachten

| | |
|-----------------------|--|
| Betreff | Fahrzeuggbewertung |
| Amtliches Kennzeichen | OHNE |
| Auftrag vom / durch | 16.12.2025 / Auftraggeber |
| Besichtigungsdatum | 22.01.2026 11:15 Uhr |
| Besichtigungsort | Verwahrstelle Staatsanwaltschaft Dresden 01936 Laußnitz |
| Anwesend | Vertretungsperson von Auftraggeber |

Zusammenfassung des Gutachtens:

Beurteilung **Fahrzeuggbewertung**
Zeitwert (differenzbesteuert) EUR 4.950,00

Technische Daten und Fahrzeugbeschreibung:

| | |
|---------------------------------------|---|
| Amtliches Kennzeichen | OHNE |
| Fahrzeugart | Pkw, SUV, Kleintransporter |
| Aufbauart | Limousine |
| Fabrikat | Volkswagen |
| Typ / Untertyp | Passat CC / Basis BMT |
| KBA-Nummer | 0603/ANC |
| Fahrzeug-Ident-Nummer | [REDACTED] |
| Erste Zulassung | identifiziert anhand nach Aktenlage |
| Hubraum / Leistung | 13.04.2011 |
| Motor | 1.968 cm ³ / 103 kW |
| Motorart / Zylinder / Motorbauart | Motor 2,0 Ltr. - 103 kW TDI |
| Abgascode | Diesel / 4 / Reihenmotor |
| Getriebe / Anzahl der Gänge | Euro 5 |
| Türen / Sitze | Automatik / 6 |
| Leer- / zul. Gesamtgewicht / Nutzlast | 4 / 4 |
| Länge / Breite / Höhe | 1.564 / 1.990 / 501 kg |
| Anzahl Achsen / davon angetrieben | 4.799 / 1.855 / 1.417 mm |
| Antriebsart | 2 / 1 |
| Anzahl Vorbesitzer | Frontantrieb |
| nächste HU | 2 |
| Laufleistung abgelesen | 12/2026 |
| Farbe | 132.200 km |
| Lackart | Light Brown Metallic |
| Lackzustand | Metallic (2-Schicht) |
| Allgemeinzustand | gepflegt |
| Verkehrssicherheit | dem Alter und der Laufleistung entsprechend gut |
| Karosseriezustand | keine Angabe |
| Zustand des Innenraumes | normale Gebrauchsspuren |
| Besichtigungszustand | normale Gebrauchsspuren |
| Besichtigungsbedingungen | unveränderter Zustand, unzerlegt, nicht repariert |
| Reparierte Vorschäden | allgemein ausreichend, es stand keine Hebebühne / Hubmittel zur Verfügung |
| Bemerkung | Kotflügel vorn links instandgesetzt und nachlackiert. Lackschichtdickenmessung durchgeführt - Nachlackierung feststellbar: |

montierte Bereifung

| | | |
|---------------|-------------|--|
| Achse | Hersteller | Dimension / Bezeichnung |
| 1 | Imperial | 235/40 R18 95Y All Season Driver XL |
| 2 | Imperial | 235/40 R18 95Y All Season Driver XL |
| Ersatzrad | Continental | 235/40 R18 95W SportContact 5 XL FR Seal |
| Reifenzustand | | verkehrssicher |

Profiltiefe in mm

| links | rechts |
|-------|--------|
| 5,38 | 4,89 |
| 5,92 | 6,11 |
| | 5,5 |

Serienausstattung

Airbag Beifahrerseite abschaltbar, Airbag Fahrer-/Beifahrerseite, Anti-Blockier-System (ABS), Antriebs-Schlupfregelung (ASR), Antriebsart: Frontantrieb, Anzeige für Waschwasserstand, Auto-Hold-Funktion, Automatische Fahrlichtschaltung (ALS), Außenspiegel asphärisch, links, Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide, Außenspiegel lackiert, Außentemperaturanzeige, Bremsscheiben hinten (286 mm x 12 mm), Bremsscheiben vorn (312 mm x 25 mm), Chromleisten an Seitenfenstern, Durchladeeinrichtung (Mittelarmlehne hinten), Elektron. Differentialsperre (EDS), Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP), Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent, Fensterheber elektrisch vorn und hinten, Fernbedienung für Zentralverriegelung, Fußmatten Textil, Getriebe 6-Gang - Doppelkupplungsgetriebe DSG, Innenraumfilter: Staub- und Pollenfilter mit Aktivkohlefilter, Innenspiegel mit Abblendautomatik, Karosserie: 4-türig, Kopf-Airbag-System (Sideguard), Kopfstützen hinten (2-fach), Kühlergrill verchromt, Lendenwirbelstütze und Einstellung Lehnenneigung vorn, links elektr. verstellbar, Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar, Höhen-/Längsverstellung, Mittelarmlehne, Multifunktionsanzeige Plus, Reifen 235/45 R17 ..W, Reifenkontroll-Anzeige, Rußpartikelfilter, Schalt-/Wählhebelgriff Leder, Scheibenwischer mit Regensor, Schutzleiste(n) hinten Chrom, Schutzleisten Stoßfänger Wagenfarbe, Seitenairbag vorn, Sensor Ölstandanzeige, Servolenkung elektronisch gesteuert (Servotronic), Sitz vorn links höhenverstellbar, Sitz vorn rechts höhenverstellbar, Sitze: Sportsitze vorn, Sonnenblende links mit Spiegel (beleuchtet), Sonnenblende rechts mit Spiegel (beleuchtet), Sport-Fahrwerk, Start/Stop-Anlage, Stoßfänger lackiert, Türgriffe außen Wagenfarbe, Wartung: Longlife-Service, Wegfahrsperre (elektronisch), Wärmeschutzverglasung grün getönt, Zentralverriegelung

Sonderausstattung

Ambiente-Paket, Audiosystem RCD 510 (Radio/CD-Wechsler 6-fach, 8 Lautsprecher, Touchscreen, SD-Karten-Schnittstelle), Ausführung: BlueMotion, Batterie 68 Ah, Bi-Xenon-Scheinwerfer mit dynamischem Kurvenlicht, Fahrassistenz-System: Autom. Distanzregelung (ACC) mit Umfeldbeobachtungssystem (Front assist), Fahrassistenz-System: Spurhalteassistent (Lane Assist), Generator 180 A, Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat), Getriebe 6-Gang - Doppelkupplungsgetriebe DSG, Innenausstattung: Dekoreinlagen Holz Zebrano und Aluminium gebürstet, Klimaanlage Climatronic 2-Zonen, Lenkrad (Leder) mit Multifunktion, Metallic-Lackierung, Motor 2,0 Ltr. - 103 kW TDI KAT (CFFB), Multimediacard AUX-IN, Nebelscheinwerfer integriert, Raucher-Paket, Reserverad in Fahrbereifung (Leichtmetall), Rücksitzlehne geteilt, Scheibenwaschdüsen heizbar, Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA), Sitzheizung vorn, Sport-Paket, Tagfahrlicht, Verglasung hinten abgedunkelt (65 %), Wendematte Gepäckraum, Winter-Paket, Winterbereifung zusätzlich (Kundenangabe erforderlich)

Zusatzausstattung

LM-Felgen 8x18 / Herst: DBV / Typ DD8K, Ladekanteschutz Edelstahl

Auftrag

Gemäß Auftrag vom 16.12.2025 durch den Auftraggeber soll das in den Fahrzeugdaten näher bezeichnete Fahrzeug zur Feststellung des Zeitwertes besichtigt und darüber eine schriftliche Dokumentation erstellt werden.

Zustandsbeschreibung

-- gut --

Der Allgemeinzustand des Fahrzeuges entspricht dem Alter sowie der Laufleistung und ist als gut zu beurteilen.

Technische Daten

Die Identität des gegenständlichen Fahrzeugs wurde anhand der vorhandenen Fahrgestellnummer [REDACTED] sowie durch die bereitgestellte Aktenlage durch den aufnehmenden SV überprüft.

Lackschichtdicke

| | |
|---------------------------|---------|
| Motorhaube | 111 µm |
| Kotflügel, vorn rechts | 120 µm |
| Tür, vorn rechts | 122 µm |
| Tür, hinten rechts | 113 µm |
| Seitenwand, hinten rechts | 112 µm |
| Heckklappe | 120 µm |
| Seitenwand, hinten links | 115 µm |
| Tür, hinten links | 126 µm |
| Tür, vorn links | 111 µm |
| Kotflügel, vorn links | 1070 µm |
| Dach | 104 µm |

Lackschichtdicke

Eine Überprüfung der Lackschichtdicke mittels Lackschichtdickenmessgerät, ergab eine feststellbare Nachlackierung am gegenständlichen Fahrzeug.

- Kotflügel vorn links instandgesetzt und nachlackiert
- Heckverkleidung nachlackiert

Sachverständige Hinweise

- optischer Zustand: Fahrzeug ungereinigt, nicht sauber
- !!! Deutsche Zulassung !!!
- Halteranzahl 3
- 2x Fahrzeugschlüssel vorhanden
- Starterbatterie leer -> Starthilfe notwendig
- Motorlauf geprüft / keine Probefahrt / Rangierfahrt durchgeführt
- weitere Mängel / Schäden der Bildanlage entnehmen !!!

| | | |
|-----------------|------------|-----------------|
| Zeitwert | EUR | 4.950,00 |
|-----------------|------------|-----------------|

Der Zeitwert beträgt unter Berücksichtigung von Fahrzeugalter, Zustand, Laufleistung, Sonderausstattung und Zubehör, Besitzverhältnisse, sowie aller wertbildender Faktoren und der regionalen und saisonalen Marktlage bezogen auf den Bewertungstag, den 22.01.2026 ermittelt sich der Fahrzeugwert wie folgt:

4.950,00 EUR (differenzbesteuert)

Hinweis:

Der ausgewiesene Fahrzeugwert wurde sachverständigenseits unter Berücksichtigung der wertbeeinflussenden Faktoren wie Baujahr, Laufleistung, Besitzverhältnisse, Allgemeinzustand, Sonderausstattung, technischer Zuverlässigkeit, Angabe über werterhaltende bzw. werterhöhende Aufwendungen, möglicher Unfalleinwirkungen und unter Maßgabe der örtlichen Marktlage und Marktgütekennzeichnung ermittelt. Die Bewertung erfolgte in Anlehnung an das DAT Prüf- und Schätzverfahren. Der am Fahrzeug vorhandene Gebrauchsspuren wurde bei der Ermittlung des Zeitwertes berücksichtigt und in Abzug gebracht.

Gutachtenfertigstellung

Dieses Fahrzeugbewertung wurde unparteiisch und nach bestem Wissen und Gewissen erstellt.

Die Besichtigung konnte nur nach der äußereren Inaugenscheinnahme erfolgen. Daher verbleibt ein Risiko auf evtl. versteckte Mängel, die erst nach entsprechender umfangreicher Demontage diverser Bauteile erkennbar, dann genauer zu beurteilen wäre. Die Begutachtung erfolgt ohne Zuhilfenahme von weiteren technischen Einrichtungen, wie z.B. Hebebühne, Grube und Prüfständen. Der Sachverständige versichert, dass das Fahrzeug nach bestem Wissen und Gewissen im Rahmen des Möglichen durchgeführt wurde. Weitere Schäden können angesichts des Alters und der Laufleistung an dem Fahrzeug nicht ausgeschlossen werden.

Rückfragen an den unterzeichnenden Sachverständigen.

Dieses Gutachten umfasst 56 Seiten inkl. 91 Fotos.

- Anlagen: DAT-Gebrauchtfahrzeugbewertung, wenn vorhanden Protokoll der VIN-Abfrage

Der Sachverständige

Dresden, 26.01.2026





Bild: 1 Diagonalansicht vorn links



Bild: 2 Diagonalansicht hinten rechts



Bild: 3 Diagonalansicht vorn rechts



Bild: 4 Diagonalansicht hinten links



Bild: 5 Seitenansicht von rechts




Bild: 6 Seitenansicht von links




Bild: 7 Frontansicht




Bild: 8 Heckansicht



Bild: 9 Ansicht Fahrzeughdach



Bild: 10 Ausweisung Lackschichtdickenmessung vorgenommen, Messwerte dem beiliegenden Protokoll entnehmen.



Bild: 11 Ansicht Antriebsaggregat



Bild: 12 Ausweisung Kennschild Motorraum



Bild: 13 Ausweisung Fahrzeugidentnummer




Bild: 14 Ausweisung Fahrzeugidentnummer




Bild: 15



Bild: 16 Ansicht Vorderachse links



Bild: 17 Ansicht Vorderachse rechts




Bild: 18 Ansicht Hinterachse links



Bild: 19 Ansicht Hinterachse rechts



Bild: 20 Ausweisung der am Fahrzeug verbauten Rad/Reifenkombination. Ansicht Rad/Reifenkombination vorn links



Bild: 21 Ausweisung KBA Nummer



Bild: 22 LM-Felge partiell abgetragen.



Bild: 23 Ansicht Rad/Reifenkombination hinten links



Bild: 24 Ansicht Rad/Reifenkombination hinten rechts



Bild: 25 Detailansicht, LM-Felge im Grundmaterial abgetragen.




Bild: 26 Weitere Beschädigungen an der LM-Felge vorhanden.




Bild: 27 Einzelansicht Bremsanlage Hinterachse.



Bild: 28 Ansicht Rad/Reifenkombination vorn rechts



Bild: 29 Detaillierte Darstellung, LM-Felge partiell im Grundmaterial abgetragen.



Bild: 30 Ausweisung der DOT Nummer der Radialreifen



Bild: 31 Ansicht Türverkleidung vorn links



Bild: 32 Innenraum, vorn links



Bild: 33 Einzelansicht Fahrersitz



Bild: 34 Ausweisung der abgelesenen Gesamtlaufleistung zum Zeitpunkt der Besichtigung.



Bild: 35 Übersichtsaufnahme Innenraum



Bild: 36 Detailansicht Innenraum



Bild: 37 Ansicht Türverkleidung hinten links



Bild: 38 Innenraum, hinten links



Bild: 39 Einzelansicht Rücksitzbank



Bild: 40 Ansicht Kofferraum



Bild: 41 Detailansicht Kofferraum



Bild: 42 Ansicht Heckklappe im geöffneten Zustand.



Bild: 43 Ausweisung Ersatzrad



Bild: 44 LM-Felge DBV / 8x18 / Typ DD8K



Bild: 45 Ausweitung Radialriegen Ersatzrad



Bild: 46 Ansicht wie vor in geänderter Perspektive.



Bild: 47 Bordwerkzeug vorhanden.



Bild: 48 Ansicht Türverkleidung hinten rechts



Bild: 49 Innenraum, hinten rechts



Bild: 50 Einzelansicht Rücksitzbank



Bild: 51 Ansicht Türverkleidung vorn rechts



Bild: 52 Innenraum, vorn rechts



Bild: 53 Einzelansicht Beifahrersitz



Bild: 54 Ansicht Seitenschweller links.



Bild: 55 Schwellerabdeckung rechts streifend beschädigt.



Bild: 56 Ansicht wie vor in geänderter Perspektive.



Bild: 57 Ansicht Frontverkleidung links



Bild: 58 ... diese ist streifend im Lackaufbau markiert.



Bild: 59 Scheinwerfer partiell durch Steinschläge blind.




Bild: 60 Weiterführend ist die Frontverkleidung im unteren Segment beschädigt ...




Bild: 61 das Grundmaterial ist gestaucht.



Bild: 62 Ansicht Frontverkleidung rechts, diese ist punktuell deformiert und sichtbar im Lackaufbau abgetragen.




Bild: 63 Motorhaube weist im Lackaufbau durch Vogelkot signifikante Veränderungen auf.



Bild: 64 Ansicht Fondtür rechts



Bild: 65 ... punktuelle Eindellung in der Türaußenhaut.



Bild: 66 Ansicht Seitenwand rechts ...



Bild: 67 ... punktuelle Eindellung im Bereich Tankeinfüllstutzen.



Bild: 68 Ansicht Heckverkleidung ist streifend im Lackaufbau markiert.




Bild: 69 Lackabslösung PDC-Sensor Heckverkleidung mitte links.



Bild: 70 PDC-Sensoren hinten - nicht lackiert



Bild: 71 Ansicht wie vor, weiterer Sensor unlackiert.



Bild: 72 Ladekantenschutz Edelstahl nachgerüstet



Bild: 73 ... linksseitig ist dieser aufgestellt und lehnt bleibend an der Heckklappe an.



Bild: 74 Einzeldarstellung Heckklappe, diese ist partiell im Lackaufbau abgetragen.



Bild: 75 Heckverkleidung nachlackiert, partiell Lackablösung vorhanden.



Bild: 76 Ausweisung vorhandene Fahrzeugschlüssel




Bild: 77 Zulassungsbescheinigung Teil I vorhanden





Bild: 78 Zulassungsbescheinigung Teil II vorhanden



| Achse | BBA | | FBA | |
|-------|------------|------------|-------------|---------|
| | li. daN | re. daN | B Ant F min | Ant min |
| 1 | 212 | 284 | 49,0 | 302 |
| 2 | 216 | 226 | 93,0 | 242 |

Bild: 79 Letzte HU Bescheinigung vorhanden




Bild: 80 Ausweisung COC-Papiere




Bild: 81 ABE - LM Felgen vorhanden.



Bild: 82 Ausweisung vorhandene Bordliteratur




Bild: 83 Serviceheft vorhanden -




Bild: 84 Service 2013




Bild: 85 Service 2015




Bild: 86 Service 2017




Bild: 87 Service 2020




Bild: 88 Ansicht wie vor, Ausweisung Service 2020 + Zahnriemwechsel mit Wasserpumpe




Bild: 89 Service 2022




Bild: 90 Service 2024




Bild: 91 Ansicht letzter Service Eintrag (ohne Datum)

Gebrauchtfahrzeug-Bewertung (nach DAT-System)

Fahrzeugdaten

| | | | |
|--------------------------|--|---------------------|--------------------------------|
| Hersteller | Volkswagen | | |
| Modell | Passat CC, Basis BMT, | | |
| Amtl. Kennzeichen | OHNE | Besichtigungsdatum | 22.01.2026 |
| Vorgangsnr. | [REDACTED] | Farbe | Light Brown Metallic |
| Anzahl Halter | 3 | DAT Europa-Code® | 01 905 040 007 0003 DE001 4959 |
| Erstzulassung / HU | 13.04.2011 / 12.2026 | KBA-Schlüssel | 0603/ANC |
| Laufleistung (abgelesen) | 132.200 km | Aufbau | Limousine |
| VIN | [REDACTED] | Sitzplätze / Türen | 4 / 4 |
| Leistung | 103 kW / 140 PS | Schadstoffklasse EU | Euro 5 |
| Hubraum | 1968 ccm | Zustand | gut |
| Motorart | Diesel | Unfallschaden | Unfallschaden (repariert) |
| Getriebe | Getriebe 6-Gang - Doppelkupplungsgetriebe DSG | | |

Ausstattungen

Siehe S.2

Bereifung

Montierte Reifen

| | | | | | | | | |
|----------------|-------------|-----------|----|---|----------------------------|-------|-----|--------|
| Reifen Achse 1 | Imperial | 235/40R18 | 95 | Y | Zust. Achse 1/Sich.-Kz. | 5,4 / | 4,9 | mm /-- |
| Reifen Achse 2 | Imperial | 235/40R18 | 95 | Y | Zust. Achse 2/Sich.-Kz. | 5,9 / | 6,1 | mm /-- |
| Reserve-Rad 1 | Continental | 235/40R18 | 95 | W | Zust. Res.-Rad 1/Sich.-Kz. | 5,5 / | | mm /-- |

Bewertung

Auf Basis der Marktbeobachtung der Deutsche Automobil Treuhand GmbH und unter Berücksichtigung der mitbewerteten Ausstattungen sowie der angegebenen wertbeeinflussenden Faktoren ermittelt sich der

Zeitwert

4.950,00 EUR

Dieses Fahrzeug wird überwiegend differenzbesteuert gemäß §25a UStG angeboten.

Besteuerungsart: Differenzbesteuerung

Wertfeststellung am 26.01.2026 zum 22.01.2026

Datenstand 01/2026

Bezeichnung

Amtl. Kennzeichen

Fahrzeug-Ident.Nr.

OHNE

Besichtigungsdatum

DAT Europa-Code®

KBA-Schlüssel

22.01.2026

01 905 040 007 0003 DE001 4959

0603/ANC

Ausstattungen

Serienausstattung

- > Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- > Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- > Anti-Blockier-System (ABS)
- > Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- > Antriebsart: Frontantrieb
- > Anzeige für Waschwasserstand
- > Auto-Hold-Funktion
- > Automatische Fahrlichtschaltung (ALS)
- > Außenspiegel asphärisch, links
- > Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- > Außenspiegel lackiert
- > Außentemperaturanzeige
- > Chromleisten an Seitenfenstern
- > Durchladeeinrichtung (Mittelarmlehne hinten)
- > Elektron. Differentialsperrre (EDS)
- > Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- > Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent
- > Fensterheber elektrisch vorn und hinten
- > Fernbedienung für Zentralverriegelung
- > Fußmatten Textil
- > Getriebe 6-Gang - Doppelkupplungsgetriebe DSG
- > Innenraumfilter: Staub- und Pollenfilter mit Aktivkohlefilter
- > Innenspiegel mit Abblendautomatik
- > Karosserie: 4-türig
- > Kopf-Airbag-System (Sideguard)
- > Kopfstützen hinten (2-fach)
- > Kühlergrill verchromt
- > Lendenwirbelstütze und Einstellung Lehneneigung vorn, links elektr. verstellbar
- > Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar, Höhen-/Längsverstellung
- > LM-Felgen 8x17 (Phoenix)
- > Mittelarmlehne
- > Motor 2,0 Ltr. - 103 kW TDI
- > Multifunktionsanzeige Plus
- > Reifenkontroll-Anzeige
- > Rußpartikelfilter
- > Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 5
- > Schalt-/Wählhebelgriff Leder
- > Scheibenwischer mit Regensor
- > Schutzleiste(n) hinten Chrom
- > Schutzleisten Stoßfänger Wagenfarbe
- > Seitenairbag vorn
- > Servolenkung elektronisch gesteuert (Servotronic)
- > Sitz vorn links höhenverstellbar
- > Sitz vorn rechts höhenverstellbar
- > Sitze: Sportsitze vorn
- > Sonnenblende links mit Spiegel (beleuchtet)
- > Sonnenblende rechts mit Spiegel (beleuchtet)
- > Sport-Fahrwerk

Sonderausstattung

- > Ambiente-Paket
- > Audiosystem RCD 510 (Radio/CD-Wechsler 6-fach, 8 Lautsprecher, Touchscreen, SD-Karten-Schnittstelle)
Multimediacard AUX-IN
- > Fahrassistenz-System: Autom. Distanzregelung (ACC) mit Umfeldbeobachtungssystem (Front assist)
Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- > Fahrassistenz-System: Spurhalteassistent (Lane Assist)
- > Innenausstattung: Dekoreinlagen Holz Zebrano und Aluminium gebürstet
- > Klimaanlage Climatronic 2-Zonen
- > Lenkrad (Leder) mit Multifunktion
- > Metallic-Lackierung
- > Nebelscheinwerfer integriert
- > Raucher-Paket
- > Reserverad in Fahrbereifung (Leichtmetall)
- > Rücksitzlehne geteilt
- > Sport-Paket
 - Bi-Xenon-Scheinwerfer mit dynamischem Kurvenlicht, Tagfahrlicht, Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA), Verglasung hinten abgedunkelt (65 %), Innenausstattung: Dekoreinlagen Aluminium gebürstet
- > Wendematte Gepäckraum
- > Winter-Paket
 - Scheibenwaschdüsen heizbar, Sitzheizung vorn
- > Winterbereifung zusätzlich (Kundenangabe erforderlich)

Zusatzausstattung

- > Ladekanteschhutz Edelstahl
- > LM-Felgen 8x18 / Herst: DBV / Typ DD8K

Bezeichnung
Amtl. Kennzeichen
Fahrzeug-Ident.Nr.

[REDACTED]
OHNE
[REDACTED]

Besichtigungsdatum
DAT Europa-Code®
KBA-Schlüssel

22.01.2026
01 905 040 007 0003 DE001 4959
0603/ANC

Bemerkungen

Der ausgewiesene Fahrzeugwert wurde sachverständigenseits unter Berücksichtigung der wertbeeinflussenden Faktoren wie Baujahr, Laufleistung, Besitzverhältnisse, Allgemeinzustand, Sonderausstattung, technischer Zuverlässigkeit, Angabe über werterhaltende bzw. werterhöhende Aufwendungen, möglicher Unfalleinwirkungen und unter Maßgabe der örtlichen Marktlage und Marktgängigkeit ermittelt. Die Bewertung erfolgte in Anlehnung an das DAT Prüf- und Schätzverfahren.

VIN - Abfrageprotokoll

| | | |
|---------------------------|--------------------------------|-------------------|
| Fzg-Ident-Nr.: | [REDACTED] | Datum: 22.01.2026 |
| Hersteller | Volkswagen | |
| Haupttyp | Passat CC (357)(05.2008->2011) | |
| Untertyp | Basis BMT | |
| Herstellercode: | 35745Y | |
| Motorkennung: | CFFB | |
| Getriebekennung: | MSV | |
| SilverDAT identifyCODE ®: | 019050400070003 | |
| Bauzeit: | 29.03.2011 (4959) | |
| Motorvariante: | Motor 2,0 Ltr. - 103 kW TDI | |
| Connected Car Funktionen: | | |

Ausstattung:

| Bezeichnung | M-Code (Hersteller) | AV-Code (DAT) |
|--|------------------------|------------------|
| "Interlagos", Oberfläche glanzpoliert - 4 Leichtmetallräder 8 J X 18 - Mobilitätsreifen 235/40 R 18 | PJ6 | 49192 |
| "RCD 510" | RHZ | 24165 |
| 12-V-Steckdose an der Mittelkonsole hinten und im Gepäckraum | 7B3 | |
| 2 Becherhalter vorn mit Abdeckung | 4M6 | 39020 |
| 2 Kopfstützen hinten | 3Q1 | 34806 |
| 2 Leuchten im Fußraum vorn und Lichteile an den Türdekoren | 6T1 | 37618 |
| 4 Leichtmetallräder "Interlagos" 8 J x 18, Oberfläche glanzpoliert | C7Z | 49192 |
| 4 Zyl.Dieselmotor 2,0L Aggr. 03L.L | TL4 | |
| 4-Zyl.Turbodieselmotor 2,0 L/103 KW(4V) TDI Common-Rail, Grundmotor: TG3/TJ3/TP5/TU3/TU4/TL4/TP4/TM3/TW3/TR4/TS1/TN5 | D91 | |
| 6-Gang-Automatikgetriebe | G1A | 74900 |
| 8 Lautsprecher | 8RM | 24613 |
| Abdeckungen für Leichtmetallräder | 1NL | |
| Abgaskonzept, EU5 | 7MG | 77225 |
| Adaptive Fahrwerksregelung DCC | 2H1 | 42211 |
| Adaptive Fahrwerksregelung DCC | WDD | 42211 |
| Airbag für Fahrer und Beifahrer, mit Beifahrerairbag-Deaktivierung | 4UE | 26803 |
| Ambientepaket | PA5 | 4302 |
| Analoguhr in der Instrumententafel | UP0 | |
| Aufkleber/Schilder, deutsch-französisch-holländisch | 2KW | |
| Auto-Hold-Funktion über elektronische Parkbremse | UH2 | 40803 |
| Automatische Distanzregelung ACC mit Fahrzeugstopp-Funktion und Umfeldbeobachtungssystem "Front Assist" | 8T3 | 41150 |
| Automatische Distanzregelung ACC und Umfeldbeobachtungssystem "Front Assist" mit City-Notbremsfunktion | PAD | 41150 |

| | | |
|--|------|-------|
| Außenspiegel auf Fahrerseite asphärisch | 5SL | 15804 |
| Außenspiegel elektrisch einstell- und beheizbar | 6XN | 15200 |
| Außenspiegel elektrisch einstell- und beheizbar | 6XN | 15201 |
| Außenspiegel rechts, konkav | 5RQ | 15702 |
| Batterie 380A (68Ah) | J2D | 72504 |
| Batterie/Generator Kapazität Standard | NY0 | |
| Bauteilesatz ohne länderspezifische Bauvorschrift | B0A | |
| Betriebserlaubnis Nachtrag | C08 | |
| Betriebsspannung 12 V | 9Z0 | |
| Bi-Xenon-Scheinwerfer für Abblend- und Fernlicht | 8BV | 18505 |
| Blinkleuchten weiß, im vorderen Stoßfänger integriert | 7R3 | 18405 |
| Bordliteratur in deutsch | 0VC | |
| CFFB | CFFB | 86815 |
| Chromleisten an den Seitenfenstern | 4ZB | |
| Chromzierringe an Zuziehgriffen und Spiegelverstellschalter | QJ3 | 1100 |
| Chromzierringe an Zuziehgriffen und Spiegelverstellschalter | QJ3 | 25261 |
| Coupe | K8C | |
| Dekoreinlagen "Aluminium gebürstet" für Mittelkonsole | 3D5 | |
| Dekoreinlagen in Edelholz "Zebrano" für Instrumententafel und Türen | 7TP | |
| Dekoreinlagen in Edelholz "Zebrano" sowie "Aluminium gebürstet" | PN3 | 25803 |
| Dekoreinlagen in Edelholz "Zebrano" sowie "Aluminium gebürstet" | PN3 | 26187 |
| Dekoreinlagen in Edelholz "Zebrano" sowie "Aluminium gebürstet" | PN3 | 26252 |
| Diversity-Antenne | 8ZH | 14805 |
| Doppelton-Signalhorn | 8Y1 | 38400 |
| Drehstromgenerator 180 A | 8GV | 74308 |
| Dreipunkt-Automatischer Sicherheitsgurte hinten | 3ZB | |
| Dreipunkt-Automatischer Sicherheitsgurte vorn und hinten, mit Höheneinstellung und Gurtstraffer vorn | 3QT | 37000 |
| Dreipunkt-Automatischer Sicherheitsgurte vorn und hinten, mit Höheneinstellung und Gurtstraffer vorn | 3QT | 37015 |
| Dreipunkt-Automatischer Sicherheitsgurte vorn und hinten, mit Höheneinstellung und Gurtstraffer vorn | 3QT | 37300 |
| Durchlademöglichkeit in der Rücksitzlehne inkl. Mittelarmlehne hinten | 3X2 | 33901 |
| Dämpfung hinten | 1JP | |
| Dämpfung vorn | G61 | |
| Einbau Differenzierung für Getriebe "DQ 250" -- Fahrzeugteile -- | 0ES | 74900 |
| Einbauteile f.4 Zyl.Motore | 1VG | |
| Einstiegleisten in den Türausschnitten aus Kunststoff | 7M0 | |
| Einstiegs-/Warnleuchten in den vorderen Türen | 9TB | |
| Elektrische Luftzusatzheizung | 7E6 | 29404 |
| Elektronisches Stabilisierungsprogramm mit Gegenlenkunterstützung inkl. ABS mit BAS,ASR,EDS,MSR u. Gespannstabilisierung | 1AT | 70308 |
| Fahrlichtschaltung automatisch, mit Dauer-/Tagfahrlicht, "Leaving home"- und manueller "Coming home"-Funktion | 8K3 | 18604 |
| Fahrlichtschaltung automatisch, mit Dauer-/Tagfahrlicht, "Leaving home"- und manueller "Coming home"-Funktion | 8K3 | 18904 |

| | | |
|---|-----|-------|
| Fahrzeugklassen-Differenzierung -350- | 0DJ | |
| Federbereich 02 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose | L02 | |
| Fensterheber vorn und hinten elektrisch | 4R4 | 35000 |
| Fernentriegelung für Gepäckraum- und Tankklappe | 4E2 | |
| Fertigungsablauf Standard | 0FA | |
| Frontantrieb | 1X0 | 70600 |
| Fußgängerschutzmaßnahmen erweitert | VL1 | |
| Gepäckraum-Wendematte, Gummi/Stoff | 6SJ | 1778 |
| Gepäckraum-Wendematte, Gummi/Stoff | 6SJ | 28201 |
| Gepäckraumboden aufstellbar | 3GA | |
| Gewichtsbereich 2 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose | 0YB | |
| Halterung für Warndreieck | 3P1 | |
| ISOFIX-Halteösen (Vorrichtung zur Befestigung von 2 Kindersitzen auf den Rücksitzen) | 3B4 | 39308 |
| Innenbeleuchtung mit Abschaltverzögerung und Dimmfunktion, je 2 Leseleuchten mit Chromringen vorn und hinten | 8S7 | |
| Innenspiegel automatisch abblendend | 4L6 | 37901 |
| Kein Sonderfahrzeug, Standard-Ausführung | F0A | |
| Keine Aktionsausführung | E0A | |
| Kennzeichenträger hinten (ECE) | 6P1 | |
| Kennzeichenträger vorn (groß) | 6W1 | |
| Klimaanlage "Climatronic" mit 2-Zonen-Temperaturregelung und indirektem Belüftungsmodus | 9AK | 19098 |
| Klimaanlage "Climatronic" mit 2-Zonen-Temperaturregelung und indirektem Belüftungsmodus | 9AK | 28901 |
| Klimaanlage "Climatronic" mit 2-Zonen-Temperaturregelung und indirektem Belüftungsmodus | 9AK | 28916 |
| Klimaanlage "Climatronic" mit automatischer Umluftschaltung mittels Luftgütesensor | PH2 | 28901 |
| Klimaanlage "Climatronic" mit automatischer Umluftschaltung mittels Luftgütesensor | PH2 | 28916 |
| Kombi-Instrument mit elektronischem Tachometer, Kilometer- und Tageskilometerzähler, Drehzahlmesser | U5A | |
| Komfortstartfunktion "Press & Drive" in Instrumententafel, Zentralverriegelung mit Funkfernbedienung, 2 Funkschlüssel | 4K3 | 35300 |
| Komfortstartfunktion "Press & Drive" in Instrumententafel, Zentralverriegelung mit Funkfernbedienung, 2 Funkschlüssel | 4K3 | 35405 |
| Kopfairbagsystem für Front- und Fondpassagiere inkl. Seitenairbags vorn | 4X3 | 26609 |
| Kopfairbagsystem für Front- und Fondpassagiere inkl. Seitenairbags vorn | 4X3 | 26805 |
| Kopfairbagsystem für Front- und Fondpassagiere inkl. Seitenairbags vorn | 4X3 | 26901 |
| Kopfairbagsystem für Front- und Fondpassagiere inkl. Seitenairbags vorn | 4X3 | 26913 |
| Kraftstoffsystem Diesel | 0F5 | |
| Kühlergrillrahmen, Lamellen sowie Volkswagen Logo-Einfassung in Chrom | 6KJ | 12900 |
| Ladekantenschutz in Kunststoff | 2P1 | |
| Landesverkaufsprogramm Deutschland | X0A | 27 |
| Landesverkaufsprogramm Deutschland | X0A | 99954 |

| | | |
|---|------|-------|
| Lendenwirbelstütze und Einstellung der Lehnenneigung vorn, auf Fahrerseite elektrisch | 7P7 | 33303 |
| Leuchtweitenregulierung dynamisch, mit dynamischem und statischem Kurvenfahrlicht | 8Q6 | |
| Light Brown Metallic | 7S7S | 11000 |
| Linkslenker | L0L | 11 |
| Make-up-Spiegel beleuchtet in den Sonnenblenden | 4SU | 37906 |
| Make-up-Spiegel rechts,beleuchtet | 4TU | 37907 |
| Mittelarmlehne vorn mit Ablagebox, 2 Luftausströmer hinten | 6E3 | 27202 |
| Mittelarmlehne vorn mit Ablagebox, 2 Luftausströmer hinten | 6E3 | 27207 |
| Mittelarmlehne vorn mit Ablagebox, 2 Luftausströmer hinten | 6E3 | 33405 |
| Mobilitätsreifen 235/40 R 18 (selbstversiegelnd) | H03 | |
| Multifunktions-Lederlenkrad (3 Speichen)mit Bedienmöglichkeit für Multifunktionsanzeige, Radio u. Telefon | 2PP | 69007 |
| Multifunktionsanzeige "Plus" | 9Q5 | 25603 |
| Multimediacbuchse AUX-IN | 9WL | 25016 |
| Nebelscheinwerfer | 8WD | 18301 |
| Nebelschlussleuchte, Rechtsverkehr | 8TC | 18700 |
| Nebelschlussleuchte, Rechtsverkehr | 8TC | 18701 |
| Nebelschlussleuchte, Rechtsverkehr | 8TC | 18702 |
| Nicht Heissland | 8Z5 | 78062 |
| Normal-Lackierung | FB0 | |
| Ohne 2. Batterie | 8FA | |
| Ohne Ablagenpaket/box | QE0 | |
| Ohne Aktivkohlebehälter | 1E0 | |
| Ohne Anhängevorrichtung | 1D0 | |
| Ohne Anschlussgarantie | EA0 | |
| Ohne CD-Wechsler/CD-Player | 7A0 | |
| Ohne CD/DVD für Navigation | 7QA | |
| Ohne Cassetten/CD-Ablage | 4W0 | |
| Ohne Dacheinsatz (Volldach) | 3FA | |
| Ohne Dachreling / Dachlastträger | 3S0 | 784 |
| Ohne Einsatz für Betankung | 2G0 | 79800 |
| Ohne Feuerlöscher | 6A0 | |
| Ohne Garagentoröffner | VC0 | |
| Ohne Gepäck-Spinne/Netz/Tasche | 6M0 | |
| Ohne Geschwindigkeitsbegrenzungsanlage | 6Y9 | |
| Ohne Individualeinbau | FC0 | |
| Ohne Kennfeld-Kühlung | QS0 | |
| Ohne Kindersitz | QA0 | |
| Ohne Kompass/Verkehrszeichenanzeige/ Verkehrszeichenerkennung | QR0 | |
| Ohne Kopfhöreranschluß hinten | 8MA | |
| Ohne Lehnenentriegelung für Vordersitze | 3H0 | |
| Ohne Lichtassistent | 8G0 | |
| Ohne Ländercode (kein DVD-Player im FZG) | FE0 | |

| | | |
|--|-----|-------|
| Ohne Müdigkeitserkennung | EM0 | |
| Ohne Navigationsgerät | 7Q0 | |
| Ohne Sitzbelüftung/Massagesitze | 4D0 | |
| Ohne Sonder-Maßnahmen | 3M0 | |
| Ohne Sonnenschutzrollo | 3Y0 | |
| Ohne Sprachsteuerung | QH0 | |
| Ohne TV-Empfang/Digitaler Radioempfang | QV0 | |
| Ohne Taxi Alarmanlage | 9A0 | |
| Ohne Trennwand | 3CA | 792 |
| Ohne Vorbereitung Einbau Funkgerät | 9D0 | |
| Ohne Vorbereitung Rundumtonkombination und ohne Funkantenne | 9F0 | |
| Ohne Vorbereitung für VTS (Vehicle-Tracing System) | 7G0 | |
| Ohne Vorbereitung/Einbau Auto-Telefon | 9W0 | |
| Ohne Zusatz-/Standheizung | 9M0 | |
| Ohne besondere Karosseriemeßnahmen | 5C0 | |
| Ohne elektrische Schnittstelle | UF0 | |
| Ohne zus. Triebwerks-Unterschutz | 1SA | |
| Ohne Überführungsaurüstung | 2A0 | |
| Parklenkassistent "Park Assist" inkl. ParkPilot und Rückfahrkamera mit optischer Anzeige | 7X6 | 25784 |
| Radio "RCD 510" mit MP3-Wiedergabefunktion inkl. CD-Wechsler für 6 CDs | 8AI | |
| Radschlüssel und Wagenheber | 1S1 | 39533 |
| Radsicherungen mit erweitertem Diebstahlschutz | 1PE | 51299 |
| Raucherausführung - Aschenbecher vorn und hinten - Zigarettenanzünder vorn | 9JB | 4408 |
| Reifen ohne Festlegung der Reifenmarke | V0A | |
| Reifenkontrollanzeige | 7K6 | 25906 |
| Reserverad in Fahrbereifung, Leichtmetall | 1G3 | 68702 |
| Rückleuchten in LED-Optik | 8SA | |
| Rücksitzbank ungeteilt, Lehne asymmetrisch geteilt umklappbar | 3NN | 33502 |
| Rücksitzbank ungeteilt, Lehne asymmetrisch geteilt umklappbar | 3NN | 33509 |
| Schalthebelknauf in Leder | 6Q2 | 39205 |
| Scheibenbremsen hinten | 1KW | 40900 |
| Scheibenbremsen vorn (Geomet D) | 1ZM | 40802 |
| Scheibenwaschdüsen vorn automatisch beheizt | 9T1 | 19102 |
| Scheibenwischer vorn mit Intervallschaltung und Regensor | 8N3 | 19101 |
| Scheinwerfer-Reinigungsanlage | 8X1 | 19000 |
| Schriftzug "Passat CC" und "BlueMotion Technology" auf der Gepäckraumklappe | 0PP | 5903 |
| Schutzleisten seitlich in Chrom | 4B4 | 19909 |
| Schutzleisten seitlich in Chrom | 4B4 | 20008 |
| Seitenscheiben hinten und Heckscheibe abgedunkelt, zu 65 % lichtabsorbierend | 4KF | 22202 |
| Serienkraftstofferstbefüllung für Benzimotoren bis 110 kW (6 Liter) | 1Z0 | |
| Servolenkung elektromechanisch, geschwindigkeitsabhängig geregelt | 1N3 | 69801 |
| Sitzbezüge in Flachgewebe, Dessin "Silversprint" | N2N | |
| Spezielles Typschild für EG für M1-Pkw | 1EX | |
| Sport-Ausstattung | A8F | |

| | | |
|--|---------------|-------|
| Sportpaket in Verbindung mit Rädern | WSY | 2106 |
| Sportsitz vorn rechts | 3SG | 31901 |
| Sportsitze vorn | 3TG | 31990 |
| Sportsitze vorn | 3TG | 32100 |
| Spurhalteassistent "Lane Assist" | 7Y4 | 42907 |
| Standard-Klimazonen | 0Y1 | 78065 |
| Start-Stopp-System mit Bremsenergie-Rückgewinnung | 7L6 | 77601 |
| Stoßfänger und Schutzleisten vorn in Wagenfarbe, Schutzleisten hinten in Chrom | 2JC | 21309 |
| Textilfußmatten vorn und hinten | 0TD | 39303 |
| Tilgergewicht Lenkrad, 26,5 Hz | 1Q1 | |
| Tiptronic | 0G7 | |
| Titanschwarz/Schwarz/Schwarz/Perlgrau | HL | |
| Transportschutz (Ausf.1) | NT0 | |
| Transportschutzfolie mit zusätzlichen Transportschutzmaßnahmen | 5K5 | |
| Trägerfrequenz 433,92 bis 434,42 MHz | 5D1 | 35405 |
| Typprüfland Deutschland | B01 | 27 |
| Typprüfland Deutschland | B01 | 99954 |
| Türverkleidungen in Flachgewebe | 3LC | |
| Verbandtasche und Warndreieck | 1T3 | 39531 |
| Volkswagen AG, Emden | PLANTCODE:015 | |
| Vordersitze beheizbar | 4A3 | 29500 |
| Vordersitze mit Höheneinstellung | 3L3 | 32705 |
| Warnton und -leuchte für nicht angelegte Gurte vorn | 9P1 | 37107 |
| Wartungsintervallverlängerung | QG1 | 504 |
| Wegfahrsperrre elektronisch | 7AA | 38106 |
| Winterpaket | PW1 | 2400 |
| Winterräder "St. Moritz" (zusätzlich) | W10 | 718 |
| Winterräder "St. Moritz" (zusätzlich) - 4 Leichtmetallräder 6 1/2 J x 17 - Mobilitäts-Winterreifen 205/50 R 17 H | 2XG | 718 |
| Wärmeschutzverglasung grün | 4GF | 22304 |
| | COUNTRY:DE | |
| | EXT.ENG:5 | |
| | EXT.GEAR:Y | |
| | VIN10:B | |
| | VIN11:E | |
| | WHC:WVW | |

Farben:

| Bezeichnung | Farbcode ID | Farbcode | Lackart ID |
|----------------------|-------------|----------|------------|
| Light Brown Metallic | A1 | 7S | |
| Light Brown Metallic | A2 | 7S | |
| | L1 | LC8Y | |

Titanschwarz/Schwarz/Schwarz/Perlgrau
Titanschwarz
Sitzbezüge in Flachgewebe, Dessin "Silversprint"

I1 HL
PF
PM N2N