

Fahrzeugbewertung



Vom 17.08.2026

 **Mazda 3 Lim. (BK)**

Auftraggeber

Staatsanwaltschaft Dresden Abteilung I C

Zeitwert
MwSt. ausweisbar

168 €


zzgl. MwSt.

200 €

inkl. MwSt.

Stichtag 13.08.2026

Sachverständiger



[REDACTED]
Staatsanwaltschaft Dresden Abteilung I C
Lothringer Straße 1
01069 Dresden

Dresden, 17.08.2026

POLNISCHE ZULASSUNG

Aktenzeichen

[REDACTED]

Auftraggeber	Name Straße PLZ Ort	Staatsanwaltschaft Dresden Abteilung I C Lothringer Straße 1 01069 Dresden
Besichtigung	Besichtigung bei Datum Ort Sachverständiger Anwesende Bedingungen	Auftraggeber 13.08.2026 - 10:00 Uhr 01458 Ottendorf-Okrilla [REDACTED] Sachverständiger ausreichend
Auftrag	Datum Erteilt durch	13.08.2026 Auftraggeber

Fahrzeugdaten

Fahrzeug

Amtliches Kennzeichen	POLNISCHE ZULASSUNG
Hersteller	Mazda
Modell/Haupttyp	3 Lim. (BK)
Untertyp	1.6 Sport Comfort
Baujahr	2004
Erstzulassung	14.04.2004
Fahrzeugart	Limousine
Fahrzeugidentifikationsnummer (VIN)	
Schlüssel-Nr.	7118/ABB,7118/278
Antriebsart	Benzin / 4-Zylinder / Reihenmotor
Getriebe	5-Gang manuell
Leistung /Hubraum	77 kW / 1.598 ccm
Anzahl Türen	5
Achsen (davon angetrieben)	2 (1)
Sitzplätze	5
Besonderheiten	Polnische Zulassung, zwei Fahrzeugschlüssel, Standzeit 5 Jahre
Abgasnorm	Euro 4

Allgemeinzustand	mäßig
Karosseriezustand	mäßig
Innenraumzustand	normal
Lackzustand	Mäßig
Lack	Silber Metallic (2-Schicht)
Anzahl Vorbesitzer	unbekannt
Laufleistung abgelesen	239.344 km

Ausstattung

Serienausstattung

- ✓ 3. Bremsleuchte
- ✓ Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- ✓ Anti-Blockier-System (ABS)
- ✓ Audiosystem mit 4 Lautsprecher
- ✓ Audiosystem: Modulares Audiosystem
- ✓ Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- ✓ CD-Player
- ✓ Elektr. Bremskraftverteilung (EBD)
- ✓ Fensterheber elektrisch vorn
- ✓ Flankenschutz Türen
- ✓ Getriebe 5-Gang
- ✓ Innenraumfilter: Pollenfilter
- ✓ Karosserie: 5-türig
- ✓ Kopf-Schulter-Airbag vorn
- ✓ Kopf-Schulter-Airbag vorn und hinten
- ✓ Kopfstützen hinten
- ✓ Lenksäule (Lenkrad) höhenverstellbar
- ✓ Leuchtweitenregelung
- ✓ LM-Felgen
- ✓ Motor 1,6 Ltr. - 77 kW 16V KAT
- ✓ Reifen 195/65 R15 ..H
- ✓ Reserverad als Notrad
- ✓ Rücksitzbank geteilt
- ✓ Rücksitzbank klappbar
- ✓ Scheibenbremse hinten
- ✓ Scheinwerfer H4
- ✓ Seitenairbag vorn
- ✓ Seitenschutzleisten Wagenfarbe
- ✓ Servolenkung
- ✓ Sitz vorn links höhen-/neigungsverstellbar
- ✓ Stoßfänger Wagenfarbe
- ✓ Türgriffe außen Wagenfarbe
- ✓ Zentralverriegelung mit Fernbedienung


Bereifung

Reifen vorne rechts

Dimension	195/60 R 15 88 T
Profiltiefe	3,5 mm
Hersteller	Dayton
Art	Winter

Reifen hinten rechts

Dimension	195/60 R 15 88 T
Profiltiefe	6,5 mm
Hersteller	Debica
Art	Winter



Reifen vorne links

Dimension	195/60 R 15 88 T
Profiltiefe	3,5 mm
Hersteller	Dayton
Art	Winter

Reifen hinten links

Dimension	195/60 R 15 88 T
Profiltiefe	6,5 mm
Hersteller	Debica
Art	Winter

Reparierte Vorschäden

erhöhte Lackschichtdicke linke und rechte Seitenwand und Frontklappe;

Nicht reparierte Vorschäden


Frontverkleidung überdrückt, Fahrertür deformiert, Eindellung Dach, Heckverkleidung beschädigt;

Korrosion an: Türunterkanten, Schwellern, Seitenwänden und Kotflügeln;

Bremsscheiben rundum stark korrodiert, Bremsankerbleche hinten abgelöst;

durch 5jährige Standzeit ist mit weiteren Standschäden zu rechnen;

Lackschichtdicke



Bauteil	Messwerte (µm)
Kotflügel links	117 ✓
Motorhaube	224 ⚠
Kotflügel rechts	118 ✓
Fahrertür	133 ✓
Beifahrertür	102 ✓
Fondtür links	103 ✓
Fondtür rechts	99 ✓
Seitenwand links	242 ⚠
Seitenwand rechts	260 ⚠
Hinten mittig	103 ✓

Legende: ⚠ zu dünn ✓ originale Lackschicht ⚠ zweite Lackschicht ⚠ dünne Spachtelschicht ⚠ dicke Spachtelschicht ⛔ nicht messbar

Bemerkungen zum Fahrzeug

Polnische Zulassung, zwei Fahrzeugschlüssel, Standzeit 5 Jahre

Gutachtenfertigstellung

Lichtbilder wurden dem Originalgutachten sowie der Gutachtenkopie beigelegt.

Dieses Gutachten umfasst:

- 24 Seiten
- 35 Fotos

Dresden, den 17.08.2026

Der Sachverständige

[Redacted Signature]

Fotoanlage

Foto 1



Diagonalansicht von vorn rechts

Foto 2



Diagonalansicht von vorn links

Foto 3



Diagonalansicht von hinten rechts

Foto 4



Diagonalansicht von hinten links

Foto 5



Fahrzeugidentnummer

Foto 6




Fahrzeugidentnummer

Foto 7



Kilometerstand lt. Anzeige am Besichtigungstag

Foto 8



Motorraum

Foto 9



Innenraum vorn

Foto 10



Armaturenträger

Foto 11



Türtafel v.l.

Foto 12



Fahrsitz

Foto 13



Innenraum hinten

Foto 14



Türtafel h.l.

Foto 15



Kofferraum

Foto 16



Türtafel h.r.

Foto 17



Innenraum vorn

Foto 18



Türtafel v.r.

Foto 19



Rad v.r.

Foto 20



Bremsscheiben rundum stark korrodiert

Foto 21



Bremsankerbleche beim Anfahren abgelöst

Foto 22



Frontverkleidung überdrückt

Foto 23



Frontverkleidung überdrückt

Foto 24



Fahrtür deformiert

Foto 25



Korrosion Schweller links

Foto 26



Korrosion Schweller und Tür h.l.

Foto 27



Korrosion Seitenwand links

Foto 28



Heckverkleidung beschädigt, Korrosion Seitenwand

Foto 29



Seitenwand verkratzt

Foto 30



Seitenwand eingedellt

Foto 31



Korrosion rechter Kotflügel und Schweller

Foto 32




Eindellung Dach

Foto 33



Anhängerkupplung

Foto 34



Polnische Zulassung

Foto 35



Zwei Fahrzeugschlüssel