

Fahrzeugbewertung

vom 05.03.2025



Seat

Marbella (12.1986->) / Spezial (Krankenfahrstuhl bis 25 km/h)

VSS028A [REDACTED]

Staatsanwaltschaft Dresden
Abteilung I C
Lothringer Str. 1
01069 Dresden

Dresden, den 05.03.2025

Gutachten

Betrifft

Auftrag vom / durch
Besichtigungsdatum
Besichtigungsort

Fahrzeugbewertung

16.01.2025 / Auftraggeber

06.02.2025 10:50 Uhr

Verwahrstelle Staatsanwaltschaft Dresden
01936 Laußnitz

Anwesend

Vertretungsperson von Auftraggeber

Zusammenfassung des Gutachtens:

Beurteilung

Zeitwert (differenzbesteuert)

Fahrzeugbewertung

EUR 50,00

Technische Daten und Fahrzeugbeschreibung:

Fahrzeugart	Pkw, SUV, Kleintransporter
Aufbauart	Lim. 3-Trg.
Fabrikat	Seat
Typ / Untertyp	Marbella (12.1986->) / Spezial (Krankenfahrstuhl bis 25 km/h)
KBA-Nummer	7593
Fahrzeug-Ident-Nummer	 identifiziert anhand nach Aktenlage
Hubraum / Leistung	903 cm³ / 29 kW
Motor	Motor 0,9 Ltr. - 29 kW
Motorart / Zylinder / Motorbauart	Benzin / 4 / Reihenmotor
Abgascode	unbekannt
Getriebe / Anzahl der Gänge	Manuell / 4
Türen / Sitze	2 / 2
Anzahl Achsen / davon angetrieben	2 / 1
Antriebsart	Frontantrieb
Anzahl Vorbesitzer	unbekannt
Laufleistung abgelesen	77.462 km
Farbe	Rojo Coral
Lackzustand	ausreichend
Allgemeinzustand	dem Alter und der Laufleistung entsprechend ausreichend
Verkehrssicherheit	keine Angabe
Karosseriezustand	ausreichend
Zustand des Innenraumes	mangelhaft
Besichtigungszustand	unveränderter Zustand, unzerlegt, nicht fahrbereit
Besichtigungsbedingungen	allgemein ausreichend, es stand keine Hebebühne / Hubmittel zur Verfügung
Reparierte Vorschäden	Einstiegsschweller rechts nachlackiert, keine weiteren erkennbar bzw. repariert
Nichtreparierte Vorschäden	Gebrauchsspuren
Bemerkung	Lackschichtdickenmessung durchgeführt - Nachlackierung feststellbar: Einstiegsschweller rechts

montierte Bereifung

Achse	Hersteller	Dimension / Bezeichnung
1	Nexen	145/70 R13 71T Winguard Snow WH1 M+S
2	Nexen	145/70 R13 71T Winguard Snow WH1 M+S
Ersatzrad	Michelin	135/80 R13 70T MXT80
Reifenzustand		verkehrssicher II DOT 1415

Profiltiefe in mm

links	rechts
7	7
4	4
5,5	

Serienausstattung

Frontscheibe Verbundglas, Getriebe 4-Gang, Heckscheibe heizbar, Karosserie: 3-türig, Nebelschlussleuchte (1), Reifen 135 R13 ..S

Sonderausstattung

Motor 0,9 Ltr. - 29 kW

Zusatzausstattung

Fahrzeug gedrosselt - 25 km/h (Krankenfahrstuhl), Radio mit USB & BT + MP3-Player

Auftrag

Gemäß Auftrag vom 16.01.2025 durch den Auftraggeber soll das in den Fahrzeugdaten näher bezeichnete Fahrzeug zur Feststellung des Zeitwertes besichtigt und darüber eine schriftliche Dokumentation erstellt werden.

Zustandsbeschreibung

-- ausreichend --

Der Allgemeinzustand des Fahrzeuges entspricht dem Alter sowie der Laufleistung und ist als ausreichend zu beurteilen.

Technische Daten

Die Identität des gegenständlichen Fahrzeuges wurde anhand der vorhandenen Fahrgestellnummer VSS02 [REDACTED] sowie durch die bereitgestellte Aktenlage durch den aufnehmenden SV überprüft.

Lackschichtdicke

Motorhaube	80 µm
Kotflügel, vorn rechts	93 µm
Tür, vorn rechts	80 µm
Seitenwand, hinten rechts	86 µm
Heckklappe	70 µm
Seitenwand, hinten links	82 µm
Tür, vorn links	82 µm
Kotflügel, vorn links	89 µm
Dach	95 µm

Sachverständige Hinweise

- optischer Zustand: Fahrzeug ungereinigt, nicht sauber
- Halteranzahl unbekannt
- 1 x Fahrzeugschlüssel vorhanden

- Starterbatterie leer -> Starthilfe notwendig
- Motor sprang nicht an !!! Keine Überprüfung Motorlauf möglich.
- Reifen vorn rechts - teilweise drucklos.

- weitere Mängel / Schäden der Bildanlage entnehmen !!!

Zeitwert

EUR

50,00

Der Zeitwert beträgt unter Berücksichtigung von Fahrzeugalter, Zustand, Laufleistung, Sonderausstattung und Zubehör, Besitzverhältnisse, sowie aller wertbildender Faktoren und der regionalen und saisonalen Marktlage bezogen auf den Bewertungstag, den 05.02.2025 ermittelt sich der Fahrzeugwert wie folgt:

50,00 EUR (differenzbesteuert)

Hinweis:

Der ausgewiesene Fahrzeugwert wurde sachverständigenseits unter Berücksichtigung der wertbeeinflussenden Faktoren wie Baujahr, Laufleistung, Besitzverhältnisse, Allgemeinzustand, Sonderausstattung, technischer Zuverlässigkeit, Angabe über werterhaltende bzw. werterhöhende Aufwendungen, möglicher Unfalleinwirkungen und unter Maßgabe der örtlichen Marktlage und Marktgängigkeit ermittelt. Die Bewertung erfolgte in Anlehnung an das DAT Prüf- und Schätzverfahren. Der am Fahrzeug vorhandene Gebrauchsspuren wurde bei der Ermittlung des Zeitwertes berücksichtigt und in Abzug gebracht.

Gutachtenfertigungstellung

Diese Fahrzeugbewertung wurde unparteiisch und nach bestem Wissen und Gewissen erstellt.

Die Besichtigung konnte nur nach der äußeren Inaugenscheinnahme erfolgen. Daher verbleibt ein Risiko auf evtl. versteckte Mängel, die erst nach entsprechender umfangreicher Demontage diverser Bauteile erkennbar, dann genauer zu beurteilen wäre. Die Begutachtung erfolgt ohne Zuhilfenahme von weiteren technischen Einrichtungen, wie z.B. Hebebühne, Grube und Prüfständen. Es wurde keine in dem Rahmen mögliche Probefahrt mit dem Fahrzeug durchgeführt. Der Sachverständige versichert, dass das Fahrzeug nach bestem Wissen und Gewissen im Rahmen des Möglichen durchgeführt wurde. Weitere Schäden können angesichts des Alters und der Laufleistung an dem Fahrzeug nicht ausgeschlossen werden.

Rückfragen an den unterzeichnenden Sachverständigen.

Diese Fahrzeugbewertung umfasst 30 Seiten inkl. 48 Fotos.

- Anlagen: DAT-Gebrauchtfahrzeugbewertung

Der Sachverständige

Dresden, 05.03.2025






Bild: 1 Diagonalansicht vorn links



Bild: 2 Diagonalansicht hinten rechts



Bild: 3 Diagonalansicht vorn rechts



Bild: 4 Diagonalansicht hinten links



Bild: 5 Frontansicht



Bild: 6 Heckansicht



Bild: 7 Seitenansicht von rechts



Bild: 8 Seitenansicht von links



Bild: 9 Ansicht Fahrzeugdach



Bild: 10 Ausweisung Lackschichtdickenmessung vorgenommen, Messwerte dem beiliegenden Protokoll entnehmen.



Bild: 11 Ausweisung vorhandene Fahrzeugschlüssel



Bild: 12 Ansicht Türverkleidung vorn links



Bild: 13 Ansicht wie vor in geänderter Perspektive.



Bild: 14 Innenraum, vorn links



Bild: 15 Einzelansicht Fahrersitz und Beifahrersitz



Bild: 16 Ansicht Fahrersitz



Bild: 17 Übersichtsaufnahme Innenraum



Bild: 18 Ausweisung der abgelesenen Gesamtlauflistung zum Zeitpunkt der Besichtigung.



Bild: 19 Detailansicht Innenraum



Bild: 20 Detailansicht Radio/MP3 Player



Bild: 21 Detailansicht Innenraum



Bild: 22 Ansicht Innenraumhimmel.



Bild: 23 Ansicht Kofferraum



Bild: 24 Ansicht Kofferraum



Bild: 25 Ansicht Kofferraum



Bild: 26 Ansicht Kofferraum



Bild: 27 Ansicht Türverkleidung vorn rechts



Bild: 28 Innenraum, vorn rechts



Bild: 29 Ansicht Antriebsaggregat



Bild: 30 Ansicht wie vor in geänderter Perspektive.



Bild: 31 Ausweisung der verbauten Geschwindigkeitsbegrenzung auf 25 km/h




Bild: 32 Ausweisung Fahrzeugidentnummer



Bild: 33 Kennschild Farbcode



Bild: 34 Ausweisung Ersatzrad




Bild: 35 Ansicht Einstiegsschweller links



Bild: 36 Ausweisung der am Fahrzeug verbauten Rad/Reifenkombination.



Bild: 37 Ausweisung der DOT Nummer der Radialreifen



Bild: 38 Ausweisung Produktionsdatum Fensterscheibe



Bild: 39 Ansicht Kotflügel links



Bild: 40 Ausweisung Beplankung links ...



Bild: 41 ... diese ist streifend beschädigt.



Bild: 42 Einstiegsschweller rechts nachlackiert



Bild: 43 Detailansicht Vorderachse rechts



Bild: 44 Detailansicht Vorderachse links



Bild: 45 Ansicht Hinterachse links



Bild: 46 Ansicht Hinterachse rechts



Bild: 47 Ansicht Unterboden



Bild: 48 Endschalldämpfer neuwertig

Gebrauchtfahrzeug-Bewertung

Fahrzeugdaten

Hersteller	Seat		
Modell	Marbella (12.1986->), Spezial (Krankenfahrstuhl bis 25 km/h),		
Amtl. Kennzeichen		Besichtigungsdatum	06.02.2025
Vorgangsname		Farbe	Rojo Coral
Anzahl Halter	Unbekannt	DAT Europa-Code®	
Erstzulassung / HU		KBA-Schlüssel	
Laufleistung (abgelesen)	77.462 km	Aufbau	Pkw
VIN	VSS028	Sitzplätze / Türen	2 / 2
Leistung	29 kW / 39 PS	Schadstoffklasse EU	unbekannt
Hubraum	903 ccm	Zustand	mangelhaft
Motorart	Benzin	Unfallschaden	unbekannt
Getriebe	Manuell, 4-Gänge		

Ausstattungen

Siehe S.2

Bereifung

Montierte Reifen							
Reifen Achse 1	Nexen	145/70R13	71	T	Zust. Achse 1/Sich.-Kz.	7,0 /	7,0 mm /--
Reifen Achse 2	Nexen	145/70R13	71	T	Zust. Achse 2/Sich.-Kz.	4,0 /	4,0 mm /--
Reserve-Rad 1	Michelin	135/80R13			Zust. Res.-Rad 1/Sich.-Kz.	5,5 /	mm /--

Bewertung

Auf Basis einer Marktrecherche des Sachverständigen und unter Berücksichtigung der mitbewerteten Ausstattungen sowie der angegebenen wertbeeinflussenden Faktoren ermittelt sich der			
Zeitwert			50,00 EUR
Dieses Fahrzeug wird überwiegend differenzbesteuert gemäß §25a UStG angeboten.			
Besteuerungsart: Differenzbesteuerung			
Wertfeststellung am	05.03.2025	zum	05.02.2025
			Datenstand 03/2025

Bezeichnung
Amtl. Kennzeichen
Fahrzeug-Ident.Nr

[REDACTED]
VSS028 [REDACTED]

Besichtigungsdatum
DAT Europa-Code®
KBA-Schlüssel

06.02.2025

Ausstattungen

Serienausstattung

- > Frontscheibe Verbundglas
- > Getriebe 4-Gang
- > Heckscheibe heizbar
- > Karosserie: 3-türig
- > Nebelschlussleuchte (1)
- > Reifen 135 R13 ..S

Zusatzausstattung

- > Fahrzeug gedrosselt - 25 km/h (Krankenfahrstuhl)
- > Radio mit USB & BT + MP3-Player

Bemerkungen

Der ausgewiesene Fahrzeugwert wurde sachverständigenseits unter Berücksichtigung der wertbeeinflussenden Faktoren wie Baujahr, Laufleistung, Besitzverhältnisse, Allgemeinzustand, Sonderausstattung, technischer Zuverlässigkeit, Angabe über werterhaltende bzw. werterhöhende Aufwendungen, möglicher Unfalleinwirkungen und unter Maßgabe der örtlichen Marktlage und Marktgängigkeit ermittelt. Die Bewertung erfolgte in Anlehnung an das DAT Prüf- und Schätzverfahren.

