

Fahrzeugbewertung

05188WF23

vom 15.12.2023



Ford

Tourneo Connect (TC7)(2002->) / LX Kombi lang (2006->)

WF0JXXTTPJ7T46529



schmalfuß

kfz sachverständigenbüro

Kfz-Sachverständigenbüro Schmalfuß, Burgkstraße 1, 01159 Dresden

Staatsanwaltschaft Dresden

Abteilung I C

Lothringer Str. 1

01069 Dresden

Dresden, den 15.12.2023

Gutachten

05188WF23

Bei Rückfragen bitte immer angeben.

Betrifft

Auftrag vom / durch

Besichtigungsdatum

Besichtigungsort

Besichtigt durch

Anwesend

Fahrzeugbewertung

06.10.2023 / Auftraggeber

19.10.2023 10:30 Uhr

Verwahrstelle Staatsanwaltschaft Dresden

01936 Laußnitz

Falk Schmalfuß

Vertretungsperson von Auftraggeber

Zusammenfassung des Gutachtens:

Beurteilung

Zeitwert (steuerneutral)

Fahrzeugbewertung

EUR

500,00

Technische Daten und Fahrzeugbeschreibung:

Fahrzeugart	Pkw, SUV, Kleintransporter
Aufbauart	Kombi
Fabrikat	Ford
Typ / Untertyp	Tourneo Connect (TC7)(2002->) / LX Kombi lang (2006->)
Fahrzeug-Ident-Nummer	WF0JXXTTPJ7T46529
	identifiziert anhand nach Aktenlage
Erste Zulassung	20.11.2007
Hubraum / Leistung	1.753 cm³ / 66 kW
Motor	Motor 1,8 Ltr. - 66 kW TDCi KAT
Motorart / Zylinder / Motorbauart	Diesel / 4 / Reihenmotor
Abgascode	Euro 4
Getriebe / Anzahl der Gänge	Manuell / 5
Türen / Sitze	4 / 5
Anzahl Achsen / davon angetrieben	2 / 1
Antriebsart	Frontantrieb
Laufleistung abgelesen	216.912 km
Farbe	Frost-Weiß
Lackart	uni (2-Schicht)
Lackzustand	ausreichend
Allgemeinzustand	mangelhaft
Karosseriezustand	mangelhaft
Zustand des Innenraumes	ausreichend
Besichtigungszustand	unveränderter Zustand, unzerlegt, nicht fahrbereit, nicht verkehrssicher
Besichtigungsbedingungen	allgemein ausreichend, es stand keine Hebebühne / Hubmittel zur Verfügung
Nichtreparierte Vorschäden	- Gebrauchsspuren und Gebrauchsschäden - Durchrostung Schweller links + rechts
Bemerkung	Lackschichtdickenmessung durchgeführt - keine Nachlackierung feststellbar

montierte Bereifung

Achse	Hersteller	Dimension / Bezeichnung
1	Nokian	195/65 R15 91H Nokian Nordman SX2
2	Nokian	195/65 R15 91H Nokian Nordman SX2
Ersatzrad	Uniroyal	195/65 R15 91T MS Plus 66 M+S
Reifenzustand		verkehrssicher

Profiltiefe in mm

links	rechts
5,5	5,5
7,5	7,5
4	

Serienausstattung

2.Sitzreihe mit Sitzbank, 3. Bremsleuchte, Ablage im Dachhimmel Fahrerhaus, Airbag Beifahrerseite, Airbag Fahrerseite, Anti-Blockier-System (ABS), Antriebsart: Frontantrieb, Ausstellfenster hinten, Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, Fenster feststehend in Schiebetür links, Fenster feststehend in Schiebetür rechts, Fensterheber elektrisch vorn, Gepäckraumabdeckung / Rollo, Getriebe 5-Gang, Gummimatten in Fahrgast-/Laderaum, Gurtstraffer, Heckflügeltüren mit Verglasung, Heizung mit Umluftschtaltung, Innenraumfilter: Pollenfilter, Karosserie/Aufbau: Kombi, Klimaanlage, Laderaumfenster fest, Lenksäule (Lenkrad) höhenverstellbar, Motor 1,8 Ltr. - 66 kW TDCi KAT, Nebelscheinwerfer integriert, Radiovorbereitung, Radstand 2912 mm, Reserverad in Fahrbereifung, Schiebetüren beidseitig, Seitenschutzleisten,

KFZ-Sachverständigenbüro Schmalfuß

Burgkstraße 1 in 01159 Dresden, Tel.: 0351-32340008 Fax: 0351-32340047

Servolenkung, Sitz vorn links verstellbar (3-fach), Sitz vorn rechts Vario-Sitz, Stahlfelgen 6x15, Stoßfänger
Wagenfarbe, Verglasung getönt, Wegfahrsperre, Zentralverriegelung mit Fernbedienung, Zusatzheizung

Sonderausstattung

Fernbedienung für Zentralverriegelung

Zusatzausstattung

CB-Funk Gerät, JVC-CD-MP3-Player

Auftrag

Gemäß Auftrag vom 06.10.2023 durch den Auftraggeber soll das in den Fahrzeugdaten näher bezeichnete Fahrzeug zur Feststellung des Zeitwertes besichtigt und darüber eine schriftliche Dokumentation erstellt werden.

Zustandsbeschreibung

-- mangelhaft --

Der Allgemeinzustand des Fahrzeuges entspricht dem Alter sowie der Laufleistung und ist als mangelhaft zu beurteilen.

Technische Daten

Die Zulassungsbescheinigung Teil I wurde bei Besichtigung vorgelegt, die Identität des gegenständlichen Fahrzeuges wurde anhand der vorhandenen Fahrgestellnummer WF0JXXTPJ7T46529 durch den aufnehmenden SV überprüft.

Lackschichtdicke

Motorhaube	135 µm
Kotflügel, vorn rechts	128 µm
Tür, vorn rechts	132 µm
Tür, hinten rechts	120 µm
Seitenwand, hinten rechts	107 µm
Heckklappe	Li: 122 Re: 107 µm
Seitenwand, hinten links	129 µm
Tür, hinten links	122 µm
Tür, vorn links	116 µm
Kotflügel, vorn links	137 µm
Dach	94 µm

Sachverständige Hinweise

- optischer Zustand: Fahrzeug ungereinigt, nicht sauber
- !!! aktuell Polnische Fhz.-Zulassung !!!
- Zulassungsbescheinigung Teil I vorhanden
- Halteranzahl unbekannt
- 1 x Fahrzeugschlüssel vorhanden
- Starterbatterie leer -> Starthilfe notwendig
- Motorlauf geprüft - keine Probefahrt
- Bestuhlung Fondbereich fehlt
- SCHWELLER links + rechts durchrostet !!!
- weitere Mängel / Schäden der Bildanlage entnehmen !!!

Zeitwert

EUR

500,00

Der Zeitwert beträgt unter Berücksichtigung von Fahrzeugalter, Zustand, Laufleistung, Sonderausstattung und Zubehör, Besitzverhältnisse, sowie aller wertbildender Faktoren und der regionalen und saisonalen Marktlage bezogen auf den Bewertungstag, den 19.10.2023 ermittelt sich der Fahrzeugwert wie folgt:

500,00 EUR (steuerneutral)

Hinweis:

Der ausgewiesene Fahrzeugwert wurde sachverständigenseits unter Berücksichtigung der wertbeeinflussenden Faktoren wie Baujahr, Laufleistung, Besitzverhältnisse, Allgemeinzustand, Sonderausstattung, technischer Zuverlässigkeit, Angabe über werterhaltende bzw. werterhöhende Aufwendungen, möglicher Unfalleinwirkungen und unter Maßgabe der örtlichen Marktlage und Marktgängigkeit ermittelt. Die Bewertung erfolgte in Anlehnung an das DAT Prüf- und Schätzverfahren. Der am Fahrzeug vorhandene Gebrauchsspuren wurde bei der Ermittlung des Zeitwertes berücksichtigt und in Abzug gebracht.

Gutachtenfertigungstellung

Diese Fahrzeugbewertung wurde unparteiisch und nach bestem Wissen und Gewissen erstellt.

Die Besichtigung konnte nur nach der äußeren Inaugenscheinnahme erfolgen. Daher verbleibt ein Risiko auf evtl. versteckte Mängel, die erst nach entsprechender umfangreicher Demontage diverser Bauteile erkennbar, dann genauer zu beurteilen wäre. Die Begutachtung erfolgt ohne Zuhilfenahme von weiteren technischen Einrichtungen, wie z.B. Hebebühne, Grube und Prüfständen. Es wurde keine in dem Rahmen mögliche Probefahrt mit dem Fahrzeug durchgeführt. Der Sachverständige versichert, dass das Fahrzeug nach bestem Wissen und Gewissen im Rahmen des Möglichen durchgeführt wurde. Weitere Schäden können angesichts des Alters und der Laufleistung an dem Fahrzeug nicht ausgeschlossen werden.

Rückfragen an den unterzeichnenden Sachverständigen.

Diese Fahrzeugbewertung umfasst 34 Seiten inkl. 54 Fotos.

- Anlagen: DAT-Gebrauchtfahrzeugbewertung, Protokoll VIN-Abfrage

Der Sachverständige

Dresden, 15.12.2023

Falk Schmalfuß
KFZ-Sachverständiger
Karosserie- u. Fahrzeugbaumeister



Bild: 1 Diagonalansicht vorn rechts



Bild: 2 Diagonalansicht hinten links



Bild: 3 Diagonalansicht vorn links



Bild: 4 Diagonalansicht hinten rechts



Bild: 5 Seitenansicht von links



Bild: 6 Seitenansicht von rechts



Bild: 7 Frontansicht



Bild: 8 Heckansicht



Bild: 9 Ausweisung der am Fahrzeug verbauten Rad/Reifenkombination



Bild: 10 Ausweisung der DOT Nummer der Radialreifen




Bild: 11 Ausweisung Fahrzeugidentnummer



Bild: 12 Ansicht Türverkleidung vorn links



Bild: 13 Innenraum, vorn links



Bild: 14 Ausweisung der abgelesenen Gesamtlauflistung zum Zeitpunkt der Besichtigung.



Bild: 15 Detailansicht Innenraum



Bild: 16 Detailansicht Radio/CD/MP3-Player JVC



Bild: 17 Detailansicht Innenraum




Bild: 18 Ausweisung CB-Funk



Bild: 19 Ansicht Fondbereich - Bestuhlung fehlt !!



Bild: 20 Ansicht wie vor in geänderter Perspektive



Bild: 21 Detailansicht Innenraum




Bild: 22 Ansicht Fondbereich von rechts, Bestuhlung Fondbereich fehlt !



Bild: 23 Ansicht Flügeltüren von innen im geschlossenen Zustand.



Bild: 24 Übersichtsaufnahme Himmel Fondbereich.



Bild: 25 Innenraum, vorn rechts



Bild: 26 Übersicht Innenraum vorn.



Bild: 27 Detailansicht Ablage Innenraum



Bild: 28 Ausweisung Standheizung



Bild: 29 Ansicht Antriebsaggregat




Bild: 30 Hinweisschild: Zahnriemenwechsel ohne Gewähr!



Bild: 31 Detailansicht, Beschädigung Leitungssatz vorhanden.



Bild: 32 Laufschiene Schiebetür rechts, diese ist sichtbar korrodiert.



Bild: 33



Bild: 34 Lackablösung Fahrzeugdach.



Bild: 35 Weitere Bereich des Fahrzeugdaches weisen Ablösung Lackmaterial auf.



Bild: 36 Ansicht Frontscheibe, im markierten Bereich ...



Bild: 37 ... ist ein Steinschlag vorhanden.



Bild: 38 Korrosionsansatz Flügeltür links



Bild: 39 Abschlussträger korrodiert.



Bild: 40 Ansicht wie vor in geänderter Perspektive



Bild: 41 Elektrodose 13-polig



Bild: 42 Ansicht Hinterachse links



Bild: 43 Ansicht Hinterachse rechts



Bild: 44 Ausweisung Ersatzrad



Bild: 45 Seitenwand unterhalb der Rückleuchte gestaucht.



Bild: 46 Detailansicht Durchrostung Einstiegsschweller links



Bild: 47 Übersichtsaufnahme Einstiegsschweller links




Bild: 48 Übersichtsaufnahme Einstiegsschweller rechts



Bild: 49 Einzeldarstellung Einstiegsschweller rechts, dieser ist sichtbar korrodiert.



Bild: 50 Detaillierte Darstellung in geänderter Perspektive.



Bild: 51 1x Fahrzeugschlüssel vorhanden.



Bild: 52 Ausweisung vorhandene Bordliteratur




Bild: 53 ABE Scheiben Folierung Fondbereich



Bild: 54 Ausweisung Lackschichtdickenmessung vorgenommen, Messwerte dem beiliegenden Protokoll entnehmen.

VIN - Abfrageprotokoll

Fzg-Ident-Nr.:	WF0JXXTTPJ7T46529	Datum: 15.11.2023
Hersteller	Ford	
Haupttyp	Tourneo Connect (TC7)(2002->)	
Untertyp	LX Kombi lang (2006->)	

Herstellercode:

Motorkennung:

Getriebekennung:

SilverDAT identifyCODE ®:	012850430140001
Bauzeit:	25.08.2007 (4528)
Motorvariante:	Motor 1,8 Ltr. - 66 kW TDCi KAT

Ausstattung:

Bezeichnung	M-Code (Hersteller)	AV-Code (DAT)
"1.8L Lynx-Dieselmotor TDCI (90 PS)"	ENP90	84999
4.06	EGAMC0	
5-Gang-Schaltgetriebe MTX75	TRRP0	75005
6J x 15 Steel Wheel	D2SAF	43709
Abgasverhalten Stufe IV	EM070	77403
Allrad-ABS o. Antriebsschlupfreg.	FEAAF	40000
B-C Lozenge / Dark Pewter	4B8KP0	
Beheizter Fahrertürspiegel, konvex	BSDBG	15200
Frost-Weiß	PN3GZ0	11286
Herstellungswerk Otosan (Türkei)	AAGBX	
Kaross.-seit. Formt. - 1 St., geb.	BMBAK	
LHD FWD	DR0A0	70600
Linke Laderaum-Schiebetür - Hoch	A6EAF	36209
M. Intervallwasch./-wischer, hinten	CFEAC	19300
Manuelle Regelung -Klimaanlage	AC0B0	28900
Marketing Level 5	ABML5	
Mit Beifahrer-Airbag	CPHAB	26802
Mit Beifahrer-Airbag	CPHAB	26803
Mit Dach-Haltegriff vorn	BCSAB	
Mit Doppelverriegelung	CBAAD	35601
Mit Fahrersitz-Armstützen	BVNAB	33405
Mit Fernsteuerung - Türentriegelung	CBFAB	35301
Mit Fernsteuerung - Türentriegelung	CBFAB	35405
Mit Festem Fenster 2. Reihe links	B3BAC	23806
Mit Geschwindigkeitsmesser (km/h)	HDHAL	
Mit Gummimatte - gesamter Laderaum	BDIAF	27800

Mit Hintertüren	A6KAB	36000
Mit Man. 4-Fach-Verstell., Fahrers.	BYPAD	32704
Mit Man. 4-Fach-Verstell., Fahrers.	BYPAD	32706
Mit Nebelscheinwerfern	JBKAB	18300
Mit Nebelscheinwerfern	JBKAB	18301
Mit Nebelscheinwerfern	JBKAB	18306
Mit Radhausverkleidung - Laderaum	BEDAB	
Mit Radio-Vorabausrüstung Satz 2	IBCAC	
Mit Standard-Dachkonsole	B5VAB	28109
Mit Voll-Radzierblenden - Stufe 2	D5AAW	
Mit elektrischen Fensterhebern vorn	B2CAC	35001
Mit fester Scheibe 2. Reihe rechts	B3AAC	23807
Mit getönter Verglasung	B2GBB	22000
Mit konv elektr/beh Spiegel	BSFBA	15200
Mit konv elektr/beh Spiegel	BSFBA	15901
Mit kraftst.betr. Zusatzheizung	GZAAD	29401
Mit man. Lendenwirbelstütze-Fahrer	BWRAB	33303
Mit starrer Heckscheibe	B3HAC	36002
Mit umklappbarem Sitz in 3. Reihe	BYCAI	33621
Nur Für Beheizte Heckscheibe	B3NAB	22800
Ohne Ladebereichsabdeckung	BDCAA	
Ohne SVO-Anwendung/Aufkleber	AB9AA	
Ohne Seitenairbag - Beifahrerseite	CPNAA	
Ohne Seitenairbag - Fahrerseite	CPMAA	
Ohne Staufach - Hintertür	BC5AA	
Ohne Temp.regelung - Beifahrersitz	BY2AA	
Ohne Temp.regelung - Fahrersitz	BY1AA	
Radmuttern ohne Felgenschloss	D5EAE	
Rechte Laderaum-Schiebetür - Hoch	A6DAF	36207
Reifenhersteller beliebige Marke	D3YAB	
Standardsitz vorn	FS00B	890
Standardsitz vorn	FS00B	32102
Verlängerter Turnier M1	CAKH0	
	979WZ	
	ABFCC	
	BVFBG	
	VIN10:J	
	VIN11:7	
	WHC:WF0	
	#	36002
	COUNTRY:DE	99954

Farben:

Bezeichnung	Farbcode ID	Farbcode	Lackart ID
Frost-Weiß	A1	PN3GZ0	
B-C Lozenge / Dark Pewter	I2	4B8KP0	

Gebrauchtfahrzeug-Bewertung

Fahrzeugdaten

Hersteller	Ford		
Modell	Tourneo Connect (TC7)(2002->), 1.8 TDCi, LX, 2006 - 2009		
Amtl. Kennzeichen		Besichtigungsdatum	19.10.2023
Vorgangsname	05188WF23	Farbe	Frost-Weiß
Anzahl Halter	Unbekannt	DAT Europa-Code®	01 285 043 014 0001 DE001 4528
Erstzulassung / HU	20.11.2007 /	KBA-Schlüssel	8566/AJM
Laufleistung (abgelesen)	216.912 km	Aufbau	Kombi
VIN	WF0JXXTPJ7T46529	Sitzplätze / Türen	5 / 4
Leistung	66 kW / 90 PS	Schadstoffklasse EU	Euro 4
Hubraum	1753 ccm	Zustand	mangelhaft
Motorart	Diesel	Unfallschaden	unbekannt
Getriebe	Getriebe 5-Gang		

Ausstattungen

Siehe S.2

Bereifung

Montierte Reifen							
Reifen Achse 1	Nokian	195/65R15	91	H	Zust. Achse 1/Sich.-Kz.	5,5 /	5,5 mm /--
Reifen Achse 2	Nokian	195/65R15	91	H	Zust. Achse 2/Sich.-Kz.	7,5 /	7,5 mm /--
Reserve-Rad 1	Uniroyal	195/65R15	91	T	Zust. Res.-Rad 1/Sich.-Kz.	4,0 /	mm /--

Bewertung

Auf Basis einer Marktrecherche des Sachverständigen und unter Berücksichtigung der mitbewerteten Ausstattungen sowie der angegebenen wertbeeinflussenden Faktoren ermittelt sich der

Zeitwert

500,00 EUR

Dieses Fahrzeug wird überwiegend differenzbesteuert gemäß §25a UStG angeboten.

Besteuerungsart: Differenzbesteuerung

Wertfeststellung am 07.12.2023 zum 19.10.2023

Datenstand

12/2023

Bezeichnung **05188WF23**
Amtl. Kennzeichen
Fahrzeug-Ident.Nr **WF0JXXTPJ7T46529**

Besichtigungsdatum **19.10.2023**
DAT Europa-Code® **01 285 043 014 0001 DE001 4528**
KBA-Schlüssel **8566/AJM**

Ausstattungen

Serienausstattung

- > 2.Sitzreihe mit Sitzbank
Rücksitz geteilt / klappbar
- > 3. Bremsleuchte
- > Ablage im Dachhimmel Fahrerhaus
- > Airbag Beifahrerseite
- > Airbag Fahrerseite
- > Anti-Blockier-System (ABS)
- > Antriebsart: Frontantrieb
- > Ausstellfenster hinten
- > Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- > Dachantenne
- > Fenster feststehend in Schiebetür links
- > Fenster feststehend in Schiebetür rechts
- > Fensterheber elektrisch vorn
- > Gepäckraumabdeckung / Rollo
- > Getriebe 5-Gang
- > Gummimatten in Fahrgast-/Laderaum
- > Gurtstraffer
- > Heckflügeltüren mit Verglasung
Heckscheibenwischer, Heckscheibe heizbar
- > Heizung mit Umluftschaltung
- > Innenraumfilter: Pollenfilter
- > Karosserie/Aufbau: Kombi
- > Klimaanlage
- > Laderaumfenster fest
- > Lenksäule (Lenkrad) höhenverstellbar
- > Motor 1,8 Ltr. - 66 kW TDCi KAT
- > Nebelscheinwerfer integriert
- > Radiovorbereitung
Dachantenne
- > Radstand 2912 mm
- > Reserverad in Fahrbereifung
- > Schiebetüren beidseitig
Schiebetür rechts
- > Seitenschutzleisten
- > Servolenkung
- > Sitz vorn links verstellbar (3-fach)
- > Sitz vorn rechts Vario-Sitz
Sitzlehne vorn rechts verstellbar (2-fach)
- > Sitzlehne vorn rechts verstellbar (2-fach)
- > Stahlfelgen 6x15
- > Stoßfänger Wagenfarbe
- > Verglasung getönt
- > Wegfahrsperre
- > Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- > Zusatzheizung

Sonderausstattung

- > Fernbedienung für Zentralverriegelung

Zusatzausstattung

- > CB-Funk Gerät
- > JVC-CD-MP3-Player

durchgeführt von: Falk Schmalfuß |



Bezeichnung	05188WF23	Besichtigungsdatum	19.10.2023
Amtl. Kennzeichen		DAT Europa-Code®	01 285 043 014 0001 DE001 4528
Fahrzeug-Ident.Nr	WF0JXXTPJ7T46529	KBA-Schlüssel	8566/AJM

Bemerkungen

Der ausgewiesene Fahrzeugwert wurde sachverständigenseits unter Berücksichtigung der wertbeeinflussenden Faktoren wie Baujahr, Laufleistung, Besitzverhältnisse, Allgemeinzustand, Sonderausstattung, technischer Zuverlässigkeit, Angabe über werterhaltende bzw. werterhöhende Aufwendungen, möglicher Unfalleinwirkungen und unter Maßgabe der örtlichen Marktlage und Marktgängigkeit ermittelt. Die Bewertung erfolgte in Anlehnung an das DAT Prüf- und Schätzverfahren.

