

Gutachten

Fahrzeugbewertung

05097WF23

04.09.2023

Kfz-Sachverständigenbüro Schmalfuß, Burgkstraße 1, 01159 Dresden

Staatsanwaltschaft Dresden

Abteilung I C

Lothringer Str. 1

01069 Dresden

Dresden, den 04.09.2023

Gutachten

05097WF23

Bei Rückfragen bitte immer angeben.

Betrifft

Fahrzeugbewertung

Amtliches Kennzeichen

OHNE

Auftrag vom / durch

01.08.2023 / Auftraggeber

Besichtigungsdatum

10.08.2023 10:30 Uhr

Besichtigungsort

Verwahrstelle Staatsanwaltschaft Dresden

01936 Laußnitz

Besichtigt durch

Falk Schmalfuß

Anwesend

Vertretungsperson von Auftraggeber

Fahrzeugbewertung		
Zeitwert (steuerneutral)	EUR	600,00

KFZ-Sachverständigenbüro Schmalfuß

Burgstraße 1 in 01159 Dresden, Tel.: 0351-32340008 Fax: 0351-32340047

Technische Daten und Fahrzeugbeschreibung:

Amtliches Kennzeichen	OHNE
Fahrzeugart	Pkw, SUV, Kleintransporter
Aufbauart	Kombi
Fabrikat	BMW
Typ / Untertyp	Baureihe 3 Touring (E46)(1999->) / 320d
KBA-Nummer	0005/659
Fahrzeug-Ident-Nummer	WBAAX71000JW87088
	identifiziert anhand Original polnische Zulassungsbescheinigung
Erste / Letzte Zulassung	19.07.2000 / 03.07.2021
Hubraum / Leistung	1.951 cm³ / 100 kW
Motor	Motor 2,0 Ltr. - 100 kW 16V Diesel KAT
Motorart / Zylinder	Diesel / 4
Abgascode	unbekannt
Getriebe / Anzahl der Gänge	Manuell / 6
Türen / Sitze	4 / 5
Leer- / zul. Gesamtgewicht / Nutzlast	1.535 / 1.960 / 425 kg
Anzahl Achsen / davon angetrieben	2 / 1
Antriebsart	Heckantrieb
Anzahl Vorbesitzer	Unbekannt
Laufleistung abgelesen	323.433 km
Farbe	STAHLGRAU METALLIC
Lackart	Pericolor-Effekt (2-Schicht)
Lackzustand	ausreichend
Allgemeinzustand	mangelhaft
Verkehrssicherheit	nicht verkehrssicher im Sinne der StVZO
Karosseriezustand	mangelhaft
Zustand des Innenraumes	ausreichend
Besichtigungszustand	unveränderter Zustand, unzerlegt, nicht fahrbereit
Besichtigungsbedingungen	allgemein ausreichend, es stand keine Hebebühne / Hubmittel zur Verfügung
Nichtreparierte Vorschäden	- Gebrauchsschäden / Gebrauchsspuren - Korrosionsansatz Motorhaube + Fondtür links + Fondtür rechts - Frontverkleidung rechts ausgebrochen

montierte Bereifung

Achse	Hersteller	Dimension / Bezeichnung
1	Bridgestone	195/65 R15 91T Blizzak LM-001 M+S
2	Bridgestone	195/65 R15 91T Blizzak LM-001 M+S
Reifenzustand		verkehrssicher

Profiltiefe in mm

links	rechts
4,5	4,5
5	5

Serienausstattung

Airbag Fahrer-/Beifahrerseite, Anti-Blockier-System (ABS), Automatische Stabilitäts-Control und Traktion (ASC + T), Batterie 80 Ah, Check-Control-System, Drehzahlmesser, Durchladeeinrichtung (Mittelarmlehne hinten), Energie-Control (EC), Fensterheber elektrisch vorn, Fernbedienung für Zentralverriegelung, Heckscheibenwischer, Innenbeleuchtungs-Paket, Innenraumfilter: Heizungsanlage mit Mikrofilter, Karosserie: 5-türig, Kopf-Airbag-System vorn, Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar, LM-Felgen 6,5x15 (BMW

KFZ-Sachverständigenbüro Schmalfuß

Burgkstraße 1 in 01159 Dresden, Tel.: 0351-32340008 Fax: 0351-32340047

LM-Rad / Ellipsoid-Styling 46), Mittelarmlehne hinten, Motor 2,0 Ltr. - 100 kW 16V Diesel KAT, Reifen 195/65 R15 ..H, Reserverad als Notrad, Scheibenkleber für Warmverklebung, Seitenairbag vorn, Servolenkung, Sitzbezug / Polsterung: Stoff, Flockgewebe, Verglasung grün getönt, Zentralverriegelung mit Diebstahlsicherung und Crashsensor

Sonderausstattung

Klimaanlage, Metallic-Lackierung

Auftrag

Gemäß Auftrag vom 01.08.2023 durch den Auftraggeber soll das in den Fahrzeugdaten näher bezeichnete Fahrzeug zur Feststellung des Zeitwertes besichtigt und darüber eine schriftliche Dokumentation erstellt werden.

Zustandsbeschreibung

-- mangelhaft --

Der Allgemeinzustand des Fahrzeuges entspricht dem Alter sowie der Laufleistung und ist als mangelhaft zu beurteilen.

Technische Daten

Die Zulassungsbescheinigung Teil I wurde bei Besichtigung vorgelegt, die Identität des gegenständlichen Fahrzeuges wurde anhand der vorhandenen Fahrgestellnummer WBAAX71000JW87088 durch den aufnehmenden SV überprüft.

Lackschichtdicke

Motorhaube	120 µm
Kotflügel, vorn rechts	119 µm
Tür, vorn rechts	131 µm
Tür, hinten rechts	113 µm
Seitenwand, hinten rechts	101 µm
Heckklappe	134 µm
Seitenwand, hinten links	100 µm
Tür, hinten links	124 µm
Tür, vorn links	126 µm
Kotflügel, vorn links	71 µm
Dach	99 µm

Sachverständige Hinweise

- optischer Zustand: Fahrzeug ungereinigt, nicht sauber
- !!! polnische Zulassung !!!
- Halteranzahl unbekannt
- 1x Fahrzeugschlüssel vorhanden
- Starterbatterie leer -> Starthilfe notwendig
- Motorlauf geprüft
- Feststellbremse ohne Funktion
- weitere Mängel / Schäden der Bildanlage entnehmen !!!

Zeitwert

EUR

600,00

Der Zeitwert beträgt unter Berücksichtigung von Fahrzeugalter, Zustand, Laufleistung, Sonderausstattung und Zubehör, Besitzverhältnisse, sowie aller wertbildender Faktoren und der regionalen und saisonalen Marktlage bezogen auf den Bewertungstag, den 10.08.2023 ermittelt sich der Fahrzeugwert wie folgt:

600,00 EUR (steuerneutral)

Hinweis:

Der ausgewiesene Fahrzeugwert wurde sachverständigenseits unter Berücksichtigung der wertbeeinflussenden Faktoren wie Baujahr, Laufleistung, Besitzverhältnisse, Allgemeinzustand, Sonderausstattung, technischer Zuverlässigkeit, Angabe über werterhaltende bzw. werterhöhende Aufwendungen, möglicher Unfalleinwirkungen und unter Maßgabe der örtlichen Marktlage und Marktgängigkeit ermittelt. Die Bewertung erfolgte in Anlehnung an das DAT Prüf- und Schätzverfahren. Der am Fahrzeug vorhandene Gebrauchsspuren wurde bei der Ermittlung des Zeitwertes berücksichtigt und in Abzug gebracht.

Gutachtenfertigungstellung

Diese Fahrzeugbewertung wurde unparteiisch und nach bestem Wissen und Gewissen erstellt.

Die Besichtigung konnte nur nach der äußeren Inaugenscheinnahme erfolgen. Daher verbleibt ein Risiko auf evtl. versteckte Mängel, die erst nach entsprechender umfangreicher Demontage diverser Bauteile erkennbar, dann genauer zu beurteilen wäre. Die Begutachtung erfolgt ohne Zuhilfenahme von weiteren technischen Einrichtungen, wie z.B. Hebebühne, Grube und Prüfständen. Es wurde keine in dem Rahmen mögliche Probefahrt mit dem Fahrzeug durchgeführt. Der Sachverständige versichert, dass das Fahrzeug nach bestem Wissen und Gewissen im Rahmen des Möglichen durchgeführt wurde. Weitere Schäden können angesichts des Alters und der Laufleistung an dem Fahrzeug nicht ausgeschlossen werden.

Rückfragen an den unterzeichnenden Sachverständigen.

Diese Fahrzeugbewertung umfasst 53 Seiten inkl. 93 Fotos.

- Anlagen: DAT-Gebrauchtfahrzeugbewertung

Der Sachverständige

Dresden, 04.09.2023

Falk Schmalfuß
KFZ-Sachverständiger
Karosserie- u. Fahrzeugbaumeister



Bild: 1 Diagonalansicht vorn rechts



Bild: 2 Diagonalansicht hinten links



Bild: 3 Diagonalansicht vorn links



Bild: 4 Diagonalansicht hinten rechts



Bild: 5 Seitenansicht von rechts



Bild: 6 Seitenansicht von links



Bild: 7 Frontansicht



Bild: 8 Heckansicht



Bild: 9 Ansicht Türverkleidung vorn links




Bild: 10 Innenraum, vorn links



Bild: 11 Innenraum, vorn links



Bild: 12 Ausweisung der abgelesenen Gesamtlauflistung zum Zeitpunkt der Besichtigung.



Bild: 13 Komplettansicht Kombiinstrument.



Bild: 14 Detailansicht Innenraum




Bild: 15 Detailansicht Innenraum



Bild: 16 Türeinstieg links



Bild: 17 Ansicht Türverkleidung hinten links




Bild: 18 Innenraum, hinten links



Bild: 19 Innenraum, hinten links



Bild: 20 Detailansicht Innenraum



Bild: 21 Ansicht Kofferraum



Bild: 22 Detailansicht Abdeckung Kofferraum



Bild: 23 Detailansicht Kofferraum




Bild: 24 Ansicht Ersatzradmulde



Bild: 25 Detailansicht Innenraum



Bild: 26 Ansicht Himmel



Bild: 27 Detailansicht Innenraum



Bild: 28 Ansicht Türverkleidung hinten rechts



Bild: 29 Detailansicht Innenraum hinten



Bild: 30 Innenraum, hinten rechts



Bild: 31 Ansicht Türverkleidung vorn rechts




Bild: 32 Innenraum, vorn rechts



Bild: 33 Detailansicht Innenraum



Bild: 34 Ansicht Antriebsaggregat



Bild: 35 Ausweisung Fahrzeugidentnummer



Bild: 36 Detailansicht Motorhaube



Bild: 37 Detaillierte Darstellung Motorhaube



Bild: 38 Detailansicht Frontverkleidung



Bild: 39 Ansicht wie vor in geänderter Perspektive



Bild: 40 Detailansicht Frontverkleidung links



Bild: 41 Ausweisung der am Fahrzeug verbauten Rad/Reifenkombination vorn links.



Bild: 42 Rostansatz Schweller links



Bild: 43 Ansicht Fondtür links



Bild: 44 ... Korrosionsansatz.



Bild: 45 Weiterführend ist diese streifend beschädigt.



Bild: 46 Ausweisung der am Fahrzeug verbauten Rad/Reifenkombination hinten links.



Bild: 47 Seitenwand links, Rostansatz



Bild: 48 Ansicht Heckverkleidung links



Bild: 49 Detaillierte Darstellung



Bild: 50 Detailansicht Heckklappe



Bild: 51 Ansicht wie vor in geänderter Perspektive



Bild: 52 Weitere Detailansicht Heckklappe



Bild: 53 Einzeldarstellung in genäherter Perspektive der Rückleuchte Heckklappe links.




Bild: 54 Fondbereich ist foliert



Bild: 55 Heckwischerarm fehlt



Bild: 56 Ansicht Heckklappe im Übergang zum Fahrzeugdach



Bild: 57 Seitenwand rechts + Heckverkleidung im Lackaufbau markiert.




Bild: 58 Ausweisung der am Fahrzeug verbauten Rad/Reifenkombination hinten rechts.



Bild: 59 Ausweisung KBA Nummer LM-Felgen



Bild: 60 Kniestück Seitenwand rechts defomiert.



Bild: 61 Korrosion Fondtür rechts



Bild: 62 Korrosion Beifahrtür



Bild: 63 Abdichtung Frontscheibe brüchig



Bild: 64 Ansicht Hauptscheinwerfer



Bild: 65 ... diese sind in der Klarglasscheibe partiell blind.



Bild: 66 Explizite Detailansicht




Bild: 67 Fahrersitz beschädigt.



Bild: 68 Ansicht Unterboden links



Bild: 69 Ansicht Unterboden



Bild: 70



Bild: 71




Bild: 72



Bild: 73




Bild: 74



Bild: 75 Standschäden Bremsanlage Hinterachse



Bild: 76



Bild: 77



Bild: 78 Ansicht Unterboden rechts



Bild: 79 Ansicht wie vor in geänderter Perspektive




Bild: 80



Bild: 81 Ansicht Hinterachse rechts



Bild: 82 Detailansicht Hinterachse links



Bild: 83 Vorderachse rechts



Bild: 84



Bild: 85 Ansicht Bremsscheibe Vorderachse



Bild: 86 Detailansicht Vorderachse




Bild: 87 Ansicht wie vor in geänderter Perspektive



Bild: 88 Außenspiegel links markiert



Bild: 89 Deformation Fahrzeugdach



Bild: 90 Ansicht wie vor in geänderter Perspektive



Bild: 91 Deformation Seitenwand und Fondtür rechts.



Bild: 92 Beifahrertür punktuell gestaucht.



Bild: 93 Abdichtleiste Fondtür rechts beschädigt.

Gebrauchtfahrzeug-Bewertung

Fahrzeugdaten

Hersteller	BMW		
Modell	Baureihe 3 Touring (E46)(1999->), 320d,		
Amtl. Kennzeichen	OHNE	Besichtigungsdatum	10.08.2023
Vorgangsname	05097WF23	Farbe	STAHLGRAU METALLIC
Anzahl Halter	Unbekannt	DAT Europa-Code®	
Erstzulassung / HU	19.07.2000 /	KBA-Schlüssel	0005/659
Laufleistung (abgelesen)	323.433 km	Aufbau	
VIN	WBAAX71000JW87088	Sitzplätze / Türen	5 / 4
Leistung	100 kW / 136 PS	Schadstoffklasse EU	unbekannt
Hubraum	1951 ccm	Zustand	mangelhaft
Motorart	Diesel	Unfallschaden	unbekannt
Getriebe	Manuell, 6-Gänge		

Ausstattungen

Siehe S.2

Bereifung

Montierte Reifen

Reifen Achse 1	Bridgestone 195/65R15	91 T	Zust. Achse 1/Sich.-Kz.	4,5 /	4,5 mm /--
Reifen Achse 2	Bridgestone 195/65R15	91 T	Zust. Achse 2/Sich.-Kz.	5,0 /	5,0 mm /--

Bewertung

Auf Basis einer Marktrecherche des Sachverständigen und unter Berücksichtigung der mitbewerteten Ausstattungen sowie der angegebenen wertbeeinflussenden Faktoren ermittelt sich der

Zeitwert

600,00 EUR

Dieses Fahrzeug wird überwiegend differenzbesteuert gemäß §25a UStG angeboten.

Besteuerungsart: Differenzbesteuerung

Wertfeststellung am 04.09.2023 zum 10.08.2023

Datenstand 09/2023

Bezeichnung 05097WF23
Amtl. Kennzeichen OHNE
Fahrzeug-Ident.Nr WBAAX71000JW87088

Besichtigungsdatum 10.08.2023
DAT Europa-Code®
KBA-Schlüssel 0005/659

Ausstattungen

Serienausstattung

- > Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- > Anti-Blockier-System (ABS)
- > Automatische Stabilitäts-Control und Traktion (ASC + T)
- > Batterie 80 Ah
- > Check-Control-System
- > Drehzahlmesser
- > Durchladeeinrichtung (Mittelarmlehne hinten)
- > Energie-Control (EC)
- > Fensterheber elektrisch vorn
- > Fernbedienung für Zentralverriegelung
- > Getriebe 5-Gang
- > Heckscheibenwischer
- > Innenbeleuchtungs-Paket
- > Innenraumfilter: Heizungsanlage mit Mikrofilter
- > Karosserie: 5-türig
- > Kopf-Airbag-System vorn
- > Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar
- > LM-Felgen 6,5x15 (BMW LM-Rad / Ellipsoid-Styling 46)
- > Mittelarmlehne hinten
- > Motor 2,0 Ltr. - 100 kW 16V Diesel KAT
- > Reifen 195/65 R15 ..H
- > Reserverad als Notrad
- > Scheibenkleber für Warmverklebung
- > Seitenairbag vorn
- > Servolenkung
- > Sitzbezug / Polsterung: Stoff, Flockgewebe
- > Verglasung grün getönt
- > Zentralverriegelung mit Diebstahlsicherung und Crashsensor

Sonderausstattung

- > Klimaanlage
- > Metallic-Lackierung

Bemerkungen

Der ausgewiesene Fahrzeugwert wurde sachverständigseits unter Berücksichtigung der wertbeeinflussenden Faktoren wie Baujahr, Laufleistung, Besitzverhältnisse, Allgemeinzustand, Sonderausstattung, technischer Zuverlässigkeit, Angabe über werterhaltende bzw. werterhöhende Aufwendungen, möglicher Unfalleinwirkungen und unter Maßgabe der örtlichen Marktlage und Marktgängigkeit ermittelt. Die Bewertung erfolgte in Anlehnung an das DAT Prüf- und Schätzverfahren.