

Fahrzeugbewertung

vom 06.11.2025



MV Agusta

Brutale / 1090 R



Staatsanwaltschaft Dresden
Abteilung I C
Lothringer Str. 1
01069 Dresden

Dresden, den 06.11.2025

G u t a c h t e n

Betrifft	Fahrzeugbewertung
Auftrag vom / durch	31.07.2025 / Auftraggeber
Besichtigungsdatum	28.08.2025
Besichtigungsort	Verwahrstelle Staatsanwaltschaft Dresden 01936 Laußnitz
Anwesend	Vertretungsperson von Auftraggeber

Zusammenfassung des Gutachtens:

Beurteilung	Fahrzeugbewertung
Zeitwert (differenzbesteuert)	EUR 3.000,00

Technische Daten und Fahrzeugbeschreibung:

Fahrzeugart	Kraftrad
Fabrikat	MV Augusta
Typ / Untertyp	Brutale / 1090 R
KBA-Nummer	4060/ABE
Fahrzeug-Ident-Nummer	[REDACTED]
	identifiziert anhand nach Aktenlage
Erste Zulassung	03.03.2014
Hubraum / Leistung	1.078 cm ³ / 106 kW
Motor	Motor 1078 ccm - 106 kW
Motorart / Zylinder / Motorbauart	Benzin / 4 / Reihenmotor
Abgascode	Euro 3
Getriebe / Anzahl der Gänge	Manuell / 6
Sitze	2
Leer- / zul. Gesamtgewicht / Nutzlast	210 / 393 / 183 kg
Länge / Breite	2.100 / 780 mm
Anzahl Achsen / davon angetrieben	2 / 1
Antriebsart	Heckantrieb
Anzahl Vorbesitzer	nicht bekannt
nächste HU	04/2024
Laufleistung abgelesen	57.589 km
Farbe	Schwarz / Rot
Lackzustand	normaler Zustand
Allgemeinzustand	dem Alter und der Laufleistung entsprechend normal
Verkehrssicherheit	keine Angabe
Karosseriezustand	normaler Zustand
Besichtigungszustand	unveränderter Zustand, unzerlegt
Besichtigungsbedingungen	allgemein ausreichend

montierte Bereifung

Achse	Hersteller	Dimension / Bezeichnung	Profiltiefe in mm
1	Pirelli	120/70 ZR17 (58W) Diablo Rosso 3 Front M/C (DOT 10/21)	4
2	Pirelli	190/55 ZR17 (75W) Diablo Rosso II Rear M/C (DOT 49/21)	3
Reifenzustand			verkehrssicher

Serienausstattung

Anti-Blockier-System (ABS), Kategorie: Motorrad, Motor 1078 ccm - 106 kW

Auftrag

Gemäß Auftrag vom 31.07.2025 durch den Auftraggeber soll das in den Fahrzeugdaten näher bezeichnete Fahrzeug zur Feststellung des Zeitwertes besichtigt und darüber eine schriftliche Dokumentation erstellt werden.

Zustandsbeschreibung

-- normal --

Der Allgemeinzustand des Fahrzeuges entspricht dem Alter sowie der Laufleistung und ist als normal zu beurteilen.

Technische Daten

Die Identität des gegenständlichen Fahrzeugs wurde anhand der vorhandenen Fahrgestellnummer [REDACTED] sowie durch die bereitgestellte Aktenlage durch den aufnehmenden SV überprüft.

Sachverständige Hinweise

- optischer Zustand: Fahrzeug ungereinigt, nicht sauber
- !!! Deutsche Zulassung !!!
- Halteranzahl unbekannt
- 2x Fahrzeugschlüssel vorhanden
- Starterbatterie leer -> Starthilfe notwendig
- Motor ging nach dem entfernen der Starthilfe wieder aus
- Probefahrt - nicht durchgeführt
- Hauptuntersuchung seit 04/2024 fällig
- weitere Mängel / Schäden der Bildanlage entnehmen !!!

Zeitwert	EUR	3.000,00
-----------------	------------	-----------------

Der Zeitwert beträgt unter Berücksichtigung von Fahrzeugalter, Zustand, Laufleistung, Sonderausstattung und Zubehör, Besitzverhältnisse, sowie aller wertbildender Faktoren und der regionalen und saisonalen Marktlage bezogen auf den Bewertungstag, den 06.11.2025 ermittelt sich der Fahrzeugwert wie folgt:

3.000,00 EUR (differenzbesteuert)

Hinweis:

Der ausgewiesene Fahrzeugwert wurde sachverständigenseits unter Berücksichtigung der wertbeeinflussenden Faktoren wie Baujahr, Laufleistung, Besitzverhältnisse, Allgemeinzustand, Sonderausstattung, technischer Zuverlässigkeit, Angabe über werterhaltende bzw. werterhöhende Aufwendungen, möglicher Unfalleinwirkungen und unter Maßgabe der örtlichen Marktlage und Marktgütingkeit ermittelt. Die Bewertung erfolgte in Anlehnung an das DAT Prüf- und Schätzverfahren. Der am Fahrzeug vorhandene Gebrauchsspuren wurde bei der Ermittlung des Zeitwertes berücksichtigt und in Abzug gebracht.

Gutachtenfertigstellung

Dieses Fahrzeugbewertung wurde unparteiisch und nach bestem Wissen und Gewissen erstellt.

Die Besichtigung konnte nur nach der äußereren Inaugenscheinnahme erfolgen. Daher verbleibt ein Risiko auf evtl. versteckte Mängel, die erst nach entsprechender umfangreicher Demontage diverser Bauteile erkennbar, dann genauer zu beurteilen wäre. Die Begutachtung erfolgt ohne Zuhilfenahme von weiteren technischen Einrichtungen, wie z.B. Hebebühne, Grube und Prüfständen. Der Sachverständige versichert, dass das Fahrzeug nach bestem Wissen und Gewissen im Rahmen des Möglichen durchgeführt wurde. Weitere Schäden können angesichts des Alters und der Laufleistung an dem Fahrzeug nicht ausgeschlossen werden.

Rückfragen an den unterzeichnenden Sachverständigen.

Dieses Gutachten umfasst 24 Seiten inkl. 33 Fotos.

- Anlagen: DAT-Gebrauchtfahrzeugbewertung, wenn vorhanden Protokoll der VIN-Abfrage

Der Sachverständige

Dresden, 06.11.2025






Bild: 1 Diagonalansicht vorn rechts



Bild: 2 Diagonalansicht hinten links



Bild: 3 Diagonalansicht vorn links



Bild: 4 Diagonalansicht hinten rechts



Bild: 5 Seitenansicht von rechts



Bild: 6 Seitenansicht von links



Bild: 7 Frontansicht



Bild: 8 Heckansicht



Bild: 9 Übersichtsaufnahme von oben




Bild: 10 Ausweisung Fahrzeugidentnummer



Bild: 11 Ansicht Lenker mit Cockpit



Bild: 12 Ausweisung der abgelesenen Gesamtlaufleistung zum Zeitpunkt der Besichtigung.



Bild: 13 Ansicht Kanzelverkleidung



Bild: 14 Ansicht Bedienhebel rechts



Bild: 15 Ansicht Bedienhebel links



Bild: 16 Ansicht Vorderradabdeckung



Bild: 17 Ansicht Bremsanlage und Laufrad vorn



Bild: 18 Ansicht Antriebsaggregat von rechts



Bild: 19 Ansicht Abgaskrümmer



Bild: 20 Ausweisung Abgasanlage



Bild: 21 Detailansicht Abdeckung Abgasanlage



Bild: 22 Explizite Heckansicht



Bild: 23 Ausweisung Richtungsanzeiger hinten rechts



Bild: 24 Ansicht Radaufhängung hinten



Bild: 25 Detaillierte Darstellung Stoßdämpfer Hinterachse



Bild: 26 Ansicht Antriebsaggregat von links



Bild: 27 Ansicht Kraftstofftank



Bild: 28 Ansicht Heckverkleidung rechts



Bild: 29 Ansicht Heckverkleidung links



Bild: 30 Ausweitung Sitzbank



Bild: 31 Ausweisung dervorhandenen Fahrzeugschlüssel




Bild: 32 Ansicht Zulassungsbescheinigung Teil I




Bild: 33 Ausweisung Betriebserlaubnis

Gebrauchtfahrzeug-Bewertung (nach DAT-System)

Fahrzeugdaten

Hersteller	MV Agusta	Besichtigungsdatum	28.08.2025
Modell	Brutale, 1090 R,	Farbe	Schwarz /, Rot
Amtl. Kennzeichen	[REDACTED]	DAT Europa-Code®	03 030 022 002 0001 DE002 5290
Vorgangename	[REDACTED]	KBA-Schlüssel	4060/ABE
Anzahl Halter	Unbekannt	Motorsteuerung (Takt)	4
Erstzulassung / HU	03.03.2014 / 04.2024	Tankinhalt	23 ltr
Laufleistung (abgelesen)	57.589 km	Zustand	normal
VIN	[REDACTED]	Unfallschaden	unbekannt
Leistung	106 kW / 144 PS		
Hubraum	1078 ccm		
Motorart	Benzin		

Ausstattungen

Siehe S.2

Bereifung

Montierte Reifen					
Reifen Achse 1	Pirelli	120/70ZR17	58 W	Zust. Achse 1/Sich.-Kz.	4,0 /
Reifen Achse 2	Pirelli	190/55ZR17	75 W	Zust. Achse 2/Sich.-Kz.	3,0 /

Bewertung

Auf Basis der Marktbeobachtung der Deutsche Automobil Treuhand GmbH und unter Berücksichtigung der mitbewerteten Ausstattungen sowie der angegebenen wertbeeinflussenden Faktoren ermittelt sich der

Zeitwert 3.000,00 EUR

Dieses Fahrzeug wird überwiegend differenzbesteuert gemäß §25a UStG angeboten.

Besteuerungsart: Differenzbesteuerung

Wertfeststellung am 06.11.2025 zum 06.11.2025

Datenstand 11/2025



Bezeichnung [REDACTED]
Amtl. Kennzeichen [REDACTED]
Fahrzeug-Ident.Nr. [REDACTED]

Besichtigungsdatum 28.08.2025
DAT Europa-Code® 03 030 022 002 0001 DE002 5290
KBA-Schlüssel 4060/ABE

Ausstattungen

Serienausstattung

- > Anti-Blockier-System (ABS)
- > Kategorie: Motorrad
- > Motor 1078 ccm - 106 kW

Bemerkungen

Der ausgewiesene Fahrzeugwert wurde sachverständigenseits unter Berücksichtigung der wertbeeinflussenden Faktoren wie Baujahr, Laufleistung, Besitzverhältnisse, Allgemeinzustand, Sonderausstattung, technischer Zuverlässigkeit, Angabe über werterhaltende bzw. werterhöhende Aufwendungen, möglicher Unfalleinwirkungen und unter Maßgabe der örtlichen Marktlage und Marktgängigkeit ermittelt. Die Bewertung erfolgte in Anlehnung an das DAT Prüf- und Schätzverfahren.