

DEKRA Automobil GmbH
Köhlerstr. 18, 01239 Dresden

STAATSANWALTSCHAFT DRESDEN
Abteilung V/ Strafvollstreckung
Lothringer Str.1
01069 Dresden

DEKRA Automobil GmbH
Niederlassung Dresden
Köhlerstr. 18
01239 Dresden
Telefon 0351 / 2855-0
Fax 0351 / 2855-200
E-Mail dresden.automobil@dekra.com



Ansprechpartner:
Mario Klima



Bewertungsgutachten

Kennzeichen **nicht vorhanden** **FIN** **WV1ZZZ2DZ1H029078**

Aktenzeichen	[REDACTED]
Eigen-Nr.	1073/2021
Auftraggeber	STAATSANWALTSCHAFT DRESDEN, Abteilung V/ Strafvollstreckung, Lothringer Str.1, 01069 Dresden
Ihr Auftrag vom	18.06.2021, elektronisch [REDACTED]
Besichtigung	24.06.2021 um 10:30 STAATSANWALTSCHAFT DRESDEN, [REDACTED]

Zusammenfassung und Ergebnis

Die auf den 24.06.2021 bezogene Bewertung des vorstehend beschriebenen Fahrzeuges / Objekts hat unter Berücksichtigung aller wertbeeinflussenden Faktoren zu folgendem Ergebnis geführt.

	ohne MwSt.	mit 19% MwSt.
Einkaufswert (Restwert) am Markt ermittelt		990,00 EUR

Dieser Wert beinhaltet die gegebenenfalls vom Veräußerer zu entrichtende Mehrwertsteuer.

Auftrag

Entsprechend Ihres Auftrages vom 18.06.2021 wurde ein Bewertungsgutachten erstellt. Die Auftragserteilung erfolgte elektronisch, [REDACTED]. Auftragsgemäß erfolgt die Bewertung zum Stichtag 24.06.2021.

Besichtigung

Die Besichtigung erfolgte am 24.06.2021 um 10:30 Uhr durch Herrn Mario Klima bei STAATSANWALTSCHAFT DRESDEN, [REDACTED]

Die Besichtigung war auf Grund ungünstiger Lichtverhältnisse zum Besichtigungszeitpunkt nur in eingeschränktem Umfang möglich. Auf Grund der vorgefundenen Standortbedingungen sowie dem Umstand, dass das Fahrzeug / Objekt nicht bewegt werden konnte, war die Besichtigung nur in eingeschränktem Umfang möglich. Das Fahrzeug / Objekt wurde zum Zeitpunkt der Besichtigung in einem nicht gereinigten Zustand vorgefunden. Das Fahrzeug / Objekt wurde von oben besichtigt. Eine Besichtigung von unten war zum Besichtigungszeitpunkt nicht möglich. Zum Zeitpunkt der Besichtigung fehlten Teile, welche demzufolge nicht in Augenschein genommen werden konnten. Bei der Besichtigung konnte keine Fahrprobe durchgeführt werden. Folglich sind Mängel bzw. Schäden, die nur bei einer Fahrprobe feststellbar sind, nicht berücksichtigt. Im Rahmen der Fahrzeug / Objektbesichtigung konnte kein Probelauf des Motors durchgeführt werden. Folglich wurden Mängel bzw. Schäden, die nur bei einem Probelauf feststellbar sind, nicht berücksichtigt.

Von dem Fahrzeug / Objekt wurden digitale Fotos gefertigt.
Bei der Besichtigung wurden folgende Schlüssel vorgelegt:
1 Hauptschlüssel / 1 Nebenschlüssel.

Bezugsgrundlagen

Zur Bearbeitung standen keine Unterlagen zum Fahrzeug / Objekt zur Verfügung.

Auf durchgeführte bzw. ausstehende Reparaturen wird unter dem Punkt "Zustandsbeschreibung" eingegangen.

Besonderes

Es wurde eine optische Überprüfung auf Vorschäden und eine Lackschichtdickenmessung vorgenommen. Dabei wurden Nachlackierungen an folgenden Karosserieteilen festgestellt:

- Gesamtfahrzeug mehrfache Nachlackierungen mit Restspuren;

Fahrzeugbeschreibung

Zulassungsdaten

Kennzeichen
Tag der Erstzulassung

nicht vorhanden
09 / 2000

Untersuchungstermine

Fälligkeit der letzten HU nicht nachgewiesen

Technische Daten

Fahrzeugart	Lastkraftwagen
Hersteller	VW
Typ / Verkaufsbezeichnung	Transporter / LT Kastenwagen
Aufbauart	Geschlossener Kasten
Fahrzeug-Ident.-Nr.	WV1ZZZ2DZ1H029078
Maße über alles L / B / H	4707 / 1840 / 1920 (mm)
Radstand	3550
Türen	5
Sitzplätze	3
Farbe / Farbe	Grauweiss (R902) / Schwarz
Lackierung	Uni / Folie
Energiequelle / Kraftstoff	Diesel
Motorart / Zylinderanzahl	Reihenmotor / 5
Leistung / Hubraum	65 kW / 2461 cm ³
Getriebe / Gänge	Schaltgetriebe / 5
Felgen	Stahl ohne Radzierblende
Laufleistung geschätzt	350.000 km
	Fahrzeug ohne Spannungsversorgung

Räder / Reifen

Achse	Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
1 links	225 / 70 R 15	Sebring / VanWinter	W / O	6 mm
	112/110 R			
rechts	225 / 70 R 15	Sebring / VanWinter	W / O	6 mm
	112/110 R			
2 links	225 / 70 R 15	Sebring / VanWinter	W / O	6 mm
	112/110 R			
rechts	225 / 70 R 15	Sebring / VanWinter	W / O	6 mm
	112/110 R			

W/ Winter; /O Original; /F Runflat;

Ausstattung

ABS m. elektronischer Differentialsperre (EDS), Airbag: Fahrerseite, Anhängervorrichtung, Außenspiegel, manuell verstellbar (2), Batterie verstärkt (80 Ah/380 A), Bodenbeläge, Holzfußboden, Drehzahlmesser, Entfall: Laderaum-Schiebetür, rechts (geschlossene Seitenwand), Getriebe: 5-Gang-Getriebe, Heckflügeltüren (270° Öffnungswinkel), Innenleuchten (im Laderaum), Innenverkleidung (seitlich), Hartfaserplatte im Laderaum, Kopfstützen (2), höhenverstellbar, Servolenkung, Sitze im Fahrerhaus: Beifahrer- Doppelsitzbank, Stabilisator vorn, verstärkt und stärkere Stoßdämpfer hinten

Zustandsbeschreibung

Allgemeinzustand und Wartung

Ein Wartungsnachweis fehlt.

Nicht akzeptierter Zustand / Ausstehende Reparaturen**Bezeichnung des Schadens / Rep.-Weg**

Gesamtfahrzeug Diverse Korrosionen / Restspuren Nachlackierungen / Nahabdichtung gerissen, lackieren mit Lackaufbau (Bild 6, 7, 8, 10, 11); Hecktüren lokal gestaucht, instandsetzen (Bild 12); Seitenwand rechts zerkratzt, lackieren mit Lackaufbau (Bild 9); Diverse Dellen und Kratzer, instandsetzen; Schiebetürmechanik defekt, erneuern (Bild 5). Innenraum und Laderaum verschmutzt, reinigen. Bremsen Standkorrosion, erneuern.

Akzeptierter Zustand / Gebrauchsspuren

Stoßfänger vorn zerkratzt / gestaucht; Stoßfänger hinten zerkratzt / gestaucht.

Schlusswort

Dieses Bewertungsgutachten wurde unparteiisch und nach bestem Wissen und Gewissen erstellt.

Der Sachverständige
Mario Klima

Anlagen

Fotoanlage
Rechnung

Dieses Dokument wurde elektronisch gefertigt und ist auch ohne Unterschrift gültig.



Bild 1 : Diagonale vorn



Bild 2 : Diagonale vorn



Bild 3 : Diagonale hinten



Bild 4 : Innenraum



Bild 5 : Laderaum
Schiebetürmechanik defekt



Bild 6 : Gesamtfahrzeug Diverse Korrosionen / Restpuren Nachlackierungen / Nahabdichtung gerissen



Bild 7 : Gesamtfahrzeug Diverse Korrosionen / Restpuren Nachlackierungen / Nahabdichtung gerissen



Bild 8 : Gesamtfahrzeug Diverse Korrosionen / Restpuren Nachlackierungen / Nahabdichtung gerissen



Bild 9 : Seitenwand rechts zerkratzt



Bild 10 : Gesamtfahrzeug Diverse Korrosionen / Restpuren Nachlackierungen / Nahabdichtung gerissen



Bild 11 : Gesamtfahrzeug Diverse Korrosionen / Restpuren Nachlackierungen / Nahabdichtung gerissen



Bild 12 : Hecktüren lokal gestaucht