

DEKRA Automobil GmbH
Köhlerstr. 18, 01239 Dresden

STAATSANWALTSCHAFT DRESDEN
Abteilung V/ Strafvollstreckung
Lothringer Str.1
01069 Dresden

DEKRA Automobil GmbH
Niederlassung Dresden
Köhlerstr. 18
01239 Dresden
Telefon 0351 / 2855-0
Fax 0351 / 2855-200
E-Mail dresden.automobil@dekra.com



Ansprechpartner:
Mario Klima

Bewertungsgutachten

Kennzeichen

[REDACTED]

FIN WBAVS11070KK67125

Aktenzeichen

[REDACTED]

Auftraggeber

STAATSANWALTSCHAFT DRESDEN, Abteilung V/ Strafvollstreckung, Lothringer Str.1, 01069 Dresden

Ihr Auftrag vom

28.05.2021, per e-Mail [REDACTED]

Besichtigung

03.06.2021 um 11:00
STAATSANWALTSCHAFT DRESDEN, [REDACTED]

Zusammenfassung und Ergebnis

Die auf den 03.06.2021 bezogene Bewertung des vorstehend beschriebenen Fahrzeuges / Objekts hat unter Berücksichtigung aller wertbeeinflussenden Faktoren zu folgendem Ergebnis geführt.

	ohne MwSt.	mit MwSt.
Einkaufswert (Restwert) am Markt ermittelt		2.720,00 EUR

Dieser Wert beinhaltet die gegebenenfalls vom Veräußerer zu entrichtende Mehrwertsteuer.

Auftrag

Entsprechend Ihres Auftrages vom 28.05.2021 wurde ein Bewertungsgutachten erstellt. Die Auftragserteilung erfolgte per e-Mail, [REDACTED]. Auftragsgemäß erfolgt die Bewertung zum Stichtag 03.06.2021.

Besichtigung

Die Besichtigung erfolgte am 03.06.2021 um 11:00 Uhr durch Herrn Mario Klima bei STAATSANWALTSCHAFT DRESDEN, [REDACTED].

Die Besichtigung war auf Grund ungünstiger Lichtverhältnisse zum Besichtigungszeitpunkt nur in eingeschränktem Umfang möglich. Auf Grund der vorgefundenen Standortbedingungen sowie dem Umstand, dass das Fahrzeug / Objekt nicht bewegt werden konnte, war die Besichtigung nur in eingeschränktem Umfang möglich. Das Fahrzeug / Objekt wurde zum Zeitpunkt der Besichtigung in einem nicht gereinigten Zustand vorgefunden. Das Fahrzeug / Objekt wurde von oben besichtigt. Eine Besichtigung von unten war zum Besichtigungszeitpunkt nicht möglich. Zum Zeitpunkt der Besichtigung fehlten Teile, welche demzufolge nicht in Augenschein genommen werden konnten. Bei der Besichtigung konnte keine Fahrprobe durchgeführt werden. Folglich sind Mängel bzw. Schäden, die nur bei einer Fahrprobe feststellbar sind, nicht berücksichtigt. Im Rahmen der Fahrzeug / Objektbesichtigung wurde ein Probelauf des Motors durchgeführt.

Die am Fahrzeug / Objekt abgelesene Identnummer wurde mit den zur Verfügung stehenden originalen Fahrzeug- / Objektdokumenten verglichen. Hierbei wurde Übereinstimmung festgestellt. Von dem Fahrzeug / Objekt wurden digitale Fotos gefertigt.

Bei der Besichtigung wurden folgende Schlüssel vorgelegt:
2 Hauptschlüssel.

Bezugsgrundlagen

Für die Bearbeitung des Vorganges standen folgende Unterlagen zur Verfügung:

- Fz-Schein/Zul.Beschein. Teil I
- Bordmappe
- Serviceheft

Auf durchgeführte bzw. ausstehende Reparaturen wird unter dem Punkt "Zustandsbeschreibung" eingegangen.

Besonderes

Es wurde eine optische Überprüfung auf Vorschäden und eine Lackschichtdickenmessung vorgenommen. Die augenscheinliche Überprüfung sowie die Lackschichtdickenmessung ergaben keine Hinweise auf Nachlackierungen, Instandsetzungsarbeiten oder reparierte Vorschäden.

Fahrzeugbeschreibung

Zulassungsdaten

Kennzeichen	[REDACTED]
Tag der Erstzulassung	16.08.2007
Zul.Besch.Teil1/Fz-Schein vom Fahrzeug	02.02.2021 stillgelegt

Untersuchungstermine

Fälligkeit HU 01 / 2023

Technische Daten

Fahrzeugart	Personenkraftwagen
Hersteller	BAYER.MOT.WERKE-BMW
Marke	BMW
Typ / Verkaufsbezeichnung	390L / 325i
Aufbauart	Kombi
HSN / TSN	0005 / ADO
Fahrzeug-Ident.-Nr.	WBAVS11070KK67125
Türen	5
Sitzplätze	5
Farbe (Hersteller)	Saphirschwarz Metallic - 475
Polster / Farbe	Alcantara / Anthrazit
Energiequelle / Kraftstoff	Benzin
Motorart / Zylinderanzahl	Reihenmotor / 6
Leistung / Hubraum	160 kW / 2497 cm ³
Schadstoffklasse	EURO 4
Getriebe / Gänge	Schaltgetriebe / 6
Felgen	Leichtmetall
Km-Stand abgelesen	185.831

Es wird unterstellt, dass die Gesamtlauflistung dem abgelesenen Km-Stand entspricht.

Räder / Reifen

Achse	Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
1 links	225 / 40 ZR 18 92 Y	Dunlop / SP Sport Maxx RT 2 MFS	S /O	8 mm
rechts	225 / 40 ZR 18 92 Y	Dunlop / SP Sport Maxx RT 2 MFS	S /O	8 mm
2 links	225 / 40 ZR 18 92 Y	Dunlop / SP Sport Maxx RT 2 MFS	S /O	8 mm
rechts	225 / 40 ZR 18 92 Y	Dunlop / SP Sport Maxx RT 2 MFS	S /O	8 mm

S/ Sommer; /O Original; /F Runflat;

Ausstattung

Airbag für Fahrer und Beifahrer, Airbag: Kopfairbag, durchgehend für vorn und hinten, Airbag: Seitenairbag für Fahrer- und Beifahrer, Anti-Blockier-System (ABS), Armauflage vorn, Außenspiegel elektrisch einstellbar, Außenspiegel und Waschdüsen beheizt, BMW Leichtmetallrad 18 Zoll mit Mischbereifung, Blinkleuchten, weiß, Bordcomputer inkl. Außentemperaturanzeige, Bremsleuchte, zweistufig, abhängig von Bremskraft, Check-Control, Dachreling, Drehzahlmesser, Dynamische Brems-Control (DBC), Dynamische Stabilitäts-Control (DSC) mit erweiterten Funktionen, Exterieurumfänge in Wagenfarbe, Fensterheber, elektrisch vorn und hinten, Fernlichtassistent, Funkfernbedienung für Zentralverriegelung mit selbst aufladendem Schlüssel, Gepäckraumabdeckung und -trennnetz, Getriebe: 6-Gang-Schaltgetriebe, Grundausstattung "3er Touring E91", Heckfenster, separat zu öffnen, Heckscheibenheizung mit Abschaltautomatik, Heckscheibenwischer, Innen- und Außenspiegel automatisch abblendend in Verbindung mit Comfortpaket, Interieurleisten: Titan matt, Klimaanlage, Kopfstützen vorn und hinten, Lackierung: Metallic, Lackierung: Uni-Lackierungen, Lenkrad: Multifunktion für Lenkrad, Lenksäulenverstellung mechanisch in Höhe und Länge, MAM Leichtmetallrad 18 Zoll, Mittelarmlehne im Fond, Navigationssystem "Professional" in Verbindung mit Comfortpaket, Nebelscheinwerfer, Paket: Comfort Paket, Paket: Innenlicht, Paket: Innovationspaket, Paket: M Sportpaket, Paket: Nichtraucher, Paket: Raucher, Park Distance Control (PDC), vorn und hinten in Verbindung mit Comfortpaket, Personal Profile, Polsterung: Stoff Fluid, Radio: Business CD, Radiozubehör: AUX-Anschluss, Räderzubehör: Reifen Pannen Anzeige (RPA), Servolenkung, Sitze: Fahrer und Beifahrersitz höhenverstellbar, Sitze: Fondsitze umklappbar (60:40), Sitze: Kindersitzbefestigung ISOFIX, Sitze: Sitzheizung für Fahrer und Beifahrer, Spracheingabesystem, Steckdose (12V) im Kofferraum, Stoßfänger in Wagenfarbe, Traktionsmodus (DTC), Verglasung: Wärmeschutzglas grün, rundum, Wegfahrsicherung (EWS III), Zentralverriegelung

Zustandsbeschreibung

Allgemeinzustand und Wartung

Abgesehen von den beschriebenen Schäden/Mängeln weist das Fahrzeug/Objekt einen, bezogen auf Alter und Nutzung, üblichen Gesamtzustand auf. Der Wartungsnachweis ist vollständig. Letzte Wartung erfolgte am 02 / 2021 bei Kilometerstand 179.074.

- Außen und Innen übliche Gebrauchspuren vorhanden -

Nicht akzeptierter Zustand / Ausstehende Reparaturen

Bezeichnung des Schadens / Rep.-Weg

Seitenteil hinten links Lackierung, zerkratzt, lackieren mit Lackaufbau (Bild 7); Stoßfänger hinten Lackierung, zerkratzt, lackieren mit Lackaufbau (Bild 6); Tür vorne rechts Lackierung, zerkratzt, lackieren mit Lackaufbau (Bild 8); Stoßfänger vorne Lackierung, zerkratzt, lackieren mit Lackaufbau (Bild 5). Motorhaube Lackierung, viele Steinschläge, lackieren mit Lackaufbau (Bild 9). Lackvorbereitung.

Akzeptierter Zustand / Gebrauchsspuren

Frontscheibe leichte Steinschläge; Tür hinten links Lackierung, zerkratzt, Gebrauchsspur; Heckklappe Lackierung, zerkratzt, Gebrauchsspur.

Schlusswort

Dieses Bewertungsgutachten wurde unparteiisch und nach bestem Wissen und Gewissen erstellt.

Der Sachverständige
Mario Klima

Anlagen

Fotoanlage
Rechnung

Dieses Dokument wurde elektronisch gefertigt und ist auch ohne Unterschrift gültig.



Bild 1 : Diagonale vorn



Bild 2 : Diagonale hinten



Bild 3 : Innenraum



Bild 4 : Kombiinstrument



Bild 5 : Stoßfänger vorne Lackierung, zerkratzt, lackieren mit Lackaufbau



Bild 6 : Stoßfänger hinten Lackierung, zerkratzt, lackieren mit Lackaufbau



Bild 7 : Seitenteil hinten links Lackierung, zerkratzt, lackieren mit Lackaufbau



Bild 8 : Tür vorne rechts Lackierung, zerkratzt, lackieren mit Lackaufbau



Bild 9 : Motorhaube Lackierung, viele Steinschläge, lackieren mit Lackaufbau



Bild 10 : Zusätzlicher Radsatz im Fzg.