

Gutachten

Fahrzeugbewertung

04905WF23

06.03.2023



schmalfuß

kfz sachverständigenbüro

Kfz-Sachverständigenbüro Schmalfuß, Burgkstraße 1, 01159 Dresden

Staatsanwaltschaft Dresden

Abteilung I C

Lothringer Str. 1

01069 Dresden

Dresden, den 06.03.2023

Gutachten

04905WF23

Bei Rückfragen bitte immer angeben.

Betrifft

Fahrzeugbewertung

Amtliches Kennzeichen

OHNE

Auftrag vom / durch

02.03.2023 / Auftraggeber per E-Mail

Besichtigungsdatum

02.03.2023 10:15 Uhr

Besichtigungsort

Verwahrstelle Staatsanwaltschaft Dresden

01936 Laußnitz

Besichtigt durch

Falk Schmalfuß

Anwesend

Vertretungsperson von Auftraggeber

Fahrzeugbewertung

Zeitwert steuerneutral

EUR

3.150,00

KFZ-Sachverständigenbüro Schmalfuß

Burgkstraße 1 in 01159 Dresden, Tel.: 0351-32340008 Fax: 0351-32340047

Technische Daten und Fahrzeugbeschreibung:

Amtliches Kennzeichen	OHNE
Fahrzeugart	Kraftrad
Fabrikat	KTM
Typ / Untertyp	EXC / 300
KBA-Nummer	6007/ACK
Fahrzeug-Ident-Nummer	VBKGSA206EM333782
	identifiziert anhand nach Aktenlage
Erste Zulassung	18.02.2014
Hubraum / Leistung	293 cm³ / 6 kW
Motorart / Zylinder	2-Takt-Motor / 1
Getriebe / Anzahl der Gänge	Manuell / 6
Anzahl Achsen	2
Antriebsart	KETTE
Anzahl Vorbesitzer	3
Laufleistung abgelesen	5.520 km
Laufleistung angegeben	135 Stunden
Laufleistungskommentar	Betriebsstunden - abgelesen
Farbe	Orange / Weiß
Lackzustand	ausreichend
Allgemeinzustand	ausreichend
Karosseriezustand	normal
Besichtigungszustand	unzerlegt, unveränderter Zustand
Besichtigungsbedingungen	allgemein ausreichend, es stand keine Hebebühne / Hubmittel zur Verfügung
Reparierte Vorschäden	* keine erkennbar bzw. repariert
Nichtreparierte Vorschäden	* Gebrauchsspuren / Gebrauchsschäden
Bemerkung	* Optischer Zustand: Fahrzeug ungewaschen / nicht gereinigt * Gebrauchsspuren / Gebrauchsschäden vorhanden - Verweis auf die Bildanlage * Abgaskrümmer / Abgasanlage teilweise ohne Befestigung * KEIN MOTORLAUF geprüft, Kraftstoffleitung verschmort / beschädigt. * Keine Probefahrt durchgeführt * Seitenverkleidungen links / rechts verkratzt

montierte Bereifung

Achse	Hersteller	Dimension / Bezeichnung
1	Continental	120/70 R17 58H ContiAttack SM M/C
2	Continental	160/60 R17 69H ContiAttack SM M/C

Profiltiefe in mm

2
2

Auftrag

Gemäß Auftrag vom 02.03.2023 durch den Auftraggeber soll das in den Fahrzeugdaten näher bezeichnete Fahrzeug zur Feststellung des Zeitwertes besichtigt und darüber eine schriftliche Dokumentation erstellt werden.

Zustandsbeschreibung

--ausreichend--

Der Allgemeinzustand des Fahrzeuges entspricht dem Alter sowie der Laufleistung und ist als ausreichend zu beurteilen.

Technische Daten

Die Identität des gegenständlichen Fahrzeuges wurde anhand der vorhandenen Fahrgestellnummer VBKGSA206EM333782 und der Auftragsunterlagen, durch den aufnehmenden SV überprüft.

Zeitwert

EUR

3.150,00

Der Zeitwert beträgt unter Berücksichtigung von Fahrzeugalter, Zustand, Laufleistung, Sonderausstattung und Zubehör, Besitzverhältnisse, sowie aller wertbildender Faktoren und der regionalen und saisonalen Marktlage bezogen auf den Bewertungstag, den ermittelt sich der Fahrzeugwert wie folgt:

3.150,00 EUR (steuerneutral)

Hinweis:

Der ausgewiesene Fahrzeugwert wurde sachverständigenseits unter Berücksichtigung der wertbeeinflussenden Faktoren wie Baujahr, Laufleistung, Besitzverhältnisse, Allgemeinzustand, Sonderausstattung, technischer Zuverlässigkeit, Angabe über werterhaltende bzw. werterhöhende Aufwendungen, möglicher Unfalleinwirkungen und unter Maßgabe der örtlichen Marktlage und Marktgängigkeit ermittelt. Die am Fahrzeug vorhandenen Gebrauchsspuren wurde bei der Ermittlung des Zeitwertes berücksichtigt und in Abzug gebracht.

Gutachtenfertigungstellung

Dieses Fahrzeugbewertung wurde unparteiisch und nach bestem Wissen und Gewissen erstellt.

Die Besichtigung konnte nur nach der äußeren Inaugenscheinnahme erfolgen. Daher verbleibt ein Risiko auf evtl. versteckte Mängel, die erst nach entsprechender umfangreicher Demontage diverser Bauteile erkennbar, dann genauer zu beurteilen wäre. Die Begutachtung erfolgt ohne Zuhilfenahme von weiteren technischen Einrichtungen, wie z.B. Hebebühne, Grube und Prüfständen. Es wurde keine in dem Rahmen mögliche Probefahrt mit dem Fahrzeug durchgeführt. Der Sachverständige versichert, dass das Fahrzeug nach bestem Wissen und Gewissen im Rahmen des Möglichen durchgeführt wurde. Weitere Schäden können angesichts des Alters und der Laufleistung an dem Fahrzeug nicht ausgeschlossen werden.

Rückfragen an den unterzeichnenden Sachverständigen.

Diese Fahrzeugbewertung umfasst 26 Seiten inkl. 41 Fotos.

- Anlagen: DAT-Gebrauchtfahrzeugbewertung

Der Sachverständige

Dresden, 06.03.2023

Falk Schmalfuß
KFZ-Sachverständiger
Karosserie- u. Fahrzeugbaumeister



Bild: 1 Diagonalansicht vorn links



Bild: 2 Diagonalansicht vorn rechts



Bild: 3 Diagonalansicht hinten links



Bild: 4 Diagonalansicht hinten rechts



Bild: 5 Frontansicht



Bild: 6 Heckansicht



Bild: 7 Seitenansicht rechts




Bild: 8



Bild: 9 Ausweisung Fahrzeugidentnummer



Bild: 10 Ausweisung der abgelesenen Gesamtlauflistung zum Zeitpunkt der Besichtigung.



Bild: 11



Bild: 12 Detailansicht Sitzbank



Bild: 13 Ansicht Hecksegment



Bild: 14 Detailansicht Hinterrad



Bild: 15 Ausweisung der am Fahrzeug verbauten Rad/Reifenkombination



Bild: 16 Detailansicht Hinterrad mit Kette



Bild: 17 Ansicht Antriebsaggregat



Bild: 18 Ansicht Vorderrad



Bild: 19 Ausweisung der am Fahrzeug verbauten Rad/Reifenkombination



Bild: 20 Übersichtsaufnahme Lenker



Bild: 21 Detailansicht Griffschutz beschädigt.



Bild: 22 Griffschutz rechts ist beschädigt.



Bild: 23 Befestigungspunkt Seitenverkleidung fehlt



Bild: 24 Seitenverkleidung links beschädigt / verkratzt



Bild: 25 Abdeckung Kühler verbogen.




Bild: 26 Wie vor, Detailansicht.



Bild: 27 Detailansicht Abgaskrümmung



Bild: 28 Loses Element



Bild: 29 Seitenverkleidung rechts markiert.



Bild: 30 Detailansicht Abgaskrümmer



Bild: 31



Bild: 32 Detailansicht Heck, Bremslicht / Rücklicht fehlt.



Bild: 33 Abdeckung Antriebskette partiell abgetragen.




Bild: 34 Detailansicht von unten.



Bild: 35 Detailansicht Fußraste rechts



Bild: 36 Detailansicht Seitenverkleidung rechtes, die ist im Farbaufbau sowie in der Dekorfolierung beschädigt/ markiert.



Bild: 37 Abdeckung Lenkervorbau gebrochen




Bild: 38 Kraftstoffleitung liegt an der Abgasanlage an, diese ist partiell verschmolzen



Bild: 39 Wie vor, geänderte Perspektive



Bild: 40 Abgaskrümmer ohne Befestigung



Bild: 41 Weiter Detailansicht, Abgasanlage ohne Befestigung