

Fahrzeugbewertung

vom 21.01.2026



BMW

X1 (E84)(2009->) / 20 d xDrive



Staatsanwaltschaft Dresden
Abteilung I C
Lothringer Str. 1
01069 Dresden

Dresden, den 21.01.2026

Gutachten

Betrifft

Auftrag vom / durch
Besichtigungsdatum
Besichtigungsort

Fahrzeugbewertung

17.11.2025 / Auftraggeber

27.11.2025

Verwahrstelle Staatsanwaltschaft Dresden
01936 Laußnitz

Anwesend

Vertretungsperson von Auftraggeber

Zusammenfassung des Gutachtens:

Beurteilung

Zeitwert (differenzbesteuert)

Fahrzeugbewertung

EUR 4.000,00

Technische Daten und Fahrzeugbeschreibung:

Fahrzeugart	Pkw, SUV, Kleintransporter
Aufbauart	Sport-Utility-Vehicle
Fabrikat	BMW
Typ / Untertyp	X1 (E84)(2009->) / 20 d xDrive
Fahrzeug-Ident-Nummer	 identifiziert anhand nach Aktenlage
Erste Zulassung	13.01.2011
Hubraum / Leistung	1.995 cm³ / 130 kW
Motor	Motor 2,0 Ltr. - 130 kW Turbodiesel KAT
Motorart / Zylinder / Motorbauart	Diesel / 4 / Reihenmotor
Abgascode	Euro 5
Getriebe / Anzahl der Gänge	Automatik / 6
Türen / Sitze	5 / 5
Leer- / zul. Gesamtgewicht / Nutzlast	1.660 / 2.145 / 485 kg
Länge / Breite / Höhe	4.454 / 1.798 / 1.573 mm
Anzahl Achsen / davon angetrieben	2 / 2
Antriebsart	Allradantrieb
Anzahl Vorbesitzer	unbekannt
Laufleistung abgelesen	114.313 km
Farbe	SCHWARZ II
Lackart	uni (2-Schicht)
Lackzustand	normaler Zustand
Verkehrssicherheit	keine Angabe
Karosseriezustand	normale Gebrauchsspuren
Zustand des Innenraumes	normaler Zustand
Besichtigungszustand	unveränderter Zustand, unzerlegt, nicht fahrbereit
Besichtigungsbedingungen	allgemein ausreichend, es stand keine Hebebühne / Hubmittel zur Verfügung
Nichtreparierte Vorschäden	Gebrauchsspuren, Fahrertür deformiert, Heckverkleidung im Lackaufbau verkratzt
Bemerkung	Lackschichtdickenmessung durchgeführt - Nachlackierung feststellbar: rechte Fahrzeugflanke nachlackiert

montierte Bereifung

Achse	Hersteller	Dimension / Bezeichnung
1	Cooper	225/50 R17 98H Cooper WM-SA2+
2	Cooper	225/50 R17 98H Cooper WM-SA2+
Ersatzrad		Reparaturkit
Reifenzustand		verkehrssicher II DOT 2718

Profiltiefe in mm

links	rechts
4,81	5,08
4,21	4,65

Serienausstattung

Airbag Fahrer-/Beifahrerseite, Anti-Blockier-System (ABS), Antriebsart: Allradantrieb permanent, Antriebsart: xDrive (Allrad), AUX-IN-Anschluss (AUX-IN), Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, Außenspiegel Wagenfarbe, Außentemperaturanzeige, Batterie 80 Ah, Blinkleuchten Weiß, Bordcomputer, Bremsassistent, Bremsenergieerückgewinnung (Rekuperationssystem), Check-Control-System, Dynamische Stabilitäts-Control (DSC), Dynamische Traction Control (DTC), Fahrassistenz-System: Bergabfahrkontrolle (HDC), Fensterheber elektrisch vorn + hinten, Fernbedienung für Zentralverriegelung, Heckscheibenwischer, Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz, Karosserie: 5-türig, Kopf-Airbag-System hinten, Kopf-Airbag-System vorn, Lenkrad (Leder), Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar, Motor 2,0 Ltr. - 130 kW Turbodiesel KAT, Nebelscheinwerfer, Nichtraucher-Paket, Radstand 2760 mm, Reifen 225/50 R17 ..W, Reifenpannen-Anzeige, Rußpartikelfilter, Rücksitzlehne geteilt/klappbar, Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 5, Schalt-/Wählhebelgriff Leder, Schaltplananzeige, Scheibenkleber für Kaltverklebung, Scheibenkleber für Warmverklebung, Scheibenwaschdüsen heizbar, Seitenairbag vorn, Sitzbezug / Polsterung: Stoff Elektra, Sitze vorn höhenverstellbar, Sitze vorn mechanisch verstellbar, Wartung: Fahrzeug mit Ölserviceintervall 30000 Km / 24 Monate, Wegfahrsperre, Zentralverriegelung

Sonderausstattung

Audio-Navigationssystem Business, Außen-/Innenspiegel mit Abblendautomatik, Bi-Xenon-Scheinwerfer, Dachreling, Fußmatten Velours, Gepäckraum-Abtrennung (Netz), Geschwindigkeits-Regelanlage mit Bremsfunktion, Heckleuchten LED, Innenausstattung: Interieurleisten, schwarz hochglänzend, Innenspiegel mit Abblendautomatik, Klimaautomatik mit autom. Umluft-Control, Licht- und Regensensor, Licht-Paket, Mittelarmlehne vorn verstellbar, Modellvariante CO2-Umfang (Code 1CB), Multifunktion für Lenkrad, Park-Distance-Control (PDC) vorn und hinten, Reifensystem Run-Flat (mit Notlaufeigenschaften), Rückfahrkamera, Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA), Servolenkung Servotronic, Sitzbezug / Polsterung: Stoff Sensatec, Sitzheizung vorn, Sonnenschutzverglasung (hinten abgedunkelt), Tagfahrlicht, USB-Schnittstelle, Xenon-Scheinwerfer, LM-Felgen 7,5x17 (V-Speiche 318)

Auftrag

Gemäß Auftrag vom 17.11.2025 durch den Auftraggeber soll das in den Fahrzeugdaten näher bezeichnete Fahrzeug zur Feststellung des Zeitwertes besichtigt und darüber eine schriftliche Dokumentation erstellt werden.

Zustandsbeschreibung

-- ausreichend --

Der Allgemeinzustand des Fahrzeuges entspricht dem Alter sowie der Laufleistung und ist als ausreichend zu beurteilen.

Technische Daten

Die Identität des gegenständlichen Fahrzeuges wurde anhand der vorhandenen Fahrgestellnummer [REDACTED] sowie durch die bereitgestellte Aktenlage durch den aufnehmenden SV überprüft.

Lackschichtdicke

Motorhaube	150 µm
Kotflügel, vorn rechts	148 µm
Tür, vorn rechts	148 µm
Tür, hinten rechts	83 µm
Seitenwand, hinten rechts	151 µm
Heckklappe	131 µm
Seitenwand, hinten links	134 µm
Tür, hinten links	124 µm
Tür, vorn links	141 µm
Kotflügel, vorn links	130 µm
Dach	141 µm

Sachverständige Hinweise

- optischer Zustand: Fahrzeug ungereinigt, nicht sauber
- Fahrzeug abgemeldet
- !!! Schweizer Zulassung !!! -> ACHTUNG ggf. fallen Zollgebühren an !!!
- Halteranzahl unbekannt
- 1 x Fahrzeugschlüssel vorhanden
- Starterbatterie leer -> Starthilfe notwendig
- Motorlauf geprüft
- KEINE Probefahrt - nur Rangierfahrt durchgeführt!!
- weitere Mängel / Schäden der Bildanlage entnehmen !!!

Zeitwert	EUR	4.000,00
-----------------	------------	-----------------

Der Zeitwert beträgt unter Berücksichtigung von Fahrzeugalter, Zustand, Laufleistung, Sonderausstattung und Zubehör, Besitzverhältnisse, sowie aller wertbildender Faktoren und der regionalen und saisonalen Marktlage bezogen auf den Bewertungstag, den 21.01.2026 ermittelt sich der Fahrzeugwert wie folgt:

4.000,00 EUR (*differenzbesteuert*)

Hinweis:

Der ausgewiesene Fahrzeugwert wurde sachverständigenseits unter Berücksichtigung der wertbeeinflussenden Faktoren wie Baujahr, Laufleistung, Besitzverhältnisse, Allgemeinzustand, Sonderausstattung, technischer Zuverlässigkeit, Angabe über werterhaltende bzw. werterhöhende Aufwendungen, möglicher Unfalleinwirkungen und unter Maßgabe der örtlichen Marktlage und Marktgängigkeit ermittelt. Die Bewertung erfolgte in Anlehnung an das DAT Prüf- und Schätzverfahren. Der am Fahrzeug vorhandene Gebrauchsspuren wurde bei der Ermittlung des Zeitwertes berücksichtigt und in Abzug gebracht.

Gutachtenfertigstellung

Dieses Fahrzeugbewertung wurde unparteiisch und nach bestem Wissen und Gewissen erstellt.

Die Besichtigung konnte nur nach der äußeren Inaugenscheinnahme erfolgen. Daher verbleibt ein Risiko auf evtl. versteckte Mängel, die erst nach entsprechender umfangreicher Demontage diverser Bauteile erkennbar, dann genauer zu beurteilen wäre. Die Begutachtung erfolgt ohne Zuhilfenahme von weiteren technischen Einrichtungen, wie z.B. Hebebühne, Grube und Prüfständen. Der Sachverständige versichert, dass das Fahrzeug nach bestem Wissen und Gewissen im Rahmen des Möglichen durchgeführt wurde. Weitere Schäden können angesichts des Alters und der Laufleistung an dem Fahrzeug nicht ausgeschlossen werden.

Rückfragen an den unterzeichnenden Sachverständigen.

Dieses Gutachten umfasst 39 Seiten inkl. 63 Fotos.

- Anlagen: DAT-Gebrauchtfahrzeugbewertung, wenn vorhanden Protokoll der VIN-Abfrage

Der Sachverständige

Dresden, 21.01.2026





Bild: 1 Diagonalansicht vorn rechts



Bild: 2 Diagonalansicht hinten links



Bild: 3 Diagonalansicht vorn links



Bild: 4 Diagonalansicht hinten rechts



Bild: 5 Frontansicht



Bild: 6 Heckansicht



Bild: 7 Seitenansicht von rechts



Bild: 8 Seitenansicht von links



Bild: 9 Ansicht Fahrzeugdach



Bild: 10



Bild: 11 Ansicht Rad/Reifenkombination hinten rechts



Bild: 12 Ansicht Rad/Reifenkombination vorn rechts



Bild: 13 Ansicht Rad/Reifenkombination vorn links



Bild: 14 Detailansicht LM-Felge vorn links.



Bild: 15 Ansicht Rad/Reifenkombination hinten links



Bild: 16 Ausweisung der DOT Nummer der Radialreifen



Bild: 17 Ausweisung Lackschichtdickenmessung vorgenommen, Messwerte dem beiliegenden Protokoll entnehmen.



Bild: 18 Ansicht Türverkleidung vorn links



Bild: 19 Innenraum, vorn links



Bild: 20 Einzelansicht Fahrersitz



Bild: 21 Übersichtsaufnahme Innenraum.



Bild: 22 Ausweisung der abgelesenen Gesamtlauflistung zum Zeitpunkt der Besichtigung.




Bild: 23 Ausweisung Fahrzeugidentnummer



Bild: 24 1x Fahrzeugschlüssel vorhanden



Bild: 25 Ansicht Rückfahrkamera



Bild: 26 Detailansicht FIS




Bild: 27 Detailansicht



Bild: 28 Detailansicht



Bild: 29 Detailansicht



Bild: 30 Detailansicht



Bild: 31 Detailansicht



Bild: 32



Bild: 33 Ansicht Innenraumhimmel



Bild: 34 Ansicht Türverkleidung hinten links



Bild: 35 Innenraum, hinten links




Bild: 36 Einzelansicht Rücksitzbank



Bild: 37 Ansicht Kofferraum



Bild: 38 Detailansicht Kofferraum



Bild: 39 Ansicht Heckklappe im geöffneten Zustand.



Bild: 40 Ansicht Türverkleidung hinten rechts



Bild: 41 Innenraum, hinten rechts



Bild: 42 Einzelansicht Rücksitzbank



Bild: 43 Ansicht Türverkleidung vorn rechts



Bild: 44 Innenraum, vorn rechts



Bild: 45 Einzelansicht Beifahrersitz



Bild: 46 Übersichtsaufnahme Innenraum



Bild: 47 Ansicht Fahrertür ...



Bild: 48 ... diese ist großflächig in der Türaußenhaut deformiert.



Bild: 49 Detailansicht in geänderter Perspektive.




Bild: 50 Diverse punktuelle Dellen Fahrzeugdach



Bild: 51 Ansicht Heckverkleidung links



Bild: 52 ... hierbei ist der lackaufbau partiell abgetragen.



Bild: 53 Weiterführend ist die Ladekante ...



Bild: 54 ...der Heckverkleidung im Lackaufbau beschädigt.



Bild: 55 Explizite Detailansicht



Bild: 56 Seitenwand rechts punktuelle Eindellung vorhanden.



Bild: 57 Beide rechten Fahrzeugtüren sind in der Türaußenhaut punktuell beschädigt.



Bild: 58 Detaillierte Darstellung



Bild: 59 Dekorleiste in der Frontverkleidung ist partiell markiert.




Bild: 60 Ausweisung vorhandene Bordliteratur




Bild: 63 Ausweisung Fhz-Zulassung Schweiz - Fahrzeug abgemeldet - ACHTUNG ggf. fallen Zollgebühren an !!!

Gebrauchtfahrzeug-Bewertung

Fahrzeugdaten

Hersteller	BMW		
Modell	X1 (E84)(2009->), 20d, xDrive DPF, 2009 - 2012		
Amtl. Kennzeichen		Besichtigungsdatum	27.11.2025
Vorgangsname		Farbe	SCHWARZ II
Anzahl Halter	Unbekannt	DAT Europa-Code®	01 130 102 019 0002 DE001 4922
Erstzulassung / HU	13.01.2011 /	KBA-Schlüssel	0005/APT
Laufleistung (abgelesen)	114.313 km	Aufbau	Sport-Utility-Vehicle
VIN		Sitzplätze / Türen	5 / 5
Leistung	130 kW / 177 PS	Schadstoffklasse EU	Euro 5
Hubraum	1995 ccm	Zustand	ausreichend
Motorart	Diesel	Unfallschaden	Unfallschaden (unrepariert)
Getriebe	Getriebe Automatik - mit Steptronic (6-Stufen)		

Ausstattungen

Siehe S.2

Bereifung

Montierte Reifen						
Reifen Achse 1	Cooper	225/50R17	98	V	Zust. Achse 1/Sich.-Kz.	4,8 / 5,1 mm /--
Reifen Achse 2	Cooper	225/50R17	98	V	Zust. Achse 2/Sich.-Kz.	4,2 / 4,7 mm /--

Bewertung

Auf Basis einer Marktrecherche des Sachverständigen und unter Berücksichtigung der mitbewerteten Ausstattungen sowie der angegebenen wertbeeinflussenden Faktoren ermittelt sich der

Zeitwert

Dieses Fahrzeug wird überwiegend differenzbesteuert gemäß §25a UStG angeboten.

4.000,00 EUR

Besteuerungsart: Differenzbesteuerung

Wertfeststellung am 21.01.2026 zum 21.01.2026

Datenstand 01/2026

Bezeichnung
Amtl. Kennzeichen
Fahrzeug-Ident.Nr



Besichtigungsdatum
DAT Europa-Code®
KBA-Schlüssel

27.11.2025
01 130 102 019 0002 DE001 4922
0005/APT

Ausstattungen

Serienausstattung

- > Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- > Anti-Blockier-System (ABS)
- > Antriebsart: Allradantrieb permanent
Antriebsart: xDrive (Allrad)
- > AUX-IN-Anschluss (AUX-IN)
- > Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- > Außenspiegel Wagenfarbe
- > Außentemperaturanzeige
- > Blinkleuchten Weiß
- > Bordcomputer
- > Bremsassistent
- > Bremsenergierückgewinnung (Rekuperationssystem)
- > Check-Control-System
- > Dynamische Stabilitäts-Control (DSC)
Dynamische Traction Control (DTC)
- > Fahrassistenz-System: Bergabfahrkontrolle (HDC)
- > Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- > Fernbedienung für Zentralverriegelung
- > Getriebe Automatik - mit Steptronic (6-Stufen)
- > Heckscheibenwischer
- > Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- > Karosserie: 5-türig
- > Kopf-Airbag-System hinten
- > Kopf-Airbag-System vorn
- > Lenkrad (Leder)
- > Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar
- > Motor 2,0 Ltr. - 130 kW Turbodiesel KAT
- > Nebelscheinwerfer
- > Nichtraucher-Paket
- > Radstand 2760 mm
- > Reifenpannen-Anzeige
- > Rußpartikelfilter
- > Rücksitzlehne geteilt/klappbar
- > Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 5
- > Schalt-/Wählhebelgriff Leder
- > Schaltpunktanzeige
- > Scheibenwaschdüsen heizbar
- > Seitenairbag vorn
- > Sitzbezug / Polsterung: Stoff Elektra
- > Sitze vorn mechanisch verstellbar
Sitze vorn höhenverstellbar
- > Wegfahrsperre
- > Zentralverriegelung

Sonderausstattung

- > Audio-Navigationssystem Business
Audiosystem BMW Professional (Radio/CD-Player MP3-fähig)
- > Außen-/Innenspiegel mit Abblendautomatik
Innenspiegel mit Abblendautomatik
- > Bi-Xenon-Scheinwerfer
Xenon-Scheinwerfer, Heckleuchten LED, Tagfahrlicht, Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA)
- > Dachreling

- > Fußmatten Velours
- > Gepäckraum-Abtrennung (Netz)
- > Geschwindigkeits-Regelanlage mit Bremsfunktion
- > Innenausstattung: Interieurleisten, schwarz hochglänzend
- > Klimaautomatik mit autom. Umluft-Control
- > Licht- und Regensensor
- > Licht-Paket
- > LM-Felgen 7,5x17 (V-Speiche 318)
- > Mittelarmlehne vorn verstellbar
- > Multifunktion für Lenkrad
- > Park-Distance-Control (PDC) vorn und hinten
- > Rückfahrkamera
- > Servolenkung Servotronic
- > Sitzheizung vorn
- > Sonnenschutzverglasung (hinten abgedunkelt)
- > USB-Schnittstelle

durchgeführt von: |



Bezeichnung		Besichtigungsdatum	27.11.2025
Amtl. Kennzeichen		DAT Europa-Code®	01 130 102 019 0002 DE001 4922
Fahrzeug-Ident.Nr		KBA-Schlüssel	0005/APT

Bemerkungen

Der ausgewiesene Fahrzeugwert wurde sachverständigenseits unter Berücksichtigung der wertbeeinflussenden Faktoren wie Baujahr, Laufleistung, Besitzverhältnisse, Allgemeinzustand, Sonderausstattung, technischer Zuverlässigkeit, Angabe über werterhaltende bzw. werterhöhende Aufwendungen, möglicher Unfalleinwirkungen und unter Maßgabe der örtlichen Marktlage und Marktgängigkeit ermittelt. Die Bewertung erfolgte in Anlehnung an das DAT Prüf- und Schätzverfahren.

VIN - Abfrageprotokoll

Fzg-Ident-Nr.:		Datum: 21.01.2026
Hersteller	BMW	
Haupttyp	X1 (E84)(2009->)	
Untertyp	20 d xDrive	
Herstellercode:	VP41	
Motorkennung:		
Getriebekennung:		
SilverDAT identifyCODE ®:	011301020190002	
Bauzeit:	07.12.2010 (4922)	
Motorvariante:	Motor 2,0 Ltr. - 130 kW Turbodiesel KAT	
Connected Car Funktionen:		

Ausstattung:

Bezeichnung	M-Code (Hersteller)	AV-Code (DAT)
2.00L / 130kW	N47D20O0/2.00/130	
AREA-CODE 2	698	
ARMAUFLAGE VORNE VERSCHIEBBAR	4AE	27206
AUTOMATIC GETRIEBE	205	75500
AUTOMATIC GETRIEBE	205	75503
AUTOMATIC GETRIEBE	205	75505
AUTOMATIC GETRIEBE	205	75605
AUTOMATIC GETRIEBE	205	75608
AUTOMATIC GETRIEBE	205	75609
AUTOMATIC GETRIEBE	205	75904
AUTOMATIC GETRIEBE	205	75906
AUTOMATIC GETRIEBE	205	75913
AUTOMATIC GETRIEBE	205	75914
BEREIFUNG MIT NOTLAUFEIGENSCHAFTEN	258	68902
BRAKE ENERGY REGENERATION	1CD	40050
CO2 UMFANG	1CB	77240
COP STEUERUNG	8SP	
DACHRELING	386	16000
DACHRELING	386	16195
DEUTSCH / BORDLITERATUR	879	99954
EU SPEZIFISCHE ZUSATZUMFAENGE	230	81
FUSSMATTEN IN VELOURS	423	28402
GEPAECKKRAUMTRENNETZ	413	27605
GESCHWINDIGKEITSREGEL. MIT BREMSF.	544	26710
HINWEISSCHILD NCAP	8V1	

INNEN- UND AUSSENSPIEGELPAKET	430	2610
INNEN- UND AUSSENSPIEGELPAKET	430	15202
INNEN- UND AUSSENSPIEGELPAKET	430	15706
INNEN- UND AUSSENSPIEGELPAKET	430	15801
INNEN- UND AUSSENSPIEGELPAKET	430	15897
INNENSPIEGEL,AUTOMATISCH ABBLENDEND	431	37901
INT.LEIST. SCHWARZ HOCHGLAENZEND	4AT	26302
KILOMETERTACHO	548	
KLIMAAUTOMATIK	534	28807
KLIMAAUTOMATIK	534	28901
KLIMAAUTOMATIK	534	28903
KLIMAAUTOMATIK	534	28980
KLIMAAUTOMATIK	534	28982
KLIMAAUTOMATIK	534	28983
LAENDERSPEZ. TELESERVICEFREISCH.	8SC	
LEDERLENKRAD	240	26801
LEDERLENKRAD	240	69009
LEDERLENKRAD	240	69106
LICHTPAKET	563	1501
LICHTPAKET	563	1702
LM RAEDER STERNSPEICHE 317	2S7	48334
MODELLSCHRIFTZUG ENTFALL	320	789
MULTIFUNKTION FUER LENKRAD	249	69908
Model: X1 xDrive20d (E84)		
NAVIGATIONSSYSTEM BUSINESS	606	25709
NAVIGATIONSSYSTEM BUSINESS	606	25735
NAVIGATIONSSYSTEM BUSINESS	606	25803
NEBELSCHEINWERFER	520	18300
OELWARTUNGSINT. 30.000KM/24MONATE	8KA	42
PARK DISTANCE CONTROL (PDC)	508	25800
PASSIVER FUSSGAENGERSCHUTZ	8TK	10717
RADSCHRAUBENSICHERUNG	2PA	51299
REGENSENSOR	521	18909
REGENSENSOR	521	19101
RUECKFAHRKAMERA	3AG	39804
SCHEINWERFER-WASCHANLAGE	502	19000
SCHEINWERFER-WASCHANLAGE	502	19001
SCHEINWERFER-WASCHANLAGE	502	19002
SCHEINWERFER-WASCHANLAGE	502	19004
SCHWARZ II	668U	11309
SELEKTION COP RELEVANTER FAHRZEUGE	1CA	
SENSATEC 1/SCHWARZ	KCSW	30500
SERVICE KONTAKT-FLYER EUROPA	863	
SERVOTRONIC	216	69801

SERVOTRONIC	216	69811
SITZHEIZUNG FUER FAHRER/BEIFAHNER	494	29500
SITZHEIZUNG FUER FAHRER/BEIFAHNER	494	29505
SONNENSCHUTZVERGLASUNG	420	22101
SPRACHVERSION FUER SCHWEIZ/DEUTSCH	869	99997
STEUERUNG COMBOX	6VC	
TAGFAHRLICHT FRONT UND HECK AKTIV	8TL	
TAGFAHRLICHT UEBER LICHTMENUE EINST	8TN	18913
USB-AUDIO-SCHNITTSTELLE	6FL	25010
WARNDREIECK	428	38999
XENON-LICHT	522	18008
XENON-LICHT	522	18505

TypeA:VP41

TypeB:VP31

VIN10:0

VIN11:V

WHC:WBA

U 11098

U 11309

Farben:

Bezeichnung	Farbcode ID	Farbcode	Lackart ID
SCHWARZ II	A1	668	
SENSATEC 1/SCHWARZ	I1	KCSW	
SENSATEC 1	PM	K	
SCHWARZ	PF		