

DEKRA Automobil GmbH
Köhlerstr. 18, 01239 Dresden

STAATSANWALTSCHAFT DRESDEN
Abteilung V/ Strafvollstreckung
Lothringer Str. 1
01069 Dresden

DEKRA Automobil GmbH
Niederlassung Dresden
Köhlerstr. 18
01239 Dresden
Telefon 0351 / 2855-0
Fax 0351 / 2855-200
E-Mail dresden.automobil@dekra.com



Ansprechpartner:
Mario Klima

Bewertungsgutachten

Kennzeichen **nicht vorhanden** **FIN** **WVWZZZ1KZAP048156**

Aktenzeichen	[REDACTED]
Eigen-Nr.	ÜL-Nr. 2397/21
Auftraggeber	STAATSANWALTSCHAFT DRESDEN, Abteilung V/ Strafvollstreckung, Lothringer Str.1, 01069 Dresden
Ihr Auftrag vom	08.12.2021, elektronisch [REDACTED]
Besichtigung	16.12.2021 um 10:30 STAATSANWALTSCHAFT DRESDEN, [REDACTED]

Zusammenfassung und Ergebnis

Die auf den 16.12.2021 bezogene Bewertung des vorstehend beschriebenen Fahrzeuges / Objekts hat auf der Basis des gültigen Schwacke Marktberichtes sowie unter Berücksichtigung aller sonstigen wertbeeinflussenden Faktoren zu folgendem Ergebnis geführt.

	ohne MwSt.	mit 19% MwSt.
Händlereinkaufswert (bei Regelbesteuerung)	2.226,89 EUR	2.650,00 EUR
Händlerverkaufswert (bei Regelbesteuerung)	3.319,33 EUR	3.950,00 EUR

Die Ermittlung des ausgewiesenen Fahrzeugwertes stellt eine Momentaufnahme dar. Hierbei wurden die zum angegebenen Zeitpunkt am Markt ermittelten tatsächlichen Werte, unter Berücksichtigung der bekannten Marktschwankungen auf den genannten Zeitpunkt der Wertermittlung, zu Grunde gelegt. Bei der Wertermittlung nicht berücksichtigt sind mögliche zukünftige Entwicklungen, insbesondere unter Berücksichtigung der aktuellen Diskussion zu Abgaswerten bei Dieselfahrzeugen, welche Auswirkungen auf den Fahrzeugmarkt und damit auf die genannten Werte haben können.

Auftrag

Entsprechend Ihres Auftrages vom 08.12.2021 wurde ein Bewertungsgutachten zum Händlereinkaufswert und -verkaufswert erstellt. Die Auftragserteilung erfolgte elektronisch, [REDACTED]. Auftragsgemäß erfolgt die Bewertung zum Stichtag 16.12.2021.

Besichtigung

Die Besichtigung erfolgte am 16.12.2021 um 10:30 Uhr durch Herrn Mario Klima bei STAATSANWALTSCHAFT DRESDEN, [REDACTED].

Die Besichtigung war auf Grund ungünstiger Lichtverhältnisse zum Besichtigungszeitpunkt nur in eingeschränktem Umfang möglich. Auf Grund der vorgefundenen Standortbedingungen sowie dem Umstand, dass das Fahrzeug / Objekt nicht bewegt werden konnte, war die Besichtigung nur in eingeschränktem Umfang möglich. Das Fahrzeug / Objekt wurde zum Zeitpunkt der Besichtigung in einem nicht gereinigten Zustand vorgefunden. Das Fahrzeug / Objekt wurde von oben besichtigt. Eine Besichtigung von unten war zum Besichtigungszeitpunkt nicht möglich. Bei der Besichtigung konnte keine Fahrprobe durchgeführt werden. Folglich sind Mängel bzw. Schäden, die nur bei einer Fahrprobe feststellbar sind, nicht berücksichtigt. Im Rahmen der Fahrzeug / Objektbesichtigung wurde ein Probelauf des Motors durchgeführt.

Die am Fahrzeug / Objekt abgelesene Identnummer wurde mit den zur Verfügung stehenden originalen Fahrzeug- / Objektdokumenten verglichen. Hierbei wurde Übereinstimmung festgestellt. Von dem Fahrzeug / Objekt wurden digitale Fotos gefertigt.

Bei der Besichtigung wurden folgende Schlüssel vorgelegt:
2 Hauptschlüssel.

Bezugsgrundlagen

Für die Bearbeitung des Vorganges standen folgende Unterlagen zur Verfügung:

- Fz-Schein/Zul.Beschein. Teil I
- Fz-Brief
- Bordmappe
- Servicescheckheft

Auf durchgeführte bzw. ausstehende Reparaturen wird unter dem Punkt "Zustandsbeschreibung" eingegangen.

Besonderes

Es wurde eine optische Überprüfung auf Vorschäden und eine Lackschichtdickenmessung vorgenommen. Dabei wurden Nachlackierungen an folgenden Karosserieteilen festgestellt:

- Stoßfänger vorn und hinten Klarlackablösung;
- Außenspiegel links;

Fahrzeugbeschreibung

Zulassungsdaten

Kennzeichen	nicht vorhanden
Tag der Erstzulassung	23.09.2009
Zul.Besch.Teil1/Fz-Schein vom Fahrzeug	16.10.2014
	stillgelegt

Untersuchungstermine

Fälligkeit der letzten HU nicht nachgewiesen

Technische Daten

Fahrzeugart	Personenkraftwagen
Hersteller	VOLKSWAGEN-VW
Typ / Verkaufsbezeichnung	1K / Golf 1.4 Trendline
Aufbauart	Limousine
HSN / TSN	0603 / AMD
Fahrzeug-Ident.-Nr.	WVWZZZ1KZAP048156
Türen	4
Sitzplätze	5
Farbe (Hersteller)	tornadorot (Y3D)
Lackierung	Uni
Polster / Farbe	Stoff / Grau
Energiequelle / Kraftstoff	Benzin
Motorart / Zylinderanzahl	Reihenmotor / 4
Leistung / Hubraum	59 kW / 1390 cm ³
Schadstoffklasse	EURO5;A;PI/CI; M, N1 I
Getriebe / Gänge	Schaltgetriebe / 5
Felgen	Stahl ohne Radzierblende
Km-Stand abgelesen	115.573

Es wird unterstellt, dass die Gesamtlauflistung dem abgelesenen Km-Stand entspricht.

Räder / Reifen

Achse	Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
1 links	195 / 65 R 15 91 H	Continental / EcoContact 6	S / O	6 mm
rechts	195 / 65 R 15 91 H	Continental / EcoContact 6	S / O	6 mm
2 links	195 / 65 R 15 91 H	Continental / EcoContact 6	S / O	6 mm
rechts	195 / 65 R 15 91 H	Continental / EcoContact 6	S / O	6 mm
Notrad				

S/ Sommer; /O Original; /F Runflat;

Serienausstattung

Ablagen Golf, Airbag für Fahrer und Beifahrer mit Beifahrerairbag-Deaktivierung inkl. Knieairbag a. d. Fahrerseite, Airbag, Kopfairbagsystem für Front- und Fondpassagiere inkl. Seitenairbags vorn, Ausführung mit 4 Türen, Außenspiegel elektrisch einstell- und separat beheizbar, Außenspiegelgehäuse und Türgriffe in Wagenfarbe, Becherhalter 2 vorn und 1 hinten, Blinkleuchten seitlich in die Außenspiegel integriert, Bremsleuchte, dritte, Dekoreinlage: "Titan", Doppelton-Signalhorn, Drehzahlmesser, Elektronisches Stabilisierungsprogramm mit Gegenlenkunterstützung, Fahrzeugschriftzüge - Entfall, Fensterheber, elektrisch vorn, Gepäckraumabdeckung, Getriebe: 5-Gang-Schaltgetriebe, Heckscheibe heizbar, Heckscheiben-Wasch-Wisch-Anlage, Innenleuchte mit Abschaltverzögerung, Kindersicherung an den hinteren Türen, Klimaanlage "Climatic", Kopfstützen (3) hinten, Kopfstützen vorn, Lackierung: Uni, Lenksäule höhen- und längseinstellbar, Leseleuchten 2 vorn, Make-up-Spiegel in den Sonnenblenden, Multifunktionsanzeige, Nichtraucherausführung, Polster: Stoff, Räder: Stahlräder (4) 6 J x 15, Räder: Tire Mobility Set, Rücksitzbank ungeteilt, Lehne asymmetrisch geteilt umklappbar, Servolenkung, Sicherheitsgurte: 3 Dreipunkt-Automatik-Gurte hinten, Sicherheitsgurte: Dreipunkt-Automatik-Gurte vorn mit Höheneinstellung und Gurtstraffer, Sitz: Kindersitzbefestigung ISOFIX, Sitze: Fahrersitz höheneinstellbar, Staub- und Pollenfilter, Stoßfänger in Wagenfarbe, Tagfahrlicht, Warnsummer für nicht ausgeschaltetes Licht, Warnton und -leuchte für nicht angelegten Fahrergurt, Wegfahrsperr, elektronisch, Wärmeschutzverglasung grün, Zentralverriegelung mit Funkfernbedienung

Sonderausstattung

Fahrzeugschriftzüge - Entfall, Lackierung: Sonderfarbe tornadorot, Radio "RCD 210", 2 x 20 Watt, 4 Lautsprecher, Räder: Reserverad gewichts- und platzsparend (16"), Räder: Winterräder(4) (zusätzlich), Stahl, 6 J x 15

Zustandsbeschreibung

Allgemeinzustand und Wartung

Abgesehen von den beschriebenen Schäden/Mängeln weist das Fahrzeug/Objekt äußerlich einen, bezogen auf Alter und Nutzung, nicht üblichen und der Innenraum einen üblichen Zustand auf. Negative Werteeinflüsse wurden gegebenenfalls berücksichtigt. Der Wartungsnachweis ist vollständig. Letzte Wartung erfolgte am 09 / 2020 bei Kilometerstand 100.643. Zum Zeitpunkt der Besichtigung verbleiben bis zur nächsten Wartung 0 km oder 0 km.

Nicht akzeptierter Zustand / Ausstehende Reparaturen

Bezeichnung des Schadens / Rep.-Weg

Service fällig, erneuern (Bild 10); Scheinwerferverglasung Blind, erneuern (Bild 11); Außenspiegel links Lackierung, gerissen, lackieren mit Lackaufbau; Stoßfänger hinten Lackierung, gerissen, lackieren mit Lackaufbau; Stoßfänger vorne Lackierung, gerissen, lackieren mit Lackaufbau; Motorhaube Lackierung, viele Steinschläge, lackieren mit Lackaufbau (Bild 8); Lackvorbereitung;

Akzeptierter Zustand / Gebrauchsspuren

Frontscheibe leichte Steinschläge.

Schlusswort

Dieses Bewertungsgutachten wurde unparteiisch und nach bestem Wissen und Gewissen erstellt.

Der Sachverständige
Mario Klima

Anlagen

Fotoanlage
Rechnung

Dieses Dokument wurde elektronisch gefertigt und ist auch ohne Unterschrift gültig.



Bild 1 : Diagonale vorn




Bild 2 : Diagonale hinten



Bild 3 : Innenraum



Bild 4 : Kombiinstrument



Bild 5 : Wartungsnachweis




Bild 6 : Stoßfänger vorne Lackierung, gerissen / Klarlackablösung, lackieren mit Lackaufbau



Bild 7 : Stoßfänger hinten Lackierung, gerissen / Klarlackablösung, lackieren mit Lackaufbau




Bild 8 : Motorhaube Lackierung, viele Steinschläge, lackieren mit Lackaufbau



Bild 9 : Außenspiegel links Lackierung, gerissen / Klarlackablösung, lackieren mit Lackaufbau



Bild 10 : Service fällig




Bild 11 : Scheinwerferverglasung Blind