

Gutachten

Fahrzeugbewertung

05121WF23

14.09.2023



schmalfuß

kfz sachverständigenbüro

KFZ-Sachverständigenbüro Schmalfuß, Burgkstraße 1, 01159 Dresden

Staatsanwaltschaft Dresden

Abteilung I C

Lothringer Str. 1

01069 Dresden

Dresden, den 14.09.2023

Gutachten

05121WF23

Bei Rückfragen bitte immer angeben.

Betrifft

Fahrzeugbewertung

Auftrag vom / durch

15.08.2023 / Auftraggeber

Besichtigungsdatum

24.08.2023 9:55 Uhr

Besichtigungsort

Verwahrstelle Staatsanwaltschaft Dresden

01936 Laußnitz

Besichtigt durch

Falk Schmalfuß

Anwesend

Vertretungsperson von Auftraggeber

Fahrzeugbewertung		
Zeitwert (steuerneutral)	EUR	125,00

KFZ-Sachverständigenbüro Schmalfuß

Burgstraße 1 in 01159 Dresden, Tel.: 0351-32340008 Fax: 0351-32340047

Technische Daten und Fahrzeugbeschreibung:

Fahrzeugart	Pkw, SUV, Kleintransporter
Aufbauart	Limousine 5-Türig
Fabrikat	Volkswagen
Typ / Untertyp	Golf III Lim. (1H1)(11.1991->1997) / Comfortline
KBA-Nummer	0600/891
Fahrzeug-Ident-Nummer	WVWZZZ1HZVB091178
	identifiziert anhand Original Zulassungsbescheinigung 2
Erste Zulassung	19.12.1996
Hubraum / Leistung	1.781 cm³ / 55 kW
Motor	Motor 1,8 Ltr. - 55 kW
Motorart / Zylinder / Motorbauart	Benzin / 4 / Reihenmotor
Abgascode	unbekannt
Getriebe / Anzahl der Gänge	Automatik / 4
Türen / Sitze	4 / 5
Leer- / zul. Gesamtgewicht / Nutzlast	1.075 / 1.580 / 505 kg
Anzahl Achsen / davon angetrieben	2 / 1
Antriebsart	Front
Anzahl Vorbesitzer	4
nächste HU	12/2023
Laufleistung abgelesen	113.455 km
Farbe	flashrot
Lackart	uni (2-Schicht)
Lackzustand	unterdurchschnittlich
Allgemeinzustand	mangelhaft
Karosseriezustand	ausreichend
Zustand des Innenraumes	mangelhaft
Besichtigungszustand	unveränderter Zustand, unzerlegt, nicht fahrbereit
Besichtigungsbedingungen	allgemein ausreichend, es stand keine Hebebühne / Hubmittel zur Verfügung
Reparierte Vorschäden	- reparierter Frontschaden festgestellt - Kotflügel links + rechts nachlackiert oder ersetzt
Nichtreparierte Vorschäden	- Gebrauchsspuren, Gebrauchsschäden, Korrosionsansatz
Bemerkung	Lackschichtdickenmessung durchgeführt

montierte Bereifung

Achse	Hersteller	Dimension / Bezeichnung
1	Goodride	195/60 R14 86H Goodride H600
2	Goodride	195/60 R14 86H Goodride H600
Ersatzrad		Notrad
Reifenzustand		nicht verkehrssicher

Profiltiefe in mm

links	rechts
4,5	4,5
4,5	4,5

Serienausstattung

Airbag Fahrer-/Beifahrerseite, Anti-Blockier-System (ABS), Antriebsart: Frontantrieb, Außenspiegel asphärisch, links, Außenspiegel elektr. verstellbar, Blinkleuchten seitlich, Comfortline, Doppelscheinwerfer (Halogen), Drehzahlmesser, Fensterheber elektrisch vorn, Generator 70 A, Gepäckraumabdeckung / Rollo, Heckscheibe heizbar, Heckscheibenwischer, Innenraumfilter: Staub- und Pollenfilter, Kopfstützen hinten (2-fach), Lenkrad (Sport), Lenksäule (Lenkrad) höhenverstellbar, Leuchtweitenregelung, Reserverad als Notrad,

KFZ-Sachverständigenbüro Schmalfuß

Burgkstraße 1 in 01159 Dresden, Tel.: 0351-32340008 Fax: 0351-32340047

Rücksitz geteilt, Schwellerverbreiterung, Servolenkung, Sicherheitsgurte mit Gurtstraffer, Sitz vorn links höhenverstellbar, Stahlfelgen 5,5x13 (4-Loch-Befestigung), Stoßfänger lackiert, Trommelbremse, Verglasung getönt, Wegfahrsperre (elektronisch), Zentralverriegelung

Sonderausstattung

Batterie 60 Ah, Getriebe Automatik - (4-Stufen), Karosserie: 4-türig, Motor 1,8 Ltr. - 55 kW KAT (AAM), Reifen 185/60 R14 ..T

Zusatzausstattung

JVC-Radio, Türlautsprecher Sony, Schonbezüge

Auftrag

Gemäß Auftrag vom 15.08.2023 durch den Auftraggeber soll das in den Fahrzeugdaten näher bezeichnete Fahrzeug zur Feststellung des Zeitwertes besichtigt und darüber eine schriftliche Dokumentation erstellt werden.

Zustandsbeschreibung

-- mangelhaft --

Der Allgemeinzustand des Fahrzeuges entspricht dem Alter sowie der Laufleistung und ist als mangelhaft zu beurteilen.

Technische Daten

Die Zulassungsbescheinigung Teil I wurde bei Besichtigung vorgelegt, die Identität des gegenständlichen Fahrzeuges wurde anhand der vorhandenen Fahrgestellnummer WVVZZZ1HZVB091178 durch den aufnehmenden SV überprüft.

Lackschichtdicke

Motorhaube	112 µm
Kotflügel, vorn rechts	163 µm
Tür, vorn rechts	112 µm
Tür, hinten rechts	104 µm
Seitenwand, hinten rechts	104 µm
Heckklappe	104 µm
Seitenwand, hinten links	123 µm
Tür, hinten links	101 µm
Tür, vorn links	116 µm
Kotflügel, vorn links	175 µm
Dach	124 µm

Sachverständige Hinweise

- optischer Zustand: Fahrzeug ungereinigt, nicht sauber
- Deutsche Zulassung
- Halteranzahl 4
- 1x Fahrzeugschlüssel Türschloß vorhanden
- 1x Fahrzeugschlüssel Zündschloß vorhanden
- Starterbatterie leer -> Starthilfe notwendig
- Motorlauf geprüft / Probefahrt - 100m durchgeführt
- Feuchtigkeitsschimmel Fahrzeuginnenraum
- weitere Mängel / Schäden der Bildanlage entnehmen !!!

Zeitwert

EUR

125,00

Der Zeitwert beträgt unter Berücksichtigung von Fahrzeugalter, Zustand, Laufleistung, Sonderausstattung und Zubehör, Besitzverhältnisse, sowie aller wertbildender Faktoren und der regionalen und saisonalen Marktlage bezogen auf den Bewertungstag, den 24.08.2023 ermittelt sich der Fahrzeugwert wie folgt:

125,00 EUR (steuerneutral)

Hinweis:

Der ausgewiesene Fahrzeugwert wurde sachverständigenseits unter Berücksichtigung der wertbeeinflussenden Faktoren wie Baujahr, Laufleistung, Besitzverhältnisse, Allgemeinzustand, Sonderausstattung, technischer Zuverlässigkeit, Angabe über werterhaltende bzw. werterhöhende Aufwendungen, möglicher Unfalleinwirkungen und unter Maßgabe der örtlichen Marktlage und Marktgängigkeit ermittelt. Die Bewertung erfolgte in Anlehnung an das DAT Prüf- und Schätzverfahren. Der am Fahrzeug vorhandene Gebrauchsspuren wurde bei der Ermittlung des Zeitwertes berücksichtigt und in Abzug gebracht.

Gutachtenfertigungstellung

Diese Fahrzeugbewertung wurde unparteiisch und nach bestem Wissen und Gewissen erstellt.

Die Besichtigung konnte nur nach der äußeren Inaugenscheinnahme erfolgen. Daher verbleibt ein Risiko auf evtl. versteckte Mängel, die erst nach entsprechender umfangreicher Demontage diverser Bauteile erkennbar, dann genauer zu beurteilen wäre. Die Begutachtung erfolgt ohne Zuhilfenahme von weiteren technischen Einrichtungen, wie z.B. Hebebühne, Grube und Prüfständen. Es wurde keine in dem Rahmen mögliche Probefahrt mit dem Fahrzeug durchgeführt. Der Sachverständige versichert, dass das Fahrzeug nach bestem Wissen und Gewissen im Rahmen des Möglichen durchgeführt wurde. Weitere Schäden können angesichts des Alters und der Laufleistung an dem Fahrzeug nicht ausgeschlossen werden.

Rückfragen an den unterzeichnenden Sachverständigen.

Diese Fahrzeugbewertung umfasst 34 Seiten inkl. 55 Fotos.

- Anlagen: DAT-Gebrauchtfahrzeugbewertung, Protokoll VIN-Abfrage

Der Sachverständige

Dresden, 14.09.2023

Falk Schmalfuß
KFZ-Sachverständiger
Karosserie- u. Fahrzeugbaumeister



Bild: 1 Diagonalansicht vorn rechts



Bild: 2 Diagonalansicht hinten links



Bild: 3 Diagonalansicht vorn links



Bild: 4 Diagonalansicht hinten rechts



Bild: 5 Frontansicht



Bild: 6 Heckansicht



Bild: 7 Seitenansicht von rechts



Bild: 8 Seitenansicht von links



Bild: 9 Ansicht Türverkleidung vorn links



Bild: 10 Detailansicht, Schimmelbildung Türverkleidung



Bild: 11 Ausweisung Lautsprecher nachgerüstet.



Bild: 12 Innenraum, vorn links



Bild: 13 Detailansicht Innenraum



Bild: 14 Ansicht Lenkrad, Schimmelbildung vorhanden....."ja" das weiße ist alles Schimmel.



Bild: 15 Ausweisung der abgelesenen Gesamtlauflistung zum Zeitpunkt der Besichtigung.



Bild: 16 Detailansicht Innenraum



Bild: 17 Ansicht im Fahrzeug verbautes Radiosystem.




Bild: 18 Detailansicht Innenraum



Bild: 19 Einzeldarstellung Himmel in genäherter Perspektive.



Bild: 20 Ansicht Türverkleidung hinten links



Bild: 21 Innenraum, hinten links



Bild: 22 Ansicht Kofferraum



Bild: 23 Notrad vorhanden



Bild: 24 Ansicht Türverkleidung hinten rechts



Bild: 25 Innenraum, hinten rechts



Bild: 26 Ansicht Türverkleidung vorn rechts



Bild: 27 Innenraum, vorn rechts



Bild: 28 Ausweisung Bordliteratur



Bild: 29 Ansicht Antriebsaggregat



Bild: 30 Hauptscheinwerfer im Befestigungspunkt gebrochen.




Bild: 31 Ausweisung Fahrzeugidentnummer




Bild: 32 Hinweisschild Motorraum / Service 08/2021



Bild: 33 Klarlackablösung Frontverkleidung



Bild: 34 Deformation Frontverkleidung



Bild: 35 Spoileransatz partiell ausgebrochen.



Bild: 36 Ausweisung der am Fahrzeug verbauten Rad/Reifenkombination



Bild: 37 Abdeckung Seitenschweller sporadisch befestigt.



Bild: 38 Korrosionsansatz Einstiegsschweller rechts



Bild: 39 Kotflügel + Beifahrertür gestaucht.




Bild: 40 Einzelansicht Vorderachse rechts.



Bild: 41 Ansicht Seitenwand rechts



Bild: 42 ... hierbei ist ein Korrosionsansatz vorhanden.



Bild: 43 Heckverkleidung rechts im Lackaufbau abgetragen.



Bild: 44 Weiterführend ist die Heckverkleidung gestaucht.



Bild: 45 Ansicht wie vor in geänderter Perspektive.



Bild: 46 Heckverkleidung unterhalb gebrochen.



Bild: 47 Heckklappe rechts




Bild: 48 ... sowie links deformiert.



Bild: 49 Seitenwand links gestaucht.



Bild: 50 Detaillierte Darstellung



Bild: 51 Kotflügel vorn links im Lackaufbau beschädigt.



Bild: 52 Ausweisung der DOT Nummer der Radialreifen



Bild: 53 Abdichtung Frontscheibe nicht fachgerecht.



Bild: 54 Motorhaube großflächig gestaucht.



Bild: 55 Ausweisung Lackschichtdickenmessung vorgenommen, Messwerte dem beiliegenden Protokoll entnehmen.

Gebrauchtfahrzeug-Bewertung

Fahrzeugdaten

Hersteller	Volkswagen		
Modell	Golf III Lim. (1H1)(11.1991->1997), Comfortline,		
Amtl. Kennzeichen		Besichtigungsdatum	24.08.2023
Vorgangsname	05121WF23	Farbe	flashrot
Anzahl Halter	4	DAT Europa-Code®	
Erstzulassung / HU	19.12.1996 / 12.2023	KBA-Schlüssel	0600/891
Laufleistung (abgelesen)	113.455 km	Aufbau	
VIN	WWZZZ1HZVB091178	Sitzplätze / Türen	5 / 4
Leistung	55 kW / 75 PS	Schadstoffklasse EU	unbekannt
Hubraum	1781 ccm	Zustand	mangelhaft
Motorart	Benzin	Unfallschaden	Unfallschaden (repariert)
Getriebe	Automatik, 4-Gänge		

Ausstattungen

Siehe S.2

Bereifung

Montierte Reifen					
Reifen Achse 1	Goodride	195/60R14	Zust. Achse 1/Sich.-Kz.	4,5 /	4,5 mm /--
Reifen Achse 2	Goodride	195/60R14	Zust. Achse 2/Sich.-Kz.	4,5 /	4,5 mm /--

Bewertung

Auf Basis einer Marktrecherche des Sachverständigen und unter Berücksichtigung der mitbewerteten Ausstattungen sowie der angegebenen wertbeeinflussenden Faktoren ermittelt sich der

Zeitwert

125,00 EUR

Dieses Fahrzeug wird überwiegend differenzbesteuert gemäß §25a UStG angeboten.

Besteuerungsart: Differenzbesteuerung

Wertfeststellung am 14.09.2023 zum 24.08.2023

Datenstand 09/2023

Bezeichnung **05121WF23**
Amtl. Kennzeichen
Fahrzeug-Ident.Nr **WVWZZZ1HZVB091178**

Besichtigungsdatum **24.08.2023**
DAT Europa-Code®
KBA-Schlüssel **0600/891**

Ausstattungen

Serienausstattung

- > Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- > Anti-Blockier-System (ABS)
- > Antriebsart: Frontantrieb
- > Außenspiegel asphärisch, links
- > Außenspiegel elektr. verstellbar
- > Blinkleuchten seitlich
- > Comfortline
- > Doppelscheinwerfer (Halogen)
- > Drehzahlmesser
- > Fensterheber elektrisch vorn
- > Generator 70 A
- > Gepäckraumabdeckung / Rollo
- > Heckscheibe heizbar
- > Heckscheibenwischer
- > Innenraumfilter: Staub- und Pollenfilter
- > Kopfstützen hinten (2-fach)
- > Lenkrad (Sport)
- > Lenksäule (Lenkrad) höhenverstellbar
- > Leuchtweitenregelung
- > Reserverad als Notrad
- > Rücksitz geteilt
- > Schwellerverbreiterung
- > Servolenkung
- > Sicherheitsgurte mit Gurtstraffer
- > Sitz vorn links höhenverstellbar
- > Stahlfelgen 5,5x13 (4-Loch-Befestigung)
- > Stoßfänger lackiert
- > Trommelbremse
- > Verglasung getönt
- > Wegfahrsperre (elektronisch)
- > Zentralverriegelung

Sonderausstattung

- > Batterie 60 Ah
- > Getriebe Automatik - (4-Stufen)
- > Karosserie: 4-türig
- > Motor 1,8 Ltr. - 55 kW KAT (AAM)
- > Reifen 185/60 R14 ..T

Zusatzausstattung

- > JVC-Radio
- > Schonbezüge
- > Türlautsprecher Sony

Bemerkungen

Der ausgewiesene Fahrzeugwert wurde sachverständigenseits unter Berücksichtigung der wertbeeinflussenden Faktoren wie Baujahr, Laufleistung, Besitzverhältnisse, Allgemeinzustand, Sonderausstattung, technischer Zuverlässigkeit, Angabe über werterhaltende bzw. werterhöhende Aufwendungen, möglicher Unfalleinwirkungen und unter Maßgabe der örtlichen Marktlage und Marktgängigkeit ermittelt. Die Bewertung erfolgte in Anlehnung an das DAT Prüf- und Schätzverfahren.



VIN - Abfrageprotokoll

Fzg-Ident-Nr.:	WVWZZZ1HZVB091178	Datum: 07.09.2023
Hersteller	Volkswagen	
Haupttyp	Golf III Lim. (1H1)(11.1991->1997)	
Untertyp	Comfortline	
Herstellercode:	1H10F3	
Motorkennung:	AAM	
Getriebekennung:	CKX	
SilverDAT identifyCODE ®:	019050170530036	
Bauzeit:	04.12.1996 (3241)	
Motorvariante:	Motor 1,8 Ltr. - 55 kW	

Ausstattung:

Bezeichnung	M-Code (Hersteller)	AV-Code (DAT)
"Comfortline"	W02	97701
AAM	AAM	84807
Kein Klartext gefunden	0BA	
Kein Klartext gefunden	0DG	
Kein Klartext gefunden	0FC	
Kein Klartext gefunden	0G2	
Kein Klartext gefunden	0KA	
Kein Klartext gefunden	0N2	
Kein Klartext gefunden	0Q0	
Kein Klartext gefunden	0RA	
Kein Klartext gefunden	0SB	
Kein Klartext gefunden	0TA	
Kein Klartext gefunden	0UA	
Kein Klartext gefunden	1BA	
Kein Klartext gefunden	1C1	
Kein Klartext gefunden	1D0	
Kein Klartext gefunden	1EC	
Kein Klartext gefunden	1H0	
Kein Klartext gefunden	1K0	
Kein Klartext gefunden	1LY	
Kein Klartext gefunden	1MZ	
Kein Klartext gefunden	1NG	
Kein Klartext gefunden	1RX	
Kein Klartext gefunden	1SA	
Kein Klartext gefunden	1TB	
Kein Klartext gefunden	1WB	

Kein Klartext gefunden	1Z0
Kein Klartext gefunden	2B0
Kein Klartext gefunden	2D0
Kein Klartext gefunden	2E0
Kein Klartext gefunden	2G1
Kein Klartext gefunden	2LB
Kein Klartext gefunden	2P1
Kein Klartext gefunden	2WA
Kein Klartext gefunden	3B0
Kein Klartext gefunden	3C1
Kein Klartext gefunden	3FA
Kein Klartext gefunden	3GA
Kein Klartext gefunden	3H0
Kein Klartext gefunden	3J7
Kein Klartext gefunden	3M0
Kein Klartext gefunden	3MQ
Kein Klartext gefunden	3P1
Kein Klartext gefunden	3W0
Kein Klartext gefunden	3ZE
Kein Klartext gefunden	4AF
Kein Klartext gefunden	4E0
Kein Klartext gefunden	4J1
Kein Klartext gefunden	4Q0
Kein Klartext gefunden	4W0
Kein Klartext gefunden	4X0
Kein Klartext gefunden	4YB
Kein Klartext gefunden	5A2
Kein Klartext gefunden	5C0
Kein Klartext gefunden	5J0
Kein Klartext gefunden	5K0
Kein Klartext gefunden	6B0
Kein Klartext gefunden	6EJ
Kein Klartext gefunden	6KA
Kein Klartext gefunden	6P1
Kein Klartext gefunden	6PA
Kein Klartext gefunden	6Q1
Kein Klartext gefunden	6R0
Kein Klartext gefunden	6SC
Kein Klartext gefunden	6Y0
Kein Klartext gefunden	6Z1
Kein Klartext gefunden	7A0
Kein Klartext gefunden	7E0
Kein Klartext gefunden	7L0
Kein Klartext gefunden	7Q0

Kein Klartext gefunden	8BU	
Kein Klartext gefunden	8CC	
Kein Klartext gefunden	8E5	
Kein Klartext gefunden	8K0	
Kein Klartext gefunden	8KA	
Kein Klartext gefunden	8L1	
Kein Klartext gefunden	8N2	
Kein Klartext gefunden	8PB	
Kein Klartext gefunden	8QC	
Kein Klartext gefunden	8R0	
Kein Klartext gefunden	8RD	
Kein Klartext gefunden	8SA	
Kein Klartext gefunden	8X0	
Kein Klartext gefunden	9A0	
Kein Klartext gefunden	9D0	
Kein Klartext gefunden	9E1	
Kein Klartext gefunden	9F0	
Kein Klartext gefunden	9FA	
Kein Klartext gefunden	9J0	
Kein Klartext gefunden	9P0	
Kein Klartext gefunden	9Q0	
Kein Klartext gefunden	9T0	
Kein Klartext gefunden	9TA	
Kein Klartext gefunden	9U0	
Kein Klartext gefunden	9W0	
Kein Klartext gefunden	A8C	
Kein Klartext gefunden	B0X	
Kein Klartext gefunden	E0A	
Kein Klartext gefunden	F0A	
Kein Klartext gefunden	K8G	
Kein Klartext gefunden	M8M	
Kein Klartext gefunden	T5U	
Kein Klartext gefunden	U0C	
Kein Klartext gefunden	V0A	
Kein Klartext gefunden	L0L	11
Kein Klartext gefunden	B01	27
Kein Klartext gefunden	X0A	27
Kein Klartext gefunden	8T0	754
Kein Klartext gefunden	4A0	771
Kein Klartext gefunden	3S0	784
Kein Klartext gefunden	3CA	792
Kein Klartext gefunden	9AA	865
Kein Klartext gefunden	8WA	893
Kein Klartext gefunden	0A2	10004

Kein Klartext gefunden	3AF	15702
Kein Klartext gefunden	6FE	15709
Kein Klartext gefunden	3BS	15804
Kein Klartext gefunden	8Q1	18205
Kein Klartext gefunden	8F2	18405
Kein Klartext gefunden	8TC	18700
Kein Klartext gefunden	8TC	18701
Kein Klartext gefunden	8TC	18702
Kein Klartext gefunden	8M1	19300
Kein Klartext gefunden	4B2	20009
Kein Klartext gefunden	5L1	20500
Kein Klartext gefunden	2JG	21303
Kein Klartext gefunden	2JG	21703
Kein Klartext gefunden	4KC	22000
Kein Klartext gefunden	4GF	22304
Kein Klartext gefunden	8AB	24150
Kein Klartext gefunden	4N1	26106
Kein Klartext gefunden	4UE	26803
Kein Klartext gefunden	3U1	27400
Kein Klartext gefunden	6NA	27812
Kein Klartext gefunden	N4C	30500
Kein Klartext gefunden	N4C	30512
Kein Klartext gefunden	Q1W	32200
Kein Klartext gefunden	3L1	32704
Kein Klartext gefunden	3NC	33501
Kein Klartext gefunden	3Q1	34806
Kein Klartext gefunden	4R5	35001
Kein Klartext gefunden	4F1	35300
Kein Klartext gefunden	3YH	36802
Kein Klartext gefunden	3QT	37015
Kein Klartext gefunden	3QT	37300
Kein Klartext gefunden	8S1	37707
Kein Klartext gefunden	4Z2	37807
Kein Klartext gefunden	7AA	38106
Kein Klartext gefunden	8Y1	38400
Kein Klartext gefunden	1AC	40000
Kein Klartext gefunden	1KB	40605
Kein Klartext gefunden	0AB	42700
Kein Klartext gefunden	C5Y	49201
Kein Klartext gefunden	C5Y	49202
Kein Klartext gefunden	H4V	54805
Kein Klartext gefunden	1G6	68707
Kein Klartext gefunden	2C1	69503
Kein Klartext gefunden	1N1	69800

Kein Klartext gefunden	1X0	70600
Kein Klartext gefunden	J1L	72304
Kein Klartext gefunden	8GM	74007
Kein Klartext gefunden	G0E	75503
Kein Klartext gefunden	1E1	77432
Kein Klartext gefunden	0Y1	78065
Kein Klartext gefunden	B01	99954
Kein Klartext gefunden	X0A	99954
Ohne Check Control/Service-Intervall	9R0	
Ohne Zusatzkühlung/Vorrohrkühlung/Vor- rohrisolierung	7Y0	808
Radio "alpha", Stabantenne	RAB	24150
VW BRUXELLES, BRUESSEL	PLANTCODE:046	
flashrot	D8D8	
schwarz/schwarz/schwarz	JE	
	COUNTRY:DE	
	EXT.ENG:F	
	VIN10:V	
	VIN11:B	
	WHC:WVW	
	#	15106
	EXT.GEAR:3	75503

Farben:

Bezeichnung	Farbcode ID	Farbcode	Lackart ID
flashrot	A1	D8	
flashrot	A2	D8	
schwarz/schwarz/schwarz	I1	JE	
schwarz	PF		
Kein Klartext gefunden	PM		