



**schmalfuß**

kfz sachverständigenbüro

# Fahrzeugbewertung

**05273WF24**

vom 19.01.2024



Ford

Mondeo Turnier (2007->) / Trend

WF0GXXGBBG8C44318



# schmalfuß

kfz sachverständigenbüro

Kfz-Sachverständigenbüro Schmalfuß, Burgkstraße 1, 01159 Dresden

Staatsanwaltschaft Dresden  
Abteilung I C  
Lothringer Str. 1  
01069 Dresden

Dresden, den 19.01.2024

## Gutachten

**05273WF24**

Bei Rückfragen bitte immer angeben.

### Betrifft

Auftrag vom / durch  
Besichtigungsdatum  
Besichtigungsort

Fahrzeugbewertung

11.01.2024 / Auftraggeber

18.01.2024 10:00 Uhr

Verwahrstelle Staatsanwaltschaft Dresden  
01936 Laußnitz

Besichtigt durch  
Anwesend

Falk Schmalfuß

Vertretungsperson von Auftraggeber

### Zusammenfassung des Gutachtens:

Zeitwert (steuerneutral)

EUR

800,00

## Technische Daten und Fahrzeugbeschreibung:

Fahrzeugart	Pkw, SUV, Kleintransporter
Aufbauart	Kombi
Fabrikat	Ford
Typ / Untertyp	Mondeo Turnier (2007->) / Trend
KBA-Nummer	8566/ALZ
Fahrzeug-Ident-Nummer	WF0GXXGBBG8C44318
	identifiziert anhand Original Zulassungsbescheinigung 1
Erste Zulassung	07.07.2009
Hubraum / Leistung	1.997 cm <sup>3</sup> / 103 kW
Motor	Motor 2,0 Ltr. - 103 kW TDCi KAT
Motorart / Zylinder / Motorbauart	Diesel / 4 / Reihenmotor
Abgascode	Euro 4
Getriebe / Anzahl der Gänge	Automatik / 6
Türen / Sitze	5 / 5
Leer- / zul. Gesamtgewicht / Nutzlast	1.576 / 2.275 / 699 kg
Länge / Breite / Höhe	4.830 / 1.886 / 1.548 mm
Anzahl Achsen / davon angetrieben	2 / 1
Antriebsart	Frontantrieb
Anzahl Vorbesitzer	unbekannt
Anzahl Vorbesitzer	Slowakische Zulassung
Laufleistung abgelesen	253.787 km
Farbe	Kristall-Silber Metallic
Lackzustand	normaler Zustand
Allgemeinzustand	ausreichend
Karosseriezustand	normaler Zustand
Zustand des Innenraumes	normale Gebrauchsspuren
Besichtigungszustand	unveränderter Zustand, unzerlegt, nicht fahrbereit
Besichtigungsbedingungen	allgemein ausreichend, es stand keine Hebebühne / Hubmittel zur Verfügung
Reparierte Vorschäden	Seitenwand links instandgesetzt und nachlackiert
Nichtreparierte Vorschäden	Gebrauchsspuren / Gebrauchsschäden
Bemerkung	Lackschichtdickenmessung durchgeführt - Nachlackierung feststellbar: Seitenwand links + Motorhaube nachlackiert.

### montierte Bereifung

Achse	Hersteller	Dimension / Bezeichnung
1	Sava	205/60 R16 92H Eskimo HP 2 M+S
2	Sava	205/60 R16 92H Eskimo HP 2 M+S
Ersatzrad	Michelin	215/55 R16 93H Primacy HP S1 FSL
Reifenzustand		verkehrssicher

### Profiltiefe in mm

links	rechts
7,5	7,5
8	8
8	

### Serienausstattung

3-Punkt-Sicherheitsgurt hinten, Airbag Fahrer-/Beifahrerseite, Anti-Blockier-System (ABS), Antischlupfregelung (ASR), Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, Außenspiegel Wagenfarbe, Bord-/Verbrauchscomputer, Brillenfach in Dachhimmel / Dachkonsole integriert, Check-Control-System, Elektr. Bremskraftverteilung, Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP), Fahrassistenz-System: Notbrems-Assistent,

# KFZ-Sachverständigenbüro Schmalfuß

Burgstraße 1 in 01159 Dresden, Tel.: 0351-32340008 Fax: 0351-32340047

Fensterheber elektrisch hinten, Fensterheber elektrisch vorn, Fzg. ohne Einstiegschienen, Fzg. ohne Sportsitze, Gepäckraumabdeckung / Rollo, Getriebe Automatik - Durashift 6 Tronic Typ: AWF 21 (6 Stufen), Gurtstraffer, Innenraumfilter: Staub- und Pollenfilter, Intelligent Protection System (IPS), Isofix-Aufnahmen für Kindersitz, Karosserie: 5-türig, Klimaautomatik 2-Zonen, Knieairbag Fahrerseite, Kopf-Schulter-Airbag vorn und hinten, Lendenwirbelstütze Sitz vorn links, Lenkrad (Leder) mit Multifunktion, Lenksäule (Lenkrad) höhen-/längsverstellbar, Mittelarmlehne hinten, Mittelkonsole mit Armlehne, Motor 2,0 Ltr. - 103 kW TDCi KAT, Nebelscheinwerfer, Reifen 215/55 R16 ..V, Rücksitz geteilt / klappbar, Schalt-/Wählhebelgriff Leder, Scheinwerfer mit Ausschaltverzögerung, Seitenairbag vorn, Servolenkung, Sitz vorn links elektr. höhenverstellbar, Sonnenblende links mit Spiegel (beleuchtet), Sonnenblende rechts mit Spiegel (beleuchtet), Stoßfänger Wagenfarbe, Verglasung getönt, Zentralverriegelung mit Fernbedienung, Zusatzheizung für Dieselmotor

## **Sonderausstattung**

Audio-DVD-Navigationssystem, Batterie 80 Ah, Batterie verstärkt, Fzg. ohne Anfahrhilfe (Hill-Holder), Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat), Getriebe Automatik - Durashift 6 Tronic Typ: AWF 21 (6 Stufen), Innenspiegel mit Abblendautomatik, Metallic-Lackierung, Motor 2,0 Ltr. - 103 kW TDCi KAT, Raucher-Paket, Reserverad als Notrad, Rußpartikelfilter, Türgriffe außen grundiert, Verglasung hinten abgedunkelt (Privacy Glass), Vorrüstung Mobiltelefon/Handy mit Bluetooth-Schnittstelle inkl. Telefonfunktion über Ford Audiosystem, Zusatzheizung, LM-Felgen 6,5x16 (Y-Design)

## Auftrag

Gemäß Auftrag vom 11.01.2024 durch den Auftraggeber soll das in den Fahrzeugdaten näher bezeichnete Fahrzeug zur Feststellung des Zeitwertes besichtigt und darüber eine schriftliche Dokumentation erstellt werden.

## Zustandsbeschreibung

-- ausreichend--

Der Allgemeinzustand des Fahrzeuges entspricht dem Alter sowie der Laufleistung und ist als ausreichend zu beurteilen.

## Technische Daten

Die Zulassungsbescheinigung Teil I wurde bei Besichtigung vorgelegt, die Identität des gegenständlichen Fahrzeuges wurde anhand der vorhandenen Fahrgestellnummer WF0GXXGBBG8C44318 durch den aufnehmenden SV überprüft.

## Lackschichtdicke

Motorhaube	378 µm
Kotflügel, vorn rechts	106 µm
Tür, vorn rechts	151 µm
Tür, hinten rechts	140 µm
Seitenwand, hinten rechts	148 µm
Heckklappe	119 µm
Seitenwand, hinten links	1310 µm
Tür, hinten links	157 µm
Tür, vorn links	174 µm
Kotflügel, vorn links	155 µm
Dach	129 µm

## Sachverständige Hinweise

- optischer Zustand: Fahrzeug ungereinigt, nicht sauber
- !!! Slowakische Zulassung !!!
- Halteranzahl unbekannt
- 1 x Fahrzeugschlüssel vorhanden
- Starterbatterie leer -> Starthilfe zwingend notwendig
- Motorlauf geprüft / Probefahrt - 100m durchgeführt
- Feststellbremse ohne Funktion
- weitere Mängel / Schäden der Bildanlage entnehmen !!!

# KFZ-Sachverständigenbüro Schmalfuß

Burgstraße 1 in 01159 Dresden, Tel.: 0351-32340008 Fax: 0351-32340047

**Zeitwert**

**EUR**

**800,00**

Der Zeitwert beträgt unter Berücksichtigung von Fahrzeugalter, Zustand, Laufleistung, Sonderausstattung und Zubehör, Besitzverhältnisse, sowie aller wertbildender Faktoren und der regionalen und saisonalen Marktlage bezogen auf den Bewertungstag, den 18.01.2024 ermittelt sich der Fahrzeugwert wie folgt:

**800,00 EUR (steuerneutral)**

Hinweis:

Der ausgewiesene Fahrzeugwert wurde sachverständigenseits unter Berücksichtigung der wertbeeinflussenden Faktoren wie Baujahr, Laufleistung, Besitzverhältnisse, Allgemeinzustand, Sonderausstattung, technischer Zuverlässigkeit, Angabe über werterhaltende bzw. werterhöhende Aufwendungen, möglicher Unfalleinwirkungen und unter Maßgabe der örtlichen Marktlage und Marktgängigkeit ermittelt. Die Bewertung erfolgte in Anlehnung an das DAT Prüf- und Schätzverfahren. Der am Fahrzeug vorhandene Gebrauchsspuren wurde bei der Ermittlung des Zeitwertes berücksichtigt und in Abzug gebracht.

## Gutachtenfertigstellung

Diese Fahrzeugbewertung wurde unparteiisch und nach bestem Wissen und Gewissen erstellt.

Die Besichtigung konnte nur nach der äußeren Inaugenscheinnahme erfolgen. Daher verbleibt ein Risiko auf evtl. versteckte Mängel, die erst nach entsprechender umfangreicher Demontage diverser Bauteile erkennbar, dann genauer zu beurteilen wäre. Die Begutachtung erfolgt ohne Zuhilfenahme von weiteren technischen Einrichtungen, wie z.B. Hebebühne, Grube und Prüfständen. Es wurde keine in dem Rahmen mögliche Probefahrt mit dem Fahrzeug durchgeführt. Der Sachverständige versichert, dass das Fahrzeug nach bestem Wissen und Gewissen im Rahmen des Möglichen durchgeführt wurde. Weitere Schäden können angesichts des Alters und der Laufleistung an dem Fahrzeug nicht ausgeschlossen werden.

Rückfragen an den unterzeichnenden Sachverständigen.

Diese Fahrzeugbewertung umfasst 53 Seiten inkl. 92 Fotos.

- Anlagen: DAT-Gebrauchtfahrzeugbewertung, Protokoll VIN-Abfrage

*Der Sachverständige*

Dresden, 19.01.2024



**Falk Schmalfuß**  
KFZ-Sachverständiger  
Karosserie- u. Fahrzeugbaumeister



Bild: 1 Diagonalansicht vorn links



Bild: 2 Diagonalansicht hinten rechts



Bild: 3 Diagonalansicht vorn rechts



Bild: 4 Diagonalansicht hinten links



Bild: 5 Frontansicht



Bild: 6 Heckansicht



Bild: 7 Seitenansicht von rechts



Bild: 8 Seitenansicht von rechts



Bild: 9 Ausweisung der am Fahrzeug verbauten Rad/Reifenkombination



Bild: 10 Ausweisung der DOT Nummer der Radialreifen



Bild: 11 Ansicht Rad/Reifenkombination vorn links



Bild: 12 Ansicht Rad/Reifenkombination hinten links



Bild: 13 Einzeldarstellung in genäherter Perspektive.



Bild: 14 Ansicht Rad/Reifenkombination hinten rechts



Bild: 15 Einzeldarstellung in genäherter Perspektive.



Bild: 16 Explizite Detailansicht



Bild: 17 Ansicht Rad/Reifenkombination vorn rechts



Bild: 18 Detaillierte Darstellung



Bild: 19 Ansicht Türverkleidung vorn links



Bild: 20 Innenraum, vorn links



Bild: 21 Detailansicht Innenraum




Bild: 22 Ausweisung Fahrzeugidentnummer



Bild: 23 Ausweisung der abgelesenen Gesamtlauflistung zum Zeitpunkt der Besichtigung.



Bild: 24 Detailansicht Innenraum



Bild: 25 Bedienelemente verschlossen.



Bild: 26 Ablagefach links mit Schraube befestigt - ansonsten nicht verschließbar.



Bild: 27 Ansicht Türverkleidung hinten links




Bild: 28 Innenraum, hinten links



Bild: 29 Detailansicht Innenraum



Bild: 30 Ansicht Innenhimmel



Bild: 31 Detaillierte Darstellung Innenhimmel



Bild: 32 Ansicht Kofferraum



Bild: 33 Ansicht Heckklappe innen



Bild: 34 Detailansicht Verkleidung Heckklappe



Bild: 35 Detailansicht Kofferraum



Bild: 36 Ausweisung Ersatzrad



Bild: 37 Detailansicht Kofferraum



Bild: 38 Detailansicht Kofferraum



Bild: 39 Detailansicht Kofferraum



Bild: 40 Ansicht Türverkleidung hinten rechts



Bild: 41 Innenraum, hinten rechts



Bild: 42 Detailansicht Fondbereich



Bild: 43 Ansicht Türverkleidung vorn rechts




Bild: 44 Einzeldarstellung in genäherter Perspektive.



Bild: 45 Innenraum, vorn rechts



Bild: 46 Übersichtaufnahme Innenraum



Bild: 47 Einzeldarstellung in genäherter Perspektive.



Bild: 48 Einzeldarstellung Türverkleidung vorn rechts, diese ist partiell abgelöst und bleibend aufgestellt.



Bild: 49 Ansicht Antriebsaggregat



Bild: 50 Ansicht Motorhaube, diese ist partiell im vorderen Segment gestaut.



Bild: 51 Motorhaube bleibend gestaucht.



Bild: 52 Lackaufbau Motorhaube partiell an der hinteren Falzkante abgetragen.



Bild: 53 Hauptscheinwerfer links - blind in der Klarglasscheibe



Bild: 54 Vergleichsdarstellung zur gegenüberliegenden Seite.



Bild: 55 Frontverkleidung gebrochen.



Bild: 56 Kotflügel links gestaucht.



Bild: 57 Ansicht Deformationstiefe Kotflügel



Bild: 58 Ansicht Fahrertür ...



Bild: 59 ... Rahmenabdichtung verworfen.



Bild: 60 Fensterschachtabdichtung Fahrertür verworfen.



Bild: 61 Ansicht Fondtür links ...



Bild: 62 ... Fensterschachtabdichtung aufgezogen und partiell lose.



Bild: 63 Ansicht Einstiegsschweller links



Bild: 64 Seitenwand links Lackaufbau korrodiert.



Bild: 65 Ansicht Heckverkleidung ...



Bild: 66 ... diese ist sichtbar im Grundmaterial deformiert.



Bild: 67 Ausweisung signifikante Knickbildung im Bereich Ladekante.



Bild: 68 Ansicht Heckklappe ....



Bild: 69 ... punktuelle Ablösung Farbaufbau im Bereich Firmenemblem.



Bild: 70 Kennzeichenleuchte links partiell ausgebrochen.



Bild: 71 Rückleuchte links ohne Funktion.



Bild: 72 Ansicht Hinterachse



Bild: 73 Ansicht Hinterachse rechts



Bild: 74 Ansicht Einstiegsschweller rechts



Bild: 75 Abdeckung Unterboden rechts partiell lose



Bild: 76 Punktueller Defektion Fahrertür




Bild: 77 Ansicht wie vor in geänderter Perspektive mit weitere punktueller Deformation.



Bild: 78 Lackaufbau partiell abgetragen.



Bild: 79 Ansicht Fondtür links, punktuelle Stauchung in der Türaußenhaut.



Bild: 80 Seitenwand links deformiert.



Bild: 81 Seitenwand links gestaucht ....



Bild: 82 Ausweisung der Deformationsgrad der Heckverkleidung.



Bild: 83 Fondtür rechts unterhalb punktuell gestaucht.



Bild: 84 Beifahrertür partiell im Lackaufbau markiert.



Bild: 85 Abdeckung Außenspiegel rechts gebrochen.



Bild: 86 Ansicht Antenne, der Antennenfuß ist beschädigt ...



Bild: 87 ... die Stabantenne ist unvollständig.



Bild: 88 Ausweisung Lackschichtdickenmessung vorgenommen, Messwerte dem beiliegenden Protokoll entnehmen.



Bild: 89 Ansicht Zulassungsbescheinigung



Bild: 90



Bild: 91 Ansicht Bremsanlage Vorderachse, Standschäden vorhanden.



Bild: 92 Ansicht Bremsanlage Hinterachse, Standschäden vorhanden.

## Gebrauchtfahrzeug-Bewertung

### Fahrzeugdaten

Hersteller	Ford	Besichtigungsdatum	18.01.2024
Modell	Mondeo Turnier (2007->), Trend,	Farbe	Kristall-Silber Metallic
Amtl. Kennzeichen		DAT Europa-Code®	01 285 064 004 0014 DE009 4619
Vorgangsname	05273WF24	KBA-Schlüssel	8566/ALZ
Anzahl Halter	Unbekannt	Aufbau	Kombi
Erstzulassung / HU	07.07.2009 /	Sitzplätze / Türen	5 / 5
Laufleistung (abgelesen)	253.787 km	Schadstoffklasse EU	Euro 4
VIN	WF0GXXGBBG8C44318	Zustand	ausreichend
Leistung	103 kW / 140 PS	Unfallschaden	Unfallschaden (unrepariert)
Hubraum	1997 ccm		
Motorart	Diesel		
Getriebe	Getriebe Automatik - Durashift 6 Tronic Typ: AWF 21 (6 Stufen)		

### Ausstattungen

Siehe S.2

### Bereifung

#### Montierte Reifen

Reifen Achse 1	Sava	205/60R16	92 H	Zust. Achse 1/Sich.-Kz.	7,5 /	7,5 mm /--
Reifen Achse 2	Sava	205/60R16	92 H	Zust. Achse 2/Sich.-Kz.	8,0 /	8,0 mm /--
Reserve-Rad 1	Michelin	215/55R16	93 H	Zust. Res.-Rad 1/Sich.-Kz.	8,0 /	mm /--

### Bewertung

Auf Basis einer Marktrecherche des Sachverständigen und unter Berücksichtigung der mitbewerteten Ausstattungen sowie der angegebenen wertbeeinflussenden Faktoren ermittelt sich der

#### Zeitwert

**800,00 EUR**

Dieses Fahrzeug wird überwiegend differenzbesteuert gemäß §25a UStG angeboten.

Besteuerungsart: Differenzbesteuerung

Wertfeststellung am 19.01.2024 zum 18.01.2024

Datenstand

01/2024

Bezeichnung **05273WF24**  
Amtl. Kennzeichen  
Fahrzeug-Ident.Nr **WF0GXXGBBG8C44318**

Besichtigungsdatum **18.01.2024**  
DAT Europa-Code® **01 285 064 004 0014 DE009 4619**  
KBA-Schlüssel **8566/ALZ**

## Ausstattungen

### Serienausstattung

- > 3-Punkt-Sicherheitsgurt hinten
- > Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- > Anti-Blockier-System (ABS)
- > Antischlupfregelung (ASR)
- > Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- > Außenspiegel Wagenfarbe
- > Bord-/Verbrauchscomputer
- > Brillenfach in Dachhimmel / Dachkonsole integriert
- > Check-Control-System
- > Elektr. Bremskraftverteilung
- > Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- > Fahrassistenz-System: Notbrems-Assistent
- > Fensterheber elektrisch hinten
- > Fensterheber elektrisch vorn
- > Fzg. ohne Einstiegschienen
- > Fzg. ohne Sportsitze
- > Gepäckraumabdeckung / Rollo
- > Getriebe Automatik - Durashift 6 Tronic Typ: AWF 21 (6 Stufen)
- > Gurtstraffer
- > Innenraumfilter: Staub- und Pollenfilter
- > Intelligent Protection System (IPS)
  - Knieairbag Fahrerseite, Airbag Fahrer-/Beifahrerseite, Kopf-Schulter-Airbag vorn und hinten, Seitenairbag vorn, 3-Punkt-Sicherheitsgurt hinten, Gurtstraffer
- > Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- > Karosserie: 5-türig
- > Klimaautomatik 2-Zonen
- > Knieairbag Fahrerseite
- > Kopf-Schulter-Airbag vorn und hinten
- > Lendenwirbelstütze Sitz vorn links
- > Lenkrad (Leder) mit Multifunktion
  - Schalt-/Wählhebelgriff Leder
- > Lenksäule (Lenkrad) höhen-/längsverstellbar
- > Mittelarmlehne hinten
- > Mittelkonsole mit Armlehne
- > Motor 2,0 Ltr. - 103 kW TDCi KAT
  - Batterie verstärkt, Rußpartikelfilter
- > Nebelscheinwerfer
- > Rücksitz geteilt / klappbar
- > Schalt-/Wählhebelgriff Leder
- > Scheinwerfer mit Ausschaltverzögerung
- > Seitenairbag vorn
- > Servolenkung
- > Sitz vorn links elektr. höhenverstellbar
- > Sonnenblende links mit Spiegel (beleuchtet)
- > Sonnenblende rechts mit Spiegel (beleuchtet)
- > Stoßfänger Wagenfarbe
- > Verglasung getönt
- > Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- > Zusatzheizung für Dieselmotor

- > Audio-DVD-Navigationssystem
  - Vorrüstung Mobiltelefon/Handy mit Bluetooth-Schnittstelle inkl. Telefonfunktion über Ford Audiosystem
- > Fzg. ohne Anfahrhilfe (Hill-Holder)
- > Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
  - Lenkrad (Leder) mit Multifunktion, Schalt-/Wählhebelgriff Leder
- > LM-Felgen 6,5x16 (Y-Design)
- > Metallic-Lackierung
- > Raucher-Paket
- > Reserverad als Notrad

### Sonderausstattung

durchgeführt von: Falk Schmalfuß |

Seite 2 von 2



---

## VIN - Abfrageprotokoll

---

Fzg-Ident-Nr.: WF0GXXGBBG8C44318 Datum: 18.01.2024  
Hersteller Ford  
Haupttyp Mondeo Turnier (CA2)(2007->)  
Untertyp Trend

---

Herstellercode:

Motorkennung:

Getriebekennung:

---

SilverDAT identifyCODE ®: 012850640040014  
Bauzeit: 28.05.2008 (4619)  
Motorvariante: Motor 2,0 Ltr. - 103 kW TDCi KAT

---

Ausstattung:

Bezeichnung	M-Code (Hersteller)	AV-Code (DAT)
16"-Radkappen, mittl. Ausstattung	D5ACM	
2-Zonen-Klimaanl. m. auto. Temp.reg	AC0G0	29002
2.0L Duratorq-TDCi (143PS) - DW	ENQX0	87220
6-Gang-Automatik - AWF21	TRVX0	75705
6.5 X 16" Stahlrad	D2XAD	44103
Abblendbarer Innenspiegel	BSBAB	37901
Abgasstufe IV + DPF	DGACV	77602
Argent-Grill	BLDBL	
Beids. elektr. beh. Außensp. m. Bl.	BSHDJ	15200
Beids. elektr. beh. Außensp. m. Bl.	BSHDJ	18207
Eis-Funktions-Paket 8	ICFAJ	
El. Türschl. mit el. Entriegelung	CBAAJ	35300
El. Türschl. mit el. Entriegelung	CBAAJ	35301
Feder hinten, Belastungsklasse-R	DYTAU	
Federkraftklasse vorn P	DYSAS	
Karosseriefarbener Außentürgriff	CAAAC	36400
Karosseriefarbener Außentürgriff	CAAAC	36402
Karosseriefarbener Außentürgriff	CAAAC	36404
Kniepolster - Fahrer	CP8AB	26701
Kopfschutz-Airbag links	CP1AB	
Kopfschutz-Airbag rechts	CP2AB	
Kristall-Silber Metallic	PNZJE0	
Kristall-Silber Metallic		11000
LHD FWD	DR0A0	70600
Less Rear Screen Sun Blinds	BERAA	
Less Trailer Module	C2BAA	

M. Innenleuchten 2. und 3. Sitzr.	JCJAJ	
Marketing-Stufe 1	ABML1	
Mit 70-l-Kraftstoffbehälter	GBACB	
Mit 8 Radiolautspr., geh. Ausst.	IDBAN	24640
Mit A/V-Buchse	IBTAB	24999
Mit Aschenbecher - Konsole	B5AAB	4408
Mit Bremsassistent	FCBAB	40307
Mit Bremsassistent	FCBAB	40801
Mit Einstiegsleuchte - Dachhimmel	JCFAF	
Mit El. 2-Fach-Verstell., Fahrers.	BYPAG	32701
Mit Fernsteuerung - Türentriegelung	CBFAB	35301
Mit Fernsteuerung - Türentriegelung	CBFAB	35405
Mit Gesamtschließung	B2BAB	
Mit Geschwindigkeitsregelsystem	GTDAB	26708
Mit Halogenscheinwerfern	JBBAB	
Mit Kombiinstr. m. Fahrerinf.system	HCAAK	
Mit Laderaum-Bodenteppich	BDIAK	27705
Mit Leder-Schalthebelknopf	CAEAB	39205
Mit Man. 2fach. Beif.-Sitzverst.	BYQAB	
Mit Nebelscheinwerfern	JBKAB	18300
Mit Nebelscheinwerfern	JBKAB	18301
Mit Nebelscheinwerfern	JBKAB	18306
Mit Seitenairbag - Beifahrerseite	CPNAB	26903
Mit Seitenairbag - Fahrerseite	CPMAB	26903
Mit Standard-Heckklappe	A7FAD	
Mit Standard-Radaufhängung	DWAAF	816
Mit Standard-Stoßdämpfern (OHNE Niveauregulierung) hinten	D1GAB	
Mit Tri-Band-Antenne	ICDAK	
Mit Zusatzluftheizer	GZAAH	29401
Mit Zusatzluftheizer	GZAAH	29402
Mit einfarbiger Instrumententafel	B5JAK	26112
Mit elektr. betät. Fenstern, hinten	B2DAC	35002
Mit elektr. betät. Fenstern, hinten	B2DAC	35003
Mit elektron. Stabilitätsregelung	ADEAB	70308
Mit lederbezogenem Lenkrad	GTAAE	69007
Mit lederbezogenem Lenkrad	GTAAE	69009
Mit lederbezogenem Lenkrad	GTAAE	69101
Mit stark getönten Scheiben	B2GAE	22201
Mit stark getönten Scheiben	B2GAE	22202
Montagewerk Genk	AAGAH	
Nav-Audio, geh. Aus., CD/AM/FM-Rad.	ICEES	25303
Normalleistungsbatterie	HTAAB	
Notrad	D3MAB	68707
Nur BT/VC Telefon-Schnittstelle	IBUAC	24803

Nur BT/VC Telefon-Schnittstelle	IBUAC	24813
Nur Für Intervallwischer Frontscheibe - Regelbar	CFFAB	19009
Ohne Anhängerkupplung	C1MAA	
Ohne Armlehnen hinten	BYWAA	
Ohne Ausr.- Marketingvorbereitung	AB1AA	
Ohne Ausrüstung RSO	ACLAA	
Ohne Berganfahrasistent	A54AA	753
Ohne Bodenmatten, vorne	BBHAA	
Ohne Dachgepäckträger	BLYAA	
Ohne Deaktiv. - Beifahrerairbag	CPQAA	
Ohne Diebstahl-Warmanlage	HNAAA	
Ohne Diversity-Antenne	ICHAA	736
Ohne Druckleitung hinten	G1CAA	
Ohne Einparkhilfe hinten	HNKAA	
Ohne Einparkhilfe vorn	HNLAA	895
Ohne Ford Key Free-System	CBGAA	
Ohne Fußmatten hinten	BBIAA	
Ohne Fußraumleuchten	JCEAA	
Ohne Gepäcknetz - Laderaum	BDFAA	
Ohne Gepäckraummatte	A65AA	
Ohne Handschuk. m. Temperaturreg.	B5GAA	
Ohne Innenraumpaket	A2TAA	
Ohne Kamera	J3KAA	
Ohne Ladegutvorrichtung	A1WAA	
Ohne Laderaum-Gepäcknetz-Satz	BD9AA	
Ohne Lastablage	BD2AA	
Ohne Lendenstütze Beifahrersitz	BWSAA	
Ohne Regler - Scheinwerfer	JEDAA	763
Ohne Reifenreparaturkit	AHTAA	
Ohne Scheinwerfer-Waschanlage	CFKAA	
Ohne Schmutzfänger, hinten	A1KAA	
Ohne Schmutzfänger, vorne	A3EAA	
Ohne Sensor - Luftreinigung	G1DAA	
Ohne Sicherheitsverriegelung	AAKAA	
Ohne Sitzheizung hinten	BY3AA	
Ohne Skisack-Vorabausrüstung	BVLAA	
Ohne Sonnenblenden	BBVAA	
Ohne Sonnendach	CHAAA	
Ohne Spezialausüstungssatz	AALAA	590
Ohne Spezialsitzbezüge hinten	BW4AA	
Ohne Spezialsitzbezüge vorn	BW3AA	
Ohne Spoiler	BPFAA	
Ohne Tagfahrlicht	JBCAA	
Ohne Temp.regelung - Fahrersitz	BY1AA	

Ohne Trennwand innen	BHLAA	
Ohne Unterhaltungssystem	IEMAA	
Ohne Wagenpark-Option	AANAA	
Ohne Zusatz-CD-Spieler	IBPAA	
Ohne beheiztes Lenkrad	GTBAA	
Ohne heizbare Windschutzscheibe	B3MAA	733
Ohne integrierten Kindersitz	BYJAA	
Ohne spezielle Sitzbezüge	BW2AA	
Radmuttern ohne Felgenschloss	D5EAE	
Ribbon / Ebony	2RTZH0	
Sprachsteuerungsmodul - Deutsch	IF7AE	24820
Sprachsteuerungsmodul - Deutsch	IF7AE	24821
Stahl-Notreserverad	D17AH	68707
Standard-Pedaldesign	GCEAB	
Standardsitz vorn	FS00B	890
Standardsitz vorn	FS00B	32102
Std. Windsch.scheibe, grün getönt	B2RAJ	22300
Telefonvorrüstung B - Deutsch	IECCA	1711
Turnier	BSFF0	10005
	J41AA	
	VIN10:G	
	VIN11:8	
	WHC:WF0	
	#	26807
	D3JAW	60802
	COUNTRY:DE	99954

---

Farben:

Bezeichnung	Farbcode ID	Farbcode	Lackart ID
Kristall-Silber Metallic	A1	PNZJE0	
Ribbon / Ebony	I2	2RTZH0	

# MY07.25 FordEU Fahrzeug-Diagnosebericht

## Fahrzeuginformationen

MY07.25/FordEU/Mondeo/

FIN: WFOGXXGBBG8C44318

Kilometerstand: 253787km

Kennzeichen: FORD STA DD

## Kundeninformationen

Name: --

Tel: --

## Geräteinformation

Gerät: D1 Lite

Version: V2.20

Seriennummer: V17GM6C01087

Reparaturauftragsnummer:  
V17GM6C0108720240119103137436

## Gescannte Systeme( 24 )

System	Status/DTC
PCM(Motorregelungs-Modul)	 5
TCM(Getriebesteuergerät)	 0
ABS(Antiblockier-Bremssystem)	 2
RCM(Modul - Sicherheits-Rückhalte-System)	 1
IPC(Kombiinstrument)	 2
ACM(Modul - Audiosystem)	 3
AHCM(Modul - Zusatzheizung)	 0
BCMii(Karosseriesteuergerät)	 3
CCMii(Geschwindigkeitsregelmodul)	 0
CDP(CD-Spieler)	 0
CMR(Kameramodul Hinten)	 0
DDM(Modul - Fahrertür)	 2
DSM(Modul - Fahrersitz)	 0
HCM(Scheinwerfermodul)	 0
HVAC(Heizung, Lüftung und Klimaanlage)	 1
PAM(Einparkhilfe-Modul)	 0
PBM(Modul - Feststellbremse)	 0
PDM(Modul - Beifahrertür)	 1

PSCM (Power Steering Control Module)	✓ 0
RFA(Stellglied - Fernbedienung)	✓ 0
SASM(Modul - Lenkwinkel-Sensor)	✓ 0
SRM(Kommunikationsmodul)	✓ 0
TRM(Modul - Anhänger)	✓ 0
VDM(Modul - Fahrdynamikregelung)	✓ 0

## DTC ( 20 )

### PCM(Motorregelungs-Modul) ( 5 DTC )

DTC	Beschreibung	Status
P0490:00-28	Steuerkreis Abgasrückführung A - Hochpegel.	CMDTCs
P1335:00-28	EGR(Abgasrückführung)-Stellungs-Sensor in Leerlaufstellung	CMDTCs
P2002:00-EC	Wirkungsgrad des Diesel-Partikelfilters liegt unter Schwellenwert (Reihe 1).	CMDTCs
U0405:00-28	Ungültige Daten empfangen vom Modul - Geschwindigkeitsregelung	CMDTCs
P1335:1C-2F	EGR(Abgasrückführung)-Stellungs-Sensor in Leerlaufstellung	CMDTCs

### ABS(Antiblockier-Bremssystem) ( 2 DTC )

DTC	Beschreibung	Status
B1B69:16-0A	12-Volt-Versorgungskreis.	CMDTCs
U3001:00-8A	Modul: nicht korrektes Herunterfahren	CMDTCs

### RCM(Modul - Sicherheits-Rückhalte-System) ( 1 DTC )

DTC	Beschreibung	Status
U1A37:00-8A	Kurzmeldung Crash-Status.	CMDTCs

### IPC(Kombiinstrument) ( 2 DTC )

DTC	Beschreibung	Status
U0415:68-2A	Ungültige Daten vom Steuergerät A Antiblockierbremssystem (Antiblockier-Bremssystem) empfangen	CMDTCs
U0416:68-2A	Ungültige Daten empfangen vom VDM(Modul - Fahrdynamikregelung)	CMDTCs

### ACM(Modul - Audiosystem) ( 3 DTC )

DTC	Beschreibung	Status
B119F:13-2F	GPS-Antenne	CMDTCs

U0010:00-6C	Mittelgeschwindigkeits-CAN(CAN (Controller Area Network))-Datenbus	CMDTCs
U3006:16-6C	Modul-Versorgung: Eingangstromkreis A	CMDTCs

**BCMii(Karosseriesteuergerät) ( 3 DTC )**

DTC	Beschreibung	Status
B1098:11-2F	Begrenzungsleuchte links	CMDTCs
U0452:62-28	Ungültige Daten empfangen vom Modul - Rückhaltesystem	CMDTCs
U3008:01-28	Modul-Masse A	CMDTCs

**DDM(Modul - Fahrtür) ( 2 DTC )**

DTC	Beschreibung	Status
B11D1:87-28	LIN(Steuergeräteunternetzwerk) Bus C	CMDTCs
U2101:00-24	Steuergerätekonfiguration ist nicht kompatibel	CMDTCs

**HVAC(Heizung, Lüftung und Klimaanlage) ( 1 DTC )**

DTC	Beschreibung	Status
B10B9:00-28	Gebläsesteuerung	CMDTCs

**PDM(Modul - Beifahrtür) ( 1 DTC )**

DTC	Beschreibung	Status
U2101:00-24	Steuergerätekonfiguration ist nicht kompatibel	CMDTCs

**Technikerhinweise**

Kundenname: \_\_\_\_\_

Techniker: \_\_\_\_\_

Datum: \_\_\_\_\_

Hinweis:Speichern Sie bitte eine Kopie dieses Berichts für Ihre Archive.