

Fahrzeugbewertung

vom 29.01.2026



Toyota
Corolla (E18)(06.2013->) / Edition
[REDACTED]

Staatsanwaltschaft Dresden
Abteilung I C
Lothringer Str. 1
01069 Dresden

Dresden, den 29.01.2026

G u t a c h t e n

Betrifft	Fahrzeugbewertung
Auftrag vom / durch	12.12.2025 / Auftraggeber
Besichtigungsdatum	22.01.2026
Besichtigungsort	Verwahrstelle Staatsanwaltschaft Dresden 01936 Laußnitz
Anwesend	Vertretungsperson von Auftraggeber

Zusammenfassung des Gutachtens:

Beurteilung	Fahrzeugbewertung
Zeitwert (differenzbesteuert)	EUR 6.500,00

Technische Daten und Fahrzeugbeschreibung:

Fahrzeugart	Pkw, SUV, Kleintransporter
Aufbauart	Limousine
Fabrikat	Toyota
Typ / Untertyp	Corolla (E18)(06.2013->) / Edition
KBA-Nummer	5013/AIY
Fahrzeug-Ident-Nummer	[REDACTED]
Erste / Letzte Zulassung	identifiziert anhand nach Aktenlage
Hubraum / Leistung	15.06.2016 / 17.04.2023
Motor	1.598 cm ³ / 97 kW
Motorart / Zylinder / Motorbauart	Motor 1,6 Ltr. - 97 kW 16V KAT
Abgascode	Benzin / 4 / Reihenmotor
Getriebe / Anzahl der Gänge	Euro 6
Türen / Sitze	Automatik / V
Leer- / zul. Gesamtgewicht / Nutzlast	4 / 5
Länge / Breite / Höhe	1.270 / 1.770 / 500 kg
Anzahl Achsen / davon angetrieben	4.620 / 1.775 / 1.465 mm
Antriebsart	2 / 1
Anzahl Vorbesitzer	Frontantrieb
nächste HU	unbekannt
Laufleistung abgelesen	07/2024
Farbe	126.940 km
Lackzustand	Haze Grey Metallic
Allgemeinzustand	normaler Zustand
Verkehrssicherheit	dem Alter und der Laufleistung entsprechend normal
Karosseriezustand	nicht verkehrssicher
Zustand des Innenraumes	normale Gebrauchsspuren
Besichtigungszustand	normaler Zustand
Besichtigungsbedingungen	unveränderter Zustand, unzerlegt, nicht fahrbereit
Reparierte Vorschäden	allgemein ausreichend, es stand keine Hebebühne / Hubmittel zur Verfügung
Bemerkung	Seitenwand links + rechts instandgesetzt und nachlackiert.
	Lackschichtdickenmessung durchgeführt - Nachlackierung feststellbar: Motorhaube, Kotflügel links, Seitenwand links mit Fondtür links, Seitenwand rechts mit Fondtür rechts

montierte Bereifung

Achse	Hersteller	Dimension / Bezeichnung
1	Michelin	205/55 R16 91V Energy Saver MO
2	Michelin	205/55 R16 91V Energy Saver MO
Ersatzrad	Goodride	205/55 R16 91H Super
Reifenzustand		verkehrssicher II DOT 0716

Profiltiefe in mm

links	rechts
4,54	4,54
3,99	3,71
7,03	

Serienausstattung

3. Bremsleuchte, 6 Lautsprecher, Ablagetasche an Vordersitzlehnen, Airbag Beifahrerseite abschaltbar, Airbag Fahrer-/Beifahrerseite, Anti-Blockier-System (ABS), Audiosystem: Multimedia Toyota Touch mit Rückfahrkamera, Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, Außentemperaturanzeige, Blinkleuchte in Außenspiegel integriert, Bordcomputer, Bremsassistent, Elektr. Bremskraftverteilung, Elektron. Stabilitäts-Programm mit Antriebs-Schlupfregelung (VSC mit TRC), Fahrassistenz-System: Eco-Anzeige für verbrauchsoptimiertes Fahren, Fensterheber elektrisch vorn + hinten, Fernentriegelung Tankklappe, Getriebe Automatik stufenlos - Multidrive ECVT, Gurtstraffer vorn, Isofix-Aufnahmen für Kindersitz, Karosserie: 4-türig, Klimaautomatik 2-Zonen, Knieairbag Fahrerseite, Kopf-Airbag-System, Lenkrad (Leder), Lenkrad mit Schaltwippen, Lenksäule (Lenkrad) verstellbar, Mittelarmlehne hinten mit Getränkehälter, Mittelarmlehne vorn mit Staufach, Mittelarmlehne vorn verstellbar, Motor 1,6 Ltr. - 97 kW 16V KAT, Multi-Funktions-Display (LCD), Nebelscheinwerfer, Reifen-Reparaturkit, Reifendruck-Kontrollsystem, Rücksitz klappbar, Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6, Schalt-/Wählhebelgriff Leder, Schleudertrauma-Schutzsystem, Seitenairbag, Sitz vorn links höhenverstellbar, Steckdose (12V-Anschluß) in Mittelkonsole, Stoßfänger Wagenfarbe, Tagfahrlicht LED, Türgriffe außen Wagenfarbe, Wegfahrsperre, Wärmeschutzverglasung getönt, Zentralverriegelung mit Fernbedienung

Sonderausstattung

Metallic-Lackierung

Zusatzausstattung

Schonbezüge

Auftrag

Gemäß Auftrag vom 12.12.2025 durch den Auftraggeber soll das in den Fahrzeugdaten näher bezeichnete Fahrzeug zur Feststellung des Zeitwertes besichtigt und darüber eine schriftliche Dokumentation erstellt werden.

Zustandsbeschreibung

-- normal --

Der Allgemeinzustand des Fahrzeuges entspricht dem Alter sowie der Laufleistung und ist als normal zu beurteilen.

Technische Daten

Die Identität des gegenständlichen Fahrzeugs wurde anhand der vorhandenen Fahrgestellnummer [REDACTED] sowie durch die bereitgestellte Aktenlage durch den aufnehmenden SV überprüft.

Lackschichtdicke

Motorhaube	228 µm
Kotflügel, vorn rechts	108 µm
Tür, vorn rechts	152 µm
Tür, hinten rechts	223 µm
Seitenwand, hinten rechts	2660 µm
Heckklappe	152 µm
Seitenwand, hinten links	1560 µm
Tür, hinten links	266 µm
Tür, vorn links	101 µm
Kotflügel, vorn links	168 µm
Dach	106 µm

Sachverständige Hinweise

- optischer Zustand: Fahrzeug ungereinigt, nicht sauber
- !!! Tschechische Zulassung !!!
- Achtung: Fahrzeug angemeldet !!
- Halteranzahl unbekannt
- 1x Fahrzeugschlüssel vorhanden
- Starterbatterie leer -> Starthilfe notwendig
- Reifen vorn links drucklos
- Motorlauf geprüft / keine Probefahrt
- weitere Mängel / Schäden der Bildanlage entnehmen !!!

Zeitwert	EUR	6.500,00
-----------------	------------	-----------------

Der Zeitwert beträgt unter Berücksichtigung von Fahrzeugalter, Zustand, Laufleistung, Sonderausstattung und Zubehör, Besitzverhältnisse, sowie aller wertbildender Faktoren und der regionalen und saisonalen Marktlage bezogen auf den Bewertungstag, den 22.01.2026 ermittelt sich der Fahrzeugwert wie folgt:

6.500,00 EUR (differenzbesteuert)

Hinweis:

Der ausgewiesene Fahrzeugwert wurde sachverständigenseits unter Berücksichtigung der wertbeeinflussenden Faktoren wie Baujahr, Laufleistung, Besitzverhältnisse, Allgemeinzustand, Sonderausstattung, technischer Zuverlässigkeit, Angabe über werterhaltende bzw. werterhöhende Aufwendungen, möglicher Unfalleinwirkungen und unter Maßgabe der örtlichen Marktlage und Marktgütekennzeichnung ermittelt. Die Bewertung erfolgte in Anlehnung an das DAT Prüf- und Schätzverfahren. Der am Fahrzeug vorhandene Gebrauchsspuren wurde bei der Ermittlung des Zeitwertes berücksichtigt und in Abzug gebracht.

Gutachtenfertigstellung

Dieses Fahrzeugbewertung wurde unparteiisch und nach bestem Wissen und Gewissen erstellt.

Die Besichtigung konnte nur nach der äußereren Inaugenscheinnahme erfolgen. Daher verbleibt ein Risiko auf evtl. versteckte Mängel, die erst nach entsprechender umfangreicher Demontage diverser Bauteile erkennbar, dann genauer zu beurteilen wäre. Die Begutachtung erfolgt ohne Zuhilfenahme von weiteren technischen Einrichtungen, wie z.B. Hebebühne, Grube und Prüfständen. Der Sachverständige versichert, dass das Fahrzeug nach bestem Wissen und Gewissen im Rahmen des Möglichen durchgeführt wurde. Weitere Schäden können angesichts des Alters und der Laufleistung an dem Fahrzeug nicht ausgeschlossen werden.

Rückfragen an den unterzeichnenden Sachverständigen.

Dieses Gutachten umfasst 34 Seiten inkl. 53 Fotos.

- Anlagen: DAT-Gebrauchtfahrzeugbewertung, wenn vorhanden Protokoll der VIN-Abfrage

Der Sachverständige

Dresden, 29.01.2026





Bild: 1 Diagonalansicht vorn links



Bild: 2 Diagonalansicht hinten rechts



Bild: 3 Diagonalansicht vorn rechts



Bild: 4 Diagonalansicht hinten links




Bild: 5 Frontansicht




Bild: 6 Heckansicht



Bild: 7 Seitenansicht von rechts



Bild: 8 Seitenansicht von links



Bild: 9 Ansicht Fahrzeugdach



Bild: 10 Ausweisung Lackschichtdickenmessung vorgenommen, Messwerte dem beiliegenden Protokoll entnehmen.




Bild: 11 Ansicht Antriebsaggregat




Bild: 12 Ausweisung Kennschild Motorraum



Bild: 13 Ausweisung Kennschild Motorraum



Bild: 14 Ansicht Rad/Reifenkombination vorn links



Bild: 15 Reifen drucklos



Bild: 16 LM-Felge beschädigt.



Bild: 17 Ausweisung der DOT Nummer der Radialreifen



Bild: 18 Ansicht Rad/Reifenkombination hinten links



Bild: 19 Ansicht Rad/Reifenkombination hinten rechts



Bild: 20 LM-Felge beschädigt.



Bild: 21 Weiter Beschädigung



Bild: 22 Ansicht Rad/Reifenkombination vorn rechts



Bild: 23 LM-Felge beschädigt



Bild: 24



Bild: 25 Ansicht Hinterachse links



Bild: 26 Ansicht Hinterachse rechts



Bild: 27 Ansicht Türverkleidung vorn links



Bild: 28 Innenraum, vorn links



Bild: 29 Ausweisung Fahrzeugidentnummer



Bild: 30 Einzelansicht Fahrersitz mit Sitzschoner



Bild: 31 Detailansicht Fahrersitz



Bild: 32 Ausweisung der abgelesenen Gesamtlaufleistung zum Zeitpunkt der Besichtigung.



Bild: 33 Übersichtsaufnahme Innenraum



Bild: 34 Detailansicht Innenraum



Bild: 35 Ansicht Türverkleidung hinten links



Bild: 36 Innenraum, hinten links



Bild: 37 Einzelansicht Rücksitzbank




Bild: 38 Einzelansicht Rücksitzbank



Bild: 39 Ansicht Kofferraum



Bild: 40 Ausweisung Ersatzrad



Bild: 41 Ansicht Türverkleidung hinten rechts.



Bild: 42 Innenraum, hinten rechts



Bild: 43 Einzelansicht Rücksitzbank



Bild: 44 Ansicht Türverkleidung vorn rechts



Bild: 45 Innenraum, vorn rechts



Bild: 46 Einzelansicht Beifahrersitz



Bild: 47 Ausweisung vorhandene Fahrzeugschlüssel



Bild: 48 Frontverkleidung rechts unten beschädigt.



Bild: 49 Frontverkleidung links unten verkratzt.



Bild: 50 Punktuelle Eindellung Seitenwand links im Übergang zum Dachholm.




Bild: 51 Radlauf Seitewand links deformiert.



Bild: 52 Ausweisung Zulassungskarte Tschechien




Bild: 53 Ausweisung Zulassungskarte Tschechien

Gebrauchtfahrzeug-Bewertung (nach DAT-System)

Fahrzeugdaten

Hersteller	Toyota		
Modell	Corolla (E18)(06.2013->), 1.6 Valvematic, Edition (Euro 6), 2015 - 2017		
Amtl. Kennzeichen		Besichtigungsdatum	22.01.2026
Vorgangsnr	[REDACTED]	Farbe	Haze Grey Metallic
Anzahl Halter	Unbekannt	DAT Europa-Code®	01 860 136 011 0002 DE003 5584
Erstzulassung / HU	15.06.2016 / 07.2024	KBA-Schlüssel	5013/AIY
Laufleistung (abgelesen)	126.940 km	Aufbau	Limousine
VIN	[REDACTED]	Sitzplätze / Türen	5 / 4
Leistung	97 kW / 132 PS	Schadstoffklasse EU	Euro 6
Hubraum	1598 ccm	Zustand	normal
Motorart	Benzin	Unfallschaden	Unfallschaden (repariert)
Getriebe	Getriebe Automatik stufenlos - Multidrive ECVT		

Ausstattungen

Siehe S.2

Bereifung

Montierte Reifen

Reifen Achse 1	Michelin	205/55R16	91 V	Zust. Achse 1/Sich.-Kz.	4,5 /	4,5 mm /--
Reifen Achse 2	Michelin	205/55R16	91 V	Zust. Achse 2/Sich.-Kz.	4,0 /	3,7 mm /--
Reserve-Rad 1	Goodride	205/55R16	91 H	Zust. Res.-Rad 1/Sich.-Kz.	7,0 /	mm /--

Bewertung

Auf Basis der Marktbeobachtung der Deutsche Automobil Treuhand GmbH und unter Berücksichtigung der mitbewerteten Ausstattungen sowie der angegebenen wertbeeinflussenden Faktoren ermittelt sich der

Zeitwert

6.500,00 EUR

Dieses Fahrzeug wird überwiegend differenzbesteuert gemäß §25a UStG angeboten.

Besteuerungsart: Differenzbesteuerung

Wertfeststellung am 29.01.2026 zum 22.01.2026

Datenstand 01/2026

Bezeichnung XXXXXXXXXX
Amtl. Kennzeichen XXXXXXXXXX
Fahrzeug-Ident.Nr. XXXXXXXXXX

Besichtigungsdatum **22.01.2026**
DAT Europa-Code® **01 860 136 011 0002 DE003 5584**
KBA-Schlüssel **5013/AIY**

Ausstattungen

Serienausstattung

- > 3. Bremsleuchte
- > 6 Lautsprecher
- > Ablagetasche an Vordersitzlehnen
- > Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- > Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- > Anti-Blockier-System (ABS)
- > Audiosystem: Multimedia Toyota Touch mit Rückfahrkamera
 - Audiobedienung am Lenkrad, Freisprechanlage Bluetooth, Bluetooth-Schnittstelle, Universal-Schnittstelle (USB-/ iPod-/ AUX-Anschluss), Rückfahrkamera
- > Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- > Außentemperaturanzeige
- > Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- > Bordcomputer
- > Bremsassistent
- > Elektr. Bremskraftverteilung
- > Elektron. Stabilitäts-Programm mit Antriebs-Schlupfregelung (VSC mit TRC)
- > Fahrassistenz-System: Eco-Anzeige für verbrauchsoptimiertes Fahren
- > Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- > Fernentriegelung Tankklappe
- > Getriebe Automatik stufenlos - Multidrive ECVT
- > Gurtstraffer vorn
- > Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- > Karosserie: 4-türig
- > Klimaautomatik 2-Zonen
 - Klimaautomatik
- > Knieairbag Fahrerseite
- > Kopf-Airbag-System
- > Lenkrad (Leder)
- > Lenkrad mit Schaltwippen
- > Lenksäule (Lenkrad) verstellbar
- > Mittelarmlehne hinten mit Getränkehalter
- > Mittelarmlehne vorn mit Staufach
- > Mittelarmlehne vorn verstellbar
- > Motor 1,6 Ltr. - 97 kW 16V KAT
- > Multi-Funktions-Display (LCD)
- > Nebelscheinwerfer
 - Chromeinfassung für Nebelscheinwerfer
- > Reifen-Reparaturkit
- > Reifendruck-Kontrollsystem
- > Rücksitz klappbar
- > Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6
- > Schalt-/Wählhebelgriff Leder
- > Schleudertrauma-Schutzsystem
- > Seitenairbag
- > Sitz vorn links höhenverstellbar
- > Steckdose (12V-Anschluß) in Mittelkonsole
- > Stoßfänger Wagenfarbe
- > Tagfahrlicht LED
- > Türgriffe außen Wagenfarbe

Sonderausstattung

- > Metallic-Lackierung

Zusatzausstattung

- > Schonbezüge

Bezeichnung
Amtl. Kennzeichen
Fahrzeug-Ident.Nr.

[REDACTED]
[REDACTED]

Besichtigungsdatum
DAT Europa-Code®
KBA-Schlüssel

22.01.2026
01 860 136 011 0002 DE003 5584
5013/AIY

Bemerkungen

Der ausgewiesene Fahrzeugwert wurde sachverständigenseits unter Berücksichtigung der wertbeeinflussenden Faktoren wie Baujahr, Laufleistung, Besitzverhältnisse, Allgemeinzustand, Sonderausstattung, technischer Zuverlässigkeit, Angabe über werterhaltende bzw. werterhöhende Aufwendungen, möglicher Unfalleinwirkungen und unter Maßgabe der örtlichen Marktlage und Marktgängigkeit ermittelt. Die Bewertung erfolgte in Anlehnung an das DAT Prüf- und Schätzverfahren.

VIN - Abfrageprotokoll

Fzg-Ident-Nr.: XXXXXXXXXX Datum: 28.01.2026

Hersteller Toyota

Haupttyp Corolla (E18)(06.2013->)

Untertyp Edition

Herstellercode: ZRE181L-DEXNPW

Motorkennung:

Getriebekennung:

SilverDAT identifyCODE ®: 018601360110002

Bauzeit: 10.05.2016 (5573)

Motorvariante: Motor 1,6 Ltr. - 97 kW 16V KAT

Connected Car Funktionen:

Ausstattung:

Bezeichnung	M-Code (Hersteller)	AV-Code (DAT)
1.6L petrol Valvematic, 132 PS	ENGINE:1ZR- FAE	
Continuously Variable Transmission	GEAR:CVT1	
Model: Corolla 1.6L petrol Valvematic, 132 PS CVT 1 4x2		
N Grade	FactoryGrade:N	
Sedan 4-Doors	BODY:Sedan4	
WS-IC: 0		
	COUNTRY:HU	
	STEERING:LHD	
	VIN10:0	
	VIN11:R	
	WD:4x2	
	WHC:NMT	111

Farben:

Bezeichnung	Farbcode ID	Farbcode	Lackart ID