

Fahrzeugbewertung



Akte BETL26155

Vom 04.05.2026

Audi A6 Avant (4F5)

Auftraggeber

Staatsanwaltschaft Dresden Abteilung I C

Händlereinkaufspreis
MwSt. ausweisbar

336 €

zzgl. MwSt.

400 €

inkl. MwSt.

Händlerverkaufspreis
regelbesteuert

840 €

zzgl. MwSt.

1.000 €

inkl. MwSt.


Stichtag 30.04.2026

Sachverständiger



[REDACTED]
Staatsanwaltschaft Dresden Abteilung I C
Lothringer Straße 1
01069 Dresden

Dresden, 04.05.2026



Aktenzeichen

BETL26155

Auftraggeber	Name Straße PLZ Ort	Staatsanwaltschaft Dresden Abteilung I C Lothringer Straße 1 01069 Dresden
Besichtigung	Besichtigung bei Datum Ort Sachverständiger Anwesende Bedingungen	Auftraggeber 30.04.2026 - 10:00 Uhr 01458 [REDACTED] [REDACTED] Sachverständiger, Auftraggeber ausreichend
Auftrag	Datum Erteilt durch	30.04.2026 Auftraggeber

Fahrzeugdaten

Fahrzeug

Amtliches Kennzeichen	██████████
Hersteller	Audi
Modell/Haupttyp	A6 Avant (4F5)
Untertyp	2.7 TDI
Baujahr	2005
Erstzulassung	02.12.2005
Fahrzeugart	Kombi
Fahrzeugidentifikationsnummer (VIN)	████████████████████
Schlüssel-Nr.	0588/ABN,0588/889
Antriebsart	Diesel / 6-Zylinder / V-Motor
Getriebe	6-Gang manuell
Leistung /Hubraum	132 kW / 2.698 ccm
Anzahl Türen	5
Achsen (davon angetrieben)	2 (1)
Sitzplätze	5
Besonderheiten	Zulassungsland Tschechische Republik; ein Fahrzeugschlüssel vorhanden
Abgasnorm	Euro 4
Allgemeinzustand	mäßig
Karosseriezustand	mäßig
Innenraumzustand	Mäßig; nikotinbelastet
Lackzustand	Mäßig, vereinzelt rostend
Lack	Phantomschwarz Perleffekt Perleffekt (2-Schicht)
Anzahl Vorbesitzer	unbekannt
Laufleistung abgelesen	263.792 km

Ausstattung

Serienausstattung

- ✓ Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- ✓ Anti-Blockier-System (ABS)
- ✓ Antriebsart: Frontantrieb
- ✓ Außenspiegel asphärisch, links
- ✓ Außenspiegel asphärisch, rechts
- ✓ Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- ✓ Außenspiegel Wagenfarbe
- ✓ Außentemperaturanzeige
- ✓ Automatische Fahrlichtschaltung (ALS)
- ✓ Bremsscheiben vorn (321 mm x 30 mm)
- ✓ Dachreling (Aluminium)
- ✓ Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- ✓ Fahrassistenz-System: Bremsassistent (Audi pre sense front)
- ✓ Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- ✓ Generator 180 A
- ✓ Gepäckraum-Abtrennung (Netz)
- ✓ Gepäckraumabdeckung / Rollo
- ✓ Getriebe 6-Gang
- ✓ Heckscheibenwischer
- ✓ Innenausstattung: Dekoreinlagen Aluminium Radial
- ✓ Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- ✓ Karosserie: 4-türig
- ✓ Kopf-Airbag-System (Sideguard)
- ✓ Kopfstützen hinten (3-fach)
- ✓ Motor 2,7 Ltr. - 132 kW V6 24V TDI
- ✓ Motor 2,7 Ltr. - 132 kW V6 24V TDI KAT (BPP)
- ✓ Rücksitzlehne geteilt/klappbar
- ✓ Scheibenwaschdüsen heizbar
- ✓ Scheibenwischer mit Regensensor
- ✓ Seitenairbag vorn
- ✓ Servolenkung elektronisch gesteuert
- ✓ Wärmeschutzverglasung grün getönt
- ✓ Wartung: Longlife-Service
- ✓ Wegfahrsperrung (elektronisch)
- ✓ Zentralverriegelung mit Fernbedienung

Sonderausstattung

- ✓ Ablage-Paket
- ✓ Batterie 110 Ah
- ✓ CD-Wechsler im Handschuhfach
- ✓ Dachhimmel Stoff, schwarz
- ✓ Diebstahl-Warnanlage
- ✓ Diebstahl-Warnanlage + Innenraumabsicherung / Abschleppschutz
- ✓ Einparkhilfe hinten (APS)
- ✓ Fahrer-Informationssystem (FIS)
- ✓ Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- ✓ Komfort-Klimaautomatik 3-Zonen
- ✓ Lenkrad (Sport/Leder - 3-Speichen) mit Multifunktion
- ✓ LM-Felgen 7,5x17 (5-Speichen)
- ✓ Mittelarmlehne vorn
- ✓ Multi-Media-Interface MMI Basic Plus / MMI Radio Plus
- ✓ Multi-Media-Interface MMI Navigation Basic Plus
- ✓ Navigationssystem
- ✓ Perleffekt-Lackierung
- ✓ Reife
- ✓ Reserverad in Fahrbereifung
- ✓ Schiebe-/Hebedach elektr. (Glas) mit Vorwahlautomatik
- ✓ Sitzbezug / Polsterung: Leder Valcona mit Logo-Prägung in Vordersitzlehnen
- ✓ Sitzbezug / Polsterung: Leder Volterra
- ✓ Sitzheizung vorn
- ✓ Sound-System DSP / Audi Sound-System
- ✓ Vorrüstung Mobiltelefon/Handy, in Mittelarmlehne integriert


Bereifung

Reifen vorne rechts

Dimension	235/40 R 19 96 V
Profiltiefe	3 mm
Hersteller	Hankook
Art	Winter

Reifen hinten rechts

Dimension	235/40 R 19 96 V
Profiltiefe	4 mm
Hersteller	Hankook
Art	Winter



Reifen vorne links

Dimension	235/40 R 19 96 V
Profiltiefe	3 mm
Hersteller	Hankook
Art	Winter

Reifen hinten links

Dimension	235/40 R 19 96 V
Profiltiefe	4 mm
Hersteller	Hankook
Art	Winter


Reparierte Vorschäden

Instand gesetzter Schaden rechte Fahrzeugseite, instand gesetzter Schaden v.l.;

Nicht reparierte Vorschäden

Frontverkleidung verkratzt und gebrochen, linker Kotflügel gestaucht, linker Schweller mehrfach eingedrückt, innere Rückleuchten gebrochen, Heckverkleidung rechtsseitig überdrückt, Türen rechts unsachgemäß überlackiert, Korrosion an Tür rechts und Schweller rechts, Dachantenne fehlt, Bremscheiben rundum stark verschlissen, im Motorraum finden sich eigenverlegte Kabel deren Funktion nicht bekannt ist; starke Gebrauchsspuren;

Lackschichtdicke



Bauteil	Messwerte (µm)
Kotflügel links	284 ⚠
Motorhaube	130 ✓
Kotflügel rechts	208 ⚠
Fahrertür	141 ✓
Beifahrertür	211 ⚠
Fondtür links	132 ✓
Dach	147 ✓
Fondtür rechts	426 ⚠
Seitenwand links	124 ✓
Seitenwand rechts	406 ⚠
Hinten mittig	101 ✓

Legende: ⚠ zu dünn ✓ originale Lackschicht ⚠ zweite Lackschicht ⚠ dünne Spachtelschicht ⚠ dicke Spachtelschicht ⓧ nicht messbar

Bemerkungen zum Fahrzeug

!!!!Zulassungsland Tschechische Republik!!!!

Fahrzeug steht seit ca. 3 Jahren still, Starthilfe notwendig

Gutachtenfertigstellung

Lichtbilder wurden dem Originalgutachten sowie der Gutachtenkopie beigelegt.

Dieses Gutachten umfasst:

- 30 Seiten
- 46 Fotos

Dresden, den 04.05.2026

Der Sachverständige

[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]

Fotoanlage

Foto 1



Diagonalansicht von vorn rechts

Foto 2



Diagonalansicht von vorn links

Foto 3



Ansicht von links

Foto 4



Ansicht von rechts

Foto 5



Diagonalansicht von hinten rechts

Foto 6



Diagonalansicht von hinten links

Foto 7



Fahrzeugidentnummer / Typschild

Foto 8




Kilometerstand lt. Anzeige am Besichtigungstag

Foto 9



Motorraum

Foto 10



Kabel/Leitungen in Eigenbau zusätzlich angebracht, Funktion unklar

Foto 11



Kabel/Leitungen in Eigenbau zusätzlich angebracht, Funktion unklar

Foto 12



Innenraum vorn

Foto 13



Armaturenträger

Foto 14



Fahrsitz

Foto 15



Türtafel v.l.

Foto 16



Innenraum hinten

Foto 17



Türtafel h.l.

Foto 18



Kofferraum

Foto 19



Innenraum hinten

Foto 20



Türtafel h.r.

Foto 21



Innenraum vorn

Foto 22



Türtafel v.r.

Foto 23



Rad h.r.

Foto 24



Rad v.r.

Foto 25



Rad v.l.

Foto 26



Rad h.l.

Foto 27



Frontverkleidung rechtsseitig beschädigt

Foto 28



Frontverkleidung linksseitig gebrochen

Foto 29



Frontverkleidung linksseitig gebrochen, Kotflügel beschädigt

Foto 30



Kotflügel gestaucht

Foto 31



Korrosion Schweller links

Foto 32



Linker Schweller eingedrückt

Foto 33



Linker Schweller eingedrückt

Foto 34



Rücklicht gebrochen

Foto 35



Rücklicht gebrochen

Foto 36



Heckverkleidung gebrochen

Foto 37



Lackläufer Tür h.r.

Foto 38



Korrosion Tür h.r.

Foto 39



Schweller rechts eingedrückt

Foto 40



Stoßleiste unten Tür v.r. gelöst

Foto 41



Türen rechts unsachgemäß überlackiert

Foto 42



Dachantenne fehlt

Foto 43



Bremsscheiben rundum stark korrodiert

Foto 44




Bremsscheiben rundum stark korrodiert

Foto 45



Tschechische Zulassung

Foto 46



Tschechische Zulassung



Gebrauchtfahrzeug-Bewertung (nach DAT-System)

Fahrzeugdaten

Hersteller	Audi	Besichtigungsdatum	30.04.2026
Modell	A6 Avant (4F5)(03.2005->), 2.7 TDI, 2006 - 2006	Farbe	Phantomschwarz Perleffekt
Amtl. Kennzeichen	4K3-2017	DAT Europa-Code®	01 060 099 012 0001 DE001 4230
Vorgangsname	BETL26155 - 3110	KBA-Schlüssel	0588/ABN
Anzahl Halter	Unbekannt	Aufbau	Kombi
Erstzulassung / HU	02.12.2005 /	Sitzplätze / Türen	5 / 5
Laufleistung (abgelesen)	263.792 km	Schadstoffklasse EU	E4
VIN	[REDACTED]	Zustand	mangelhaft
Leistung	132 kW / 179 PS	Unfallschaden	Unfallschaden (repariert)
Hubraum	2698 ccm		
Motorart	Diesel		
Getriebe	Getriebe 6-Gang		

Ausstattungen

Siehe S.2

Bereifung

Montierte Reifen

Reifen Achse 1	Hankook	235/40R19	M+S 96	V	Zust. Achse 1/Sich.-Kz.	3,0 /	3,0 mm /--
Reifen Achse 2	Hankook	235/40R19	M+S 96	V	Zust. Achse 2/Sich.-Kz.	4,0 /	4,0 mm /--

Bewertung

Auf Basis der Marktbeobachtung der Deutsche Automobil Treuhand GmbH und unter Berücksichtigung der mitbewerteten Ausstattungen sowie der angegebenen wertbeeinflussenden Faktoren ermitteln sich folgende Werte:

Händlerereinkaufswert (inklusive 19,00 % MwSt. 63,87 EUR)	400,00 EUR
Händlerverkaufswert (inklusive 19,00 % MwSt. 159,66 EUR)	1.000,00 EUR

Währungsbeträge sind brutto
Besteuerungsart: Regelbesteuerung

Wertfeststellung am 04.05.2026 zum 30.04.2026 Datenstand 05/2026

Bezeichnung **BETL26155 - 3110**
Amtl. Kennzeichen [REDACTED]
Fahrzeug-Ident.Nr [REDACTED]

Besichtigungsdatum **30.04.2026**
DAT Europa-Code® [REDACTED]
KBA-Schlüssel **0588/ABN**

Ausstattungen

Serienausstattung

- > Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- > Anti-Blockier-System (ABS)
- > Antriebsart: Frontantrieb
- > Automatische Fahrlichtschaltung (ALS)
- > Außenspiegel asphärisch, links
- > Außenspiegel asphärisch, rechts
- > Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- > Außenspiegel Wagenfarbe
- > Außentemperaturanzeige
- > Dachreling (Aluminium)
- > Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- > Fahrassistenz-System: Bremsassistent (Audi pre sense front)
- > Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- > Gepäckraum-Abtrennung (Netz)
- > Gepäckraumabdeckung / Rollo
- > Getriebe 6-Gang
- > Heckscheibenwischer
- > Innenausstattung: Dekoreinlagen Aluminium Radial
- > Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- > Karosserie: 4-türig
- > Kopf-Airbag-System (Sideguard)
- > Kopfstützen hinten (3-fach)
- > Motor 2,7 Ltr. - 132 kW V6 24V TDI
- > Rücksitzlehne geteilt/klappbar
- > Scheibenwaschdüsen heizbar
- > Scheibenwischer mit Regensensor
- > Seitenairbag vorn
- > Servolenkung elektronisch gesteuert
- > Wegfahrsperre (elektronisch)
- > Wärmeschutzverglasung grün getönt
- > Zentralverriegelung mit Fernbedienung

- > Schiebe-/Hebedach elektr. (Glas) mit Vorwahlautomatik
- > Sitzbezug / Polsterung: Leder Volterra
- > Sitzheizung vorn
- > Sound-System DSP / Audi Sound-System
- > Vorrüstung Mobiltelefon/Handy, in Mittelarmlehne integriert

Sonderausstattung

- > Ablage-Paket
- > CD-Wechsler im Handschuhfach
- > Dachhimmel Stoff, schwarz
- > Diebstahl-Warnanlage + Innenraumabsicherung / Abschleppschutz
Diebstahl-Warnanlage
- > Einparkhilfe hinten (APS)
- > Fahrer-Informationssystem (FIS)
- > Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- > Komfort-Klimaautomatik 3-Zonen
- > Lenkrad (Sport/Leder - 3-Speichen) mit Multifunktion
- > LM-Felgen 7,5x17 (5-Sternspeichen)
- > Mittelarmlehne vorn
- > Multi-Media-Interface MMI Navigation Basic Plus
Multi-Media-Interface MMI Basic Plus / MMI Radio Plus, Navigationssystem
- > Perleffekt-Lackierung
- > Reserverad in Fahrbereifung

durchgeführt von: |

Bezeichnung **BETL26155 - 3110**
Amtl. Kennzeichen [REDACTED]
Fahrzeug-Ident.Nr [REDACTED]

Besichtigungsdatum **30.04.2026**
DAT Europa-Code® [REDACTED]
KBA-Schlüssel **0588/ABN**

Bemerkungen

Nicht reparierte Vorschäden: Frontverkleidung verkratzt und gebrochen, linker Kotflügel gestaucht, linker Schweller mehrfach eingedrückt, innere Rückleuchten gebrochen, Heckverkleidung rechtsseitig überdrückt, Türen rechts unsachgemäß überlackiert, Korrosion an Tür rechts und Schweller rechts, Dachantenne fehlt, Bremscheiben rundum stark verschlissen, im Motorraum finden sich eigenverlegte Kabel deren Funktion nicht bekannt ist; starke Gebrauchsspuren;
reparierte Vorschäden: Instand gesetzter Schaden rechte Fahrzeugseite, instand gesetzter Schaden v.l.;

Protokoll zur GW-Bewertung (nach DAT- System)

Fahrzeugdaten

Hersteller	Audi	Besichtigungsdatum	30.04.2026
Modell	A6 Avant (4F5)(03.2005->), 2.7 TDI, 2006 - 2006	Farbe	Phantomschwarz Perleffekt
Amtl. Kennzeichen	[REDACTED]	DAT Europa-Code®	[REDACTED]
Vorgangsname	BETL26155 - 3110	KBA-Schlüssel	0588/ABN
Auftragsnummer		Aufbau	Kombi
Vertragsnummer		Sitzplätze / Türen	5 / 5
Anzahl Halter	Unbekannt	Schadstoffklasse EU	E4
Erstzulassung / HU	02.12.2005 /	Zustand	mangelhaft
Laufleistung (abgelesen)	263.792 km	Unfallschaden	Unfallschaden (repariert)
VIN	[REDACTED]	Besteuerungsart	Regelbesteuert
Leistung	132 kW / 179 PS	Letzter Kundendienst	
Hubraum	2698 ccm	nächster Kundendienst	
Motorart	Diesel		
Getriebe	Getriebe 6-Gang		

Wertermittlung zum 30.04.2026

Alle ausgewiesenen Währungsbeträge sind Brutto

Listenneupreis nach DAT Europa-Code® und Marktindex ohne Sonderausstattungen			38.900,00 EUR
Listenneupreis für zusätzlich berücksichtigte Sonderausstattungen			10.747,40 EUR
Listenneupreis gesamt (inklusive 16,00 % MwSt.)			49.647,40 EUR
Richtwert nach DAT Europa-Code® und Marktindex			2.665,60 EUR
Bezugsfahrstrecke: 327.000 km			
Laufleistung / Laufleistungsdifferenz : 263.792 km / -63.208 km			
Korrektur durch Laufleistung		+	381,79 EUR
Korrektur durch Erstzulassung		-	87,61 EUR
Basiswert durch DAT Ermittlung			2.959,78 EUR
Gesamtwert der Ausstattungen		+	300,40 EUR
Grundwert durch DAT Ermittlung			3.260,18 EUR
Aufwertung		+	0,00 EUR
Abwertung		-	2.150,00 EUR*
Zu-/Abschlag der montierten Reifen (Differenz zur Serienbereifung)		-	101,15 EUR
Restwert der unmontierten Reifen		+	0,00 EUR
Zwischensumme I			1.009,04 EUR
Korrektur durch Anzahl Halter (Unbekannt)	0,0%	-	0,00 EUR
Anpassungsfaktor	100,0%	+	0,00 EUR
Zwischensumme II			1.009,04 EUR
Reparaturkosten (inkl. 19,00 % MwSt. 0,00 EUR)		-	0,00 EUR
Händlerverkaufswert DAT (inklusive 19,00 % MwSt.)	1.000,00 EUR		1.009,04 EUR
Handelsspanne (inkl. 19,00 % MwSt. 96,66 EUR)	600,00 EUR	-	605,42 EUR
Händlererkaufswert DAT (inklusive 19 % MwSt. 64,44 EUR)	400,00 EUR		403,62 EUR

(*) Manuelle Änderung durchgeführt von: |



Bezeichnung **BETL26155 - 3110**
Amtl. Kennzeichen [REDACTED]
Fahrzeug-Ident.Nr [REDACTED]

Besichtigungsdatum **30.04.2026**
DAT Europa-Code® [REDACTED]
KBA-Schlüssel **0588/ABN**

Bemerkungen

Nicht reparierte Vorschäden: Frontverkleidung verkratzt und gebrochen, linker Kotflügel gestaucht, linker Schweller mehrfach eingedrückt, innere Rückleuchten gebrochen, Heckverkleidung rechtsseitig überdrückt, Türen rechts unsachgemäß überlackiert, Korrosion an Tür rechts und Schweller rechts, Dachantenne fehlt, Bremsscheiben rundum stark verschlissen, im Motorraum finden sich eigenverlegte Kabel deren Funktion nicht bekannt ist; starke Gebrauchsspuren; gesetzter Schaden rechte Fahrzeugseite, Instand gesetzter Schaden v.l.; reparierte Vorschäden: Instand gesetzter Schaden rechte Fahrzeugseite, Instand gesetzter Schaden v.l.;

Bereifung

Montierte Reifen							
Reifen Achse 1	Hankook	235/40R19	M+S 96 V	Zust. Achse 1/Sich.-Kz.	3,0 /	3,0 mm /--	
Reifen Achse 2	Hankook	235/40R19	M+S 96 V	Zust. Achse 2/Sich.-Kz.	4,0 /	4,0 mm /--	
						Differenz zur Serienbereifung	-101,15 EUR

Auftragsdaten

Amtliches Kennzeichen [REDACTED] Kundenart
Auftragsnummer Ort der Besichtigung
Vertragsnummer Besichtigt von

(*) Manuelle Änderung durchgeführt von: |