

Fahrzeugbewertung

vom 16.01.2025



Mercedes-Benz

SLK Roadster / SLK 230 Kompressor



Staatsanwaltschaft Dresden
Abteilung I C
Lothringer Str. 1
01069 Dresden

Dresden, den 16.01.2025

G u t a c h t e n

| | |
|---------------------|-----------------------------------------------------------|
| Betrifft | Fahrzeugbewertung |
| Auftrag vom / durch | 30.08.2024 / Auftraggeber |
| Besichtigungsdatum | 19.09.2024 12:20 Uhr |
| Besichtigungsort | Verwahrstelle Staatsanwaltschaft Dresden 01239 Dresden |
| Anwesend | Vertretungsperson von Auftraggeber |

Zusammenfassung des Gutachtens:

| | |
|--------------------------------------|----------------------------|
| Beurteilung | Fahrzeugbewertung |
| Zeitwert (differenzbesteuert) | EUR 1.000,00 |

Technische Daten und Fahrzeugbeschreibung:

| | |
|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Fahrzeugart | Pkw, SUV, Kleintransporter |
| Aufbauart | Roadster |
| Fabrikat | Mercedes-Benz |
| Typ / Untertyp | SLK Roadster / SLK 230 Kompressor |
| KBA-Nummer | 0710/338 |
| Fahrzeug-Ident-Nummer | XXXXXXXXXX identifiziert anhand nach Aktenlage |
| Erste Zulassung | 01.12.1997 |
| Hubraum / Leistung | 2.295 cm ³ / 142 kW |
| Motor | Motor 2,3 Ltr. - 142 kW Kompressor KAT |
| Motorart / Zylinder / Motorbauart | Benzin / 4 / Reihenmotor |
| Abgascode | unbekannt |
| Getriebe / Anzahl der Gänge | Automatik / 5 |
| Türen / Sitze | 2 / 2 |
| Anzahl Achsen / davon angetrieben | 2 / 1 |
| Antriebsart | Heckantrieb |
| Anzahl Vorbesitzer | unbekannt |
| nächste HU | 01/2023 |
| Laufleistung abgelesen | 200.982 km |
| Farbe | BRILLANTSILBER - METALLICLACK |
| Lackart | met. (kratzfesterer Klarlack) |
| Lackzustand | ausreichend |
| Allgemeinzustand | mangelhaft |
| Verkehrssicherheit | keine Angabe |
| Karosseriezustand | ausreichend |
| Zustand des Innenraumes | ausreichend |
| Besichtigungszustand | unveränderter Zustand, unzerlegt, nicht fahrbereit, Testlauf durchgeführt |
| Besichtigungsbedingungen | allgemein ausreichend, es stand keine Hebebühne / Hubmittel zur Verfügung |
| Reparierte Vorschäden | Frontschaden rechts |
| Bemerkung | Lackschichtdickenmessung durchgeführt - Nachlackierung feststellbar: Front rechts |

montierte Bereifung

| Achse | Hersteller | Dimension / Bezeichnung |
|---------------|------------|----------------------------|
| 1 | Nankang | 225/50 R16 96V SV-3 XL M+S |
| 2 | Nankang | 225/50 ZR16 96W NS-20 XL |
| Reifenzustand | | verkehrssicher |

Profiltiefe in mm

| links | rechts |
|-------|--------|
| 8 | 8 |
| 8 | 8 |

Serienausstattung

3. Bremsleuchte, Airbag Fahrer-/Beifahrerseite, Anti-Blockier-System (ABS), Antriebs-Schlupfregelung (ASR), Außenspiegel asphärisch, links, Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide, Außentemperaturanzeige, Batterie 62 Ah, Bremsanlage: Teves, Elektrik - Valeo (Anlasser + Lima), Generator 90 A, Innenraumfilter: Staubfilter, Karosserie: 2-türig, LM-Felgen vorn/hinten: 7x16 / 8x16, Motor 2,3 Ltr. - 142 kW Kompressor KAT, Reifen vorn/hinten: 205/55 R16 ..V / 225/50 R16 ..V, Seitenairbag (Sidebag) vorn, Servolenkung, Variodachhydraulik, Variodachverkleidung und Hutablage, Windschott (Netz), Zentralverriegelung

Sonderausstattung

Diebstahl-Warnanlage, Diebstahl-Warnanlage + Innenraumabsicherung / Abschleppschutz, Getriebe Automatik - (5-Stufen), Klimaanlage, Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar, Reserverad als Notrad, Sitzbezug / Polsterung: Leder, Tempomat

Zusatzausstattung

Radio/MP3-System Pioneer DEH-3900BT

Auftrag

Gemäß Auftrag vom 30.08.2024 durch den Auftraggeber soll das in den Fahrzeugdaten näher bezeichnete Fahrzeug zur Feststellung des Zeitwertes besichtigt und darüber eine schriftliche Dokumentation erstellt werden.

Zustandsbeschreibung

-- mangelhaft --

Der Allgemeinzustand des Fahrzeuges entspricht dem Alter sowie der Laufleistung und ist als mangelhaft zu beurteilen.

Technische Daten

Die Identität des gegenständlichen Fahrzeuges wurde anhand der vorhandenen Fahrgestellnummer [REDACTED] sowie durch die bereitgestellte Aktenlage durch den aufnehmenden SV überprüft.

Lackschichtdicke

| | |
|---------------------------|--------|
| Motorhaube | 401 µm |
| Kotflügel, vorn rechts | 360 µm |
| Tür, vorn rechts | 155 µm |
| Seitenwand, hinten rechts | 185 µm |
| Heckklappe | 95 µm |
| Seitenwand, hinten links | 171 µm |
| Tür, vorn links | 174 µm |
| Kotflügel, vorn links | 147 µm |
| Dach | 81 µm |

Lackschichtdicke

Eine Überprüfung der Lackschichtdicke mittels Lackschichtdickenmessgerät, ergab eine feststellbare Nachlackierung am gegenständlichen Fahrzeug.

Sachverständige Hinweise

- optischer Zustand: Fahrzeug ungereinigt, nicht sauber
- !!! Deutsche Zulassung !!!
- Erstzulassung unbekannt !!! Bauzeit lt. VIN: 10-1997
- Halteranzahl unbekannt
- 1 x Fahrzeugschlüssel vorhanden
- signifikante Standschäden
- Starterbatterie leer -> Starthilfe notwendig
- Motorlauf geprüft - Motor macht Geräusche -> keine Probefahrt durchgeführt
- weitere Mängel / Schäden der Bildanlage entnehmen !!!

Zeitwert

EUR

1.000,00

Der Zeitwert beträgt unter Berücksichtigung von Fahrzeugalter, Zustand, Laufleistung, Sonderausstattung und Zubehör, Besitzverhältnisse, sowie aller wertbildender Faktoren und der regionalen und saisonalen Marktlage bezogen auf den Bewertungstag, den 14.01.2025 ermittelt sich der Fahrzeugwert wie folgt:

1.000,00 EUR (differenzbesteuert)

Hinweis:

Der ausgewiesene Fahrzeugwert wurde sachverständigenseits unter Berücksichtigung der wertbeeinflussenden Faktoren wie Baujahr, Laufleistung, Besitzverhältnisse, Allgemeinzustand, Sonderausstattung, technischer Zuverlässigkeit, Angabe über werterhaltende bzw. werterhöhende Aufwendungen, möglicher Unfalleinwirkungen und unter Maßgabe der örtlichen Marktlage und Marktgängigkeit ermittelt. Die Bewertung erfolgte in Anlehnung an das DAT Prüf- und Schätzverfahren. Der am Fahrzeug vorhandene Gebrauchsspuren wurde bei der Ermittlung des Zeitwertes berücksichtigt und in Abzug gebracht.

Gutachtenfertigstellung

Diese Fahrzeugbewertung wurde unparteiisch und nach bestem Wissen und Gewissen erstellt.

Die Besichtigung konnte nur nach der äußeren Inaugenscheinnahme erfolgen. Daher verbleibt ein Risiko auf evtl. versteckte Mängel, die erst nach entsprechender umfangreicher Demontage diverser Bauteile erkennbar, dann genauer zu beurteilen wäre. Die Begutachtung erfolgt ohne Zuhilfenahme von weiteren technischen Einrichtungen, wie z.B. Hebebühne, Grube und Prüfständen. Es wurde keine in dem Rahmen mögliche Probefahrt mit dem Fahrzeug durchgeführt. Der Sachverständige versichert, dass das Fahrzeug nach bestem Wissen und Gewissen im Rahmen des Möglichen durchgeführt wurde. Weitere Schäden können angesichts des Alters und der Laufleistung an dem Fahrzeug nicht ausgeschlossen werden.

Rückfragen an den unterzeichnenden Sachverständigen.

Diese Fahrzeugbewertung umfasst 35 Seiten inkl. 55 Fotos.

- Anlagen: DAT-Gebrauchtfahrzeugbewertung

Der Sachverständige

Dresden, 16.01.2025






Bild: 1 Diagonalansicht vorn rechts



Bild: 2 Diagonalansicht hinten links



Bild: 3 Diagonalansicht vorn links



Bild: 4 Diagonalansicht hinten rechts



Bild: 5 Frontansicht




Bild: 6 Heckansicht



Bild: 7 Seitenansicht von links



Bild: 8 Seitenansicht von rechts



Bild: 9 Ausweisung vorhandene Fahrzeugschlüssel



Bild: 10 Ansicht Türverkleidung vorn links



Bild: 11 Innenraum, vorn links



Bild: 12 Detailansicht Innenraum



Bild: 13 Übersichtaufnahme Innenraum



Bild: 14 Ausweisung eingebautes Mediasystem



Bild: 15 Ausweisung der abgelesenen Gesamtlauflistung zum Zeitpunkt der Besichtigung.



Bild: 16 Einzelansicht Fahrersitz



Bild: 17 Detailansicht Innenraum



Bild: 18 Detailansicht Innenraum



Bild: 19 Ansicht Türverkleidung vorn rechts



Bild: 20 Innenraum, vorn rechts



Bild: 21 Detailansicht Innenraum



Bild: 22 Einzelansicht Beifahrersitz




Bild: 23 Ausweisung Fahrzeugidentnummer



Bild: 24 Ansicht Kofferraum



Bild: 25 Einzelansicht Motorhaube im geöffneten Zustand.



Bild: 26 Ansicht Antriebsaggregat



Bild: 27 Detailansicht Motorraum




Bild: 28 Ansicht wie vor in geänderter Perspektive.




Bild: 29 Diverse individuelle Nachrüstung Motorraum.



Bild: 30 Ansicht Rad/Reifenkombination vorn links



Bild: 31 Ansicht Rad/Reifenkombination hinten links



Bild: 32 Ansicht Rad/Reifenkombination hinten rechts



Bild: 33 Ansicht Rad/Reifenkombination vorn rechts



Bild: 34 Detailansicht Fahrzeugdach.



Bild: 35 Detailansicht Scheibenrahmen, dieser ist korrodiert.




Bild: 36 Punktuelle Eindellung im Fahrzeugdach vorhanden.



Bild: 37 Frontverkleidung weist erhebliche Steinschläge auf.



Bild: 38 Klarlackablösung Frontverkleidung mittig.



Bild: 39 Ausweisung Beschädigung Frontverkleidung rechts.



Bild: 40 Ansicht Kotflügel vorn rechts ...



Bild: 41 ... hierbei ist ein sichtbare Korrosion vorhanden.



Bild: 42 Weiterführend ist der Lackaufbau durch Korrosion partiell abgetragen.



Bild: 43 Radhausverkleidung vorn rechts beschädigt.



Bild: 44 Seitliche Leiste Schweller im Übergang zum Kotlügen ist lose.



Bild: 45 Türaußehaut Beifahrertür deformiert.



Bild: 46 Detailansicht Spoileransatz Heckverkleidung



Bild: 47 Ansicht wie vor, der Lackaufbau löst sich ab.



Bild: 48 Einzelansicht Heckklappe, der Lackaufbau ist beschädigt.



Bild: 49 Ansicht Seitenwand links



Bild: 50 ... der Klarlack löst sich partiell ab.



Bild: 51 Farbaufbau Fahrertür beschädigt.



Bild: 52 Einzeldarstellung Endschalldämpfer



Bild: 53 Ansicht Hinterachse rechts




Bild: 54 Ansicht Hinterachse links



Bild: 55 Ausweisung Lackschichtdickenmessung vorgenommen, Messwerte dem beiliegenden Protokoll entnehmen.

VIN - Abfrageprotokoll

Fzg-Ident-Nr.: XXXXXXXXXX Datum: 20.12.2024
Hersteller Mercedes-Benz
Haupttyp SLK Roadster (BM 170)(04.1996->)
Untertyp SLK 230 Kompressor (170.447)

Herstellercode: 170447
Motorkennung:
Getriebekennung:

SilverDAT identifyCODE ®: 015700140040002
Bauzeit: 07.10.1997 (3342)
Motorvariante: Motor 2,3 Ltr. - 142 kW Kompressor KAT
Connected Car Funktionen:

Ausstattung:

| Bezeichnung | M-Code (Hersteller) | AV-Code (DAT) |
|--------------------------------------------|------------------------|------------------|
| BRILLANTSILBER - METALLICLACK | 744U | |
| BRILLANTSILBER - METALLICLACK | | 11000 |
| ECE - WARNDREIECK | 630 | |
| EINBRUCH- UND DIEBSTAHLWARNANLAGE (EDW) | 551 | 38000 |
| GETRIEBE AUTOMATISCH 5-GANG | 423 | 75505 |
| INNENRAUMABSICHERUNG/ABSCHLEPPSCHUTZ | 882 | 38005 |
| INNENRAUMABSICHERUNG/ABSCHLEPPSCHUTZ | 882 | 38100 |
| ITALIEN-FAHRZEUGE ZUSATZTEILE | 831 | |
| KFZ-BRIEF - WEGFALL JEDOCH MIT COC-PAPIERE | 984 | |
| KLIMAAANLAGE / TEMPMATIC | 580 | 28802 |
| KLIMAAANLAGE / TEMPMATIC | 580 | 28900 |
| LAUTSPRECHER VORN U. HINTEN - OHNE RADIO - | 533 | 24600 |
| LAUTSPRECHER VORN U. HINTEN - OHNE RADIO - | 533 | 24602 |
| LEDER SCARLET | 227A | 30200 |
| LENKSAEULE ELEKTRISCH EINSTELLBAR | 441 | 69505 |
| MODELLJAHR 1998 | 808 | 308 |
| Model: Roadster SLK 230 Kompressor | | |
| RESERVERAD | 669 | 68707 |
| RESERVERAD | 669 | 68710 |
| SIDEBAG | 292 | 26903 |

VIN10:1

VIN11:F

WHC:WDB

aDesig:722605

eDesig:111973

fin:1704471F043638

Farben:

| Bezeichnung | Farbcode ID | Farbcode | Lackart ID |
|-------------------------------|-------------|----------|------------|
| BRILLANTSILBER - METALLICLACK | A1 | 744 | |
| | I1 | 227 | |

Gebrauchtfahrzeug-Bewertung

Fahrzeugdaten

| | | | |
|--------------------------|-----------------------------------|---------------------|-------------------------------|
| Hersteller | Mercedes-Benz | Besichtigungsdatum | 19.09.2024 |
| Modell | SLK Roadster, SLK 230 Kompressor, | Farbe | BRILLANTSILBER - METALLICLACK |
| Amtl. Kennzeichen | | DAT Europa-Code® | |
| Vorgangsname | | KBA-Schlüssel | 0710/338 |
| Anzahl Halter | Unbekannt | Aufbau | Roadster |
| Erstzulassung / HU | 01.12.1997 / 01.2023 | Sitzplätze / Türen | 2 / 2 |
| Laufleistung (abgelesen) | 200.982 km | Schadstoffklasse EU | unbekannt |
| VIN | | Zustand | mangelhaft |
| Leistung | 142 kW / 193 PS | Unfallschaden | Unfallschaden (repariert) |
| Hubraum | 2295 ccm | | |
| Motorart | Benzin | | |
| Getriebe | Automatik, 5-Gänge | | |

Ausstattungen

Siehe S.2

Bereifung

Montierte Reifen

| | | | | | | |
|----------------|---------|------------|------|-------------------------|-------|------------|
| Reifen Achse 1 | Nankang | 225/50R16 | 96 V | Zust. Achse 1/Sich.-Kz. | 8,0 / | 8,0 mm /-- |
| Reifen Achse 2 | Nankang | 225/50ZR16 | 96 W | Zust. Achse 2/Sich.-Kz. | 8,0 / | 8,0 mm /-- |

Bewertung

Auf Basis einer Marktrecherche des Sachverständigen und unter Berücksichtigung der mitbewerteten Ausstattungen sowie der angegebenen wertbeeinflussenden Faktoren ermittelt sich der

Zeitwert

1.000,00 EUR

Dieses Fahrzeug wird überwiegend differenzbesteuert gemäß §25a UStG angeboten.

Besteuerungsart: Differenzbesteuerung

Wertfeststellung am 16.01.2025 zum

Datenstand 01/2025

| | | | |
|-------------------|----------------------|--------------------|------------|
| Bezeichnung | ██████████ | Besichtigungsdatum | 19.09.2024 |
| Amtl. Kennzeichen | ██████████ | DAT Europa-Code® | |
| Fahrzeug-Ident.Nr | ████████████████████ | KBA-Schlüssel | 0710/338 |

Ausstattungen

Serienausstattung

- > 3. Bremsleuchte
- > Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- > Anti-Blockier-System (ABS)
- > Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- > Außenspiegel asphärisch, links
- > Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- > Außentemperaturanzeige
- > Batterie 62 Ah
- > Bremsanlage: Teves
- > Elektrik - Valeo (Anlasser + Lima)
- > Generator 90 A
- > Innenraumfilter: Staubfilter
- > Karosserie: 2-türig
- > LM-Felgen vorn/hinten: 7x16 / 8x16
- > Motor 2,3 Ltr. - 142 kW Kompressor KAT
- > Reifen vorn/hinten: 205/55 R16 ..V / 225/50 R16 ..V
- > Seitenairbag (Sidebag) vorn
- > Servolenkung
- > Variodachhydraulik, Variodachverkleidung und Hutablage
- > Windschott (Netz)
- > Zentralverriegelung

Sonderausstattung

- > Diebstahl-Warnanlage
- > Diebstahl-Warnanlage + Innenraumabsicherung / Abschleppschutz
- > Klimaanlage
- > Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar
- > Reserverad als Notrad
- > Sitzbezug / Polsterung: Leder
- > Tempomat

Zusatzausstattung

- > Radio/MP3-System Pioneer DEH-3900BT

Bemerkungen

Der ausgewiesene Fahrzeugwert wurde sachverständigseits unter Berücksichtigung der wertbeeinflussenden Faktoren wie Baujahr, Laufleistung, Besitzverhältnisse, Allgemeinzustand, Sonderausstattung, technischer Zuverlässigkeit, Angabe über werterhaltende bzw. werterhöhende Aufwendungen, möglicher Unfalleinwirkungen und unter Maßgabe der örtlichen Marktlage und Marktgängigkeit ermittelt. Die Bewertung erfolgte in Anlehnung an das DAT Prüf- und Schätzverfahren.