

Fahrzeugbewertung



Akte GA- 2026-04-13-BE02681

Vom 15.04.2026

Honda S2000 (AP)

Auftraggeber

Frau  Plazanic, Gerichtsvollzieherin

Schätzwert

4.620,00 €

Stichtag 15.04.2026

Sachverständiger



Zertifizierter Sachverständiger für KFZ-Schäden & Bewertungen nach DIN EN ISO/IEC 17024

B. Eng. Maschinenbau

Kraftfahrzeugtechnikermeister

Tschertter Sachverständigen- & Ingenieurbüro – Mühlweg, 3/2 – 77743 Baden-Württemberg - Neuried

Frau

██████████ Plazanic, Gerichtsvollzieherin
Hermann-Dietrich-Straße 15 A
77694 Kehl

Baden-Württemberg - Neuried, 15.04.2026

Fahrzeug nicht zugelassen

Aktenzeichen
GA- 2026-04-13-BE02681

Auftraggeber	Name Straße PLZ Ort Telefon E-Mail	Frau ██████████ Gerichtsvollzieherin Hermann-Dietrich-Straße 15 A 77694 Kehl 0176/44686878 gvplazanic@gmx.de
Besichtigung	Besichtigung bei Datum Ort Sachverständiger Anwesende Bedingungen	 18.02.2026 - 10:30 Uhr Querbacher Straße 55, 77694 Kehl ██████████ Sachverständiger, D. Plazanic eingeschränkt
Auftrag	Datum Erteilt durch Beauftragung	09.02.2026 D. Plazanic, Gerichtsvollzieherin schriftlich

Laut Auftrag soll der Schätzwert des gegenständlichen Fahrzeugs unter Berücksichtigung der zum Besichtigungszeitpunkt erkennbaren Schäden bzw. Mängel ermittelt werden.

Die Bewertung erfolgt unter Berücksichtigung, dass im Zuge einer Veräußerung keine Gewährleistungsansprüche bestehen.

Der Schätzwert ergibt sich auf Basis einer Internetmarktanalyse, Wertermittlungen aus der Restwertbörse, und regionaler Befragung von Werkstätten und Ersatzteihändlern basierend auf dem Händlereinkaufswert sowie unter Berücksichtigung der Fahrzeugausstattung und der offensichtlich erkennbaren Schäden bzw. Mängel.

2 von 16

Fahrzeugdaten

Fahrzeug

Amtliches Kennzeichen	<i>nicht zugelassen</i>
Hersteller	Honda
Modell/Haupttyp	S2000 (AP)
Untertyp	Cabrio
Baujahr	2000
Erstzulassung	19.05.2000
Letzte Zulassung	10.07.2009
Fahrzeugart	Cabriolet
Fahrzeugidentifikationsnummer (VIN)	JHMAP1130YT005239
Schlüssel-Nr.	7100/AAJ,7100/521
Antriebsart	Benzin / 4-Zylinder / Reihenmotor
Getriebe	6-Gang manuell
Leistung /Hubraum	177 kW / 1.997 ccm
Leer- / zulässige Gesamtmasse	1.320 kg / 1.535 kg
Länge / Breite / Höhe	4.135 mm / 1.750 mm / 1.285 mm
Anzahl Türen	2
Achsen (davon angetrieben)	2 (1)
Sitzplätze	2

Zustand

Allgemeinzustand	schlecht
Karosseriezustand	teilzerlegt
Innenraumzustand	nicht vorhanden
Lackzustand	siehe Bilder
Lack	rot Uni (2-Schicht)
Anzahl Vorbesitzer	unbekannt
Laufleistung geschätzt	90.000 km

Schadenbeschreibung

- Das Fahrzeug befand sich zum Besichtigungszeitpunkt in teilzerlegtem Zustand.
- Es wurde begonnen das Fahrzeug auf Breitbau umzurüsten.
- Die Innenausstattung ist ausgebaut.
- Der Motor und das Getriebe sowie Vorderachsteile sind ausgebaut.
- Ein Probelauf des Motors war nicht möglich!
- Der Kilometerstand konnte nicht abgelesen werden, er wird vom Sachverständigen auf < 100.000 km geschätzt.
- Sonstige Beschädigungen und Zustände sind den Bildern zu entnehmen.

Zustand des Fahrzeugs bei Besichtigung

Besichtigungsort: Querbacher Straße 55, 77694 Kehl

Während der Besichtigung am 18.02.2026 war das Fahrzeug teilzerlegt. Die Besichtigungsbedingungen waren eingeschränkt.

Folgende Hilfsmittel standen zur Verfügung: Digitalkamera, Lackschichtdickenmessgerät, Profiltiefe-Messgerät, Dellensegel.

Gutachtenfertigstellung

Lichtbilder wurden dem Originalgutachten sowie der Gutachtenkopie beigelegt.

Dieses Gutachten umfasst:

- 16 Seiten
- 20 Fotos

Baden-Württemberg - Neuried, den 15.04.2026

Der Sachverständige



Zertifizierter Sachverständiger für KFZ-Schäden & Bewertungen nach DIN EN ISO/IEC 17024

B. Eng. Maschinenbau

Kraftfahrzeugtechnikermeister

Fotoanlage

Foto 1



Foto 2



Foto 3



Foto 4



Foto 5



Foto 6



Foto 7



Foto 8




Foto 9



Foto 10



Foto 11



Foto 12



Foto 13



Foto 14



Foto 15



Foto 16



Foto 17



Foto 18



Foto 19




Foto 20

