

Schneider



Hauptuntersuchung nach §29 StVZO Nr. 1GXC09196/A

(3) 16.02.2022 13:59

(2) Amtl. Kennzeichen

D

(1) Fzg-Ident-Nr.

YV1SZ799741145717

(5) Fahrzeug-Art (Klasse/Aufbau)	PKW (01-0200)	Messwerte: Betriebsbremse				Feststellbremse	
Hersteller (-Nr)	VOLVO (S) (9101)	Achse	links	rechts		links	rechts
Typ und Ausführung (-Nr)	S (000-000)		[daN]	[daN]		[daN]	[daN]
Erstzulassung	11/2003	1	402	383	block.		
(4) Stand des Wegstreckenzählers	241.958	2	278	247	block.	268	216 block.
Zul. Gesamtmasse	2220 kg	Abbremsung BBA: 59 %				Abbremsung FBA: 22 %	
letzte Hauptuntersuchung vom	12/2021						
(3) Prüfort	1127-01/1127-01						
Version Systemdaten-Anwendung	4.21						

(7) HU-Untersuchungsergebnis: erhebliche Mängel

Prüfplakette wurde nicht zugeteilt

Untersuchung des Motormanagement-/Abgasreinigungssystems (UMA): nicht bestanden

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,
wir haben Ihr Fahrzeug nach §29 StVZO untersucht.

(6) Ihr Fahrzeug weist folgende Mängel auf:

- * 1.1.11c Übertragungseinrichtung, Bremsleitung hinten links korrosionsgeschwächt (EM)
- * 1.1.11c Übertragungseinrichtung, Bremsleitung hinten rechts korrosionsgeschwächt (EM)
- * 1.1.11c Übertragungseinrichtung, Bremsleitung mitte beschädigt (EM)
- * 3.1 Scheiben, Frontscheibe Sichtbeeinträchtigung im Fernsichtbereich (EM)
- * 4.5.1b Scheinwerfer, Nebelscheinwerfer rechts Abschluss Scheibe matt / verkratzt (GM)
- * 6.1.7g Motor / Antrieb, Staubmanschette (Antriebswelle) vorn links innen unwirksam (EM)
- * D8.2.2.2d Motormanagement- / Abgasreinigungssystem, Fehlerspeicher (Diesel) enthält abgasrelevante Fehler (EM)
- * 8.2.2.1a Motormanagement- / Abgasreinigungssystem, Motormanagement- / Abgasreinigungssystem (Diesel) nicht in Ordnung (EM)
- * D8.2.1.2d Motormanagement- / Abgasreinigungssystem, Ansteuerung Kontrollleuchte Motordiagnose (Diesel) nicht in Ordnung (EM)
- * 8.4.1 Motor / Antrieb / Kühlsystem, Umweltbelastung: Getriebe undicht - Ölverlust mit Abtropfen (EM)
- * 8.4.1 Motor / Antrieb / Kühlsystem, Umweltbelastung: Motor undicht - Ölverlust mit Abtropfen (EM)

Bitte beachten Sie, dass nach §23 StVO und §31 StVZO Halter und Fahrer für die unverzügliche Beseitigung aller Mängel verantwortlich sind. Lassen Sie bitte die festgestellten Mängel von einer Fachwerkstatt beheben. Die nachfolgend aufgeführten Hinweise stellen zum Zeitpunkt der Untersuchung laut StVZO keine Mängel dar. Die angesprochenen Bauteile/Funktionen erfordern aber im Sinne der Verkehrssicherheit in nächster Zukunft besondere Aufmerksamkeit:

Fortsetzung des Untersuchungsberichtes auf Seite 2

(9) Ihr GTÜ-Sachverständiger
00121008 Dipl.-Ing. (FH) Markus Furtenbach
GTÜ - Prüfpartner
Schorer + Wolf
Heisinger Str. 9
87437 Kempten
Tel: 083170490-350

GTÜ Gesellschaft für Technische Überwachung mbH
Amtlich anerkannte Überwachungsorganisation
Vor dem Lach 25 • 70567 Stuttgart • Deutschland

FON 0711 97676-0
FAX 0711 97676-199
MAIL info@gtue.de

Rechnung Nr. 1GXC09196/R Belegdatum entspricht Leistungsdatum
Prüfentgelt §29 HU incl. UMA o. MwSt *) 107,56 EUR
Summe o. MwSt. 107,56 EUR
19 % MwSt. 20,44 EUR
Gesamtbetrag 128,00 EUR
*) incl. amtl. Gebühr für Systemdaten-Bereitstellung gem. Anlage VIIIa StVZO
Der Betrag wird durch das Autohaus / die Werkstatt vereinnahmt

Geschäftsführung: Dimitra Theodoridou-Sohns, Robert Köstler
Sitz der Gesellschaft/Registrierungsgericht: Stuttgart HRB Nr. 9610
USt.-IdNr.: DE 147841514 • Bitte beachten Sie die Rückseite





Hauptuntersuchung nach §29 StVZO Nr. 1GXC09196/A

(3) 16.02.2022 13:59

(2) Amtl. Kennzeichen

D

(1) Fzg-Ident-Nr.

YV1SZ799741145717

Fortsetzung des Untersuchungsberichtes von Seite 1

- Achse / Achsaufhängung, Querlenker 2. Achse links oberflächlich korrodiert (HW)
- Achse / Achsaufhängung, Querlenker 2. Achse rechts oberflächlich korrodiert (HW)

Die Nachprüfung der Beseitigung aller Mängel kann bis spätestens 16.03.2022 erfolgen.
Bitte legen Sie dafür diesen Untersuchungsbericht wieder vor.

Wir bedanken uns für Ihr in uns gesetztes Vertrauen und freuen uns darauf, Sie zur nächsten Untersuchung erneut begrüßen zu dürfen.

(9) Ihr GTÜ-Sachverständiger
00121008 Dipl.-Ing. (FH) Markus Furtenbach
GTÜ - Prüfpartner
Schorer + Wolf
Heisinger Str. 9
87437 Kempten
Tel: 083170490-350



GTÜ Gesellschaft für Technische Überwachung mbH
Amtlich anerkannte Überwachungsorganisation
Vor dem Lauth 25 • 70567 Stuttgart • Deutschland

FON 0711 97676-0
FAX 0711 97676-199
MAIL info@gtue.de

Geschäftsführung: Dimitra Theodoridou-Sohns, Robert Köstler
Sitz der Gesellschaft/Registergericht: Stuttgart HRB Nr. 9610
USt.-IdNr.: DE 147841514 • Bitte beachten Sie die Rückseite



157145769 9