

Auftrag

Entsprechend Ihres Auftrages vom 09.07.2026 wurde ein Bewertungsgutachten erstellt. Die Auftragserteilung erfolgte per e-Mail, durch Herrn Lilienthal. Auftragsgemäß erfolgt die Bewertung zum Stichtag 20.07.2026.

Besichtigung

Die Besichtigung erfolgte am 20.07.2026 um 10:00 Uhr durch [REDACTED] bei POLIZEI Bremerhaven, Alaskastraße 12, 27580 Bremerhaven, ohne Anwesenheit einer bevollmächtigten Person.

Keine Papiere; kein Schlüssel - Besichtigung nur von aussen möglich. Eine Besichtigung von unten war zum Besichtigungszeitpunkt nicht möglich. Bei der Besichtigung konnte keine Fahrprobe durchgeführt werden. Folglich sind Mängel bzw. Schäden, die nur bei einer Fahrprobe feststellbar sind, nicht berücksichtigt. Im Rahmen der Fahrzeug / Objektbesichtigung konnte kein Probelauf des Motors durchgeführt werden. Folglich wurden Mängel bzw. Schäden, die nur bei einem Probelauf feststellbar sind, nicht berücksichtigt. Der Fehlerspeicher war zum Besichtigungszeitpunkt nicht ausgelesen. Abgasrelevante Baugruppen wurden messtechnisch nicht überprüft. Folglich wurden Mängel, die nur bei einer Abgasuntersuchung feststellbar sind, nicht berücksichtigt.

Die abgelesene Fz.- Ident-/Objektnummer wurde mit den zur Verfügung stehenden Unterlagen verglichen. Von dem Fahrzeug / Objekt wurden digitale Fotos gefertigt.

Bei der Besichtigung wurden folgende Schlüssel vorgelegt:

0 Hauptschlüssel / 0 Nebenschlüssel.

Bezugsgrundlagen

Die Identifizierung des Fahrzeuges wurde anhand der Fz.-Ident.-Nr. durchgeführt. Die abgelesene FIN wurde mit den zur Verfügung stehenden Unterlagen verglichen.

Für die Bearbeitung des Vorganges standen folgende Unterlagen zur Verfügung:

- Fahrzeug-Ident.-Nr

Auf durchgeführte bzw. ausstehende Reparaturen wird unter dem Punkt "Zustandsbeschreibung" eingegangen.

Fahrzeugbeschreibung

Zulassungsdaten

Kennzeichen
Baujahr

[REDACTED]
2006

Untersuchungstermine

Fälligkeit der letzten HU nicht
nachgewiesen

Technische Daten

Fahrzeugart
Hersteller
Typ / Verkaufsbezeichnung
Aufbauart
HSN / TSN
Fahrzeug-Ident.-Nr.
zul. Gesamtmasse

Personenkraftwagen
FORD (D)
FDEY / Transit FT 300 K
Kleinbus
8566 / 443
[REDACTED]
3210 kg

Maße über alles L / B / H	4834 / 1974 / 1960 (mm)
Radstand	2933
Türen	4
Sitzplätze	2
Farbe / Farbe	Silber-Metallic / türkis
Energiequelle / Kraftstoff	Diesel
Leistung / Hubraum	74 kW / 1998 cm ³
Felgen	Stahl ohne Radzierblende
Km-Stand abgelesen	999.998

Es wird unterstellt, dass die Gesamtleistung dem abgelesenen Km-Stand entspricht.

Räder / Reifen

Achse	Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
1 links	195 / 70 R 15 104/102 R C	Fulda / Conveotrac	W /O	6 mm
rechts	195 / 70 R 15 104/102 R C	Fulda / Conveotrac	W /O	6 mm
2 links	195 / 70 R 15 104/102 R C	Fulda / Conveotrac	W /O	6 mm
rechts	195 / 70 R 15 104/102 R C	Fulda / Conveotrac	W /O	6 mm
Pannenset				

W/ Winter; /O Original; /F Runflat;

Ausstattung

ABS elektronisch, Airbag Fahrerseite, Außenspiegel, manuell verstellbar (2), Dachpaket 2, Differenzialsperre, elektronisch (EDS), Drehzahlmesser, Dritte Bremsleuchte, Fenster: Fenster fest, 1. Reihe links, Fenster: Fenster fest, 1. Reihe rechts, Fenster: Fenster fest, 2. Reihe links, Fenster: Fenster fest, 2. Reihe rechts, Fenster: Schiebefenster, in Schiebetür, rechts, Getriebe: 5-Gang-Getriebe, Heckscheibe, beheizbar, Heckscheiben-Wischwaschanlage, Heckschwingtür mit Fenster, Klimaanlage vorn, Kopfstützen (2) vorn, Lackierung: Metallic, Radabdeckungen, teilflächig, Schiebetür: Schiebetür, rechts, Seitenwandverkleidung halbhoch, aus Vinyl, Servolenkung, Sitze: Fahrer- und Beifahrereinzelsitz (Va) Variositze mit Stoffbezug, Umluftschaltung, Wegfahrsperre, Wärmeschutzverglasung, leicht getönt

Zustandsbeschreibung

Allgemeinzustand und Wartung

Abgesehen von den beschriebenen Schäden/Mängeln weist das Fahrzeug/Objekt einen, bezogen auf Alter und Nutzung, üblichen Gesamtzustand auf. Ein Wartungsnachweis fehlt.

Nicht akzeptierter Zustand / Ausstehende Reparaturen

Bezeichnung des Schadens / Rep.-Weg

rechte Seite Delle und Kratzer, instandsetzen; Stossfänger hinten links gebrochen, erneuern; linke Seite Kratzer, lackieren mit Lackaufbau; Schliessung erneuern, erneuern; Papiere fehlen, erneuern.

Nicht mitbewertete Teile

Das Fahrzeug weist, über die beschriebenen notwendigen Reparaturen hinaus, der Standzeit entsprechende Mängel auf.

Schlusswort

Dieses Bewertungsgutachten wurde unparteiisch und nach bestem Wissen und Gewissen erstellt.

Der Sachverständige



Im Rahmen einer Weitergabe oder Veröffentlichung dieses Dokuments, sind die allgemein gültigen datenschutzrechtlichen Grundsätze, insbesondere hinsichtlich der Anonymisierung personenbezogener Daten, zwingend einzuhalten.

Anlagen

Fotoanlage
Restwertangebot

Dieses Dokument wurde elektronisch gefertigt und ist auch ohne Unterschrift gültig.



Bild 1 : Diagonale vorn



Bild 2 : Diagonale hinten




Bild 3 : Innenraum




Bild 4 : Kombiinstrument



Bild 5 : Fahrgastraum




Bild 6 : Laderaum



Bild 7 : Diagonale vorne links



Bild 8 : Diagonale hinten rechts



Bild 9 : rechte Seite eingedellt und verschrammt




Bild 10 : Stossfängerecke gebrochen




Bild 11 : Seitenwand links Kratzer