


DEKRA Automobil GmbH
Enster Str. 4, 59872 Meschede



DEKRA Automobil GmbH
Niederlassung Meschede
Enster Str. 4
59872 Meschede
Telefon 0291 / 9926-0
Fax 0291 / 9926132
E-Mail meschede.automobil@dekra.com



Ansprechpartner:

Tel. direkt
Tel. mobil

Bewertungsgutachten

Kennzeichen

[Redacted]

FIN

[Redacted]


Aktenzeichen

DR II 488/26

Auftraggeber

Ihr Auftrag vom

Besichtigung



Zusammenfassung und Ergebnis

Die auf den 07.09.2026 bezogene Bewertung des vorstehend beschriebenen Fahrzeuges / Objekts hat unter Berücksichtigung aller wertbeeinflussenden Faktoren zu folgendem Ergebnis geführt.

	ohne MwSt.	mit 19% MwSt.
Händlereinkaufswert (bei Regelbesteuerung)	17.058,82 EUR	20.300,00 EUR
Händlerverkaufswert (bei Regelbesteuerung)	19.747,90 EUR	23.500,00 EUR

Auftrag

Besichtigung

Die Besichtigung erfolgte am 07.09.2026 um 08:45 Uhr durch Herrn [REDACTED]

Die vorgefundenen Besichtigungsbedingungen waren ausreichend. Das Fahrzeug / Objekt wurde von unten besichtigt. Im Rahmen der Fahrzeug / Objektbesichtigung wurde ein Probelauf des Motors durchgeführt. Abgasrelevante Baugruppen wurden messtechnisch nicht überprüft. Folglich wurden Mängel, die nur bei einer Abgasuntersuchung feststellbar sind, nicht berücksichtigt.

Die am Fahrzeug / Objekt abgelesene Identnummer wurde mit den zur Verfügung stehenden originalen Fahrzeug- / Objektdokumenten verglichen. Hierbei wurde Übereinstimmung festgestellt. Von dem Fahrzeug / Objekt wurden digitale Fotos gefertigt.
Bei der Besichtigung wurden folgende Schlüssel vorgelegt:
3 Hauptschlüssel.

Bezugsgrundlagen

Für die Bearbeitung des Vorganges standen folgende Unterlagen zur Verfügung:
- Fz-Schein/Zul.Beschein. Teil I

Auf durchgeführte bzw. ausstehende Reparaturen wird unter dem Punkt "Zustandsbeschreibung" eingegangen.

Besonderes

Bei der Lackschichtdickenmessung wurden bei mindestens drei Messungen pro Bauteil Lackschichtdicken von 100 µm bis 120 µm festgestellt.
Es wurde eine optische Überprüfung auf Vorschäden und eine Lackschichtdickenmessung vorgenommen. Die augenscheinliche Überprüfung sowie die Lackschichtdickenmessung ergaben keine Hinweise auf Nachlackierungen, Instandsetzungsarbeiten oder reparierte Vorschäden.
Prüfposition/en: Schadenerweiterung nach Diagnose nicht auszuschließen.

Fahrzeugbeschreibung

Zulassungsdaten

Haltereintrag	[REDACTED]
Kennzeichen	[REDACTED]
Tag der Erstzulassung	
Zul.Besch.Teil1/Fz-Schein vom	20.09.2022

Untersuchungstermine

Fälligkeit HU	11 / 2026
---------------	-----------

Technische Daten

Fahrzeugart	Personenkraftwagen
Hersteller	SKODA (CZ)
Typ / Verkaufsbezeichnung	NS / Kodiaq 2.0 Bi-TDI 4x4 DSG RS
Aufbauart	Kombi / Kombilimousine
HSN / TSN	8004 / ATW
Fahrzeug-Ident.-Nr.	
Türen	5
Sitzplätze	5
Farbe	Weiß
Polster / Farbe	Alcantara / Schwarz
Energiequelle / Kraftstoff	Diesel
Motorart / Zylinderanzahl	Reihenmotor
Leistung / Hubraum	176 kW / 1968 cm ³
Schadstoffklasse	EURO6;WLTP;AG;PI/CI; M, N1 I
Getriebe / Gänge	Schaltgetriebe / 7
Felgen	Leichtmetall
Km-Stand abgelesen	132.718

Es wird unterstellt, dass die Gesamtleistung dem abgelesenen Km-Stand entspricht.

Räder / Reifen

Achse	Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
1 links	235 / 45 R 20 100 V	Continental / SportContact 5 FR	S / O	4 mm
rechts	235 / 45 R 20 100 V	Continental / SportContact 5 FR	S / O	4 mm
2 links	235 / 45 R 20 100 V	Continental / SportContact 5 FR	S / O	4 mm
rechts	235 / 45 R 20 100 V	Continental / SportContact 5 FR	S / O	4 mm
Pannenset	Füllflasche haltbar bis 04 / 2023			

S/ Sommer; /O Original; /F Runflat;

Serienausstattung

Ablagefach auf dem linken Radhauskasten, Ablagefächer hinter den Radhauskasten im Kofferraum, Ablagen, Aeroscheibenwischer vorn, Airbag, Fahrer und Beifahrer, Airbag, Fahrer-Knieairbag, Airbag, Kopfairbags, Airbag, Seitenairbags vorne, Allrad Permanent, Antiblockiersystem (ABS), Antriebsschlupfregelung (ASR), Armaturentafel in Schwarz / Schwarz, Türverkleidung in Schwarz mit Alcantara Inlay, Außenspiegel elektrisch anklappbar inkl. Innen- & Außenspiegel mit automatischer Abblendung, Außenspiegel elektrisch einstell- und beheizbar mit integrierten Seitenblinkern, Berganfahrassistent, Bremsassistent, hydraulisch, Care Connect: Proaktive Dienste (Laufzeit 14 Jahre), Cargo-Elemente im Kofferraum, Dachhimmel Schwarz, Dachreling, schwarz, Dekoreinlage RS, Dieselpartikelfilter, Digitales Kombiinstrument (Virtuelles Cockpit), Drehzahlmesser, Dritte Bremsleuchte, ESC Elektronische Stabilisierungskontrolle, Easy Start (Start-Stopp-Taste anstelle des Zündschlosses), Elektronische Parkbremse inklusive Auto-Hold-Funktion, Elektronische Querdifferenzialsperre (XDS+), Emergency Call, Fahrlichtassistent und Regensensor, Fahrprofilauswahl inklusive personalisierbarem Schlüssel (Normal, Eco, Sport, Individual), Fahrwerk: Adaptives Fahrwerk DCC inkl. Off-Road-Assistent, Fensterheber elektrisch vorn und hinten, Frontradarassistent inklusive City-Notbremsfunktion mit Personenerkennung, Fußmatten vorne und hinten, Fußraumbeleuchtung vorne und hinten, Geschwindigkeitsregelanlage, Getriebe: 7-Gang-Doppelkupplungsgetriebe (DSG), Getönte Scheiben, Green tec (Start/Stopp-Automatik inkl. Bremsenergieerückgewinnung), Handschuhfach beleuchtet, Heckscheibe beheizbar, Heckscheibenwischer Aero inkl. Scheibenwaschanlage, ISOFIX-Vorbereitung auf den äußeren Rücksitzen, Klimaanlage Climatronic (2-Zonen), Kofferraumabdeckung, einroll- sowie herausnehmbar, Kopfstützen vorne fest integriert, hinten höhenstellbar, LED-Ambientebeleuchtung, LED-Hauptscheinwerfer mit LED-Tagfahrlicht, LED-Rückleuchten in Kristallglasoptik & LED-Kennzeichenbeleuchtung, Lackierung: Sonderlackierung, Lenkrad: 3-Speichen-Lederlenkrad, Lenkrad: Sportlenkrad mit Multifunktionstasten inkl. Schaltwippen, MSR (Motorschleppmomentregelung), Mittelarmlehne hinten mit Becherhaltern und Durchlademöglichkeit, Mittelarmlehne vorn, inkl. Ablagefach, Nebelscheinwerfer mit integriertem LED Tagfahrlicht, Netzprogramm im Kofferraum, Parksensoren vorn & hinten, Pedalerie in Edelstahl-Design, Polster: Microfaser Alcantaraausstattung RS, Progressivlenkung, Radio: Infotainmentsystem Bolero, Radiozubehör: 8 Lautsprecher, Radiozubehör: USB-Anschluss in der Mittelkonsole, Reifen-Mobilitätsset, Reifendrucküberwachung, Räder: 20"

Leichtmetallfelgen Xtreme-Anthrazit, Rücksitzlehne 60:40 geteilt umklappbar, längs verschiebbar, einstellbare Lehnenneigung, Scheibenwaschdüsen beheizt, Scheinwerferreinigungsanlage, Servolenkung, elektromechanisch, Sicherheitsgurte Kodiah, Sicherheitsleuchten in den Seitentüren vorn, Sitze: Beheizbare Vordersitze, Sitze: Elektrisch einstellbare Vordersitze mit Memory-Funktion, Sitze: Fahrer- und Beifahrersitz höhenverstellbar, Skoda Care Connect, Steckdose 12V - in der Mittelkonsole und im Kofferraum, Stoßfänger in Wagenfarbe lackiert, Sunset, Türeinstiegsleisten vorn und hinten, Variabler Ladeboden im Kofferraum, Variables Befestigungskonzept im Kofferraum (nur bei 5-Sitzer), Verzurrösen im Kofferraum, Wegfahrsperre, Zentralverriegelung mit Funkfernbedienung

Sonderausstattung

Anhängerkupplung Schwenkbar, Fernlichtassistent, Kessy - schlüsselloses Zugangs- und Start-Stopp-System, Müdigkeitserkennung, Paket: Family, Panoramaschiebedach elektrisch inklusive Sonnenschutzrollo, Sitze: Lehnenfernentriegelung der Rücksitzlehnen (2. Sitzreihe) im Kofferraum, Standheizung mit Fernbedienung

Zustandsbeschreibung

Allgemeinzustand und Wartung

Abgesehen von den beschriebenen Schäden/Mängeln weist das Fahrzeug/Objekt einen, bezogen auf Alter und Nutzung, üblichen Gesamtzustand auf. Auf Grund von Fahrzeugalter / Laufleistung ist noch keine Wartung notwendig. Zum Zeitpunkt der Besichtigung verbleiben bis zur nächsten Wartung 15.200 km oder 169 Tage.

Nicht akzeptierter Zustand / Ausstehende Reparaturen

Bezeichnung des Schadens / Rep.-Weg

HU 11/2026, erneuern; Reifen vorne rechts eingeschnitten Allrad 4xReifen, erneuern; LM Felge vorne rechts mit Materialabtragung > 1 mm (Hochglanzgedreht), erneuern (Bild 11); Mhd. Füllflasche abgelaufen 04/2023, erneuern; Ozonbehandlung; Innenreinigung (Bild 9); Automatische Kofferraumklappe öffnet nicht, prüfen und Befund festlegen, Schadenerweiterung möglich; Bremse vorne nahe Verschleißgrenze, erneuern (Bild 10);

Akzeptierter Zustand / Gebrauchsspuren

WSS Steinschlag, ; Motorhaube Steinschlag, ; Stoßfänger Steinschlag, ; Aufkleber entfernen, ; Ladekante verschrammt, polieren.

Fehlende Teile

Laderaumabdeckung fehlt



Bild 1 : Diagonale vorn
Diagonale vorn



Bild 2 : Diagonale vorn




Bild 3 : Diagonale hinten



Bild 4 : Diagonale hinten



Bild 5 : Innenraum



Bild 6 : Kombiinstrument




Bild 7 : Wartungsanzeigen



Bild 8 : Bordmappe 3 Hauptschlüssel



Bild 9 : Innenreinigung
Laderaumabdeckung fehlt



Bild 10 : Bremse vorne nahe Verschleißgrenze



Bild 11 : LM Felge vorne rechts mit Materialabtragung > 1 mm (Hochglanzgedreht)



Bild 12 : Reifen vorne rechts eingeschnitten (Allrad)