



**EXPERT
PARTNER**

Ingenieurbüro Broetzmann GmbH
Berger Feld 2 | 41334 Nettetal

Herr
Olaf Wengler
Obergerichtsvollzieher
Königsallee 30
41747 Viersen



Joachim Broetzmann

Vorstand Verband freier Kraftfahrzeug Sachverständiger e.V.
Düsseldorf
Personenzertifiziert DIN EN ISO/IEC 17024 – ADA InVivo BV
geprüfter (PersCert TÜV Rheinland Bildung und Consulting GmbH)
KFZ-Sachverständiger

Lars Henrik Platen

Meister des Kraftfahrzeug Techniker Handwerks
Kfz-Gutachter für Wert und Schäden, Oldtimer, Unfallrekonstruktion

Jens Grosser

Meister des Kraftfahrzeug Techniker Handwerks
Kfz-Sachverständiger für Kraftfahrzeug Schäden und Bewertung

Cedric Hackenberg

Kfz-Sachverständiger für Kraftfahrzeug Schäden und Bewertung

Muhammet Yildirim

Kfz-Sachverständigenassistent

Andreas Herzog

anerkannter DAT-Experte
Kfz-Sachverständiger für Kraftfahrzeug Schäden und Bewertung

Nettetal, den 27.09.2024

KWG042024

Bei Rückfragen bitte angeben!

Wertgutachten

Betrifft

: Wertgutachten



Auftraggeber

: Herr Olaf Wengler
Obergerichtsvollzieher
Königsallee 30, 41747 Viersen

Fahrzeughalter

: Nicht bekannt

Amtliches Kennzeichen

: Nicht bekannt

Auftrag vom / durch

: 05.09.2024 / Herr Olaf Wengler

Besichtigungsdatum / -uhrzeit

: 17.09.2024 / 11:30 Uhr

Anwesend

: Frau Bröker

Besichtigungsort

: Abschleppdienst Bröker GmbH
Industriering 29, 41751 Viersen

Besichtigt und erstellt durch

: Herrn Cedric Hackenberg (Kfz-Sachverständiger)
Herr Joachim Broetzmann (ADA InVivo BV zertifizierter
Sachverständiger nach DIN EN ISO/IEC 17024)

Zusammenfassung des Gutachtens

Händlerereinkaufswert (inkl. MwSt.)

EUR 15.650,00



Nettetal, 27.09.2027

Der zertifizierte Sachverständige (ADA-InVivo-BV Zert)

Ingenieurbüro Broetzmann GmbH
Berger Feld 2 | 41334 Nettetal
Geschäftsführer Joachim Broetzmann

HRB 12416 | Amtsgericht Krefeld
Steuer-Nr.: 115 / 5722 / 0990

Web www.Broetzmann-DAT.de
E-Mail info@Broetzmann-DAT.de

Technische Daten und Fahrzeugbeschreibung

Amtliches Kennzeichen	: Nicht bekannt
Fahrzeugart	: PKW
Aufbauart	: Limousine
Fabrikat	: Audi
Typ / Untertyp	: S3 Lim. / 2.0 TFSI quattro
Fahrzeug – Ident. – Nummer	: WAUE1GFF9LA040001
HSN / TSN	: Nicht bekannt
Leistung / Hubraum	: Nicht bekannt
Motorart	: Otto
Plätze	: 5
Reifendimensionen	: 235/35R19 91Y / Pirelli P-Zero
Profiltiefe in mm	← 5.50 6.00 5.50 6.00
Erstzulassung	: Nicht bekannt
Letzte Zulassung	: Nicht bekannt
Nächste HU	: Nicht bekannt
Laufleistung in km abgelesen	: 19.082 km
Farbe	: grau
Lackart	: 2 – Schicht - metallic
Serien- / Sonderausstattung	: siehe VIN-Abfrage
Bemerkung	: keine Fahrzeugpapiere vorhanden, keine Fahrzeugschlüssel vorhanden, Motorprobelauf konnte nicht durchgeführt werden

VIN - Abfrageprotokoll

Fzg-Ident-Nr.:	WAUE1GFF9LA040001	Datum: 26.09.2024
Hersteller	Audi	
Haupttyp	S3 Lim. (8VM)(06.2016->)	
Untertyp	2.0 TFSI quattro	
Herstellercode:	8VMS1Y	
Motorkennung:	DLRA	
Getriebekennung:	UAQ	
SilverDAT identifyCODE ®:		
Bauzeit:	19.11.2019 (5996)	
Motorvariante:		

Ausstattung:

Bezeichnung	M-Code (Hersteller)	AV-Code (DAT)
	COUNTRY:US	
	EXT.ENG:1	
	EXT.GEAR:Y	
	VIN10:L	
	VIN11:A	
	WHC:WAU	
4 Zyl.Ottomotor 2,0L Aggr. 06K.C	TT6	
4-Wege-Lendenwirbelstütze für die Vordersitze	7P1	32901
4-Wege-Lendenwirbelstütze für die Vordersitze	7P1	33401
4-Zylinder-Ottomotor 2,0 L/215 KW TFSI Grundmotor ist: TT6	DR8	
5 Türen	0A2	10004
Abbiege und Allwetterlicht	8WM	18657
Abgasendrohre	0P0	77105
Abgaskonzept, LEV3 / Tier3 125	7MU	
Ablage- und Gepäckraumpaket mit USB Ladeschnittstellen für Fondpassagiere	QE5	1203
Abwicklung Serie	FA0	
Airbag für NAR	4UB	
Aktivkohlebehälter ORVR,für verschärftes Verdampfungssystem,Absaugvorr.- Betankung	1E7	
Aluminium-Gussräder im 5-Arm-Rotor-Design in Titanoptik matt, glanzgedreht, 8Jx19, Reifen 235/35 R 19	C8J	47801
Aluminium-Gussräder im 5-Arm-Rotor-Design in Titanoptik matt, glanzgedreht, 8Jx19, Reifen 235/35 R 19	C8J	47806
Aluminium-Gussräder im 5-Arm-Rotor-Design in Titanoptik matt, glanzgedreht, 8Jx19, Reifen 235/35 R 19	C8J	47807
Aluminium-Gussräder im 5-Arm-Rotor-Design in Titanoptik matt, glanzgedreht, 8Jx19, Reifen 235/35 R 19	C8J	49367

Aluminiumoptik im Interieur	QJ1	31007
Audi AG	A51	
Audi AG, Ingolstadt	PLANTCODE:021	
Audi Smartphone Interface	UI2	25075
Audi connect Navigation & Infotainment (3 Monate)	IT0	
Audi magnetic ride	2H7	42607
Audi phone box	9ZE	24835
Audi pre sense basic	7W1	37209
Audi pre sense front	6K2	40801
Audi side assist	7Y1	15499
Aufkleber/Schilder, englisch-französisch	0SS	
Ausstattung S	A8F	
Ausstattungspaket USA	PPU	
Außen-Sound Standard	GM1	38937
Außenspiegel elektrisch einstell-, beheiz- und anklappbar, beidseitig automatisch abblendend	6XK	15210
Außenspiegel links, plan	5SG	15703
Außenspiegel rechts, konvex (US) großes Sichtfeld	5RW	
Außenspiegelgehäuse in Schwarz glänzend	6FJ	15901
Bang & Olufsen Premium Sound System	9VS	24621
Bang & Olufsen Premium Sound System	9VS	24622
Bang & Olufsen Premium Sound System	9VS	24700
Batterie 380A (68Ah)	J2D	72504
Bauteilesatz,-USA entsprechender Fahr- zeugausführung(ohne Kalifornien),div.T.	B0D	
Betriebserlaubnis Nachtrag	C02	
Bordliteratur in englisch. Amerikan.	0VM	
Bordwerkzeug und Wagenheber	1S1	39533
Bremsbelagverschleißkontrolle	9U1	
Connectivity-Paket	7UH	
DLRA	DLRA	
Dachhimmel in Stoff	6NJ	27798
Dachhimmel in Stoff	6NJ	27803
Dachhimmel in Stoff	6NJ	27804
Dachreling, Entfall	3S0	784
Daytonagrau Perleffekt	6Y6Y	11109
Daytonagrau Perleffekt	6Y6Y	11257
Daytonagrau Perleffekt	6Y6Y	11355
Dekoreinlagen Carbon Köper	5MB	26200
Dekoreinlagen Carbon Köper	5MB	26300
Dekoreinlagen Carbon Köper	5MB	26437
Dekoreinlagen Carbon Köper	5MB	26445
Dekoreinlagen Carbon Köper	5MB	26452
Description not found	X9A	
Diebstahlwarnanlage	7AL	38005
Digitaler Radioempfang	QV3	24109

Doppeltonfanfare	8Y1	
Drehstromgenerator 100-150 A	9G2	74240
Durchladeeinrichtung	3NU	33508
Durchladeeinrichtung	3NU	33806
Durchladeeinrichtung	3NU	33901
Dämpfung hinten	UA7	
Dämpfung vorn	G27	
Einbau Differenzierung für Getriebe"DQ381" -- Fahrzeugteile --	0IJ	
Einparkhilfe plus	7X2	25797
Einparkhilfe plus	7X2	25798
Einparkhilfe plus	7X2	25800
Einstiegsleisten mit Aluminiumeinlegern vorn, beleuchtet, mit S-Schriftzug	VT5	13133
Einstiegsleisten mit Aluminiumeinlegern vorn, beleuchtet, mit S-Schriftzug	VT5	13195
Elektromechanische Parkbremse	UH1	40803
Elektronische Stabilisierungskontrolle (ESC)	1AS	70308
Embleme	6F7	39421
Entriegelung Hintersitz Standard	UK1	
Erhöh.der Serienkraftstoffstbefüllung	1Z6	
Erhöhte Batterie Kapazität	NY2	
Fahrerinformationssystem mit Farbdisplay	9S6	25809
Fahrzeuge mit besonderen Produktaufwer- tungsmaßnahmen	GP1	85
Fahrzeugklassen-Differenzierung-8V0/8VC-	7LJ	
Federbereich 12 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose	L12	
Fensterheber	4R4	35002
Fensterheber	4R4	35003
Fernlichtassistent	8G1	18610
Fertigungsablauf Standard	0FA	
Frontscheibe in Akustikverglasung	4GH	22506
Fußgängerschutzmaßnahmen Standard	VL0	
Fußmatten vorn und hinten	0TD	28409
Ganzschutzhäube (System Konfektionshäube)	5K4	
Gepäckraumauskleidung (Ausf.1)	5A4	27400
Geschwindigkeitsbegrenzungsanlage	6Y8	26712
Geschwindigkeitsregelanlage	8T2	26708
Gesetzlich Anforderungen USA 2 Bundesstaaten mit CARB-Forderung	BU2	
Gewichtsbereich 5 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose	0YE	
Gurtkontrolle, opt.u.akust., E-Kontakt im Gurtschloss	9P7	
Heckblende	6V2	
Heckspoiler	5J4	20605
Heckspoiler	5J4	20606
Heckspoiler	5J4	20938
Heissland	8Z6	78000
Heissland	8Z6	78063
Individualeinbau der Audi Sport GmbH	FC1	

Innenspiegel automatisch abblendend mit digitaler Kompassanzeige, rahmenlos	4L7	25207
Instrumenteneinsatz, Anzeige in MPH -- USA --	U5C	
Interieurelemente in Kunstleder	7HE	31062
Interieurelemente in Kunstleder	7HE	31223
Interieurelemente in Kunstleder	7HE	36820
Karosseriemaßnahmen für erhöhte Sicherheitsanforderungen	5C1	
Kein Selbstabholer	A00	
Kein Sonderfahrzeug, Standard-Ausführung	F0A	
Keine Aktionsausführung	E0A	
Kennzeichenträger vorn	6W9	
Kindersicherung	4H3	35704
Kindersitzbefestigung ISOFIX und Top Tether für die äußeren Fondsitze	3B7	
Kofferraumbodenmatte	6SS	28379
Komfortklimaautomatik	9AK	28809
Komfortklimaautomatik	9AK	28901
Komfortmittellarmlehne vorn	6E3	27202
Komfortmittellarmlehne vorn	6E3	27204
Komfortmittellarmlehne vorn	6E3	27208
Komfortmittellarmlehne vorn	6E3	27210
Komfortschlüssel, ohne Safelock	4I3	35508
Komfortschlüssel, ohne Safelock	4I3	35515
Kompensor Ausf. 2	GB2	
Kopfstützen für Vordersitze	5ZC	34710
Kopfstützen hinten (3 Stück)	3Q9	34807
Kraftstoffsystem Otto-Einspritzer (Tropicalisiert)	1A7	
Kältemittel R1234yf	KK3	29099
Kältezonen	0Y3	78072
Kältezonen	0Y3	78090
LED-Heckleuchten mit dynamischem Blinklicht	8SP	18818
LED-Scheinwerfer	8IT	18020
LED-Scheinwerfer	8IT	18025
Leder Feinnappa	N6L	31410
Lederpaket NAR	WTP	1208
Leuchtweitenregulierung	8Q3	18208
Leuchtweitenregulierung	8Q3	18505
Licht-/Regensensor	8N6	18604
Licht-/Regensensor	8N6	18909
Licht-/Regensensor	8N6	19101
Lichtpaket	QQ4	1702
Linkslenker	L0L	11
Mit Multifunktionskamera	QK1	39806
Mit Multifunktionskamera	QK1	39819
Mit spez. Schilder/Aufkleber/Sicherheitszertifikat für USA-Bund	0LB	
Mit spez. Typschild (USA)	1EP	

Modellbezeichnung gemäß neuer Leistungskennzeichnung	2Z8	186
Modul Boden hinten Ausführung 2	4P1	
Motorabdeckung	NM1	
N.N.N. Ausführung 1	FZ1	
Nebelschlussleuchten	8TB	18701
Nichtraucherausführung	9JA	2904
Ohne Anhängervorrichtung	1D0	
Ohne Anschlussgarantie	EA0	
Ohne Differenzialsperre	1Y0	
Ohne ECO-Funktion	EF0	
Ohne Elektromotor (Hybrid)	20A	
Ohne Fahrzeugladekabel	EH0	
Ohne Feuerlöscher	6A0	
Ohne Frontspoiler	5L0	
Ohne Heckscheiben-Wisch-Waschanlage	8M0	
Ohne Kindersitzverankerung vorn (ISOFIX)	3G0	
Ohne Klapp Tisch an Vordersitzlehne	1U8	
Ohne Kühlbox/Handschuhfach-Kühlung	1W0	
Ohne Ladedose	ES0	
Ohne Lehnenentriegelung für Vordersitze	3H0	
Ohne Nackengebläse	9K0	
Ohne Netzkabel für Haushaltsstecker für das e-tron Ladesystem	EVO	
Ohne Netzkabel für Industriestecker für das e-tron Ladesystem	73A	
Ohne Online Dienst	EL0	
Ohne Ruffunktion	NZ0	
Ohne Schriftzugsatz (ohne Typbezeichnung)	0NA	
Ohne Skitasche	3X0	
Ohne Trennwand	3CA	
Ohne Verbandmaterial, ohne Warndreieck	1T0	
Ohne Vorbereitung für VTS (Vehicle-Tracing System)	7G0	
Ohne Wandhalterung	NJ0	
Ohne Windschott	7S0	
Ohne Wärmespeicher/Zusatzheizung	7E0	
Ohne Zusatz-/Standheizung	9M0	
Ohne alternativ-Antriebssystem	0K0	
Ohne besondere Farbausstattung	0UA	
Ohne zus. Triebwerks-Unterschutz	1SA	
Ohne zusätzliche Bereifung	2WA	
Optikpaket titanschwarz Audi exclusive	4ZD	1802
Optikpaket titanschwarz Audi exclusive	4ZD	1830
Optikpaket titanschwarz Audi exclusive	4ZD	20037
Ottomotor	IX1	
Panorama-Glasdach	3FB	16708
Panorama-Glasdach	3FB	17214

Pedalerie und Fußstütze in Edelstahl	VF1	26598
Pedalerie und Fußstütze in Edelstahl	VF1	26601
Premium Plus für USA	WPS	1906
Progressivlenkung	1N7	69710
Progressivlenkung	1N7	69711
Progressivlenkung	1N7	69801
Radio High Scale (Gen2)	I8S	
Radschrauben Standard	1PA	
Radstand	0B1	
Rechtsverkehr (NAR)	AV2	
Regionscode " NAR " für Radio	ER3	
Reifen 235/35 R19 91Y	H13	64209
Reifen ohne Festlegung der Reifenmarke	V0A	
Reifendruck-Kontrollanzeige	7K6	25906
Reserverad platzsparend 18"	1G9	44303
Reserverad platzsparend 18"	1G9	68707
Räder der Audi Sport / Quattro GmbH	FQ1	
Rückfahrkamera	KA2	25799
Rückfahrkamera	KA2	39804
S sport package USA	WSL	
S tronic	G1D	74904
S-Sportsitze vorn	Q4P	31894
S-Sportsitze vorn	Q4P	31900
S-Sportsitze vorn	Q4P	31901
Schalt-/Wählhebelknauf	7F9	39205
Schalt-/Wählhebelknauf	7F9	39222
Scheibenbremsen hinten	1KJ	40591
Scheibenbremsen hinten	1KJ	40823
Scheibenbremsen hinten	1KJ	40900
Scheibenbremsen vorn, 17 Zoll, Bremssättel rot lackiert mit S-Schriftzug (ECE)	1LJ	40677
Scheibenbremsen vorn, 17 Zoll, Bremssättel rot lackiert mit S-Schriftzug (ECE)	1LJ	40692
Scheibenbremsen vorn, 17 Zoll, Bremssättel rot lackiert mit S-Schriftzug (ECE)	1LJ	40693
Scheibenbremsen vorn, 17 Zoll, Bremssättel rot lackiert mit S-Schriftzug (ECE)	1LJ	40694
Scheibenbremsen vorn, 17 Zoll, Bremssättel rot lackiert mit S-Schriftzug (ECE)	1LJ	40700
Scheibenbremsen vorn, 17 Zoll, Bremssättel rot lackiert mit S-Schriftzug (ECE)	1LJ	40802
Scheibenwaschdüsen beheizbar, vorn	9T1	19102
Scheinwerfer-Reinigungsanlage	8X1	19000
Seitenairbags vorn und Kopfairbagsystem	4X3	26901
Seitenairbags vorn und Kopfairbagsystem	4X3	26903
Serienqualität	AQ0	
Serviceanzeige 10000 miles oder 1 Jahr (fest)	QI7	503
Sitzheizung vorn	4A3	29500
Sportfahrwerk	2UC	42000
Sportkontur-Lederlenkrad im 3-Speichen-Design mit Multifunktion plus und Schaltwippen, unten abgeflacht	2PK	69018

Sportlimousine	K8S	
Stabilisator hinten	0BE	42701
Stabilisator vorn	0AE	42700
Standard	0C0	
Start-Stop-System	7L6	40320
Start-Stop-System	7L6	77601
Stoßfänger	2JU	
Tagfahrlicht	8K4	18904
Tagfahrlicht	8K4	18913
Transportschutz (Ausf.2)	NT1	
Trägerfrequenz 315 MHz	5D2	
Variante " S "	FN0	77187
Vier-Lenkerachse	0N4	70429
Vordersitze mit Höheneinstellung und ausziehbarer Oberschenkelaufklappung	3PQ	32706
Wartungsintervallverlängerung	QG1	504
Waschwasser-Standanzeige	8W1	
Wärmeschutzverglasung	4KC	22304
Wärmeschutzverglasung	4KC	22310
Zus.Warnleuchten (Türbereich)	9TB	
quattro	1X1	70401
quattro	1X1	70420
schwarz-schwarz-felsgrau/schwarz-schwarz /schwarz/schwarz	EI	
without Service Package	EW0	

Farben:

Bezeichnung	Farbcode ID	Farbcode	Lackart ID
Daytonagrau Perleffekt	A1	6Y	
Daytonagrau Perleffekt	A2	6Y	
	L1	LZ7S	
schwarz-schwarz-felsgrau/schwarz-schwarz /schwarz/schwarz	I1	EI	
schwarz-schwarz-felsgrau	PF		
Leder Feinnappa	PM	N6L	

Wertermittlung

Auftragserteilung

Sie erteilten uns am 05.09.2024 den Auftrag eine Kfz.- Wertgutachten über die Höhe des Fahrzeugwerts und zur Sicherung der Beweise zu erstellen.

Auftrag

Gemäß Auftrag vom 05.09.2024 wurde das näher bezeichnete Fahrzeug zur Beweissicherung und Feststellung des Fahrzeugwerts besichtigt und ein Gutachten erstellt.

Das Gutachten ist digital oder auf postalischem Weg, nach Fertigstellung, falls nicht gesondert vereinbart, an den Fahrzeughalter / Auftraggeber versendet worden.

Zustandsbeschreibung

Der Allgemeinzustand des näher bezeichneten Fahrzeugs in diesem Gutachten entspricht dem Alter sowie der Laufleistung und ist als normal zu beurteilen.

Darstellung der Besichtigungsbedingungen

Die Besichtigungsbedingungen waren zur Wertermittlung ausreichend.

Zur besonderen Beachtung

Bei der Besichtigung des in Rede stehenden Fahrzeugs lagen keine Fahrzeugpapiere (Fahrzeugschein ZLB I und Fahrzeugbrief ZLB II) und keine Fahrzeugschlüssel vor. Somit konnte die vollständige Identität des Fahrzeugs nicht überprüft werden. Das Herkunftsland des Fahrzeugs konnte nicht bestimmt werden. Dadurch anfallende Zölle oder Steuern können nicht vollumfänglich ausgeschlossen werden.

Ein notwendiger Motorprobelauf konnte nicht durchgeführt werden, daher können keine Rückschlüsse auf den einwandfreien technischen Zustand genommen werden.

Schadenbeschreibung

Bei der Besichtigung des näher bezeichnenden Fahrzeugs wurden folgende Mängel bzw. Schäden festgestellt. Zusätzlich wird neben der hier aufgeführten Schadenbeschreibung auf die beigefügten Lichtbilder verwiesen.

- Motorhaube Kratzer
- Türe hinten links Kratzer
- Türe hinten rechts Kratzer
- Türe vorne rechts Kratzer
- Motorhaube Lackschichtdicke erhöht
- Kotflügel vorne links Lackschichtdicke erhöht
- Seitenwand hinten rechts Lackschichtdicke erhöht
- Türe hinten rechts Lackschichtdicke erhöht
- Türe vorne rechts Lackschichtdicke erhöht
- Kotflügel vorne rechts Lackschichtdicke erhöht
- Reifen stark porös und rissig

Die Besichtigung des Fahrzeuges erfolgte durch den Unterzeichner persönlich.

Händlerereinkaufswert (inkl. MwSt.)

EUR 15.650,00

Der Wert für das in Rede stehende Fahrzeug wurde unter Einbeziehung der WinValue Restwertbörse ermittelt. Die Angebotsliste ist beigefügt. Das Höchstgebot entspricht dem eingesetzten Händlerereinkaufswert.

Aufgrund der Besichtigung und unter Berücksichtigung des äußerlich erkennbaren Zustandes und aller den Wert beeinflussenden Umstände sowie der dem Sachverständigen gegenüber gemachten Angaben über den Zustand des Objektes, wurde der Wert auf dem hiesigen Händlermarkt und unter besonderer Beachtung der Bewertungsmaßstäbe für Kraftfahrzeuge ermittelt.

Die **Bindefrist** für das Gebot aus der Restwertbörse WinValue ist dem Beiblatt zu entnehmen.

Schlusswort

Dieses Gutachten besteht aus 27 Seiten.

Dem Originalgutachten sind 29 Lichtbilder beigelegt.

Es wurden insgesamt 79 Lichtbilder erstellt und archiviert.

Dieses Gutachten wurde unparteiisch und nach bestem Gewissen erstellt.

Mit der Unterschrift auf dieser Seite wird die neutrale und unabhängige Erstellung des Gutachtens versichert.

Nettetal, den 27.09.2024



Das Gutachten wurde durch den Kfz-Sachverständigen Herrn Cedric Hackenberg (ADA InVivo BV zertifiziert nach DIN EN ISO/IEC 17024) und Herrn Joachim Broetzmann (Geprüfter KFZ-Sachverständiger PersCert TÜV Rheinland Bildung und Consulting GmbH, ADA InVivo BV zertifiziert nach DIN EN ISO/IEC 17024 für Schäden und Bewertung) erstellt.

Dieses Gutachten ist ausschließlich zur Verwendung durch den Auftraggeber und den regulierenden Versicherer bestimmt. Eine Weitergabe dieses Gutachtens, zur Gänze oder teilweise, ist nach DSGVO nur zulässig nach vorheriger Zustimmung des Verfassers.

Fotoanlage



Bild 1 Übersichtsaufnahme Front und linke Fahrzeugseite



Bild 2 Übersichtsaufnahme Heck und rechte Fahrzeugseite



Bild 3 Übersichtsaufnahme Front und rechte Fahrzeugseite



Bild 4 Übersichtsaufnahme Heck und linke Fahrzeugseite



Bild 5 Übersichtsaufnahme Innenraum



Bild 6 Übersichtsaufnahme Motorraum



Bild 7 Laufleistung in km




Bild 8 Fahrzeug – Ident. - Nummer



Bild 9 Übersichtsaufnahme



Bild 10 Detailaufnahme



Bild 11 Übersichtsaufnahme



Bild 12 Detailaufnahme



Bild 13 Übersichtsaufnahme



Bild 14 Detailaufnahme



Bild 15 Übersichtsaufnahme



Bild 16 Detailaufnahme



Bild 17 Übersichtsaufnahme



Bild 18 Detailaufnahme



Bild 19 Übersichtsaufnahme



Bild 20 Detailaufnahme



Bild 21 Übersichtsaufnahme



Bild 22 Detailaufnahme



Bild 23 Übersichtsaufnahme



Bild 24 Detailaufnahme



Bild 25 Übersichtsaufnahme



Bild 26 Detailaufnahme



Bild 27 Übersichtsaufnahme



Bild 28 Detailaufnahme



Bild 29 Übersichtsaufnahme