



**EXPERT  
PARTNER**

Ingenieurbüro Broetzmann GmbH  
Berger Feld 2 | 41334 Nettetal

Herr  
Olaf Wengler  
Obergerichtsvollzieher  
Königsallee 30  
41747 Viersen



Joachim Broetzmann

Vorstand Verband freier Kraftfahrzeug Sachverständiger e.V.  
Düsseldorf  
Personenzertifiziert DIN EN ISO/IEC 17024 – ADA InVivo BV  
geprüfter (PersCert TÜV Rheinland Bildung und Consulting GmbH)  
KFZ-Sachverständiger

Lars Henrik Platen

Meister des Kraftfahrzeug Techniker Handwerks  
Kfz-Gutachter für Wert und Schäden, Oldtimer, Unfallrekonstruktion

Jens Grosser

Meister des Kraftfahrzeug Techniker Handwerks  
Kfz-Sachverständiger für Kraftfahrzeug Schäden und Bewertung

Cedric Hackenberg

Kfz-Sachverständiger für Kraftfahrzeug Schäden und Bewertung

Muhammet Yildirim

Kfz-Sachverständigenassistent

Andreas Herzog

anerkannter DAT-Experte  
Kfz-Sachverständiger für Kraftfahrzeug Schäden und Bewertung

Nettetal, den 27.09.2024

**KWG012024**

Bei Rückfragen bitte angeben!

## Wertgutachten

Betrifft

: Wertgutachten



Auftraggeber

: Herr Olaf Wengler  
Obergerichtsvollzieher  
Königsallee 30, 41747 Viersen

Fahrzeughalter

: Nicht bekannt

Amtliches Kennzeichen

: Nicht bekannt

Auftrag vom / durch

: 05.09.2024 / Herr Olaf Wengler

Besichtigungsdatum / -uhrzeit

: 17.09.2024 / 10:00 Uhr

Anwesend

: Frau Bröker

Besichtigungsort

: Abschleppdienst Bröker GmbH  
Industriering 29, 41751 Viersen

Besichtigt und erstellt durch

: Herrn Cedric Hackenberg (Kfz-Sachverständiger)  
Herr Joachim Broetzmann (ADA InVivo BV zertifizierter  
Sachverständiger nach DIN EN ISO/IEC 17024)

## Zusammenfassung des Gutachtens

Händler Einkaufswert (inkl. MwSt.)

EUR

1.135,00



Nettetal, 27.09.2027


Der zertifizierte Sachverständige (ADA-InVivo-BV Zert)

Ingenieurbüro Broetzmann GmbH  
Berger Feld 2 | 41334 Nettetal  
Geschäftsführer Joachim Broetzmann

HRB 12416 | Amtsgericht Krefeld  
Steuer-Nr.: 115 / 5722 / 0990

Web www.Broetzmann-DAT.de  
E-Mail info@Broetzmann-DAT.de

## Technische Daten und Fahrzeugbeschreibung

Amtliches Kennzeichen	: Nicht bekannt
Fahrzeugart	: PKW
Aufbauart	: Schräghecklimousine
Fabrikat	: Audi
Typ / Untertyp	: A1 / S line Sportpaket
Fahrzeug – Ident. – Nummer	: WAUZZZ8X0CB011590
HSN / TSN	: Nicht bekannt
Leistung / Hubraum	: 90 kW / 1,4 Ltr.
Motorart	: Otto
Plätze	: 5
Reifendimensionen	: 225/35R18 87W / Bridgestone Potenza S001
Profiltiefe in mm	
Erstzulassung	: Nicht bekannt
Letzte Zulassung	: Nicht bekannt
Nächste HU	: Nicht bekannt
Laufleistung in km abgelesen	: 225.919 km
Farbe	: grau
Lackart	: 2 – Schicht - metallic
Serien- / Sonderausstattung	: siehe VIN-Abfrage
Bemerkung	: keine Fahrzeugpapiere vorhanden, keine Fahrzeugschlüssel vorhanden, Motorprobelauf konnte nicht durchgeführt werden

## VIN - Abfrageprotokoll

Fzg-Ident-Nr.:	WAUZZZ8X0CB011590	Datum: 27.09.2024
Hersteller	Audi	
Haupttyp	A1 (8X1)(08.2010->)	
Untertyp	S line Sportpaket	
Herstellercode:	8X1BBC	
Motorkennung:	CAXA	
Getriebekennung:	NBV	
SilverDAT identifyCODE ®:	010600440030006	
Bauzeit:	01.07.2011 (4990)	
Motorvariante:	Motor 1,4 Ltr. - 90 kW 16V TFSI	

### Ausstattung:

Bezeichnung	M-Code (Hersteller)	AV-Code (DAT)
3 Türen	0A1	10002
4 Zyl.Ottomotor 1,4L Aggr. 03C.K	TU0	
4-Zylinder-Ottomotor 1,4L/90 KW TSI Grundmotor ist: TU0/TL1/TM5	D4X	
6-Gang-Schaltgetriebe	G0K	75205
AUDI BRUSSELS S.A./N.V., Brüssel	PLANTCODE:046	
Abgaskonzept, EU5	7MG	77225
Ablagepaket	QE1	1201
Ablagepaket	QE1	1202
Abwicklung Serie	FA0	
Aktivkohlebehälter	1E1	29108
Aluminium-Gussräder Audi exclusive im 7-Doppelspeichen-Design, Größe 7,5 J x 18 mit Reifen 225/35 R 18	C6I	49004
Aluminiumoptik im Interieur	GS1	26207
Aluminiumoptik im Interieur	GS1	31007
Aluminiumoptik im Interieur	GS1	31309
Ambition	A9C	
Audi AG	A51	
Audi music interface	UF7	24985
Aufkleber f.Zentralelektrik deutschsprachige Länder	0W1	
Aufkleber/Schilder, englisch-deutsch	2KR	
Auspuffendrohre mit Blende in Hochglanzoptik	0P2	77716
Ausströmermanschette Aluminiumoptik Audi exclusive	5MD	26125
Außenlackierungen mit Dachbogen in Kontrastfarbe	6H1	16230
Außenlackierungen mit Dachbogen in Kontrastfarbe	6H1	20850
Außenspiegel elektrisch einstell-, beheizbar und elektrisch anklappbar	6XE	15002
Außenspiegel elektrisch einstell-, beheizbar und elektrisch anklappbar	6XE	15209

Außenspiegel rechts (großes Sichtfeld), konvex	5RU	15702
Außenspiegel, elektrisch einstell-/anklapp-/beheizbar mit Scheibenwaschdüsen beheizbar	PAF	15209
Außenspiegel, elektrisch einstell-/anklapp-/beheizbar mit Scheibenwaschdüsen beheizbar	PAF	15432
Außenspiegelgehäuse in Wagenfarbe	6FA	15807
Batterie 420A (75Ah)	J1N	72606
Batterie/Generator Kapazität Standard	NY0	
Bauteilesatz ohne länderspezifische Bauvorschrift	B0A	
Betriebserlaubnis Nachtrag	C05	
Bluetooth-Schnittstelle	9ZX	25037
Bluetooth-Schnittstelle	9ZX	25038
Bordliteratur in deutsch	0VC	
Bordwerkzeug	1S2	
CAXA	CAXA	82690
Connectivity-Paket	PNV	2340
Connectivity-Paket	PNV	2750
Dachhimmel in Stoff schwarz	6NQ	27805
Daytonagrau Perleffekt		11109
Daytonagrau Perleffekt/Eissilber Metallic	6YP5	
Description not found	5SL	15804
Drehstromgenerator 140 A	8GU	74300
ESP mit elektronischer Quersperre	1AT	70101
ESP mit elektronischer Quersperre	1AT	70308
Einbau Differenzierung für Getriebe"MQ 200" -- Fahrzeugteile --	0EM	
Einfüllstutzen-Modul 1 mit Einsatz	2G7	
Einparkhilfe hinten	7X1	25802
Einstiegsleisten mit S line Schriftzug	7M8	13202
Fahrerinformationssystem	9Q7	25805
Fahrzeugklassen-Differenzierung -8X0-	7KR	
Federbereich 67 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose	L67	
Fensterheber, elektrisch	4R1	35001
Fertigungsablauf Standard	0FA	
Folienbeklebung	5K5	
Frontscheibe mit grauem Colorstreifen	4GH	22304
Frontscheibe mit grauem Colorstreifen	4GH	22506
Fullsize Airbags	4UE	26803
Funkfernbedienung	4K4	35301
Fußhebelwerk "Standard"	VF0	
Fußmatten vorn und hinten	0TD	28409
Gewichtsbereich 2 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose	0YB	
Gurtanlegekontrolle	9P6	37107
Heckblende (ECE)	6V1	
Heckscheiben-Wisch-Waschanlage mit Intervallschaltung	8M1	19300
Heckspoiler	5J1	20908

Hinterachse verstärkt ( Ausführung 2)	0N7	
Individualeinbau der quattro GmbH	FC1	
Innenspiegel	4L2	
Instrumenteneinsatz	U1A	25231
Kein Selbstabholer	A00	
Kein Sonderfahrzeug,Standard-Ausführung	F0A	
Keine Aktionsausführung	E0A	
Kennzeichenträger vorn (groß)	6W1	
Kindersitzbefestigung ISOFIX für die Fondsitze	3B3	39307
Klimaautomatik	9AK	28809
Klimaautomatik	9AK	28901
Komforteinstieg	3H9	29700
Komfortfahrhilfe	UG3	
Kopfstützen hinten	3Q1	34806
Kopfstützen vorn	3J1	34708
Kraftstoffbehälter ohne besondere Werkstoffbehandlung	2LA	
Kraftstoffqualität 98 ROZ	0U0	
Kraftstoffsystem Otto-Direkteinspritzung(FSI)	1A2	
Kurzheck	K8G	
LED-Heckleuchten	8SK	18802
LED-Innenlichtpaket	QQ1	1702
LED-Innenlichtpaket	QQ1	1900
LED-Innenlichtpaket	QQ1	3915
Landesverkaufsprogramm Deutschland	X0A	99954
Lendenwirbelstütze	7P4	33305
Lendenwirbelstütze	7P4	33309
Lenksäule,axial u.vertikal einstellbar	2C5	69502
Lenksäule,axial u.vertikal einstellbar	2C5	69503
Leuchtweitenregulierung,autom.dynamisch (reguliert sich im Fahrbetrieb)	8Q3	18208
Leuchtweitenregulierung,autom.dynamisch (reguliert sich im Fahrbetrieb)	8Q3	18505
Licht-/Regensensor	8N6	18604
Licht-/Regensensor	8N6	18909
Licht-/Regensensor	8N6	19101
Linkslenker	L0L	11
Mit spez.Schilder/Aufkleber/ Sicherheitszertifikate für Deutschland	0LW	
Mittelarmlehne vorn	6E3	27202
Mittelarmlehne vorn	6E3	27204
Mittelarmlehne vorn	6E3	27208
Mittelarmlehne vorn	6E3	27210
Modellbezeichnung/Schriftzug	2Z1	
Modul Boden hinten Ausführung 3	4P2	
Multifunktions-Sportlederlenkrad im 3-Speichen-Design	1XW	69010
Multifunktions-Sportlederlenkrad im 3-Speichen-Design	1XW	69011
Multifunktions-Sportlederlenkrad im 3-Speichen-Design	1XW	69300

Multifunktions-Sportlederlenkrad im 3-Speichen-Design	1XW	69304
Navigationssystem-Vorbereitung	7Q4	
Nebelscheinwerfer	8WB	18300
Nebelscheinwerfer	8WB	18301
Nebelschlussleuchten	8TB	18701
Nicht Heissland	8Z5	78062
Nichtraucherausführung	9JA	2904
Ohne Anhängervorrichtung	1D0	
Ohne Anschlussgarantie	EA0	
Ohne Beleuchtung	7HA	
Ohne Bremsbelagverschleißkontrolle	9U0	
Ohne CD/DVD für Navigation	7QA	
Ohne Dacheinsatz (Voll Dach)	3FA	
Ohne Geschwindigkeitsregelanlage (GRA)	8T0	
Ohne Reifendruckkontrolle	7K0	
Ohne Stabilisator hinten	0BA	
Ohne TV-Empfang/Digitaler Radioempfang	QV0	377
Ohne Vorbereitung für VTS (Vehicle-Tracing System)	7G0	
Ohne Wartungsvertrag	EW0	
Ohne Wärmespeicher/Zusatzheizung	7E0	
Ohne besondere Reifenmontage	VG6	
Ohne externes Laufwerk	7A7	
Ohne zus. Triebwerks-Unterschutz	1SA	
Ohne zusätzliche Bereifung	2WA	
Passiv Lautsprecher	8RX	
Plattformgruppenklasse 4	7PD	
Radioanlage concert	RCM	24190
Radioanlage concert	8AL	24198
Radioanlage concert	RCM	24198
Radioanlage concert	8AL	25106
Radschrauben Standard	1PA	
Rechtsverkehr	AV1	11
Reifen 225/35 R18 87W	H69	63217
Reifen ohne Festlegung der Reifenmarke	V0A	
Reifenreparaturset	1G8	68802
Räder der Audi Sport / Quattro GmbH	FQ1	
Rücksitzlehne umklappbar	3NZ	33508
Rücksitzlehne umklappbar	3NZ	33806
S line Schriftzug	6F1	
S line Sportfahrwerk	G29	
S line Sportfahrwerk	UC3	42001
S line Sportpaket	WQS	3301
S line Sportpaket	WQS	4305
S-Line Schriftzug, aussen	0NB	

Schalt-/Wählhebelknauf	7F9	39205
Schalt-/Wählhebelknauf	7F9	39222
Scheiben seitlich und hinten in Wärmeschutzverglasung	4KC	22304
Scheiben seitlich und hinten in Wärmeschutzverglasung	4KC	22310
Scheibenbremsen hinten (Geomet D)	1KT	40807
Scheibenbremsen vorn	1ZC	40591
Scheibenbremsen vorn	1ZC	40694
Scheibenbremsen vorn	1ZC	40705
Scheibenwaschdüsen beheizbar, vorn	9T1	19102
Scheinwerfer-Reinigungsanlage	8X1	19000
Schlüssel für Schließsystem	8QM	
Seitenairbags vorn, mit Kopfairbag	4X3	26901
Seitenairbags vorn, mit Kopfairbag	4X3	26903
Serienkraftstoff-Erstbefüllung	1Z0	
Serienqualität	AQ0	
Servolenkung	1N4	69800
Sitzheizung vorn	4A3	29500
Sportsitze vorn	Q1D	31900
Sportsitze vorn	Q1D	31901
Sprachdialogsystem	QH1	24709
Stabilisator vorn	0AR	42700
Standard	0C0	
Standard-Klimazonen	0Y1	78065
Start-Stopp-System	7L6	40320
Start-Stopp-System	7L6	77601
Staub- und Pollenfilter	2V1	29108
Steuerungsnummer 8	YBS	
Stoff Sprint/Leder mit S line-Prägung in den Vordersitzlehnen	N7V	30315
Stoff Sprint/Leder mit S line-Prägung in den Vordersitzlehnen	N7V	30326
Stoff Sprint/Leder mit S line-Prägung in den Vordersitzlehnen	N7V	30705
Stoßfänger Standard	2JB	21303
Tagfahrlicht	8K4	18904
Tagfahrlicht	8K4	18913
Transportschutz (Ausf. 1)	NT0	
Trägerfrequenz 433,92 bis 434,42 MHz	5D1	
Typprüfland Deutschland	B01	
Variante Grundausstattung	FM0	
Verbandmaterial mit Warndreieck	1T3	39530
Vordersitze mit Höheneinstellung	3L3	32580
Vordersitze mit Höheneinstellung	3L3	32705
Vordersitze mit Höheneinstellung	3L3	32706
Wartungsintervallverlängerung	QG1	504
Waschwasser-Standanzeige	8W1	
Wegfahrsperrung elektronisch	7AA	38106

Xenon plus inklusive Scheinwerfer- Reinigungsanlage	8BP	18505
Xenon plus inklusive Scheinwerfer- Reinigungsanlage	PX4	18505
Xenon plus inklusive Scheinwerfer- Reinigungsanlage	PX4	18913
Zierleisten Standard	4ZA	12933
comfort drive Paket plus	WCR	3517
interne Steuerungsnummer	YBG	
ohne Tasche	3X0	
schwarz-schwarz-jetgrau/schwarz-schwarz/schwarz/schwarz	QZ	
spezielles Typschild EU	1EX	
	COUNTRY:DE	
	EXT.ENG:B	
	EXT.GEAR:C	
	VIN10:C	
	VIN11:B	
	WHC:WAU	
		4303

---

**Farben:**

Bezeichnung	Farbcode ID	Farbcode	Lackart ID
Daytonagrau Perleffekt	A1	6Y	
Eissilber Metallic	A2	P5	
	L1	LZ7S	
schwarz-schwarz-jetgrau/schwarz-schwarz/schwarz/schwarz	I1	QZ	
schwarz-schwarz-jetgrau	PF		
Stoff Sprint/Leder mit S line-Prägung in den Vordersitzlehnen	PM	N7V	

## Wertermittlung

### Auftragserteilung

Sie erteilten uns am 05.09.2024 den Auftrag eine Kfz.-Wertgutachten über die Höhe des Fahrzeugwerts und zur Sicherung der Beweise zu erstellen.

### Auftrag

Gemäß Auftrag vom 05.09.2024 wurde das näher bezeichnete Fahrzeug zur Beweissicherung und Feststellung des Fahrzeugwerts besichtigt und ein Gutachten erstellt.

Das Gutachten ist digital oder auf postalischem Weg, nach Fertigstellung, falls nicht gesondert vereinbart, an den Fahrzeughalter / Auftraggeber versendet worden.

### Zustandsbeschreibung

Der Allgemeinzustand des näher bezeichneten Fahrzeugs in diesem Gutachten entspricht dem Alter sowie der Laufleistung und ist als normal zu beurteilen.

### Darstellung der Besichtigungsbedingungen

Die Besichtigungsbedingungen waren zur Wertermittlung ausreichend.

### Zur besonderen Beachtung

Bei der Besichtigung des in Rede stehenden Fahrzeugs lagen keine Fahrzeugpapiere (Fahrzeugschein ZLB I und Fahrzeugbrief ZLB II) und keine Fahrzeugschlüssel vor. Somit konnte die vollständige Identität des Fahrzeugs nicht überprüft werden. Das Herkunftsland des Fahrzeugs konnte nicht bestimmt werden. Dadurch anfallende Zölle oder Steuern können nicht vollumfänglich ausgeschlossen werden.

Ein notwendiger Motorprobelauf konnte nicht durchgeführt werden, daher können keine Rückschlüsse auf den einwandfreien technischen Zustand genommen werden.

## Schadenbeschreibung

Bei der Besichtigung des näher bezeichnenden Fahrzeugs wurden folgende Mängel bzw. Schäden festgestellt. Zusätzlich wird neben der hier aufgeführten Schadenbeschreibung auf die beigefügten Lichtbilder verwiesen.

- Windschutzscheibe Steinschläge
- Motorhaube Lack beschädigt
- Kühlergrill Lack beschädigt
- Kotflügel vorne links Lack beschädigt
- Türe vorne links Dellen
- Seitenwand hinten links Dellen
- Stoßstange hinten beschädigt
- Seitenwand hinten rechts Delle
- Türe vorne rechts Lack beschädigt
- Türgriff vorne rechts Lack beschädigt
- Kotflügel vorne links lackschichtdicke erhöht
- LM-Felge vorne links beschädigt
- LM-Felge hinten rechts beschädigt
- LM-Felge vorne rechts beschädigt

Die Besichtigung des Fahrzeuges erfolgte durch den Unterzeichner persönlich.

## Händlerereinkaufswert (inkl. MwSt.)

EUR 1.135,00

Der Wert für das in Rede stehende Fahrzeug wurde unter Einbeziehung der WinValue Restwertbörse ermittelt. Die Angebotsliste ist beigefügt. Das Höchstgebot entspricht dem eingesetzten Händlerereinkaufswert.

Aufgrund der Besichtigung und unter Berücksichtigung des äußerlich erkennbaren Zustandes und aller den Wert beeinflussenden Umstände sowie der dem Sachverständigen gegenüber gemachten Angaben über den Zustand des Objektes, wurde der Wert auf dem hiesigen Händlermarkt und unter besonderer Beachtung der Bewertungsmaßstäbe für Kraftfahrzeuge ermittelt.

Die **Bindefrist** für das Gebot aus der Restwertbörse WinValue ist dem Beiblatt zu entnehmen.

## Schlusswort

Dieses Gutachten besteht aus 29 Seiten.

Dem Originalgutachten sind 36 Lichtbilder beigelegt.

Es wurden insgesamt 91 Lichtbilder erstellt und archiviert.

Dieses Gutachten wurde unparteiisch und nach bestem Gewissen erstellt.

Mit der Unterschrift auf dieser Seite wird die neutrale und unabhängige Erstellung des Gutachtens versichert.

Nettetal, den 27.09.2024



Das Gutachten wurde durch den Kfz-Sachverständigen Herrn Cedric Hackenberg (ADA InVivo BV zertifiziert nach DIN EN ISO/IEC 17024) und Herrn Joachim Broetzmann (Geprüfter KFZ-Sachverständiger PersCert TÜV Rheinland Bildung und Consulting GmbH, ADA InVivo BV zertifiziert nach DIN EN ISO/IEC 17024 für Schäden und Bewertung) erstellt.

Dieses Gutachten ist ausschließlich zur Verwendung durch den Auftraggeber und den regulierenden Versicherer bestimmt. Eine Weitergabe dieses Gutachtens, zur Gänze oder teilweise, ist nach DSGVO nur zulässig nach vorheriger Zustimmung des Verfassers.

## Fotoanlage



Bild 1 Übersichtsaufnahme Front und linke Fahrzeugseite



Bild 2 Übersichtsaufnahme Heck und rechte Fahrzeugseite






Bild 3 Übersichtsaufnahme Front und rechte Fahrzeugseite



Bild 4 Übersichtsaufnahme Heck und linke Fahrzeugseite





Bild 5 Übersichtsaufnahme Innenraum




Bild 6 Übersichtsaufnahme Motorraum



Bild 7 Laufleistung in km



Bild 8 Fahrzeug – Ident. - Nummer




Bild 9 Übersichtsaufnahme




Bild 10 Detailaufnahme




Bild 11 Übersichtsaufnahme




Bild 12 Detailaufnahme



Bild 13 Übersichtsaufnahme



Bild 14 Detailaufnahme



Bild 15 Übersichtsaufnahme



Bild 16 Detailaufnahme



Bild 17 Übersichtsaufnahme



Bild 18 Detailaufnahme



Bild 19 Übersichtsaufnahme



Bild 20 Detailaufnahme



Bild 21 Übersichtsaufnahme



Bild 22 Detailaufnahme



Bild 23 Übersichtsaufnahme



Bild 24 Detailaufnahme



Bild 25 Übersichtsaufnahme



Bild 26 Detailaufnahme



Bild 27 Übersichtsaufnahme



Bild 28 Detailaufnahme



Bild 29 Übersichtsaufnahme



Bild 30 Detailaufnahme



Bild 31 Übersichtsaufnahme



Bild 32 Detailaufnahme



Bild 33 Übersichtsaufnahme



Bild 34 Detailaufnahme



Bild 35 Übersichtsaufnahme



Bild 36 Detailaufnahme