



Ingenieurbüro Broetzmann GmbH
Berger Feld 2 | 41334 Nettetal

OGV Olaf Wengler
Willy-Brandt-Ring 33
41747 Viersen



Joachim Broetzmann

Vorstand Verband freier Kraftfahrzeug Sachverständiger e.V., Düsseldorf
Personenzertifiziert DIN EN ISO/IEC 17024 – ADA InVivo BV
geprüfter (PersCert TÜV Rheinland Bildung und Consulting GmbH) KFZ-
Sachverständiger

Lars Henrik Platen

Meister des Kraftfahrzeug Techniker Handwerks
Kfz-Gutachter für Wert und Schäden, Oldtimer, Unfallrekonstruktion

Jens Grosser

Meister des Kraftfahrzeug Techniker Handwerks
Kfz-Sachverständiger für Kraftfahrzeug Schäden und Bewertung

Cedric Hackenberg

Kfz-Sachverständiger für Kraftfahrzeug Schäden und Bewertung

Marius Sommer

Kfz-Sachverständiger für Kraftfahrzeug Schäden und Bewertung

Andreas Herzog

anerkannter DAT-Experte
Kfz-Sachverständiger für Kraftfahrzeug Schäden und Bewertung

Michael Stöcker

Meister des Kraftfahrzeug Techniker Handwerks
Kraftfahrzeugprüfer der Innung Viersen
Kfz-Sachverständiger für Kraftfahrzeug Schäden und Bewertung

Nettetal, den 16.07.2026

Wertgutachten

07042026WG

Bei Rückfragen bitte angeben!

Betrifft

: Wertgutachten



Auftraggeber

: OGV Olaf Wengler
Willy-Brandt-Ring 33, 41747 Viersen

Amtliches Kennzeichen

: Nicht bekannt

Auftrag vom / durch

: 29.06.2026 / Herr Olaf Wengler

Besichtigungsdatum / -uhrzeit

: 04.07.2026 / 11:00 Uhr

Anwesend

: Herr Bröker

Besichtigungsort

: [REDACTED]
41751 Viersen

Besichtigt und erstellt durch

: Herrn Andreas Herzog (anerkannter DAT-Experte)
Herr Joachim Broetzmann (ADA InVivo BV zertifizierter
Sachverständiger nach DIN EN ISO/IEC 17024)

Rufnummer für Fragen von 10:00 – 16:00 Uhr
+49 172 296 5666

Zusammenfassung des Gutachtens

Fahrzeugwert (inkl. MwSt.)

EUR 100.919,00



Andreas Herzog
anerkannter DAT Experte
Partner-Nummer: 463 14


Nettetal, 16.07.2026

Der zertifizierte Sachverständige (ADA-InVivo-BV Zert)

Technische Daten und Fahrzeugbeschreibung

Amtliches Kennzeichen	: Nicht bekannt
Fahrzeugart	: PKW
Aufbauart	: Cabrio 2-türig
Fabrikat	: Mercedes-AMG S65 / Mercedes-Maybach
Typ / Untertyp	: S Cabriolet / S650
Fahrzeug – Ident. – Nummer	: WDD2174791 [REDACTED]
HSN / TSN	: Nicht bekannt
Leistung	: 463 kw
Hubraum	: 5.980 ccm
Motor	: Motor 6,0 Ltr. V12 KAT
Kraftstoff	: Superbenzin
Getriebeart	: Automatik - (7-Stufen)
Plätze	: 4
Türen	: 2
Reifendimensionen Vorderachse	: 245/40R20 99Y / Pirelli P Zero
Reifendimensionen Hinterachse	: 275/35R20 102Y / Pirelli P Zero

Profiltiefe in mm



Baujahr	: 2017
Erstzulassung	: Nicht bekannt
Letzte Zulassung	: Nicht bekannt
Anzahl Vorbesitzer	: Nicht bekannt
Nächste HU §29	: Nicht bekannt
Laufleistung in km abgelesen	: 62.517 km
Farbe	: Ayers Rock Red
Lackart	: 2 – Schicht – Metalliclack
Bemerkung	: Komplett Folierung, 1x Fahrzeugschlüssel vorhanden, Keine Fahrzeugpapiere vorhanden,

Wertgutachten

Auftragserteilung

Sie erteilten uns am 29.06.2026 den Auftrag, das näher bezeichnete Fahrzeug zu bewerten und ein Wertgutachten zur Feststellung des Fahrzeugwerts inkl. MwSt. zum Besichtigungszeitpunkt zu erstellen.

Ein schriftlicher Auftrag liegt vor.

Das Gutachten ist digital oder auf postalischem Weg, nach Fertigstellung, falls nicht gesondert vereinbart, an den Fahrzeughalter / Auftraggeber versendet worden.

Identifikation des Fahrzeugs

Eine Zulassungsbescheinigung Teil I (Fahrzeugschein) lag zum Zeitpunkt der Besichtigung nicht vor. Das Fahrzeug war zudem ohne amtliches Kennzeichen.

Die Identifikation des Fahrzeugs erfolgte ausschließlich anhand der am Fahrzeug eingestanzten bzw. angebrachten Fahrzeugidentifikationsnummer (FIN). Die technischen Fahrzeugdaten wurden, soweit am Fahrzeug feststellbar, überprüft und dokumentiert. Mangels vorgelegter Fahrzeugpapiere sowie fehlendem amtlichen Kennzeichen konnte ein Abgleich der Fahrzeugidentifikationsnummer und der technischen Daten mit den Zulassungsunterlagen nicht erfolgen. Die Identität des Fahrzeugs wurde daher ausschließlich anhand der am Fahrzeug vorhandenen Identifizierungsmerkmale festgestellt.



Darstellung der Besichtigungsbedingungen

Die Besichtigung erfolgte am 04.07.2026 durch den Sachverständigen Herrn Joachim Broetzmann und Herrn Andreas Herzog in Anwesenheit von Herrn Bröker statt. Die Besichtigung fand auf dem Betriebsgelände der Firma Abschleppdienst Bröker GmbH, Industriering 29 in 41751 Viersen statt.

Die Besichtigungsbedingungen waren zur Wertermittlung ausreichend. Das Fahrzeug konnte nicht von unten besichtigt werden, eine Hebebühne stand nicht zur Verfügung.

Dieser Fahrzeugbewertung sind zur Dokumentation Lichtbilder in der Anlage beigefügt.

Eine Ausnahme gilt lediglich dann, wenn der Sachverständige ausdrücklich auf eigenen Kenntnissen und Forschungen basierende – verbindliche Angaben macht und diese auch als solche kennzeichnet.

Ansonsten beruhen sämtliche Angaben bzgl. der Originalität des näher bezeichneten Fahrzeugs auf den Auskünften des Auftraggebers und sind daher für den Prüfer unverbindlich.



Zur besonderen Beachtung

Der Auftraggeber wurde vom Sachverständigen darauf hingewiesen, dass eine umfassende Wahrheitspflicht im Hinblick auf die angegebene Legende des in Rede stehenden Fahrzeugs besteht. Dies umfasst insbesondere Angaben zu etwaigen **unreparierten oder reparierten Vorschäden**, verdeckten Schäden sowie zur Laufleistung und weiteren relevanten Fahrzeugdaten.

Sofern falsche oder unvollständige Angaben gegenüber dem Sachverständigen gemacht wurden, die zu Differenzen führen, liegt die Verantwortung hierfür allein beim Erklärungsgeber.

Serienausstattung

Adaptive Scheibenwischeranlage (Magic Vision Control) beheizt, Adaptives Bremslicht, Air-Balance-Paket, Airbag Fahrer-/Beifahrerseite, Aktive Motorhaube, Aktives Federungs-/Dämpfersystem (Aktive Body Control / Magic Body Control), Ambiente-Beleuchtung (erweiterter Umfang), Anti-Blockier-System (ABS), Antriebs-Schlupfregelung (ASR), AudioNavigationssystem: COMAND Online, Außen-/Innenspiegel mit Abblendautomatik, Außenspiegel elektr. anklappbar, Außenspiegel mit Umfeldleuchte, Blinkleuchte in Außenspiegel integriert, Bremsassistent, Bremssättel lackiert, Design und Ausstattungslinie Standard, Diebstahlschutz-Paket, DVD-Wechsler, Edelstahlpedale Sportdesign, Einschaltautomatik für Fahrlicht, Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP), Exklusiv-Paket, Fahrassistent-Paket Plus, Fahrassistent-System: aktiver Park-Assistent, Fahrassistent-System: Attention-Assist (Müdigkeitserkennungs-Sensor), Fahrassistent-System: Berganfahrhilfe, Fahrassistent-System: Seitenwind-Assistent, Fahrassistent-System: Verkehrszeichenerkennung, Fensterheber elektr. mit Einklemmschutz, Fernentriegelung Heckdeckel, Fernschließung Heckdeckel, Feststellbremse elektrisch, Getriebe Automatik - (7-Stufen), Handschuhfach mit Kühlfunktion, Head-upDisplay (Frontsichtanzeige), Heckleuchten LED, Infotainment-System: Mercedes me connect, Infotainment-System: Remote Online, Innenausstattung: Holz Wurzelnuss, Innenhimmel designo Nappa (AMG), Innenspiegel und Außenspiegel links mit Abblendautomatik, Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz, Kamerasystem 360 Grad, Karosserie: 2-türig, Keyless Go Startanlage, Keyless-Go-Paket, Knieairbag Fahrerseite, Kombiinstrument mit Variabler Anzeige (Widescreen Cockpit), Komfort-Klimaautomatik (Thermotronik), Kopf-Airbag-System vorn, Kraftstofftank: 80 Ltr. (vergrößerter Inhalt, Volumen 2), Ladekantenschutz (Edelstahl), Lendenwirbelstützen vorn, elektr. verstellbar, Lenkrad (AMG Performance, Leder), Lenkrad (Sport) mit Multifunktion, Lenkrad mit Schaltwippen/-tasten, Lenksäule (Lenkrad) elektr. verstellbar, LM-Felgen vorn/hinten: 8,5x20 / 9,5x20 (AMG, Vielspeichen), Media Interface (Universal-Schnittstelle für iPod/ AUX / USB / MP3), Media-Display, Memory-Paket, Mercedes-Benz Notrufsystem, Metallic-Lackierung, Motor 6,0 Ltr. – 463 kW V12 KAT, Parameterlenkung, PRE-SAFE-System, Reifendruck-Kontrollsystem, Reiserechner, Rückfahrkamera, Scheibenwaschanlage beheizt, Scheibenwischer mit Regensensor, Seitenairbag (Sidebag) hinten, Seitenairbag (Sidebag) vorn, Sender für Garagentoröffner (integriert), Servoschiessung für Türen und Heckklappe / Heckdeckel, Sitz vorn links elektr. verstellbar, Sitz vorn rechts elektr. verstellbar, Sitz-Komfort-Paket, Sitzbelegungserkennung für Airbag Beifahrerseite, Sitze vorn: Klimatisierung, Sitzheizung Plus vorn, Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet), SoundSystem Bang & Olufsen, Sportsitze vorn, Start/Stop-Anlage, Styling-Paket (AMG / Exterieur), Surround-System Burmester High-End, Touchpad (Mittelkonsole), Verbundglas wärmedämmend und infrarot-reflektierend, Vorrüstung Mobiltelefon/Handy / Komfort-Telefonie / LTE-fähig, Warnanlage / Statusanzeige für Sicherheitsgurte im Fond, Wegfahrsperre, Zentralverriegelung mit Fernbedienung

Sonderausstattung

Akustik-Verdeck farbig, Fahrassistent-System: Nachtsicht-Assistent, Feuerlöscher, Getränkehalter vorn (doppelt), Intelligent Light System LED mit Swarovski Kristallen, Kopfraumheizung (Aircar), Sitzheizung hinten, TV-Tuner, Vorrüstung für Batterieladegerät, Wärme-Komfort-Paket vorn

Zustandsbeschreibung

Der Allgemeinzustand des in diesem Gutachten näher bezeichneten Fahrzeugs ist insgesamt als schlecht und ungepflegt zu bewerten. Aufgrund der vorgefundenen Verschmutzungen, der zahlreichen Beschädigungen sowie der erkennbaren technischen und optischen Mängel ist von einer längeren Standzeit des Fahrzeugs auszugehen. Regelmäßige Wartungs- und Instandhaltungsarbeiten sind anhand der vorgelegten Unterlagen nicht nachvollziehbar.

Insgesamt befindet sich das Fahrzeug in einem deutlich unterdurchschnittlichen Erhaltungs- und Pflegezustand.

Schadenbeschreibung

Bei der Besichtigung des näher bezeichnenden Fahrzeugs wurden folgende Mängel bzw. Schäden festgestellt. Zusätzlich wird neben der hier aufgeführten Schadenbeschreibung auf die beigefügten Lichtbilder verwiesen.

Karosserie / Außenbereich

- Die vordere Stoßfängerverkleidung ist verschmutzt.
- Die Chromzierleiste an der Fahrzeugfront links ist beschädigt und teilweise aus ihrer Befestigung gelöst.
- Die auf der vorderen Stoßfängerverkleidung angebrachte Steinschlagschutzfolie ist beschädigt und rissig.
- Das Stoffverdeck ist durch Sand- und Staubablagerungen deutlich verschmutzt.
- Die Seitenscheiben der Fahrer- und Beifahrertür sind mit einer Tönungsfolie versehen.
- Die Türdichtung der Fahrertür im Bereich der A-Säule ist beschädigt.
- Die rechte hintere Seitenwand weist eine Eindellung auf.
- Die hintere Stoßfängerverkleidung ist im rechten Bereich verkratzt.
- An mehreren Karosseriebauteilen lösen sich die vorhandenen Steinschlagschutzfolien teilweise von der Oberfläche ab.

Motorraum / Antrieb

- Die Fahrzeugbatterie war tiefentladen. Ein Motorstart war nur mittels Fremdstartgerät (Booster) möglich.
- Der Motorraum weist umfangreiche Ablagerungen von feinem Sand und Sandstaub auf.
- Mehrere Anbauteile und Nebenaggregate im Motorraum weisen oberflächliche weiße Ablagerungen auf.
- Der rechte Luftansaugschlauch zum Motor ist lose und nicht ordnungsgemäß befestigt.
- Der Motor läuft im Leerlauf unruhig.
- Aus dem Bereich des Riementriebs bzw. der Nebenaggregate sind Laufgeräusche wahrnehmbar.

Innenraum

- Das Starten des Fahrzeugs über die Key-less-Go-Funktion war nicht möglich. Zum Starten des Fahrzeugs wurde der Druckschalter der Start-/Stopp-Einrichtung demontiert und das Fahrzeug mittels Notschlüssel gestartet.
- Die Abdeckung der Notentriegelung wurde zur manuellen Fahrzeugöffnung demontiert.
- Fahrer- und Beifahrersitz weisen Beschädigungen im Leder auf. Das Leder des Beifahrersitzes ist zusätzlich eingerissen.
- Die Abdeckungen und Blenden im Dachbereich, insbesondere im Bereich des Innenspiegels und der Bedieneinheit der Innenraumbeleuchtung, sind beschädigt und teilweise gelöst. Kabel liegen frei.
- Im Fahrerfußraum hängt ein USB-Kabel lose heraus. Mehrere Innenraumabdeckungen sitzen nicht ordnungsgemäß bzw. sind teilweise gelöst.
- Im Kombiinstrument wird eine Fehlermeldung des Verkehrszeichen-Assistenten angezeigt. Die Funktion des Systems ist nicht gegeben.

Hinweis

Die vorstehenden Feststellungen beruhen ausschließlich auf der äußeren Besichtigung sowie einer eingeschränkten Funktionsprüfung im Rahmen der Begutachtung. Eine weitergehende technische Untersuchung oder Demontage von Bauteilen erfolgte nicht.

Fahrzeughistorie

Nach den dem Sachverständigen vorliegenden Informationen wurde das Fahrzeug im Jahr 2017 für den polnischen Markt erstzugelassen bzw. dorthin erstausgeliefert.

Dem digitalen Servicebericht ist zu entnehmen, dass Wartungs- und Servicearbeiten im Zeitraum von 2021 bis 2024 in Abu Dhabi (Vereinigte Arabische Emirate) durchgeführt wurden.

Weitere Unterlagen zur Fahrzeughistorie oder zum Verbleib des Fahrzeugs zwischen der Erstauslieferung in Polen und den im digitalen Servicebericht dokumentierten Wartungen in Abu Dhabi lagen dem Sachverständigen zum Zeitpunkt der Begutachtung nicht vor.

Die vorstehenden Angaben beruhen ausschließlich auf den dem Sachverständigen vorliegenden digitalen Serviceinformationen und konnten im Rahmen der Begutachtung nicht weiter verifiziert werden.

Bemerkung zum Fahrzeug

Zollinformationen

Das Fahrzeug wurde aus Dubai in die europäische Union eingeführt. Das Verfahren über die Erhebung von Einfuhrumsatzsteuer/Einfuhrzoll ist beim Hauptzollamt in Koblenz geführt. Der Erwerber erwirbt das Fahrzeug lastenfrei. Etwaige Abgaben sind vom Veräußerer zu tätigen. Steuerschuldner ist die Generalstaatsanwaltschaft Koblenz.

Wichtig zum Fahrzeug

Zum Zeitpunkt der Begutachtung lagen weder die Zulassungsbescheinigung Teil I (Fahrzeugschein) noch die Zulassungsbescheinigung Teil II (Fahrzeugbrief) vor. Ebenfalls lagen keine EG-Übereinstimmungsbescheinigung (COC-Papiere / Certificate of Conformity) oder sonstige Fahrzeugunterlagen vor. Nach den vorliegenden Informationen können die Zulassungsdokumente bei der zuständigen Zulassungsbehörde neu beantragt werden.

Zum Fahrzeug war lediglich ein Fahrzeugschlüssel vorhanden. Weitere Fahrzeugschlüssel wurden im Rahmen der Begutachtung nicht vorgelegt.

Anlagen zum Gutachten

- Digitaler Servicebericht
- VIN-Abfrageprotokoll
- Mercedes Benz Fahrzeuginformationen
- WinValue Wertermittlung

Bewertungsergebnis

Der nachfolgend ausgewiesene Fahrzeugwert wurde unter Berücksichtigung des bei der Besichtigung festgestellten Fahrzeugzustandes, der äußerlich erkennbaren wertbeeinflussenden Faktoren sowie der dem Sachverständigen vorliegenden Informationen ermittelt.

Zur Marktwertermittlung wurde das Fahrzeug zusätzlich in die Restwertbörse WINValue eingestellt und dort einem überregionalen Bieterverfahren zugeführt. Der nachfolgend ausgewiesene Fahrzeugwert entspricht dem im Rahmen dieses Verfahrens erzielten Höchstgebot und stellt den zum Zeitpunkt der Wertermittlung am Markt erzielbaren Wert dar.

Fahrzeugwert (inkl. MwSt.)

EUR 100.919,00

Der angegebene Fahrzeugwert bezieht sich auf das Fahrzeug in dem zum Besichtigungszeitpunkt vorgefundenen Zustand einschließlich der vorhandenen Sonderausstattungen und Umbauten, sofern im Gutachten nichts Abweichendes angegeben ist.

Die Wertermittlung basiert auf den zum Bewertungszeitpunkt vorliegenden Marktgegebenheiten sowie dem im Rahmen der Restwertbörse WINValue erzielten Höchstgebot. Eine Gewähr dafür, dass das Fahrzeug zu einem späteren Zeitpunkt oder unter veränderten Marktbedingungen zu diesem Wert veräußert werden kann, wird nicht übernommen.

Schlusswort

Dieses Gutachten besteht aus 82 Seiten.

Dem Originalgutachten sind 145 Lichtbilder beigelegt.

Es wurden insgesamt 262 Lichtbilder erstellt und archiviert.

Die diesem Gutachten beigelegten Anlagen sind im Anschluss an die Lichtbilddokumentation angelegt.

Dieses Gutachten wurde unparteiisch und nach bestem Gewissen erstellt.

Für Rückfragen zum Fahrzeug stehen wir Ihnen zu unseren Geschäftszeiten von Montag bis Freitag von 10:00 bis 16:00 Uhr unter der Rufnummer +49 172 296 5666 zur Verfügung.

Mit der Unterschrift auf dieser Seite wird die neutrale und unabhängige Erstellung des Gutachtens versichert.

Nettetal, den 16.07.2026



Das Gutachten wurde durch den Kfz-Sachverständigen Herrn Andreas Herzog (anerkannter DAT Experte, ADA InVivo BV zertifiziert nach DIN EN ISO/IEC 17024) und Herrn Joachim Broetzmann (Geprüfter KFZ-Sachverständiger PersCert TÜV Rheinland Bildung und Consulting GmbH, ADA InVivo BV zertifiziert nach DIN EN ISO/IEC 17024 für Schäden und Bewertung) erstellt.

Dieses Gutachten ist ausschließlich zur Verwendung durch den Auftraggeber und den regulierenden Versicherer bestimmt. Eine Weitergabe dieses Gutachtens, zur Gänze oder teilweise, ist nach DSGVO nur zulässig nach vorheriger Zustimmung des Verfassers.

Fotoanlage



Bild 1 Übersichtsaufnahme Front und linke Fahrzeugseite



Bild 2 Übersichtsaufnahme Heck und rechte Fahrzeugseite



Bild 3 Übersichtsaufnahme Front und rechte Fahrzeugseite



Bild 4 Übersichtsaufnahme Heck und linke Fahrzeugseite



Bild 5 Laufleistung in km




Bild 6 Fahrzeug – Ident. - Nummer





Bild 9 Übersichtsaufnahme Fahrzeugfront




Bild 10 Übersichtsaufnahme Fahrzeugheck



Bild 11 Übersichtsaufnahme Stoßstange vorne



Bild 12 Übersichtsaufnahme Motorhaube



Bild 13 Übersichtsaufnahme Kotflügel vorne links



Bild 14 Übersichtsaufnahme Türe vorne links



Bild 15 Übersichtsaufnahme Seitenwand hinten links



Bild 16 Übersichtsaufnahme Stoßstange hinten



Bild 17 Übersichtsaufnahme Heckklappe



Bild 18 Übersichtsaufnahme Seitenwand hinten rechts



Bild 19 Übersichtsaufnahme Türe vorne rechts



Bild 20 Übersichtsaufnahme Kotflügel vorne rechts



Bild 21 Übersichtsaufnahme Fahrzeugdach links




Bild 22 Übersichtsaufnahme Fahrzeugdach rechts



Bild 23 Detailaufnahme




Bild 24 Detailaufnahme



Bild 25 Detailaufnahme




Bild 26 Detailaufnahme



Bild 27 Detailaufnahme




Bild 28 Detailaufnahme



Bild 29 Detailaufnahme



Bild 30 Detailaufnahme



Bild 31 Detailaufnahme




Bild 32 Detailaufnahme



Bild 33 Detailaufnahme



Bild 34 Detailaufnahme



Bild 35 Detailaufnahme



Bild 36 Detailaufnahme



Bild 37 Detailaufnahme



Bild 38 Detailaufnahme



Bild 39 Detailaufnahme



Bild 40 Detailaufnahme



Bild 41 Detailaufnahme



Bild 42 Detailaufnahme



Bild 43 Detailaufnahme



Bild 44 Detailaufnahme



Bild 45 Detailaufnahme



Bild 46 Detailaufnahme



Bild 47 Detailaufnahme



Bild 48 Detailaufnahme



Bild 49 Detailaufnahme



Bild 50 Detailaufnahme



Bild 51 Detailaufnahme



Bild 52 Detailaufnahme



Bild 53 Detailaufnahme




Bild 54 Detailaufnahme



Bild 55 Detailaufnahme



Bild 56 Detailaufnahme



Bild 57 Detailaufnahme



Bild 58 Detailaufnahme



Bild 59 Detailaufnahme




Bild 60 Detailaufnahme




Bild 61 Detailaufnahme




Bild 62 Detailaufnahme




Bild 63 Detailaufnahme



Bild 64 Detailaufnahme



Bild 65 Detailaufnahme



Bild 66 Detailaufnahme



Bild 67 Detailaufnahme



Bild 68 Detailaufnahme



Bild 69 Detailaufnahme




Bild 70 Detailaufnahme



Bild 71 Detailaufnahme



Bild 72 Detailaufnahme




Bild 73 Detailaufnahme



Bild 74 Detailaufnahme



Bild 75 Detailaufnahme




Bild 76 Detailaufnahme



Bild 77 Detailaufnahme




Bild 78 Detailaufnahme



Bild 79 Detailaufnahme



Bild 80 Detailaufnahme



Bild 81 Detailaufnahme



Bild 82 Detailaufnahme



Bild 83 Detailaufnahme



Bild 84 Detailaufnahme



Bild 85 Detailaufnahme



Bild 86 Detailaufnahme



Bild 87 Detailaufnahme




Bild 88 Detailaufnahme



Bild 89 Detailaufnahme Chromzierleiste vorne beschädigt



Bild 90 Detailaufnahme Chromzierleiste vorne beschädigt



Bild 91 Detailaufnahme Chromzierleiste vorne rechts beschädigt




Bild 92 Detailaufnahme Chromzierleiste vorne rechts beschädigt



Bild 93 Detailaufnahme Chromzierleiste beschädigt



Bild 94 Detailaufnahme Folie beschädigt



Bild 95 Detailaufnahme Stoßstange verschmutzt




Bild 96 Detailaufnahme Chromzierleiste Stoßstange vorne links beschädigt



Bild 97 Detailaufnahme Stoffverdeck stark verschmutzt



Bild 98 Detailaufnahme Stoffverdeck stark verschmutzt



Bild 99 Detailaufnahme Beifahrer und Fahrerscheibe getönt



Bild 100 Detailaufnahme Beifahrer und Fahrerscheibe getönt




Bild 101 Detailaufnahme Verkleidung A-Säule und Dachhimmel beschädigt



Bild 102 Detailaufnahme Verkleidung A-Säule und Dachhimmel beschädigt



Bild 103 Detailaufnahme Seitenwand hinten rechts eingedellt




Bild 104 Detailaufnahme Seitenwand hinten rechts eingedellt




Bild 105 Detailaufnahme Ablösung der Folie




Bild 106 Detailaufnahme Folie beschädigt




Bild 107 Detailaufnahme Kratzer Stoßstange hinten rechts



Bild 108 Detailaufnahme Kratzer Stoßstange hinten rechts



Bild 109 Detailaufnahme Motorraum Sand und Staubablagerungen



Bild 110 Detailaufnahme Motorraum Sand und Staubablagerungen



Bild 111 Detailaufnahme Motorraum Sand und Staubablagerungen




Bild 112 Detailaufnahme Motorraum Sand und Staubablagerungen



Bild 113 Detailaufnahme Motorraum Sand und Staubablagerungen



Bild 114 Detailaufnahme Motorraum Sand und Staubablagerungen



Bild 115 Detailaufnahme Motorraum Sand und Staubablagerungen




Bild 116 Detailaufnahme



Bild 117 Detailaufnahme Ablagerungen an Nebenaggregaten



Bild 118 Detailaufnahme Ablagerungen an Nebenaggregaten




Bild 119 Detailaufnahme Ablagerungen an Nebenaggregaten



Bild 120 Detailaufnahme Ablagerungen an Nebenaggregaten



Bild 121 Detailaufnahme Motorraum Sand und Staubablagerungen




Bild 122 Detailaufnahme Lufteinlassschlauch beschädigt und Motorraum Sand und Staubablagerungen



Bild 123 Demontierte Abdeckung




Bild 124 Abdeckung demontiert



Bild 125 Detailaufnahme Abdeckung Türgriff demontiert



Bild 126 Detailaufnahme Abdeckung Türgriff demontiert



Bild 127 Fahrersitz Beschädigung im Leder



Bild 128 Fahrersitz Beschädigung im Leder



Bild 129 Fahrersitz Beschädigung im Leder




Bild 130 Fahrersitz Beschädigung im Leder



Bild 131 Beifahrersitz Leder abgenutzt



Bild 132 Beifahrersitz Leder abgenutzt



Bild 133 Bedieneinheit der Innenraumbeleuchtung beschädigt




Bild 134 Bedieneinheit der Innenraumbeleuchtung beschädigt



Bild 135 Bedieneinheit der Innenraumbeleuchtung beschädigt



Bild 136 Bedieneinheit der Innenraumbeleuchtung beschädigt




Bild 137 Fahrerfußraum loses USB-Kabel



Bild 138 Fehlermeldung des Verkehrszeichen-Assistenten



Bild 139 Übersichtsaufnahme Zubehör



Bild 140 Übersichtsaufnahme Zubehör



Bild 141 Übersichtsaufnahme Zubehör



Bild 142 Übersichtsaufnahme Zubehör



Bild 143 Übersichtsaufnahme Zubehör



Bild 144 Übersichtsaufnahme Zubehör



Bild 145 Übersichtsaufnahme Zubehör




Bild 145 Übersichtsaufnahme Zubehör

Digitaler Servicebericht

Fahrzeugdaten

Fahrzeug Maybach S 650

Erstzulassung 22.11.2017

FIN WDD2174

Nächster Service 03.2026

76989 km

(Bitte beachten Sie die zusätzlichen Informationen in Ihrem Fahrzeug (Betrlebsanleitung, Serviceheft und Serviceintervallanzeige) zur Durchführung des nächsten Service)

Servicebericht 4

SHIFT 2 PASSION GmbH
Marie-Curie-Str. 3
Viernheim

Datum 28.03.2025
Rep.-Auftr.-Nr. 200505
Laufleistung 61989 km

Durchgeführter Service

Service Service A
Werkstattcode 2950g
Restlaufzeit 33 Tage
Restlaufstrecke -7964 km

Ölqualität/Viskosität

Beschreibung Motor Öl
Ölqualität 229.5
Viskosität

Zusatzarbeiten

Staubfilter erneuert ☒
Luftfilter-Einsatz erneuert ☒
Motor: Öl- und Filterwechsel ☒
Bremsflüssigkeit erneuert ☒

Bis zum nächsten fälligen Service

Mercedes-Benz Mobilo ☐
Garantie gegen Durchrostung ☐

Service-Intervall nach Vorgaben der Mercedes-Benz AG

Eingehalten ☐

Zusatzarbeiten

Durchgeführt ☒

Servicebericht 3

Mercedes-Benz

Emirates Motor Company
Airport Road -
Abu Dhabi

Datum 30.04.2024
Rep.-Auftr.-Nr. 13-51483
Laufleistung 39025 km

Durchgeführter Service

Service Service A
Werkstattcode 505
Restlaufzeit 100 Tage
Restlaufstrecke 4500 km

Ölqualität/Viskosität

Beschreibung Motor Öl
Ölqualität 229.5
Viskosität

Zusatzarbeiten

Service A mit Plus-Paket ☒
durchfuehren

Zusatz zum Service: ☒
Luftfiltereinsatz erneuern

Zusatz zum Service A, ☒
Kombifilter erneuern,
durchfuehren Nicht fuer ECE-
Fzg.

Zusatz zum Service: Batterie ☒
fuer Senderschlüssel erneuern

Bis zum nächsten fälligen Service

Mercedes-Benz Mobilo ☒

Garantie gegen Durchrostung ☐

Service-Intervall nach Vorgaben der Mercedes-Benz AG

Eingehalten ☐

Zusatzarbeiten

Durchgeführt ☒

Servicebericht 2

Mercedes-Benz	Emirates Motor Company Head Office	Datum	14.03.2022
	Junction 10th & 17th Street - Abu Dhabi	Rep.-Auftr.-Nr.	21166
		Laufleistung	28362 km

Durchgeführter Service

Service	Service A
Werkstattcode	Nicht vorhanden
Restlaufzeit	252 Tage
Restlaufstrecke	3004 km

Ölqualität/Viskosität

Beschreibung	Motor Öl
Ölqualität	
Viskosität	

Beschreibung	Automatisches Getriebe
Ölqualität	
Viskosität	

Zusatzarbeiten

Staubfilter erneuert	☒
Luftfilter-Einsatz erneuert	☒
Zündkerzen erneuert	☒
Kühlmittel erneuert	☒
Automatik- / Verteilergetriebe: Öl- und Filterwechsel 4 MATIC	☒
Motor: Öl- und Filterwechsel	☒
Bremsflüssigkeit erneuert	☒

Bis zum nächsten fälligen Service

Mercedes-Benz Mobilo	☒
Garantie gegen Durchrostung	☐

Service-Intervall nach Vorgaben der Mercedes-Benz AG

Eingehalten	☐
-------------	--------------------------

Zusatzarbeiten

Durchgeführt	☒
--------------	-------------------------------------

Bemerkung

.

Servicebericht 1

Mercedes-Benz	Emirates Motor Company Head Office	Datum	21.11.2021
	Junction 10th & 17th Street - Abu Dhabi	Rep.-Auftr.-Nr.	32304
		Laufleistung	16366 km

Durchgeführter Service

Service	Service A
Werkstattcode	505
Restlaufzeit	-1095 Tage
Restlaufstrecke	-1366 km

Ölqualität/Viskosität

Beschreibung	Motor Öl
Ölqualität	
Viskosität	

Zusatzarbeiten

Luftfilter-Einsatz erneuert	☒
Motor: Öl- und Filterwechsel	☒

Bis zum nächsten fälligen Service

Mercedes-Benz Mobilo	☒
Garantie gegen Durchrostung	☐

Service-Intervall nach Vorgaben der Mercedes-Benz AG

Eingehalten	☐
-------------	--------------------------

Zusatzarbeiten

Durchgeführt	☒
--------------	-------------------------------------

Bemerkung

..



Mercedes-Benz

Allgemein

Fahrzeug	Mercedes-AMG S 65 Cabriolet / Mercedes-Maybach S 650 Cabriolet	KFZ-Kennzeichen	-
FIN	WDD2174 [REDACTED]	Kartenprüfnummer	0121120E
FIN	WDD2174 [REDACTED]	EU-Typgenehmigungsnummer	e1*2001/116*0335*35
Liefertermin	18.09.2017	Kalibrierungs-ID	2799010900010600
Bestellnummer	0655913617		
Produktionsnummer	9281032		
Erstzulassung	22.11.2017		
Kundenname	Achim Gutachten		

Technisch

Farbe	588 ()	Getriebe	72293214435895 (Teilnr.: 2222709104)
Motor	279980N0005107 (Teilnr.: A2790106500)	Lenkung	2224604301011723500722 (Linkstenker)

Innenausstattung

Code	Verwendung	Bezeichnung
560	additionalInteriorCode1	Leder Exklusiv
561	interiorCode	Leder Exklusiv - schwarz / anthrazit

Betriebsflüssigkeiten

Motoröl	10,5l	Kühlgeräte-Öl	-l
Bremsflüssigkeit	-l	Getriebeöl	-l
Kühlflüssigkeit	-l	Vorderachs-Getriebeöl	-l
Kältemittel	-l	Getriebeöl der Hinterachse	-l

Farbe

Farbe	Code	Name
1	588	-

Motor

Motor	Motornummer	Teilenummer
1	279980N0005107	A2790106500

SA-Codes

Code	Beschreibung
021	Ausstattung außerhalb der Musterkarte



Mercedes-Benz

SA-Codes

03A	-
11U	Mercedes-Benz Connect - Remote Online (III RMES)
16B	Bedienungsanleitung und Serviceheft Polnisch
17R	Leichtmetallrad Vielspeichen-Design 20" "Mischbereifung"
197	Zusätzlicher DCDC-Wandler AMG
231	Garagentoröffner
233	Abstandsregeltempomat Plus (DISTRONIC PLUS)
235	Aktiver Park-Assistent
237	Aktiver Totwinkel-Assistent
238	Spurhalte-Assistent
249	Innen- und Außenspiegel automatisch abblendbar
253	Heckkollisionswarn- und Schutzsystem
255B	Mb-Mobilo mit DSÖ und GGD
260	Typkennzeichen auf Heckdeckel - Wegfall
261	Typenzeichen auf Kotflügel/seitlich Wegfall
266	DISTRONIC PLUS Querunterstützung (DTR+Q)
268	Bremsassistent PLUS
269	Bremsassistent PLUS Querverkehr (BAS+Q)
271	Autonomer Bremsengriff / Fußgängerschutz, PRE-SAFE® PLUS
275	Memory-Paket (Fahrsitz, Lenksäule u. Spiegel)
288	Windschott für Cabriolet (KOF4)
2U8	Kältemittel alternativ
300	PRE-SAFE® Bremse
310	Doppelcupholder
343B	Sprache Kombiinstrument/HU - Polnisch
351	Ecall-Notrufsystem
35A	-
360	HERMES - Kommunikationsmodul UMTS
367	Vorrüstung für Live Traffic Information
386	Universal-Telefonie-Paket
3U1	Headunit Europa/Gus-Staaten/Mongolei
401	Sitzklimatisierung vorn
403	Airscarf-System vorne



Mercedes-Benz

SA-Codes

427	Getriebe automatisch 7-Gang
432	Fahrdynamischer Sitz links und rechts
443	Lenkrad heizbar
448	Touchpad mit Dreh-Drückstelle
463	Frontsichtanzeige (Head up Display)
475	Reifendruckkontrolle (RDK)
47P	Steuercode Vertrieb
485	Komfortfahrwerk
501	360°-Kamera
502	Mehrjährige kostenfreie Kartendaten-Updates
513	Verkehrszeichenerkennung
531	COMAND APS NTG5/NTG5.5
53V	Speed-/Loadindex 99Y XL + 102Y XL
551	Einbruch- und Diebstahlwarnanlage Basis (EDW)
559L	Polen
560A	Leder Exklusiv
561A	Leder Exklusiv - schwarz / anthrazit
581	Klimatisierungsautomatic
588U	-
5U5	Red. Anzahl Fahrzeugschlüssel
5XXL	Europa
610	Nachtsichtsystem
628	Automatische Fernlichtschaltung Plus (IHC+)
642	Scheinwerfer LED dynamisch Rechtsverkehr
675	Batterieladegerät - Kit
682	Feuerlöscher
6P5	Steuercode Vertrieb
71U	Dachinnenverkleidung Leder schwarz
746	Verdeckstoffrot - Rubinswarz (3E42)
772	AMG-Styling - Frontspoiler, Seitenschweller
776	Radlaufverbreiterung
7O1	-
807	AEJ X6/1



Mercedes-Benz

SA-Codes

811	Soundsystem High End
814	DVD-Wechsler
865	TV Tuner Digital
871	Handsfree access
872	Sitzheizung Fondsitz li. und re.
877	Ambientenbeleuchtung
882	Sensorik u. Sirene Einbruch- u. Diebstahlwarnanlage
889	KEYLESS-GO
8U0	Beheizter Wischwasserbehälter
902	Komfortsitzheizung vorne
906	Auflagen vorne beheizt
927	Abgasreinigung Euro 6 Technik
968	COC Papier Euro-6-Technik - ohne Zulassungsbescheinigung Teil 2
A106	-
A20	-
A21	-
A53	-
A59	-
A65	-
A89	-
B03	Direktstart / ECO Start-Stopp Funktion
D0A	-
D0C	-
D0D	-
F217	Baureihe 217
FA	Cabriolet
G932	-
GV	Getriebe automatisch verstärkt
H16	Zierelemente - Holz Klavierlack schwarz gestreift
HA	Hinterachse
K11	Adaptives Bremslicht blinkend
K15	Steuercode für Serviceintervall 15000 km
K31	Geräuschvorschrift nach ECE R51-03



Mercedes-Benz

SA-Codes

I	Linkslenkung
M279	V12-Ottomotor M279 - AMG
M60	Hubraum 6,0 Liter
N03	Werksteuercode
N18	Werksteuercode
N28	Werksteuercode
N8J	Werksteuercode
P17	KEYLESS-GO Paket
P20	Fahrassistent-Paket (L2)
P21	Luftqualitätspaket
P34	Exklusiv-Paket
P35	Licht-Paket
P54	Diebstahlschutz-Paket
P68	Komfort-Heizpaket vorn
PEG	Sondermodell Edition Maybach
R01	Sommerreifen
U01	Fondgurtstatusanzeige
U10	Beifahrersitz mit Gewichtserkennung
U14	Hochflorige Fußmatten
U25	Einstiegschiene beleuchtet
U60	Fußgängerschutz - Aktive Motorhaube
U72	DVD-Player mit Regional-Code 2 Europa, Japan
VL	Vorderachshälfte links
VR	Vorderachshälfte rechts
Z01	Sonderlackierung

AO-Text

Gruppe	Beschreibung



Mercedes-Benz

AO-Text

46,68,69,72,88,91,92,99	ACHTUNG: Dieses Fahrzeug enthält Teile von BRABUS Automotive die nicht in EPC dokumentiert sind. In dieser Konstruktionsgruppe werden Teile verwendet, die ausschließlich über BRABUS zu beziehen sind. Daher muss zuerst geprüft werden, ob das benötigte Ersatzteil im BRABUS-Portal www.BRABUS-automotive.com dokumentiert ist. Das Ersatzteil muss dann über das BRABUS-Portal bestellt werden. Das jeweilige Teil in EPC entspricht nicht dem Fahrzeugzustand. Bei Fragen wenden Sie sich an Ihre Landesorganisation.
46,68,69,72,88,91,92,99	CAUTION: This car contains components from BRABUS Automotive that are not documented in EPC. This group contains parts, that must be ordered exclusively from BRABUS. Thus, the required spare part must be looked-up in the BRABUS portal www.BRABUS-automotive.com first and then be ordered through the BRABUS portal. The corresponding documentation in EPC does not reflect the vehicle state. In case of questions please consult your country organization.

Motoröl

Alle Angaben beziehen sich auf Motoröl.

Menge (Liter)	Ölqualität	Fußnoten	
10,5	229.5	0W-40/ 5W-40	Einschränkung: Nur SAE 0W-40 oder 5W-40 verwenden! Empfohlen für niedrigstmöglichen Kraftstoffverbrauch (jeweils niedrigste SAE-Viskositätsklasse; mögliche Einschränkungen der freigegebenen SAE-Viskositätsklassen beachten)

Bremsflüssigkeit

Bremsflüssigkeit-Spezifikation	331.0
--------------------------------	-------

Kühlflüssigkeit

Spezifikation für Kühlmittel	
325.6	-
326.6	Kein Mercedes-Benz Original-Teil verfügbar.

Kältemittel

Menge (Liter)	Ölqualität	Fußnoten
-	361.1	Kein Mercedes-Benz Original-Teil verfügbar.

Kühlgeräte-Öl



Mercedes-Benz

Menge (Liter)	Ölqualität	Fußnoten
-	362.1	-

Getriebeöl

Menge (Liter)	Ölqualität	Fußnoten
-	236.15	ATF -

Vorderachs-Getriebeöl

Menge (Liter)	Ölqualität	Fußnoten
-	235.7	75W-85 -

Getriebeöl der Hinterachse

Menge (Liter)	Ölqualität	Fußnoten
-	239.71	75W-85 -

VIN - Abfrageprotokoll

Fzg-Ident-Nr.:	WDD217 [REDACTED]	Datum: 29.06.2026
Hersteller	Mercedes-Benz	
Haupttyp	S Cabriolet (BM 217)(12.2015->)	
Untertyp	S 65 AMG (217.479)	
Herstellercode:	217479	
Motorkennung:		
Getriebekennung:		
SilverDAT identifyCODE ®:	01570077 [REDACTED]	
Bauzeit:	22.11.2017 (5757)	
Motorvariante:	Motor 6,0 Ltr. - 463 kW V12 KAT	
Connected Car Funktionen:	pull, push	

Ausstattung:

Bezeichnung	M-Code (Hersteller)	AV-Code (DAT)
3 JAHRE KOSTENFREIE KARTENDATEN-UPDATES	502	
ABGASREINIGUNG EURO 6 TECHNIK	927	77227
ABSTANDSREGELTEMPOMAT PLUS (DISTRONIC PLUS)	233	26705
ADAPTIVES BREMSLICHT BLINKEND	K11	18899
AEJ 16/1	807	256
AEJ 16/1	807	307
AIRSCARF-SYSTEM VORNE	403	28601
AKTIVER PARKASSISTENT	235	25791
AKTIVER SPURHALTE-ASSISTENT (FAP)	238	42919
AKTIVER TOTWINKEL-ASSISTENT	237	15491
AMBIENTENBELEUCHTUNG	877	37603
AMG-STYLING - FRONTSPOILER, SEITENSCHWELLER	772	1000
AMG-STYLING - FRONTSPOILER, SEITENSCHWELLER	772	2215
AUFLAGEN VORNE BEHEIZT	906	8700
AUFLAGEN VORNE BEHEIZT	906	8722
AUFLAGEN VORNE BEHEIZT	906	27218
AUFLAGEN VORNE BEHEIZT	906	36821
AUSSCHLEUSEN NACH DECKLACK	N03	
AUSSTATTUNG AUSSERHALB DER MUSTERKARTE	021	30106
AUTOMATISCHE FERNLICHTSCHALTUNG PLUS (IHC+)	628	18649
AUTONOMER BREMSEINGRIFF/WARNG. Z FUSSGAENGERSCHUTZ	271	40798
AYERS ROCK RED - METALLICLACK	588U	
AYERS ROCK RED - METALLICLACK		11000
BATTERIELADEGERAET - KIT	675	73197
BAUREIHE 217	F217	

BEDIENUNGSANLEITUNG U. SERVICEHEFT-POLNISCH	16B	
BEHEIZTER WISCHWASSERBEHAELTER	8U0	19107
BEIFAHRERSITZ MIT GEWICHTSERKENNUNG	U10	26909
BREMSASSISTENT ERWEITERT (BAS+)	268	40915
BREMSASSISTENT PLUS QUERVERKEHR (BAS+Q)	269	40799
CABRIOLET	FA	
COC-PAPIER EURO6 TECH.OHNE ZULASS.BESCHEIN. TEIL 2	968	
COMAND APS NTG5/NTG5.5	531	26011
DACHINNENVERKLEIDUNG LEDER SCHWARZ	71U	28020
DACHINNENVERKLEIDUNG SCHWARZ	U14	28011
DACHINNENVERKLEIDUNG SCHWARZ	U14	28392
DIEBSTAHLSCHUTZ-PAKET	P54	1109
DIREKTSTART	A20	42217
DIREKTSTART / ECO START-STOP-FUNKTION	B03	77601
DISTRONIC PLUS QUERUNTERSTUETZUNG (DTR+Q)	266	26731
DISTRONIC PLUS QUERUNTERSTUETZUNG (DTR+Q)	266	42943
DOPPELCUPHOLDER	310	39019
DSM STAR2.0	A106	
DVD-PLAYER MIT REGIONAL-CODE 2 EUROPA,JAPAN	U72	
DVD-WECHSLER	814	25005
ECALL-NOTRUFSYSTEM (HERMES)	351	24858
EINBRUCH- UND DIEBSTAHLWARNANLAGE BASIS (EDW)	551	38000
EINSTIEGSCHIENE BELEUCHTET	U25	13220
EUROPA	5XXL	
EXKLUSIV-PAKET	P34	3008
FAHRASSISTENT-PAKET PLUS	P20	
FAHRDYNAMISCHER SITZ LINKS UND RECHTS	432	2326
FAHRDYNAMISCHER SITZ LINKS UND RECHTS	432	32013
FE-WANDLER 13,5MM	A65	
FE-WANDLERGEH. 13,5	A59	
FEUERLOESCHER	682	39000
FONDGURTSTATUSANZEIGE	U01	37110
FRONTSICHTANZEIGE (HEAD-UP DISPLAY)	463	25204
FUSSGAENGERSCHUTZ - AKTIVE MOTORHAUBE	U60	10715
GARAGENTOROEFFNER	231	24906
GERAEUSCHVORSCHRIFT NACH ECE R51-3	K31	699
GETRIEBE AUTOMATISCH 7-GANG	427	75908
GETRIEBE AUTOMATISCH VERSTAERKT	GV	
GETRIEBECODE AUDFUEHRUNG 32	G932	
HEADUNIT EUROPA/GUS-STAATEN/MONGOLEI	3U1	26520
HECKKOLLISIONSWARN-UND SCHUTZSYSTEM	253	37212
HERMES KOMMUNIKATIONS MODUL UMTS	360	25880
HINTERACHSE	HA	
HUBRAUM 6,0 LITER	M60	

INNEN- UND AUSSENSPIEGEL AUTOMAT. ABBLENDBAR	249	15801
INNENRAUMABSICHERUNG	882	38005
INNENRAUMABSICHERUNG	882	38100
KAEITEMITTEL ALTERNATIV	2U8	29099
KAROSSE ZUR DECKLACKIERG. NACH WASSERLACK 4 (WL 4)	N18	
KENNZEICHNUNG - KOMMUNIKATIONSMODUL 2G-/3G-FAEHIG	7O1	
KEYLESS-GO	889	35508
KEYLESS-GO-PAKET	P17	1192
KLIMATISIERUNGSAUTOMATIC	581	28809
KOLLISIONSMINDERUNG -BREMSEINGRIFF/WARNUNG (CMS)	300	
KOMFORT-HEIZPAKET VORNE	P68	1538
KOMFORTFAHRWERK	485	42105
KOMFORTSITZHEIZUNG VORNE	902	29520
LEDER EXCLUSIV	560A	30694
LEDER EXCLUSIV SCHWARZ / ANTHRAZIT	561A	30694
LENKRAD HEIZBAR	443	69005
LICHT-PAKET	P35	18579
LINKS-LENKUNG	L	
LIVE TRAFFIC - FAEHIGKEIT (HERMES)	367	24995
LM-RAD VIELSPEICHEN DESIGN 20" MIT MISCHBEREIFUNG	17R	50464
LUFTQUALITAETSPAKET	P21	3496
MB-MOBILIO MIT DSB UND GGD	255B	
MBCONNECT - REMOTE ONLINE (HERMES)	11U	25879
MEMORY-PAKET (FAHRERSITZ, LENKSAEULE U. SPIEGEL)	275	1706
Model: Cabriolet Maybach S 650		
NACHTSICHTSYSTEM	610	25604
OEL-OFFSETMENGE +300ML OEL	03A	
POLEN	559L	
RADLAUFVERBREITERUNG	776	20200
REIBUNGSREDUZIERT	A89	
REIFENDRUCKKONTROLLE (RDK) HIGH LINE / MID LINE	475	25903
RUNDUMSICHTSYSTEM (SURROUND VIEW)	501	39816
SCHEINWEFER IN SWAROVSKI-OPTIK	5U5	18578
SCHEINWERFER LED DYNAMISCH RECHTSVERKEHR	642	18026
SCHEINWERFER LED DYNAMISCH RECHTSVERKEHR	642	18579
SCHEINWERFER LED DYNAMISCH RECHTSVERKEHR	642	18580
SENSORIK F. HECKDECKELOEFFNUNG/SCHLIESSUNG	871	35604
SHIFT BY WIRE	A21	
SITZHEIZUNG FONDSITZ LI UND RE	872	29503
SITZKLIMATISIERUNG VORNE	401	34497
SOMMERREIFEN	R01	
SONDERLACKIERUNG	Z01	
SONDERMODELL EDITION MAYBACH	PEG	
SOUNDSYSTEM HIGH END	811	24670

SPEED- + LOADINDEX 99Y XL+102Y XL	53V	
SPRACHE KOMBIINSTRUMENT/ HU - POLNISCH	343B	
STEUERCODE FUER SERVICEINTERVALL 15000 KM	K15	
STEUERCODE VERTRIEB	47P	
STEUERCODE VERTRIEB	6P5	
STEUERCODE VERTRIEB	D0A	
STEUERCODE VERTRIEB	D0C	
STEUERCODE VERTRIEB	D0D	
TAUSCHVERBOT KAROSSE/AUFTRAG AB OFL MIT PA1	N28	
TOUCHPAD MIT DREH-DRUECKSTELLER	448	25530
TV TUNER DIGITAL	865	24908
TYPENZEICHEN AUF KOTFLUEGEL/SEITLICH WEGFALL	261	
TYPKENNZEICHEN AUF HECKDECKEL - WEGFALL	260	789
UMSTELLUNG DVB-T2 MIT EXT. KARTENLESER/HD-TV KOREA	197	
UNIVERSAL-TELEFONIE-PAKET	386	14707
UNIVERSAL-TELEFONIE-PAKET	386	24707
UNIVERSAL-TELEFONIE-PAKET	386	24819
V-SCHALTPLATTE MIT VGS 4	A53	
V12-OTTOMOTOR M279 - AMG	M279	
VERDECKSTOFF ROT - RUBINSCHWARZ (3E42)	746	17397
VERKEHRSZEICHENERKENNUNG	513	25704
VERKEHRSZEICHENERKENNUNG	513	41161
VGS D4-0, D3-MUSTER	35A	
VORDERACHSHAELFTE LINKS	VL	
VORDERACHSHAELFTE RECHTS	VR	
WERKSSTEUERCODE SINDELFINGEN	N8J	
WINDSCHOTT FUER CABRIOLET (KOF4)	288	39118
WS-IC: 0		
ZIERELEMENTE - HOLZ KLAVIERLACK SCHWARZ GESTREIFT	H16	31046
	VIN10:1	
	VIN11:A	
	WHC:WDD	
	aDesig:722932,222460	
	eDesig:279980	
	fin:2174791A031371	
	COUNTRY:PL	99979

Farben:

Bezeichnung	Farbcode ID	Farbcode	Lackart ID
AYERS ROCK RED - METALLICLACK	A1	588	
LEDER EXCLUSIV SCHWARZ / ANTHRAZIT	I1	561	
LEDER EXCLUSIV	I2	560	