

Wertgutachten



V [REDACTED]

Gutachten Nr.
57-855/24/RP

Vom
08.11.2024

Hersteller
John Deere

Modell
6420

Auftraggeber
Hauptgerichtsvollzieher
Oliver Lieb

Inhaltsverzeichnis

Inhaltsverzeichnis	2
Beteiligte, Besichtigungen & Auftrag.....	3
Fahrzeugdaten	4
Fahrzeug	4
Zustand	4
Bereifung.....	5
Ausstattung.....	5
Beauftragung	6
Besichtigungsbedingungen.....	6
Sachverständigen Feststellung:	6
Wertschätzung	6
Gutachtenfertigstellung	7
Fotoanlage.....	8



Aktenzeichen
57-855/24/RP

Beteiligte, Besichtigungen & Auftrag

Auftraggeber	Name	Hauptgerichtsvollzieher Oliver Lieb
	Straße PLZ Ort	[REDACTED]
Besichtigung	Besichtigung bei	Aufleger-Innung
	Datum	30.10.2024
	Ort	Tuchwalkerstr. 5, 84034 Landshut
	Sachverständiger	[REDACTED]
Anwesende	Sachverständiger	
Bedingungen	ausreichend	
Auftrag	Datum	05.11.2024
	Erteilt durch	Oliver Lieb
	Beauftragung	telefonisch

Fahrzeugdaten

Fahrzeug

Amtliches Kennzeichen	[REDACTED]
Hersteller	John Deere
Modell/Haupttyp	6420
Baujahr	2003
Erstzulassung	20.03.2003
Fahrzeugart	Zugmaschine
Fahrzeugidentifikationsnummer (VIN)	L06420K [REDACTED]
Antriebsart	Diesel / 4-Zylinder / Reihenmotor
Getriebe	Lastschaltgetriebe
Leistung / Hubraum	81 KW / 4.525 ccm
Anzahl Türen	2
Achsen	2
Sitzplätze	1

Zustand

Allgemeinzustand	gut
Lack	Grün Uni
Anzahl Vorbesitzer	unbekannt
Laufleistung abgelesen	7.894 h
Nächste HU	11.2025


Bereifung

Reifen vorne rechts

Dimension	540/65 R24 XM 108
Profiltiefe	20 %
Hersteller	Michelin
Art	Ganzjahr

Reifen hinten rechts

Dimension	600/65 R38 XM 108
Profiltiefe	20 %
Hersteller	Michelin
Art	Ganzjahr



Reifen vorne links

Dimension	540/65 R24 XM 108
Profiltiefe	20 %
Hersteller	Michelin
Art	Ganzjahr

Reifen hinten links

Dimension	600/65 R38 XM 108
Profiltiefe	20 %
Hersteller	Michelin
Art	Ganzjahr

Ausstattung

Zusatzausstattung

- ✓ Arbeitsscheinwerfer
- ✓ Druckluft-Bremsanlage
- ✓ Fronthydraulik
- ✓ Frontzapfwelle
- ✓ hydraulischer Oberlenker
- ✓ Radio
- ✓ Rundumleuchten

Beauftragung

Gemäß Auftrag wurde das in den Fahrzeugdaten näher bezeichnete Fahrzeug zur Ermittlung des Fahrzeugwerts besichtigt und darüber ein Gutachten erstellt.

Die Fahrzeugidentifikationsnummer wurde durch den Sachverständigen am Fahrzeug überprüft.

Besichtigungsbedingungen

Besichtigungsort: Aufleger-Innung, Tuchwalkerstr. 5, 84034 Landshut

Die Besichtigungsbedingungen zum Zeitpunkt der Begutachtung waren ausreichend.

Sachverständigen Feststellung:

Es lagen keine Fahrzeugdokumente oder Wartungsnachweise vor.

Es war nur ein Schlüssel vorhanden.

Es liegen keine Informationen über Vorbesitzer vor.

Dieses Gutachten werde unter der Annahme erstellt, dass sich das Fahrzeug in normalem Betrieb befand und regelmäßig gewartet wurde.

Eine Probefahrt zeigte keine Mängel an Lenkanlage, Bremse und der elektrischen Anlage.

Beide Frontbeklebung lösen sich ab.

Beide vordere Luftgitter sind gebrochen.

Die Radabdeckung hinten links ist gerissen.

Am rechten Einstieg fehlt die unterste Stufe.

Das hintere Wischerblatt ist defekt.

An beiden Lampenträgern blättert der Lack ab.

An der vorderen Leuchteinheit besteht Wassereintritt.

Die Bereifung rundum ist nahe der Verschleißgrenze.

Die Bereifung stammt aus 2002 und 2003 und weist Risse im Reifengrund auf.

Der Fahrersitz ist verschlissen.

Der Innenraum ist stark verschmutzt.

Wertschätzung

Unter Berücksichtigung der Erstzulassung, der Ausstattung, des Pflege- und Erhaltungszustandes, der Kilometerlaufleistung und der speziellen Marktlage für diesen Fahrzeugtyp schätze ich den Zeitwert für den Tag seiner Untersuchung am 30.10.2024 auf

20.000,00 € ohne. MwSt.

(i.W.: Zwanzigtausend)

Gutachtenfertigung

Lichtbilder wurden dem Originalgutachten sowie der Gutachtenkopie beigelegt.

Dieses Gutachten umfasst:

- 20 Seiten
- 26 Fotos

Altdorf, den 08.11.2024

Der Sachverständige



[REDACTED]

Fotoanlage



Fahrzeugübersicht



Fahrzeugübersicht



Fahrzeugübersicht



Fahrzeugübersicht



Typenschild



7894 Betriebsstunden



HU



Beklebung löst ab



Luftgitter gebrochen



Beklebung löst sich ab



Luftgitter gebrochen



Radabdeckung gerissen



untere Trittstufe fehlt



Heckwischer verschlissen



Wassereintritt



Lackierung Leuchteinheit blättert ab



Lackierung Leuchteneinheit blättert ab



Typschild Fronthydraulik



Abnutzungsgrad der Hinterreifen



Hinterreifen Produktionsjahr 2002 mit Rißbildung



Abnutzungsgrad Vorderreifen



Vorderreifen Produktionsjahr 2003 mit Rißbildung



Fahrsitz verschlissen, Innenraum stark verschmutzt



Bedienkonsole verschmutzt



Radio