

Wertgutachten



Gutachten Nr.
59-0050/26/RP

Vom
29.01.2026

Hersteller
Mercedes-Benz 

Modell
CLK Coupe (BM 208)

Auftraggeber

Aufleger - Innung Speditions- & Möbeltransport GmbH

Inhaltsverzeichnis


Inhaltsverzeichnis	2
Beteiligte, Besichtigungen & Auftrag	3
Fahrzeugdaten	4
Fahrzeug	4
Zustand	4
Bereifung	5
Ausstattung	5
Beauftragung	6
Besichtigungsbedingungen	6
Vorschäden	6
Sachverständigen Feststellung:	6
Wertschätzung	6
Gutachtenfertigstellung	7
Fotoanlage	8



Aktenzeichen

59-0050/26/RP

Beteiligte, Besichtigungen & Auftrag

Auftraggeber	Name Straße PLZ Ort	
Fahrzeughalter	Name	
Besichtigung	Besichtigung bei Datum Ort Sachverständiger Anwesende Bedingungen	
Auftrag	Datum Erteilt durch Beauftragung	

Fahrzeugdaten

Fahrzeug

Amtliches Kennzeichen	[REDACTED]
Hersteller	Mercedes-Benz
Modell/Haupttyp	CLK Coupe (BM 208)
Untertyp	CLK 320 (208.365)
Baujahr	1998
Erstzulassung	15.07.1998
Letzte Zulassung	15.07.1998
Fahrzeugart	Coupé
Fahrzeugidentifikationsnummer (VIN)	WDB2083651F0 [REDACTED]
Schlüssel-Nr.	0710/352
Antriebsart	Benzin / 6-Zylinder / V-Motor
Getriebe	5-Gang automatisch
Leistung /Hubraum	160 kW / 3.199 ccm
Anzahl Türen	2
Achsen (davon angetrieben)	2 (1)
Sitzplätze	4
Schadstoffgruppe (Abgasnorm)	 Gruppe 4 (Euro 2)

Zustand

Allgemeinzustand	mäßig
Lack	SMARAGDSCHWARZ - METALLICLACK Metallic (kratzfesterer Klarlack)
Anzahl Vorbesitzer	unbekannt
Laufleistung abgelesen	143.966 km


Bereifung

Reifen vorne rechts

Dimension	225/45 ZR 17 94 Y
Profiltiefe	7 mm
Hersteller	Hankook
Art	Sommer

Reifen hinten rechts

Dimension	245/40 ZR 17 95Y
Profiltiefe	7 mm
Hersteller	Hankook
Art	Sommer



Reifen vorne links

Dimension	225/45 ZR 17 94 Y
Profiltiefe	7 mm
Hersteller	Hankook
Art	Sommer

Reifen hinten links

Dimension	245/40 ZR 17 95Y
Profiltiefe	7 mm
Hersteller	Hankook
Art	Sommer

Ausstattung

Serienausstattung

- ✓ Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- ✓ Anti-Blockier-System (ABS)
- ✓ Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- ✓ Batterie 74 Ah
- ✓ Fensterheber elektrisch vorn
- ✓ Generator 115 A
- ✓ Getriebe Automatik - (5-Stufen)
- ✓ Innenraumfilter: Staubfilter
- ✓ Karosserie: 2-türig
- ✓ Katalysator geregelt
- ✓ Klimaanlage
- ✓ Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar
- ✓ Motor 3,2 Ltr. - 160 kW V6 18V KAT
- ✓ Rücksitze klappbar 1/3-2/3 mit Durchladeeinrichtung und Lastenverankerung
- ✓ Seitenairbag (Sidebag) vorn
- ✓ Tempomat

Sonderausstattung

- ✓ Dachantenne
- ✓ Design- und Ausstattungslinie Elegance
- ✓ Felgen-Design: 5-Loch (Merak)
- ✓ Getränkehalter vorn
- ✓ Memory-Paket
- ✓ Schadstoffarm nach Abgasnorm D3
- ✓ Scheibenwischer mit Regensensor
- ✓ Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA)
- ✓ Schiebe-/Hebedach elektrisch (Glas)
- ✓ Sitz vorn links elektr. verstellbar (mit Memory)
- ✓ Sitz vorn rechts elektr. verstellbar (mit Memory)
- ✓ Sitzbezug / Polsterung: Leder
- ✓ Sitzheizung vorn
- ✓ Sonnenschutzrollo an Heckscheibe elektrisch
- ✓ Xenon-Scheinwerfer

Beauftragung

Gemäß Auftrag wurde das in den Fahrzeugdaten näher bezeichnete Fahrzeug zur Ermittlung des Fahrzeugwerts besichtigt und darüber ein Gutachten erstellt.

Die Fahrzeugidentifikationsnummer wurde durch den Sachverständigen am Fahrzeug überprüft.

Besichtigungsbedingungen

Besichtigungsort: Aufleger - Innung Speditions- & Möbeltransport GmbH, Tuchwallerstraße 5, 84034 Landshut

Die Besichtigungsbedingungen zum Zeitpunkt der Begutachtung waren ausreichend.

Folgende Hilfsmittel wurden zur Besichtigung verwendet: Lackschichtdickenmessgerät.

Vorschäden

Laut Lackschichtmessung bestehen am Fahrzeug keine Vorschäden.

Sachverständigen Feststellung:

Es liegen weder ZB I, ZB II noch Fahrzeugschlüssel vor.

Das Fahrzeug stand laut Angabe 10 Jahre unbewegt in einer Tiefgarage.

Der letzte Service stammt aus 2012.

Durch den fehlenden Fahrzeugschlüssel ist ein Motorstart oder eine Probefahrt nicht möglich.

Der Innenraum ist stark verschimmelt.

Die Reifen sind überaltert und drucklos.

Die linke Seitenwand zeigt Rostansatz und Lackplatzer.

Die Beifahrertüre ist verschrammt.

Das rechte Vorderrad ist beschädigt.

Die Lackierung der Fahrertür ist abgestoßen.

Die Scheibendichtung hinten rechts ist brüchig.

Das Fahrzeug ist laut Lackmessung vorschadenfrei.

Das Fahrzeug ist ohne vorhandene ZB I und II weder veräußer- noch verschrottbar.

Eine Wertschöpfung aus diesem Fahrzeug kann lediglich durch Teileverkauf (Türen, Klappen) erfolgen.

Wertschätzung

Unter Berücksichtigung der Erstzulassung, der Ausstattung, des Pflege- und Erhaltungszustandes, der Kilometerlaufleistung und der speziellen Marktlage für diesen Fahrzeugtyp schätze ich den Zeitwert für den Tag seiner Untersuchung am 19.01.2026 auf

900,00€ inkl. MwSt.
(i.W.: Neinhundert)


Gutachtenfertigstellung

Lichtbilder wurden dem Originalgutachten sowie der Gutachtenkopie beigefügt.

Dieses Gutachten umfasst:

- 17 Seiten
- 20 Fotos

Altdorf, den 29.01.2026



Fotoanlage



Fahrzeugübersicht



Fahrzeugübersicht



Fahrzeugübersicht




Fahrzeugübersicht



Ansicht Innenraum vorne links: stark verschimmelt



Ansicht Innenraum vorne rechts: stark verschimmelt




Ansicht Innenraum hinten: verschimmelt



Türtafel Fahrerseite: verschimmelt



Türtafel Beifahrerseite: verschimmelt



Ansicht Motorraum



Ansicht Kofferraum



Scheibendichtung hinten rechts ausgebrochen



Türkante Fahrertüre abgestoßen



Rostblase an der linken Seitenwand




Lackierung linke Seitenwand mit Abplatzungen



Beifahrertüre verschrammt




alle Reifen drucklos, Rad vorne rechts beschädigt



Nachweis des letzten Kundendienstes



FIN



Laufleistung abgelesen