

DEKRA Automobil GmbH
Prüller Weg 11, 93055 Regensburg

HGV Drescher Rudolf
St.-Joseph Straße 3
93059 Regensburg

DEKRA Automobil GmbH
Niederlassung Regensburg
Prüller Weg 11
93055 Regensburg
Telefon 0941 / 78778-0
Fax 0941 / 78778-30
E-Mail regensburg.automobil@dekra.com



Ansprechpartner:
Ludwig Stiegler
Tel. direkt 0941 78778-0
Tel. mobil 0160-95736363

Bewertungsgutachten

Kennzeichen



FIN **WAUZZZ4G2HN037488**

Auftraggeber HGV Drescher Rudolf, St.-Joseph Straße 3, 93059 Regensburg
Ihr Auftrag vom 29.05.2022, schriftlich durch Herrn Drescher
Besichtigung 31.05.2022 um 11:45
Autohaus Eichenseer GmbH, Industriestr. 2, 93176 Beratzhausen

Zusammenfassung und Ergebnis

Die auf den 31.05.2022 bezogene Bewertung des vorstehend beschriebenen Fahrzeuges / Objekts hat unter Berücksichtigung aller wertbeeinflussenden Faktoren zu folgendem Ergebnis geführt.

	ohne MwSt.	mit 19% MwSt.
Händlereinkaufswert (bei Regelbesteuerung)	18.529,41 EUR	22.050,00 EUR

Die Ermittlung des ausgewiesenen Fahrzeugwertes stellt eine Momentaufnahme dar. Hierbei wurden die zum angegebenen Zeitpunkt am Markt ermittelten tatsächlichen Werte, unter Berücksichtigung der bekannten Marktschwankungen auf den genannten Zeitpunkt der Wertermittlung, zu Grunde gelegt. Bei der Wertermittlung nicht berücksichtigt sind mögliche zukünftige Entwicklungen, insbesondere unter Berücksichtigung der aktuellen Diskussion zu Abgaswerten bei Dieselfahrzeugen, welche Auswirkungen auf den Fahrzeugmarkt und damit auf die genannten Werte haben können.

Auftrag

Entsprechend Ihres Auftrages vom 29.05.2022 wurde ein Bewertungsgutachten zum Händlereinkaufswert erstellt. Die Auftragserteilung erfolgte schriftlich, durch Herrn Drescher. Auftragsgemäß erfolgt die Bewertung zum Stichtag 31.05.2022.

Besichtigung

Die Besichtigung erfolgte am 31.05.2022 um 11:45 Uhr durch Herrn Ludwig Stiegler bei Autohaus Eichenseer GmbH, Industriestr. 2, 93176 Beratzhausen, ohne Anwesenheit einer bevollmächtigten Person.

Die vorgefundenen Besichtigungsbedingungen waren ausreichend. Das Fahrzeug / Objekt wurde von oben und auf einer Grube von unten besichtigt. Zum Zeitpunkt der Besichtigung war das Fahrzeug / Objekt nicht zugelassen, wodurch keine Fahrprobe durchgeführt werden konnte. Folglich sind Mängel bzw. Schäden, welche nur bei einer Fahrprobe feststellbar sind, nicht berücksichtigt. Im Rahmen der Fahrzeug / Objektbesichtigung wurde ein Probelauf des Motors durchgeführt. Der Fehlerspeicher war zum Besichtigungszeitpunkt nicht ausgelesen.

Die abgelesene Fz.- Identnummer wurde mit den zur Verfügung stehenden Unterlagen verglichen. Von dem Fahrzeug / Objekt wurden digitale Fotos gefertigt.

Bei der Besichtigung wurden folgende Schlüssel vorgelegt:

1 Hauptschlüssel.

Bezugsgrundlagen

Die am Fahrzeug / Objekt abgelesene Identnummer wurde mit den zur Verfügung stehenden Fahrzeug- / Objektdokumenten verglichen. Hierbei wurde Übereinstimmung festgestellt.

Für die Bearbeitung des Vorganges standen folgende Unterlagen zur Verfügung:

- Kopie Fz-Schein/Zul.Beschein. Teil I

Auf durchgeführte bzw. ausstehende Reparaturen wird unter dem Punkt "Zustandsbeschreibung" eingegangen.

Besonderes

Bei der Lackschichtdickenmessung wurden bei mindestens drei Messungen pro Bauteil Lackschichtdicken von 122 µm bis 175 µm festgestellt.

Es wurde eine optische Überprüfung auf Vorschäden und eine Lackschichtdickenmessung vorgenommen. Die augenscheinliche Überprüfung sowie die Lackschichtdickenmessung ergaben keine Hinweise auf Nachlackierungen, Instandsetzungsarbeiten oder reparierte Vorschäden.

Fahrzeugbeschreibung

Zulassungsdaten

Kennzeichen
Tag der Erstzulassung

██████████
07.11.2016

Untersuchungstermine

Fälligkeit der letzten HU nicht
nachgewiesen

Technische Daten

Fahrzeugart	Personenkraftwagen
Hersteller	AUDI
Typ / Verkaufsbezeichnung	4G / A6 Avant 3.0 TDI quattro S tronic
Aufbauart	Kombi
HSN / TSN	0588 / BBY
Fahrzeug-Ident.-Nr.	WAUZZZ4G2HN037488
Türen	5
Sitzplätze	5
Farbe	Florettsilber Metallic (Z7G)
Polster / Farbe	Teilleder / Schwarz
Energiequelle / Kraftstoff	Diesel
Motorart / Zylinderanzahl	V-Motor / 6
Leistung / Hubraum	200 kW / 2967 cm ³
Schadstoffklasse	EURO6;W;PI/CI; M, N1 I
Getriebe / Gänge	Automatik / 7
Felgen	Leichtmetall
Km-Stand abgelesen	138.015

Es wird unterstellt, dass die Gesamtlauflistung dem abgelesenen Km-Stand entspricht.

Räder / Reifen

Achse	Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
1 links	245 / 35 R 20 95 W	Bridgestone / Blizzak LM-005 FSL	W /O	4 mm
rechts	245 / 35 R 20 95 W	Bridgestone / Blizzak LM-005 FSL	W /S	4 mm
2 links	245 / 35 R 20 95 W	Bridgestone / Blizzak LM-005 FSL	W /O	3 mm
rechts	245 / 35 R 20 95 W	Bridgestone / Blizzak LM-005 FSL	W /O	3 mm
Pannenset				

W/ Winter; /O Original; /F Runflat; /S Schienen

Serienausstattung

Ablagefächer, Airbag (Seitenairbags) vorne, Airbag Fullsize für Fahrer und Beifahrer, Airbag, Kopfairbagsystem, Allradantrieb "quattro", Anfahrassistent, Anti-Blockier-System (ABS), Antriebs-Schlupf-Regelung ASR, Audi drive select, Audi pre sense basic, Außenspiegel elektrisch einstell- und beheizbar, Außenspiegelgehäuse in Wagenfarbe lackiert, Bremsleuchte, dritte, Dachkantenspoiler, Dachreling Aluminium eloxiert, Dieselpartikelfilter (DPF), Elektromechanische Parkbremse, Elektronische Differentialsperre (EDS), Elektronische Stabilisierungskontrolle (ESC), Engine-Start-Stop-Taste, Fensterheber elektrisch, Fußmatten vorn und hinten in Velours, Gepäckraum großvolumig mit großer Durchladebreite, Gepäckraumklappe, elektrisch öffnend und schließend, Geschwindigkeits-Regelanlage, Getriebe: S tronic (7-Stufen), Heckscheibe beheizbar, Heckscheibenwischer, Instrumenteneinsatz mit KM/H mit regelbarer Beleuchtung, Integrales Kopfstützensystem, Kindersicherung, Kindersitzbefestigung ISOFIX und Top Tether für die äußeren Fondsitze, Komfortklimaautomatik, Kopfstützen für alle 5 Sitzplätze, Ladeboden, Lenksäule, axial und vertikal einstellbar, Licht-/Regensensor, Mittelarmlehne vorn, Mitteldisplay mit monochromer Anzeige, Paket Glanz, Rad: Reifendruck-Kontrollanzeige, Rad: Reifenreparaturset, Radio: MMI Radio, Rücksitzlehne umklappbar, Schalthebel-/Wählhebelknopf in Leder, Schienensystem, Servolenkung, elektromechanisch, Sicherheitsgurte, Sitze, Normalsitze vorne, Start-Stop-System mit Rekuperation, Trennnetz, Verglasung: Wärmeschutzverglasung grün getönt, Wegfahrsperre elektronisch, Xenon Plus, Zentralverriegelung, Zigarettenanzünder und Aschenbecher

Sonderausstattung

20 Zoll Leichtmetallfelgen (Zubehör Borbet), Airbag: Seitenairbags hinten, Ambientebeleuchtung, Anhängervorrichtung mechanisch schwenkbar, Außenspiegel elektrisch anklappbar, beidseitig automatisch abblendend mit Memoryfunktion, Dachhimmel Stoff schwarz, Dekoreinlagen in Klavierlack schwarz, Durchladeeinrichtung, Einparkhilfe plus, Fahrwerk: adaptive air suspension, Head-up Display, Kindersitzbefestigung ISOFIX für den Beifahrersitz, Komfortklimaautomatik 4-Zonen, LED-Scheinwerfer, Lackierung: Metallic, Lederlenkrad 3-Speichen Multifunktions-Sportlederlenkrad mit Schaltwippen, beheizbar, Leistungssteigerung (ABT 239KW) mit §19 Abnahme, Navigation: MMI Navigation plus mit MMI touch, Paket Businesspaket, Panorama Glasdach, Radiozubehör: BOSE Surround Sound, Radiozubehör: Digitaler Radioempfang (DAB), Radiozubehör: Ohne Adapter für Audi music interface, Rückfahrkamera, Servoschließung für die Türen, Sitze: Sportsitze vorne, Sitzheizung vorne und hinten, Telefon: Audi Smartphone Interface, Telefon: Audi connect und Audi phone box, Verglasung: Klimakomfort-/Akustikverglasung und Privacy Verglasung (Scheiben abgedunkelt), adaptive cruise control mit Stop&Go Funktion inkl. Audi pre sense front

Zustandsbeschreibung

Allgemeinzustand und Wartung

Abgesehen von den beschriebenen Schäden/Mängeln weist das Fahrzeug/Objekt einen, bezogen auf Alter und Nutzung, üblichen Gesamtzustand auf. Ein Wartungsnachweis fehlt.

Nicht akzeptierter Zustand / Ausstehende Reparaturen

Bezeichnung des Schadens / Rep.-Weg

Frontscheibe gerissen, erneuern (Bild 6); Fahrzeug außen verschmutzt, reinigen (Bild 8); Ölwechsel und Service fällig, erneuern; Felge vorne rechts verschrammt, instandsetzen (Bild 7); Delle Seitenwand hinten links, drücken (Bild 9).

Fehlende Teile

Zweitschlüssel

Schlusswort

Dieses Bewertungsgutachten wurde unparteiisch und nach bestem Wissen und Gewissen erstellt.

Der Sachverständige
Ludwig Stiegler

Anlagen

Fotoanlage

Dieses Dokument wurde elektronisch gefertigt und ist auch ohne Unterschrift gültig.