

KFZ-Sachverständigenbüro

Ralf Fleckes

KFZ-Sachverständigenbüro Ralf Fleckes, Thomas-Mann-Weg 14, 59759 Amsberg

Thomas-Mann-Weg 14
59759 Amsberg
Tel: 02932-803484
Mob: 0171-8296015
Ralf.fleckes@web.de

Amsberg, 02. Juni 2025

Gutachten

0206253001

Bei Rückfragen bitte angeben!

Zusammenfassung der Begutachtung

Wiederbeschaffungswert ohne Schäden (steuerverneutral)


EUR 2800,00

Wiederbeschaffungswert mit Schäden (steuerverneutral)

EUR 750,00

Amsberg, 02.06.2025

Der Sachverständige
Ralf Fleckes



KFZ-Sachverständigenbüro

Ralf Fleckes

Gutachten Nr.: 0206253001

Datum: 02.06.2025

Technische Daten und Fahrzeugbeschreibung

Amtliches Kennzeichen	: nicht vorhanden
Fahrzeugart	: Viehtransporter
Fabrikat	: Boeckmann
Typ / Untertyp	: PPA
Fahrzeug-Ident-Nummer	: WB0PPAAAA00 [REDACTED]
Bereifung	: 195/65 R15 95T
HU	: 07/2023
Allgemeinzustand	: unterdurchschnittlich
Besichtigungszustand	: unzerlegt
Vorschäden	: keine bekannt
Altschäden	: Boden und Seitenwand hinten rechts angefault Bremsen festgerostet

KFZ-Sachverständigenbüro

Ralf Fleckes

Gutachten Nr.: 0206253001

Datum: 02.06.2025

Zustandsbegutachtung

Auftrag

Gemäß Auftrag vom 28.05.2025 wurde der näher bezeichnete Viehtransporter zur Beweissicherung und Feststellung des Zustandes besichtigt und ein Gutachten erstellt.

Zustandsbeschreibung

Der Allgemeinzustand des Viehtransporters ist unterdurchschnittlich.

Darstellung der Besichtigungsbedingungen

Die Besichtigungsbedingungen waren zur Feststellung des Zustandes ausreichend.
Nach Art und Lage des Zustandes war eine Begutachtung ohne Hebebühne und ohne sonstige technische Einrichtung möglich. Beurteilungsrisiken sind nicht gegeben.

KFZ-Sachverständigenbüro

Ralf Fleckes

Gutachten Nr.: 0206253001

Datum: 02.06.2025

Vorschäden/Altschäden

A c h t u n g : Nachfolgend Infotext !

Es sollte unterschieden werden nach Vorschäden (vorausgegangene behobene Unfallschäden)

und

Altschäden (über normale Gebrauchsspuren hinausgehende Schäden, die Reparaturmaßnahmen erforderlich machen).

Instandsetzungskosten:

Die Bodenplatte und Seitenwand in Zugrichtung hinten rechts angefault.

Mit großer Wahrscheinlichkeit sind nach der Standdauer die Bremsen festgerostet.

Somit wurde der Wiederbeschaffungswert auf € 750,00 festgesetzt.

KFZ-Sachverständigenbüro Ralf Fleckes

Gutachten Nr.: 0206253001

Datum: 02.06.2025


Das Zustandsgutachten einschließlich der fotografischen Schadendokumentation wurde zur zivilrechtlichen Schadenregulierung, unter Ausschluss der Weitergabe an Dritte, erstellt.

Dieses Zustandsgutachten besteht aus 10 Seiten.

Der Begutachtung sind 8 Lichtbilder beigelegt.

Dieses Gutachten zur Feststellung des Zeitwertes wurde unparteiisch und nach bestem Wissen und Gewissen erstellt.

Der Sachverständige
Ralf Fleckes



Kfz-Sachverständigen-Büro Ralf Fleckes

Gutachten Nr.: 0206253001

Datum: 02.06.2025

Fotoanlage



Bild 1 Übersichtaufnahme diagonal von vorne rechts



Bild 2 Übersichtaufnahme diagonal von vorne links

Kfz-Sachverständigen-Büro Ralf Fleckes

Gutachten Nr.: 0206253001

Datum: 02.06.2025

Fotoanlage



Bild 3

Übersichtaufnahme diagonal von hinten links



Bild 4

Übersichtaufnahme von hinten



Kfz-Sachverständigen-Büro

Ralf Fleckes

Gutachten Nr.: 0206253001

Datum: 02.06.2025

Fotoanlage



Bild 5

Übersichtaufnahme von vorn



Kfz-Sachverständigen-Büro

Ralf Fleckes

Gutachten Nr.: 0206253001

Datum: 02.06.2025

Fotoanlage



Bild 6 Angegriffene Bodenplatte und Seitenwand hinten rechts



Bild 7 Fahrgestellnummer laut Typenschild

Kfz-Sachverständigen-Büro

Ralf Fleckes

Gutachten Nr.: 0206253001

Datum: 02.06.2025

Fotoanlage




Bild 8

Typenschild

