


KFZ-Sachverständigenbüro



KFZ-Sachverständigenbüro Ralf Fleckes, Thomas-Mann-Weg 14, 59759 Arnsberg

Thomas-Mann-Weg 14
59759 Arnsberg
Tel: 02932-803484
Mob: 0171-8296015



Arnsberg, 02. Juni 2025

G u t a c h t e n

0206252299

Bei Rückfragen bitte angeben!

Zusammenfassung der Begutachtung


Wiederbeschaffungswert ohne Schäden (netto) EUR 15000,00

Wiederbeschaffungswert mit Schäden (netto) EUR 5000,00

Arnsberg, 02.06.2025

Der Sachverständige
Ralf Fleckes

SACHVKB



KFZ-Sachverständigenbüro

Gutachten Nr.: 0206252299

Datum: 02.06.2025

Technische Daten und Fahrzeugbeschreibung

Amtliches Kennzeichen	: nicht vorhanden
Fahrzeugart	: Hydraulikbagger
Fabrikat	: Wacker Neuson
Typ / Untertyp	: ET20
Fahrzeug-Ident-Nummer	: WNCE1203VPAL [REDACTED]
Betriebsstunden	: 1911,5
Allgemeinzustand	: unterdurchschnittlich
Besichtigungszustand	: unzerlegt
Vorschäden	: keine bekannt
Aktueller Zustand	: Kabelbaum liegt in der Kabine (Kabelbrand) Motor konnte nicht gestartet werden (wahrscheinlich Motorschaden)

KFZ-Sachverständigenbüro



Gutachten Nr.: 0206252299

Datum: 02.06.2025

Zustandsbegutachtung

Auftrag

Gemäß Auftrag vom 28.05.2025 wurde der näher bezeichnete Minibagger zur Beweissicherung und Feststellung des Zustandes besichtigt und ein Gutachten erstellt.

Zustandsbeschreibung

Der Allgemeinzustand des Minibaggers ist unterdurchschnittlich (Motor springt nicht an und der Bagger ist nicht fahrbereit).

Darstellung der Besichtigungsbedingungen

Die Besichtigungsbedingungen waren zur Feststellung des Zustandes ausreichend. Nach Art und Lage des Zustandes war eine Begutachtung ohne Hebebühne und ohne sonstige technische Einrichtung möglich. Beurteilungsrisiken sind nicht gegeben.

KFZ-Sachverständigenbüro



Gutachten Nr.: 0206252299

Datum: 02.06.2025

Vorschäden/Altschäden

A c h t u n g : Nachfolgend Infotext !

Es sollte unterschieden werden nach Vorschäden (vorausgegangene behobene Unfallschäden)

und

Altschäden (über normale Gebrauchsspuren hinausgehende Schäden, die Reparaturmaßnahmen erforderlich machen).

Instandsetzungskosten:

Kabelbaum und evtl. Motor ca. € 12000,00 (netto)

Gebot Fa. Wiegemann € 5000,00 netto

(Das Gebot entspricht dem Wiederbeschaffungswert)

KFZ-Sachverständigenbüro



Gutachten Nr.: 0206252299

Datum: 02.06.2025


Das Zustandsgutachten einschließlich der fotografischen Schadendokumentation wurde zur zivilrechtlichen Schadenregulierung, unter Ausschluss der Weitergabe an Dritte, erstellt.

Dieses Zustandsgutachten besteht aus 10 Seiten.

Der Begutachtung sind 8 Lichtbilder beigelegt.

Dieses Gutachten zur Feststellung des Zeitwertes wurde unparteiisch und nach bestem Wissen und Gewissen erstellt.

Der Sachverständige
Ralf Fleckes



Kfz-Sachverständigen-Büro

Gutachten Nr.: 0206252299

Datum: 02.06.2025

Fotoanlage



Bild 1 Übersichtsaufnahme diagonal von hinten rechts



Bild 2 Übersichtsaufnahme diagonal von hinten links

Kfz-Sachverständigen-Büro

Gutachten Nr.: 0206252299

Datum: 02.06.2025

Fotoanlage




Bild 3

Übersichtsaufnahme von hinten



Bild 4

Übersichtsaufnahme Modellbezeichnung

Kfz-Sachverständigen-Büro

Gutachten Nr.: 0206252299

Datum: 02.06.2025

Fotoanlage



Bild 5

Übersichtsaufnahme Kabine



Kfz-Sachverständigen-Büro



Gutachten Nr.: 0206252299

Datum: 02.06.2025

Fotoanlage



Bild 6

Defekter Kabelbaum im Fahrgastraum

ZERTIFIZIERTER SACHVERSTÄNDIGER ·
Ralf Fleckes
Bereich 4
Schäden und Bewertung
ADA
ISO 9001
EN ISO 17024
IEC



Bild 7

Anzeige Betriebsstunden

Kfz-Sachverständigen-Büro

Gutachten Nr.: 0206252299

Datum: 02.06.2025

Fotoanlage



Bild 8

Übersichtsaufnahme Typenschild

