

# Ingenieurbüro für KFZ Technik, Schäden und Bewertung

Dipl.-Ing. (FH) J. Geus

Robert Bosch Str.25c, 96050 Bamberg

Tel. 0951/2083-485 Fax: - 486

Herr  
Thomas Unzeitig  
Pödeldorfer Str. 146/II  
96050 Bamberg

## Bewertungsgutachten 0122/0105M

Bamberg, den 29.06.2023

### 1. Auftrag

Gemäß Auftrag durch Herrn Unzeitig wurde das im Folgenden näher beschriebene Fahrzeug bewertet. Zu bewerten ist der Marktwert zum Zeitpunkt der Besichtigung.

### 2. Fahrzeugdaten

Hersteller	:	Renault
Typ	:	Clio Campus
FIN	:	VF1Cb2U0536829661
Erstzulassung	:	26.04.2007
Laufleistung (abgelesen)	:	203 km
Kennzeichen	:	stillgelegt
HU	:	unbekannt
Farbe	:	schwarz
Bereifung	:	175/65 R14 86T
Profiltiefe VL/VR/HL/HR	:	unbrauchbar
Ausstattung	:	LM Felgen Colorverglasung Zentralverriegelung Fensterheber elektrisch Aussenspiegel von innen mech. Verstellbar Radio / CD Gerät Klimaanlage Drehzahlmesser Nebelscheinwerfer

### **3. Bemerkung**

Es wurde eine optische Überprüfung auf Vorschäden ohne eine Lackschichtdickenmessung vorgenommen. Die augenscheinliche Überprüfung ergab keinen Hinweis auf Nachlackierungen, Instandsetzungsarbeiten oder reparierte Vorschäden.

Die vorgefundenen Besichtigungsbedingungen waren ausreichend. Das Fahrzeug / Objekt wurde von oben und von unten besichtigt. Abgasrelevante Baugruppen wurden messtechnisch nicht überprüft. Folglich wurden Mängel, die nur bei einer Abgasuntersuchung feststellbar sind, nicht berücksichtigt.

Für die Bearbeitung des Vorganges standen folgende Unterlagen zur Verfügung: Zul. Bescheinigung Teil I.

### **4. Besichtigung**

Die Besichtigung erfolgte durch den Unterzeichner am 16.06.2023 auf dem Gelände des Ingenieurbüros Dipl. Ing. (FH) Joachim Geus in der Robert Bosch Straße 25c, 96050 Bamberg.

Die Besichtigungsbedingungen waren ausreichend.

Vom in Rede stehenden Fahrzeug wurden digitale Bilder gefertigt.

Zur Besichtigung lagen zwei Schlüssel sowie die Zulassungsbescheinigung Teil II vor.

### **5. Identnummer**

Die am Fahrzeug abgelesene Identnummer wurde mit den zur Verfügung stehenden Dokumenten verglichen. Hierbei wurde eine Übereinstimmung festgestellt.

## **6. Mängelliste**

Karosserie	reinigen Verkleidung Kofferraum lose Stoßfänger hinten verkratzt Anfahrschaden VR Anfahrschaden HL Motorhaube korrodiert
Innenraum	reinigen /stark verschmutzt teilweise Schimmelbildung Verkleidungen beschädigt / verkratzt Fahrersitz mit Abnutzungsspuren
Technik	HU/AU fällig Kundendienst fällig Zahnriemen fällig Bremscheiben korrodiert Bereifung erneuerungswürdig Felgen mit Anfahrschäden Batterie defekt Winterräder lagen nicht vor Heckwischer ohne Funktion Radiogerät ohne Funktion Klimaanlage ohne Funktion

Ohne Probefahrt / Probelauf

## 7. Ergebnis

Die auf den 29.06.2023 bezogene Gebrauchtfahrzeugschätzung des in Rede stehenden Fahrzeugs hat unter Berücksichtigung der örtlichen Marktlage und aller sonstigen wertbeeinflussenden Faktoren zu folgendem Ergebnis geführt:

-----	
Einkaufswert (Restwert) incl. MwSt. 19%	300,00 €
MwSt. auf Einkaufswert	47,90 €
Einkaufswert (Restwert) ohne MwSt. 19%	252,10 €
-----	

Diese Fahrzeugbewertung wurde unparteiisch und nach bestem Wissen und Gewissen erstellt.

-----  
Dipl.-Ing. (FH) J. Geus

Anlage: Lichtbilder









