

Ingenieurbüro für KFZ Technik, Schäden und Bewertung
Dipl.-Ing. (FH) J. Geus

Robert Bosch Str.25c, 96050 Bamberg
Tel. 0951/2083-485 Fax: - 486

Herr
Thomas Unzeitig
Obergerichtsvollzieher
Pödeldorfer Str. 146

96050 Bamberg

Bewertungsgutachten 0104/0103P

Bamberg, den 15.05.2026

1. Auftrag

Gemäß Auftrag durch Herrn Unzeitig wurde das im Folgenden näher beschriebene Fahrzeug bewertet. Zu bewerten ist der Marktwert zum Zeitpunkt der Besichtigung.

2. Fahrzeugdaten

Hersteller	:	BMW
Typ	:	428i xDrive
FIN	:	WBA5U91080FHxxxxx
Erstzulassung	:	07.10.2013
Laufleistung (abgelesen)	:	101734 km
Kennzeichen	:	ohne
HU	:	unbekannt
Farbe	:	mineralgrau metallic
Innenausstattung	:	Leder Dakota
Leistung	:	180KW
Hubraum	:	1997 ccm
Reifen VA	:	245/30 R20 90Y
Reifen HA	:	245/30 R20 90Y
Ausstattung	:	Sport Automatik Getriebe Variable Sportlenkung

Sport Lenkrad
abgedunkelte Verglasung
Innen-/Aussenspiegel mit Abblendautomatik
Durchladesystem
Sportsitz
Ablagenpaket
Sitzheizung Fahrer/Beifahrer
Blow up Heizer
Scheinwerferreinigungsanlage
Park Distance Control
Regensensor
Xenon Licht
Klimaautomatik
Navigationssystem Professional
Sport Line
Fox Auspuffanlage
Rad/Reifen Kombination KBA52246
Wheelworld

Diese Liste erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit.

3. Bemerkung

Es wurde eine optische Überprüfung auf Vorschäden ohne eine Lackschichtdickenmessung vorgenommen. Die augenscheinliche Überprüfung ergab einen Hinweis auf Nachlackierungen, Instandsetzungsarbeiten oder reparierte Vorschäden.

Die vorgefundenen Besichtigungsbedingungen waren ausreichend. Das Fahrzeug / Objekt wurde von oben und von unten besichtigt. Abgasrelevante Baugruppen wurden messtechnisch nicht überprüft. Folglich wurden Mängel, die nur bei einer Abgasuntersuchung feststellbar sind, nicht berücksichtigt.

Für die Bearbeitung des Vorganges standen folgende Unterlagen zur Verfügung: Zul.
Bescheinigung Teil I.

4. Besichtigung

Die Besichtigung erfolgte durch den Unterzeichner am 07.04.2026 auf dem Gelände des Ingenieurbüros Dipl. Ing. (FH) Joachim Geus in der Robert Bosch Straße 25c, 96050 Bamberg.

Die Besichtigungsbedingungen waren ausreichend. Vom in Rede stehenden Fahrzeug wurden digitale Bilder gefertigt.

5. Identnummer

Die am Fahrzeug abgelesene Identnummer wurde mit den zur Verfügung stehenden Dokumenten verglichen. Hierbei wurde eine Übereinstimmung festgestellt.

6. Mängelliste

Karosserie	Fahrzeug innen und außen stark verschmutzt Fahrzeug wurde im Heckbereich lackiert
Innenraum	stark verschmutzt Innerraum Mausebfall Kofferraum Mausebfall
Technik	Bremsscheiben stark korrodiert Reifen einseitig abgefahren / porös Kundendienst ohne Nachweis HU/AU fällig Batterie defekt Motorraum stark verschmutzt Rad/Reifenkombination ohne Nachweis Auspuffanlage ohne Nachweis

7. Ergebnis

Die auf den 15.05.2026 bezogene Gebrauchtfahrzeugschätzung des in Rede stehenden Fahrzeugs hat unter Berücksichtigung der örtlichen Marktlage und aller sonstigen wertbeeinflussenden Faktoren zu folgendem Ergebnis geführt:


Einkaufswert (Restwert) incl. MwSt. 19%	10.500,00 €
MwSt. auf Einkaufswert	1.676,47 €
Einkaufswert (Restwert) ohne MwSt. 19%	8.823,53 €
-----,	

Diese Fahrzeugbewertung wurde unparteiisch und nach bestem Wissen und Gewissen erstellt.

Dipl.-Ing. (FH) J. Geus

Anlage: Lichtbilder













+