

Ingenieurbüro für KFZ Technik, Schäden und Bewertung

Dipl.-Ing. (FH) J. Geus

Robert Bosch Str.25c, 96050 Bamberg

Tel. 0951/2083-485 Fax: - 486

Herr

Thomas Unzeitig

Pödeldorfer Str. 146/II

96050 Bamberg

Bewertungsgutachten 0104/0101M

Bamberg, den 29.06.,2023

1. Auftrag

Gemäß Auftrag durch Herrn Unzeitig wurde das im Folgenden näher beschriebene Fahrzeug bewertet. Zu bewerten ist der Marktwert zum Zeitpunkt der Besichtigung.

2. Fahrzeugdaten

Hersteller	:	BMW
Typ	:	Mini Clubman
FIN	:	WMWMH31080TW92482
Erstzulassung	:	30.03.2010
Laufleistung (abgelesen)	:	130272 km
Kennzeichen	:	stillgelegt
HU	:	unbekannt
Farbe	:	
Bereifung	:	175/65 R14 84T M&S
Profiltiefe VL/VR/HL/HR	:	/
Ausstattung	:	LM Felgen Dachträger Colorverglasung Zentralverriegelung

3. Bemerkung

Es wurde eine optische Überprüfung auf Vorschäden ohne eine Lackschichtdickenmessung vorgenommen. Die augenscheinliche Überprüfung ergab keinen Hinweis auf Nachlackierungen, Instandsetzungsarbeiten oder reparierte Vorschäden. Die vorgefundenen Besichtigungsbedingungen waren ausreichend. Das Fahrzeug / Objekt wurde von oben und von unten besichtigt. Abgasrelevante Baugruppen wurden messtechnisch nicht überprüft. Folglich wurden Mängel, die nur bei einer Abgasuntersuchung feststellbar sind, nicht berücksichtigt.

Für die Bearbeitung des Vorganges standen folgende Unterlagen zur Verfügung: Zul. Bescheinigung Teil I.

4. Besichtigung

Die Besichtigung erfolgte durch den Unterzeichner am 17.05.2023 auf dem Gelände des Ingenieurbüros Dipl. Ing. (FH) Joachim Geus in der Robert Bosch Straße 25c, 96050 Bamberg.

Die Besichtigungsbedingungen waren ausreichend.

Vom in Rede stehenden Fahrzeug wurden digitale Bilder gefertigt.

Zur Besichtigung lag ein Schlüssel sowie die Zulassungsbescheinigung Teil 1 vor.

5. Identnummer

Die am Fahrzeug abgelesene Identnummer wurde mit den zur Verfügung stehenden Dokumenten verglichen. Hierbei wurde eine Übereinstimmung festgestellt.

6. Mängelliste

Karosserie	reinigen Werbebeschriftung entfernen Blende Rückleuchte rechts defekt Verkleidung Kofferraum lose rechte Kofferraumklappe eingedellt Windschutzscheibe beschädigt PDC Sensor hinten fehlen Anfahrtschaden Stoßfänger HR Stoßfänger hinten verkratzt Dichtgummis Scheiben defekt Korrosionsansätze Hecktür rechts Fahrzeug springt nicht an
Innenraum	reinigen /stark verschmitzt teilweise Schimmelbildung unbekannter Softwarestand Mittelkonsole stark beschädigt / umgebaut
Technik	HU/AU fällig Kundendienst fällig Bremscheiben korrodiert Bereifung erneuerungswürdig Batterie defekt Sommerräder lagen nicht vor

Ohne Probefahrt / Probelauf

7. Ergebnis

Die auf den 29.06.2023 bezogene Gebrauchtfahrzeugschätzung des in Rede stehenden Fahrzeugs hat unter Berücksichtigung der örtlichen Marktlage und aller sonstigen wertbeeinflussenden Faktoren zu folgendem Ergebnis geführt:

Einkaufswert (Restwert) incl. MwSt. 19%	550,00 €
MwSt. auf Einkaufswert	87,82 €
Einkaufswert (Restwert) ohne MwSt. 19%	462,18 €

Diese Fahrzeugbewertung wurde unparteiisch und nach bestem Wissen und Gewissen erstellt.

Dipl.-Ing. (FH) J. Geus

Anlage: Lichtbilder















