

Duplikat

DEKRA Automobil GmbH
Olzmannstr. 22, 08060 Zwickau

DEKRA Automobil GmbH

Staatsanwaltschaft

Bewertungsgutachten

Sonderkennzeichen

FIN

Aktenzeichen

Auftraggeber

Ihr Auftrag vom

Eingang am

Besichtigung

26.05.2026 um 09:30 Uhr
Asservatenhalle,

Zusammenfassung und Ergebnis

Die auf den 26.05.2026 bezogene Bewertung des vorstehend beschriebenen Fahrzeuges / Objekts hat auf der Basis der gültigen Marktbeobachtung der DAT Deutschland sowie unter Berücksichtigung aller sonstigen wertbeeinflussenden Faktoren zu folgendem Ergebnis geführt.

	ohne MwSt.	mit 19% MwSt.
Händlereinkaufswert (bei Regelbesteuerung)	26.932,77 EUR	32.050,00 EUR
Händlerverkaufswert (bei Regelbesteuerung)	30.504,20 EUR	36.300,00 EUR

Duplikat

Auftrag

Entsprechend Ihres Auftrages vom 12.05.2026 wurde ein Bewertungsgutachten zum Händlereinkaufswert und -verkaufswert erstellt. Die Auftragserteilung erfolgte schriftlich, mit Eingang vom 15.05.2026, [REDACTED] Auftragsgemäß erfolgt die Bewertung zum Stichtag 26.05.2026.

Besichtigung

Die Besichtigung erfolgte am 26.05.2026 um 09:30 Uhr durch [REDACTED] Asservatenhalle, [REDACTED] ohne Anwesenheit einer bevollmächtigten Person.

Das Fahrzeug / Objekt wurde zum Zeitpunkt der Besichtigung in einem nicht gereinigten Zustand vorgefunden. Das Fahrzeug / Objekt wurde von oben besichtigt. Eine Besichtigung von unten war zum Besichtigungszeitpunkt nicht möglich. Bei der Besichtigung konnte keine Fahrprobe durchgeführt werden. Folglich sind Mängel bzw. Schäden, die nur bei einer Fahrprobe feststellbar sind, nicht berücksichtigt. Im Rahmen der Fahrzeug / Objektbesichtigung konnte kein Probelauf des Motors durchgeführt werden. Folglich wurden Mängel bzw. Schäden, die nur bei einem Probelauf feststellbar sind, nicht berücksichtigt. Der Fehlerspeicher war zum Besichtigungszeitpunkt nicht ausgelesen. Abgasrelevante Baugruppen wurden messtechnisch nicht überprüft. Folglich wurden Mängel, die nur bei einer Abgasuntersuchung feststellbar sind, nicht berücksichtigt.

Zum Besichtigungszeitpunkt war das Fahrzeug ohne Spannungsversorgung.

Eine Besichtigung von unten war nicht möglich; eventuelle Beschädigungen an den nur von unten einsehbaren Bauteilen fanden demnach keine Berücksichtigung.

Die abgelesene Fz.- Ident-/Objektnummer wurde mit den zur Verfügung stehenden Unterlagen verglichen. Von dem Fahrzeug / Objekt wurden digitale Fotos gefertigt. Bei der Besichtigung wurden folgende Schlüssel vorgelegt:
3 Hauptschlüssel.

Bezugsgrundlagen

Die am Fahrzeug / Objekt abgelesene Identnummer wurde mit den zur Verfügung stehenden Fahrzeug- / Objektdokumenten verglichen. Hierbei wurde Übereinstimmung festgestellt.

Für die Bearbeitung des Vorganges standen folgende Unterlagen zur Verfügung:

- Kopie Fz-Schein/Zul.Beschein. Teil I
- Auftrag

Auf durchgeführte bzw. ausstehende Reparaturen wird unter dem Punkt "Zustandsbeschreibung" eingegangen.

Besonderes

Bei der Lackschichtdickenmessung wurden bei mindestens drei Messungen pro Bauteil Lackschichtdicken von 100 µm bis 120 µm festgestellt.

Es wurde eine optische Überprüfung auf Vorschäden und eine Lackschichtdickenmessung vorgenommen. Die augenscheinliche Überprüfung sowie die Lackschichtdickenmessung ergaben keine Hinweise auf Nachlackierungen, Instandsetzungsarbeiten oder reparierte Vorschäden.

Fahrzeugbeschreibung

Zulassungsdaten

Sonderkennzeichen [REDACTED]

Duplikat

Tag der Erstzulassung 05.02.2018
Fahrzeug stillgelegt

Untersuchungstermine

Fälligkeit HU 05 / 2025

Technische Daten

Fahrzeugart	Personenkraftwagen
Hersteller	BMW
Typ / Verkaufsbezeichnung	5 Limousine (G30)(02.2017->) / 5er - M550 i xDrive
Aufbauart	Limousine
HSN / TSN	0005 / COP
Fahrzeug-Ident.-Nr.	
Türen	4
Sitzplätze	5
Farbe	BLACK SAPPHIRE METALLIC
Lackierung	2-Schicht / 475
Polster / Farbe	Leder / Schwarz
Energiequelle / Kraftstoff	Benzin
Motorart / Zylinderanzahl	V-Motor / 8
Leistung / Hubraum	340 kW / 4395 cm ³
Schadstoffklasse	EURO6;ZD;PI/CI; M, N1 I
Getriebe / Gänge	Automatik / 8
Felgen	Leichtmetall
Laufleistung nach Angaben	95.004 km
	Fahrzeug ohne Spannungsversorgung

Räder / Reifen

Achse	Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
1 links	245 / 35 R 20 95 Y	Pirelli / P-Zero (PZ4) r-f * MOE FSL	S / O / F	4 mm
rechts	245 / 35 R 20 95 Y	Pirelli / P-Zero (PZ4) r-f * MOE FSL	S / O / F	4 mm
2 links	275 / 30 R 20 97 Y	Pirelli / P-Zero (PZ4) r-f * MOE FSL	S / O / F	7 mm
rechts	275 / 30 R 20 97 Y	Pirelli / P-Zero (PZ4) r-f * MOE FSL	S / O / F	7 mm

S/ Sommer; /O Original; /F Runflat;

Serienausstattung

3. Bremsleuchte LED, Aerodynamik-Paket M-Technic, Airbag Beifahrerseite abschaltbar, Airbag Fahrer-/Beifahrerseite, Ambiente-Beleuchtung, Anti-Blockier-System (ABS), Antriebsart: xDrive (Allrad), Armauflege vorn, Audio-Navigationssystem Business, Auspuffanlage trapezförmig, links/rechts, Außenausstattung: Shadow-Line Hochglanz, Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, Batterie 92 Ah, Blinkleuchten LED, Bordcomputer, Bremsanlage: M Sportbremsen (Bremsstäbe lackiert), Bremsassistent, Bremsenergieerückgewinnung (Rekuperationssystem), Dachhimmel Alcantara / Anthrazit, Dachhimmel Anthrazit (BMW Individual), Dynamische Bremsleuchte, Dynamische Stabilitäts-Control (DSC), Dynamische Traction Control (DTC), Erste Hilfe-Kasten / Verbandkasten, Fahrassistenz-System: Auffahrwarnsystem mit Bremsfunktion, Fahrassistenz-System: Aufmerksamkeits-Assistent, Fahrassistenz-System: Fahrerlebnisschalter, Fahrassistenz-System: Personenwarnung mit Bremsfunktion, Fensterheber elektrisch vorn + hinten, Fondorientierte Mittelkonsole, Freisprecheinrichtung Bluetooth mit USB-/Audio-Schnittstelle, Fußmatten Velours, Geschwindigkeits-Regelanlage mit Bremsfunktion, Getriebe Sport-Automatic - (8-Stufen), Getränkehalter vorn und hinten, Heckleuchten LED, Heckspoiler (M-Technic), Innenausstattung: Interieurleisten Alu Rhombic mit Akzentleiste, Innenspiegel mit Abblendautomatik, Isofix-Aufnahmen für Kindersitz, Karosserie: 4-türig, Klimaautomatik 4-Zonen mit autom. Umluft-Control, Knieairbag Fahrerseite, Kopf-Airbag-System hinten, Kopf-Airbag-System vorn, Lenkrad (Leder M-Technic), Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar, Leuchtweitenregelung (automatisch), Mittelarmlehne hinten, Modellvariante CO2-Umfang (Code 1CB), Motor 4,4

Dokument

Ltr. - 340 kW V8 32V, Motor 4,4 Ltr. - 340 kW V8 32V Turbo KAT (N63), Multifunktion für Lenkrad, Nebelschlussleuchte(n), Nichtraucher-Paket, Otto-Partikelfilter (OPF), Parkbremse elektrisch, Personalisierungssystem (Personal Profile), Reifendruck-Kontrollsystem, Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6, Scheibenwaschdüsen heizbar, Scheibenwischer mit Regensensor, Seitenairbag vorn, Service-System: ConnectedDrive Services, Service-System: Intelligenter Notruf inkl. TeleServices, Servolenkung Integral - Aktivlenkung, Servolenkung Servotronic, Sitzausstattung: 5-Sitzer, Sitzbezug / Polsterung: Stoff Rhombic / Alcantara, Sitze vorn elektr. verstellbar (links mit Memory), Sitze vorn teilelektr. verstellbar, Start-Stop-Knopf, Start/Stop-Anlage (Funktion), Steuer-AV europäischer Markt (EU spezifisch), Tagfahrlicht LED, Warndreieck, Wartung: Fahrzeug mit Ölserviceintervall 30000 Km / 24 Monate, Wegfahrsperre, Wärme-/Sonnenschutzverglasung kombiniert (hinten abgedunkelt), Zentralverriegelung mit Fernbedienung

Sonderausstattung

Adaptives Fahrwerk M-Technic, Business-Paket, Diebstahlsicherung für Räder (Felgenschlösser), Entertainment-Paket, Fahrassistent-System: Driving Assistant Plus, Fahrassistent-System: Einparkhilfe Seite, Fahrassistent-System: Parken ferngesteuert (mit Display-Key), Fahrassistent-System: Rückfahr-Assistent, Fahrassistent-System: Rückfahrhilfe Notbremsfunktion (Active PDC), Heckklappenbetätigung automatisch, Innovations-Paket, Komfortsitze vorn elektr. verstellbar (mit Memory), Komfortzugang (Öffnungs- und Schließsystem), LM-Felgen vorn/hinten: 8x20 / 9x20 (Doppelspeiche 668 M), Metallic-Lackierung, Navigations-Paket ConnectedDrive, Parkassistent-Paket Plus, Scheinwerfer LED mit adaptiver Lichtverteilung, Schiebe-/Hebedach elektrisch (Glas), Service-System: Remote 3D View, Sicherheitsgurte M, Sitzbezug / Polsterung: Leder Dakota mit Farbnah, Sitzheizung vorn + hinten, Ski-/Snowboardtasche, Sonnenschutzverglasung (hinten abgedunkelt), Steckdose (12V-Anschluß) zusätzlich, WLAN-Hotspot, Winterfreude-Paket

Zustandsbeschreibung

Allgemeinzustand und Wartung

Abgesehen von den beschriebenen Schäden/Mängeln weist das Fahrzeug/Objekt einen, bezogen auf Alter und Nutzung, üblichen Gesamtzustand auf. Wartungsinformationen sind elektronisch gespeichert. Entsprechende Informationen zu durchgeführten Wartungs- und Servicearbeiten können nur bei einem autorisierten Vertrags- oder Servicepartner abgerufen werden. Letzte Wartung erfolgte am 25.01.2023 bei Kilometerstand 74.660.

Nicht akzeptierter Zustand / Ausstehende Reparaturen

Bezeichnung des Schadens / Rep.-Weg

Stoßfängerverkleidung vorn- unterhalb verschrammt, smart repair (Bild 9); Spoiler vorn- mit Strukturschädigung verschrammt, erneuern (Bild 9); HU/ AU abgelaufen, erneuern; Lackierung teilweise verkratzt, polieren (Bild 8); Batterien Fahrzeugschlüssel entleert, erneuern; Starterbatterie spannungslos, erneuern.

Duplikat

Schlusswort

Dieses Bewertungsgutachten wurde unparteiisch und nach bestem Wissen und Gewissen erstellt.

Der Sachverständige

Im Rahmen einer Weitergabe oder Veröffentlichung dieses Dokuments, sind die allgemein gültigen datenschutzrechtlichen Grundsätze, insbesondere hinsichtlich der Anonymisierung personenbezogener Daten, zwingend einzuhalten.

Anlagen

Fotoanlage

Dieses Dokument wurde elektronisch gefertigt und ist auch ohne Unterschrift gültig.

Duplikat




Bild 1 : Diagonale vorn



Bild 2 : Diagonale hinten

Duplikat



Bild 3 : Innenraum



Bild 4 : Innenraum

Duplikat



Bild 5 : Kombiinstrument




Bild 6 : Fahrzeugschlüssel

Duplikat



Bild 7 : Service- Anhänger



Bild 8 : Lackierung teilweise verkratzt

Duplikat




Bild 9 : Spoiler vorn- mit Struktubeschädigung verschrammt
Stoßfängerverkleidung vorn- unterhalb verschrammt