

# Bewertungsgutachten

## Sonderkennzeichen

DR II 1538/25

FIN

## Verwendungszweck

## Zwangsvollstreckung

### Auftraggeber

Ihr Auftrag vom

## Besichtigung

13.01.2026 um 12:00 Uhr

## Zusammenfassung und Ergebnis

Die auf den 13.01.2026 bezogene Bewertung des vorstehend beschriebenen Fahrzeuges / Objekts hat auf der Basis des gültigen Schwacke Marktberichtes sowie unter Berücksichtigung aller sonstigen wertbeeinflussenden Faktoren zu folgendem Ergebnis geführt.

	ohne MwSt.	mit 19% MwSt.
Händlereinkaufswert (bei Regelbesteuerung)	29.873,95 EUR	35.550,00 EUR
Händlerverkaufswert (bei Regelbesteuerung)	34.159,66 EUR	40.650,00 EUR

## Auftrag

Entsprechend Ihres Auftrages vom 08.12.2025 wurde ein Bewertungsgutachten zum Händlereinkaufswert und -verkaufswert erstellt.

Auftragsgemäß erfolgt die Bewertung zum Stichtag 13.01.2026.

## Besichtigung

Die Besichtigung erfolgte am 13.01.2026 um 12:00 Uhr

Die vorgefundenen Besichtigungsbedingungen waren ausreichend. Das Fahrzeug / Objekt wurde von unten besichtigt. Abgasrelevante Baugruppen wurden messtechnisch nicht überprüft. Folglich wurden Mängel, die nur bei einer Abgasuntersuchung feststellbar sind, nicht berücksichtigt.

Die am Fahrzeug / Objekt abgelesene Identnummer wurde mit den zur Verfügung stehenden originalen Fahrzeug- / Objektdokumenten verglichen. Hierbei wurde Übereinstimmung festgestellt. Von dem Fahrzeug / Objekt wurden digitale Fotos gefertigt.

Bei der Besichtigung wurden folgende Schlüssel vorgelegt:  
1 Hauptschlüssel.

## Bezugsgrundlagen

Für die Bearbeitung des Vorganges standen folgende Unterlagen zur Verfügung:

- Fz-Schein/Zul.Beschein. Teil I

Auf durchgeführte bzw. ausstehende Reparaturen wird unter dem Punkt "Zustandsbeschreibung" eingegangen.

## Besonderes

Bei der Besichtigung konnten augenscheinlich keine Hinweise auf Nachlackierungen, Instandsetzungsarbeiten oder reparierte Vorschäden festgestellt werden.

Bei der Besichtigung konnte ein kurzer Probelauf durchgeführt werden.

Dabei waren im kalten Zustand unmittelbar nach Motorstart ungewöhnliche Geräusche aus dem Bereich des Motors vernehmbar. Bei geöffnetem Öleinfülldeckel war ein nach optischer Einschätzung eher überdurchschnittlich hohes Ausströmen von sog. "Blow-By" - Gasen erkennbar.

Dies lässt auf einen Verschleißzustand des Motors schließen, der sich in einem über dem der Laufleistung entsprechenden Maß befindet.

Zu konkreten Befundung wären jedoch Werkstattarbeiten und das Auslesen des Fehlerspeichers beim Hersteller erforderlich, die vor Ort nicht möglich waren. Das Auslesen des Fehlerspeichers mit einem universell einsetzbaren Auslesegerät ergab keine Fehlereinträge,

## Fahrzeugbeschreibung

### Zulassungsdaten

Sonderkennzeichen  
Tag der Erstzulassung

DR II 1538/25  
30.07.2018

### Untersuchungstermine

Fälligkeit HU 02 / 2025

### Technische Daten

Fahrzeugart	Personenkraftwagen
Hersteller	Daimler (D)
Marke	Mercedes-Benz
Typ / Verkaufsbezeichnung	639/2 / V 250 (BlueTEC) d lang 4Matic 7G-TRONIC Avantgarde Edition
HSN / TSN	1313 / ECY
Fahrzeug-Ident.-Nr.	
Radstand	3200
Türen	4
Sitzplätze	6
Farbe	BERGKRISTALLWEISS
Energiequelle / Kraftstoff	Diesel
Leistung / Hubraum	140 kW / 2143 cm <sup>3</sup>
Schadstoffklasse	EURO6;WLTP;AD;PI/CI; M, N1 I
Felgen	Leichtmetall
Km-Stand abgelesen	91.364

Es wird unterstellt, dass die Gesamtaufleistung dem abgelesenen Km-Stand entspricht.

### Räder / Reifen

Achse	Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
1 links	245 / 45 R 19 102 Y	Continental / AllSeasonContact 2 FR	A / O	6 mm
rechts	245 / 45 R 19 102 Y	Continental / AllSeasonContact 2 FR	A / O	6 mm
2 links	245 / 45 R 19 102 Y	Continental / AllSeasonContact 2 FR	A / O	6 mm
rechts	245 / 45 R 19 102 Y	Continental / AllSeasonContact 2 FR	A / O	6 mm
Pannenset				

A/ Ganzjahres; /O Original; /F Runflat;

### Serienausstattung

ADAPTIVE BRAKE mit Trockenbremsen bei Nässe und Berganfahrhilfe, ATTENTION ASSIST (der Aufmerksamkeitsassistent), Airbag für Fahrer und Beifahrer, Airbag: Thorax-Pelvis-Sidebags für Fahrer und Beifahrer, Airbag: Windowbag für Fahrer- und Beifahrer, Allradantrieb 4MATIC, Ambientebeleuchtung, Anti-Blockier-System (ABS), Antriebs-Schlupf-Regelung (ASR), Auflastung auf 3.100 kg zGG, Ausstiegsleuchten in den Seitentüren, Außenspiegel links und rechts beheizt, von innen elektrisch einstellbar, Außentemperaturanzeige, Beleuchtung im Haltegriff Fond mit Lesespot, BlueEFFICIENCY-Paket, Brems-Assistent-System (BAS), Colorverglasung im Fond, Schwarzglas, Dieselpartikelfilter, Direktlenkung, Drehzahlmesser, Dritte Bremsleuchte, EASY-PACK Heckklappe elektrisch, Einstiegsleisten mit Schriftzug "Mercedes-Benz" beleuchtet in Schiebetüren, Elektr. Betätigung für Schiebetür links, Elektr. Betätigung für Schiebetür rechts, Elektrik für Anhängersteckdose, Elektronisches Stabilitäts-Programm (ESP), Fahrlicht-Assistent, Fahrwerk: AGILITY CONTROL Fahrwerk mit selektivem Dämpfungssystem, Fensterheber elektrisch 2-fach, Getriebe: 7G-TRONIC PLUS inklusive TEMPOMAT, DIRECT SELECT Wählhebel, Lenkradschalteddies, Haltegriff in Fond, ISOFIX Kindersitzverankerungen im Fond und TopTether Befestigungspunkte an Rückseite Fondlehne, Innenhimmel in Stoff grau, Kindersicherung mechanisch in den Schiebetüren, Klimaautomatik TEMPMATIC im Fond, Klimatisierungsautomatik THERMOTRONIC mit 2 Zonen, Kombiinstrument mit Farbdisplay, Kopfstützen vorne und im Fond (6), LED Intelligent Light System, Lackierung: Metallic, Lederlenkrad in Nappaleder, Lenkrad: Multifunktions-Lenkrad mit Reiserechner, Lenksäule mechanisch einstellbar in Höhe und Längsrichtung, Mercedes-Benz Notrufsystem, Mittelkonsole mit Rollo, Navigation-Zubehör: Komm.-Modul Mercedes me connect Dienste, Navigation-Zubehör: Remote Online, Paket: Fahrassistenz-Paket, Paket: Park-Paket mit 360°-Grad Kamera, Paket: Spiegel-Paket, Polster: Leder Lugano, Radio-Navigation: COMAND Online inkl. Verkehrszeichen-Assistent, schnelle Festplatten-Navigation, Radio-Zubehör: Burmester Surround-Soundsystem, Reifenluftdrucküberwachung, Räder: 43,2 cm (17") Leichtmetallräder 4fach im 5-Speichen-Design, Scheibenwischer mit Regensensor, Schiebetür links, Schiebetür

rechts, Separat zu öffnende Heckscheibe, Sicherheitsgurte 3-Punkt, Sitze: 4 Einzelsitze im Fond, Sitze: Sitzheizung für Fahrer und Beifahrer, Sitze: Vordersitze mit Höhen- und Lehneneinstellung für Fahrer- und Beifahrersitz, Staunetz Fahrer- und Beifahrersitzlehne, Steckdosen 12V für die Sitzreihen im Fond rechts und links, Umfeldbeleuchtung Heckklappe, Wegfahrsperrre elektronisch, Wärmedämmendes Glas rundum, Zentralverriegelung mit Innenschalter, Zierelemente Holzoptik esche, dunkelbraun, glänzend, Zuheizer elektrisch in Frontanlage (PTC-Element)

### Sonderausstattung

AMG Abrisskante, AMG Frontstoßfänger mit Zierelementen in schwarz, AdBlue-Tank groß, Airbag: Windowbags für Fahrer, Beifahrer und Fondraumpassagiere, Anhängelast 2500 kg, Anhängerkupplung, Kugelkopf abnehmbar, Auflastung auf 3.200 kg zGG, Automatische Beifahrer-Airbagabschaltung, Cupholder (2) aufsteckbar in Armlehnen hinten, Dachreling schwarz, Funkfernbedienung für Warmwasser-Zusatzeheizung, Heizung für Scheibenwaschanlage, Innenhimmel in Stoff schwarz, Komfort-Öffnung und Schließung mit IR-Funkfernbedienung, Kraftstofftank mit größerem Volumen 70 l, Laderaumunterteilung mit 2 Einkaufskörben, Paket: AMG Line (4Matic), Paket: Diebstahlschutz-Paket, Paket: Night-Paket, Paket: Tisch-Paket, Radio-Zubehör: Digitales Radio (DAB), Räder: 48,3 cm (19") AMG Leichtmetallräder 4fach im 7-Doppelspeichen-Design, Räder: Reserverad und Wagenheber, Sitz: Einzelsitz 1. Fondsrangreihe rechts, Sitz: Lordosenstütze Fahrer- und Beifahrersitz, Sitze: 3er Sitzbank Komfort 2. Reihe, Sitze: Sitzklimatisierung für Fahrer und Beifahrer, Tisch, klappbar, Warmwasser-Zusatzeheizung als Standheizung und Standbelüftung, Wegfall Heckbeschriftung, Zurrösen für Sitzschienen, herausnehmbar (4 Stück)

### Zustandsbeschreibung

#### Allgemeinzustand und Wartung

Abgesehen von den beschriebenen Schäden/Mängeln weist das Fahrzeug/Objekt einen, bezogen auf Alter und Nutzung, üblichen Gesamtzustand auf. Ein Wartungsnachweis fehlt.

#### Nicht akzeptierter Zustand / Ausstehende Reparaturen

##### Bezeichnung des Schadens / Rep.-Weg

Unterbodenverkleidung gebrochen, erneuern; Parkdellen an der Seitenwand, drücken; Inspektion fällig, erneuern; Batterie tiefentladen, erneuern; Motordiagnose durchführen, Turbolader prüfen, erneuern.

### Schlusswort

Dieses Bewertungsgutachten wurde unparteiisch und nach bestem Wissen und Gewissen erstellt.

Der Sachverständige

Im Rahmen einer Weitergabe oder Veröffentlichung dieses Dokuments, sind die allgemein gültigen datenschutzrechtlichen Grundsätze, insbesondere hinsichtlich der Anonymisierung personenbezogener Daten, zwingend einzuhalten.

### Anlagen

Fotoanlage

Dieses Dokument wurde elektronisch gefertigt und ist auch ohne Unterschrift gültig.



Bild 1 : Diagonale vorn



Bild 2 : Diagonale vorne rechts



Bild 3 : Diagonale hinten



Bild 4 : Diagonale hinten links




Bild 5 : Innenraum



Bild 6 : Innenraum Fahrerplatz



Bild 7 : Kombiinstrument




Bild 8 : Fondsitze 2.Reihe




Bild 9 : Fondsitze 3. Reihe



Bild 10 : Laderaum



Bild 11 : Motorraum



Bild 12 : Letzter Ölwechsel 04/24



Bild 13 : Parkdelle an der Seitenwand



Bild 14 : Unterbodenverkleidung, gebrochen



Bild 15 : Fehlerspeicher ohne Einträge