

# INGENIEURBÜRO FEUERBACHER

Ingenieurbüro Feuerbacher, Stuttgarter Straße 99, 72250 Freudenstadt

Herrn  
Marc Grosse  
Obergerichtsvollzieher AG Freudenstadt  
Marktplatz 6

Freudenstadt, den 22.09.2021

72250 Freudenstadt

## Gutachten

**F197120921-03-10**

Bei Rückfragen bitte angeben!

### **Betrifft**

: **Fahrzeugbewertung**

**WG: DR II 524/21 i.S.** [REDACTED]

Fahrzeughalter(n)(früher)

:

[REDACTED]

:

Auftrag vom / durch

: 21.09.2021 / Herrn Schleeh i.A.v. Herrn Grosse



**Technische Daten und Fahrzeugbeschreibung**

Amtliches Kennzeichen	:	██████████						
Fahrzeugart	:	PKW						
Aufbauart	:	Cabriolet, 2-türig						
Fabrikat	:	VW						
Typ / Untertyp	:	New Beetle / Cabriolet						
Fahrzeug-Ident-Nummer	:	WVWZZZ1YZ4M317028						
KBA-Nummer	:	0603701						
Hubraum / Leistung	:	1595 ccm / 75 kW						
Motorart	:	Benzin						
Reifendimension vorn / hinten	:	195/65 R15T / 195/65 R15T						
Reifenfabrikat	:	Conti Winter Contact						
		←						
		<table><tr><td>5,0</td><td>5,0</td></tr><tr><td> </td><td> </td></tr><tr><td>5,0</td><td>5,0</td></tr></table>	5,0	5,0			5,0	5,0
5,0	5,0							
5,0	5,0							
Profiltiefe in (mm)	:							
Anzahl der Achsen	:	2						
Erstzulassung	:	04.02.2004						
Laufleistung abgelesen	:	138434 km						
Farbe	:	hellblau-metallic/Verdeck schwarz						
Allgemeinzustand	:	schlecht						

**Auftragsumfang**

Gemäß Auftragserteilung vom 21.09.2021 durch Herrn Schleeß i.A.v. Herrn Grosse soll an dem vorstehend beschriebenen Fahrzeug eine

**Fahrzeugbewertung**

angefertigt werden.

Das Gutachten wurde aufgrund hereingereicherter Daten und Fotos ohne Besichtigung angefertigt.

**FESTSTELLUNGEN**

Die technischen Daten des Fahrzeuges wurden dem vorliegenden Kfz.-Brief entnommen.

**Wesentliche wertbeeinflussende Faktoren:**

Stoßfängerecke hinten rechts: stärker verschrammt und hinten unten beschädigt.  
Rückfahrscheinwerfer: Glasbruch.  
Stoßfängerecke hinten links: verschrammt mit Lackabsplitterung.  
Kotflügel hinten links: verschrammt im hinteren oberen und vorderen unteren Bereich.  
LM-Felgen stärker korrodiert.  
Stoßfängerecke vorne links und vorne rechts: verschrammt.  
Frontverkleidung: mittig vermackt und links unten verschrammt.  
Verdeck stärker verbraucht mit Grünspanbildung.  
Seitenwand hinten rechts und Schweller hinten rechts: durch Streifung eingeeult.  
Kotflügel hinten rechts: stärker verkratzt.  
Innenraum verschmutzt.  
Rücksitzstoff beschädigt.  
Schalthebelsäckchen beschädigt.  
Mittelkonsole stark verschmutzt.

Es handelt sich um eine Fahrzeugkurzbewertung unter Berücksichtigung der Angaben des Auftraggebers **ohne Besichtigung** des Fahrzeugs. Es wird unter Berücksichtigung der örtlichen Marktlage und sonstiger wertbeeinflussender Faktoren folgender Fahrzeugwert festgelegt:

**Fahrzeugwert**

**Marktwert ohne MwSt.**

geschätzt auf:

**EUR 1.100,00**

Die Bewertung bezieht sich auf 20.07.2021.

Gutachten-Nr. F197120921-03

vom 22.09.2021

Der Sachverständige im Ingenieurbüro

Dipl.-Ing. (FH) Georg Feuerbacher



**Fotoanlage**



Bild 1



Bild 2



Bild 3