

Ingenieurbüro Schaller

Dipl.-Ing (FH) Roland Schaller
von der IHK öffentlich bestellter und vereidigter
Sachverständiger für Kfz-Schäden und Bewertung

B.Sc. Robin Schaller
Sachverständiger für Kfz-Schäden und Bewertung

B.Eng. Tim Schaller
Sachverständiger für Kfz-Schäden und Bewertung

Sachverständige für Straßenverkehrsunfälle
Prüfingenieure der TÜV-SÜD Auto Partner GmbH

Ingenieurbüro Schaller GmbH · Daimlerstr. 2 · 85080 Gaimersheim

SCHALLER
Ingenieurbüro

Herr
Wolfgang Beck
Am Nordbahnhof 1
85049 Ingolstadt

BETRIFFT	Bewertung
Auftragsnummer	409043D
Auftrag vom	03.04.2023
Sachverständiger	Robin Schaller
Besichtigungsdatum	05.04.2023



BEWERTUNG

Unter Berücksichtigung der bewerteten Ausstattungen, festgestellter Mängel und Schäden sowie sonstiger wertbeeinflussender Faktoren wurde am **06.04.2023** durch den Sachverständigen nachstehender Wert für dieses Fahrzeug ermittelt:
Händlereinkaufswert inkl. MwSt

6.300,00 EUR

Besteuerungsart: Differenzbesteuerung

Bewertungsdatum 06.04.2023

Gaimersheim, den 06.04.2023

Robin Schaller

von der IHK für München und Oberbayern öffentlich
bestellter und vereidigter Sachverständiger für
Kraftfahrzeugschäden und -bewertung

Anhang:
14 Seiten
Fahrzeugbeschreibung
Zustandsbericht/Fotos



Auto Partner



TECHNISCHE DATEN UND FAHRZEUGBESCHREIBUNG

Fahrzeugart	SUV
Aufbauart	Sport-Utility-Vehicle
Fabrikat	Audi
Typ / Untertyp	Q7 / 4.2 TDI quattro
KBA-Nummer	0588/AGH
Fahrzeug-Ident-Nummer	WAUZZZ4L78D057335
	identifiziert anhand Original Zulassungsbescheinigung 1
Erste / Letzte Zulassung	08.04.2008 / 30.03.2021
Hubraum / Leistung	4.134 cm³ / 240 kW
Motor	Motor 4,2 Ltr. - 240 kW V8 32V TDI
Motorart / Zylinder / Motorbauart	Diesel / 8 / V-Motor
Abgascode	Euro 4
Türen / Sitze	5 / 5
Leer- / zul. Gesamtgewicht / Nutzlast	2.495 / 3.115 / 620 kg
Länge / Breite / Höhe	5.086 / 1.983 / 1.737 mm
Anzahl Achsen	2
Antriebsart	Allradantrieb
Anzahl Vorbesitzer	unbek.
Laufleistung abgelesen	254.559 km
Farbe	Daytonagrau Perleffekt
Lackart	Perleffekt (2-Schicht)
Reparierte Vorschäden	Etwaige Vorschäden am Fahrzeug sind unbekannt. Nach Angabe wurde die linke Fahrzeugseite nachlackiert.
Nichtreparierte Vorschäden	Verkleidung Fahrersitz lose, Felgen tw. beschädigt.

BEREIFUNG

1. Reifensatz

Achse	Hersteller	Bezeichnung
1	Nokian	275/45 ZR20 110Y Nokian zLine SUV
2	Nokian	275/45 ZR20 110Y Nokian zLine SUV

Profiltiefe in mm

links	rechts
6	6
5,5	5,5



SERIENAUSSTATTUNG

3. Bremsleuchte, Airbag Fahrer-/Beifahrerseite, Anti-Blockier-System (ABS), Antriebs-Schlupfregelung (ASR), Antriebsart: Allradantrieb permanent, Automatische Fahrlichtschaltung (ALS), Außenspiegel asphärisch, links, Außenspiegel asphärisch, rechts, Außenspiegel Wagenfarbe, Dachreling verchromt, Durchladeeinrichtung (Mittelarmlehne hinten), Elektron. Differentialsperre (EDS), Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP), Fahrwerk (adaptive air suspension), Fensterheber elektrisch vorn + hinten, Frontscheibe mit Bandfilter oben, Gepäckraum-Abtrennung (Netz), Gepäckraumabdeckung / Rollo, Gepäckraumklappe elektr. betätigt (öffnen + schließen), Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat), Getriebe Automatik - Tiptronic (6-Stufen), Heckscheibenwischer, Isofix-Aufnahmen für Kindersitz, Karosserie: 4-türig, Klimaautomatik, Kopf-Airbag-System (Sideguard), Lenksäule (Lenkrad) mech. Höhen-/Längsverstellung, Leuchtweitenregelung automatisch, Mittelarmlehne vorn Komfortausstattung, Nebelscheinwerfer integriert, Radstand 3002 mm, Raucher-Paket, Reifen-Reparaturkit, Rußpartikelfilter, Rücksitzlehne geteilt/klappbar, Scheibenwaschdüsen heizbar, Scheibenwischer mit Regensensor, Seitenairbag vorn, Servolenkung elektronisch gesteuert, Sitzheizung vorn, Wegfahrsperre (elektronisch), Wendeladeboden, Zentralverriegelung mit Fernbedienung

SONDERAUSSTATTUNG

Ausstattungs-Paket: S line Sport / Plus, Außenspiegel elektr. verstell-, heiz- und anklappbar, mit Abblendautomatik, Diebstahl-Warnanlage + Innenraumabsicherung / Abschleppschutz, Doppel-Sonnenblenden (verschiebbar, ausziehbar), Einparkhilfe vorn und hinten, optisch mit Rückfahrkamera (APS Advanced), Fahrassistenten-System: Adaptive Geschwindigkeitsregelanlage (Adaptive Cruise Control) mit Autom. Distanzregelung, Fahrassistenten-System: Spurhalteassistent (Lane Assist), Fahrer-Informationen-System (FIS) mit Farbdisplay, Innenspiegel mit Abblendautomatik, Leder-Paket, Licht-Paket, LM-Felgen 10x20 (20-Speichen, 2-teilig), Multi-Media-Interface MMI Navigation, Open-Sky-System (vollverglaste Dachfläche - schiebbar), Radioempfang digital (DAB), Reifendruck-Kontrollsystem, Rücksitze (2. Reihe) verschiebbar (plus), Schließ-/Startsystem Advanced Key (Komfortschlüssel), Seitenairbag hinten, Sitzbezug / Polsterung: Alcantara / Leder mit Logo-Prägung in Vordersitzlehnen, Sonderlackierung Daytonagrau Perleffekt, Sound-System BOSE, Standheizung, Verglasung hinten abgedunkelt inkl. Doppelverglasung, Vorrüstung Mobiltelefon/Handy, in Mittelarmlehne integriert, Wendematte Gepäckraum (variabel), Xenon-Scheinwerfer Plus adaptive light (Abbiegelicht integriert)

ZUSATZAUSSTATTUNG

Anhängerkupplung (fest)



Auto Partner



BEMERKUNGEN

Nach Angaben des früheren Fahrzeughalters hatte das Fahrzeug einen Motorschaden, welcher daraufhin komplett überholt wurde. Motor weist dennoch Ölverlust am Unterboden auf und signalisiert fehlenden Öldruck im Fahrerdisplay. Der Motor läuft hörbar unrund – mahlende Geräuschentwicklung. Die Batterie ist defekt. Der Innenraum ist verschlissen (fehlende Teile, div. Beschädigungen), leicht schimmelig und feucht. Das Fahrzeug steht seit über einem Jahr. Die Reifen sind stark rissig, die Bremsscheibe verrostet. Das MMI ist ohne Funktion. Der Bauteile am Unterboden sind stark korrodiert. Die Außenkarosserie ist bereits teilweise vermoost. Nicht Scheckheftgepflegt. Zur Fahrzeugbesichtigung wurden keine Zerlegungsarbeiten durchgeführt, ebenso stand keine Hebebühne zur Verfügung. Die einzelnen Ausstattungen wurden nur sporadisch auf Funktion geprüft. TÜV/AU überfällig.



Bild: Karosserie (Körper)



Bild: Karosserie (Körper)



Bild: Karosserie (Körper)



Bild: Karosserie (Körper)



Auto Partner



Bild: Fahrerhaus



Bild: Scheiben



Bild: Innenraum allgemein



Bild: Innenraum allgemein



Bild: Innenraum allgemein



Bild: Sitze



Bild: Sitze



Bild: Himmel



Bild: Armaturen/Signaleintr.




Bild: Koffer-/Laderaum/Aufbau



Bild: Bereifung



Bild: Bereifung



Bild: Motor



Bild: Motorraum/Kapselung



Bild: Abgasanlage



Bild: Betriebsbremse