

Fahrzeugbewertung



Aktenzeichen

Vom
13.07.2026

Hersteller

Mercedes-Benz 

Modell
220

Auftraggeber

Marktwert

4.500,00 €

Auftraggeber	Name
	Straße
	PLZ Ort
	Vorsteuerabzug
Sachverständige	Name
	Straße
	PLZ Ort
	E-Mail
	Telefon
	Mobil
Auftrag	Datum
	Erteilt durch
	Beauftragung

Vorwort

Gemäß Auftrag vom 22.06.2026 durch Auftraggeber wurde das nachstehend näher beschriebene Fahrzeug am 24.06.2026 besichtigt. Auftragsgemäß soll der Marktwert des Fahrzeuges ermittelt werden. Das Fahrzeug wurde lediglich im abgestellten Zustand besichtigt. Eine vollständige Untersuchung des Unterbodens war nicht möglich, der Unterboden konnte nur im sichtbaren Bereich und im Rahmen der örtlichen Gegebenheiten in Augenschein genommen werden. Eine Probefahrt wurde im Zuge der Begutachtung nicht durchgeführt, sodass keine Aussagen zum Fahrverhalten, zu möglichen Geräuscentwicklungen unter Last oder zum Zustand der fahrdynamisch relevanten Bauteile gemacht werden können. Beurteilungen hinsichtlich der betriebstechnischen Funktionen und Systeme beruhen ausschließlich auf einer Sichtprüfung. Eine weitergehende Diagnose oder Prüfung der Funktionstüchtigkeit einzelner Komponenten war nicht Bestandteil der Untersuchung.

Fahrzeug

Amtliches Kennzeichen	<i>nicht zugelassen</i>
Hersteller	Mercedes-Benz
Modell/Haupttyp	220
Untertyp	SE (W 128 037)
Baujahr	1960
Erstzulassung	03.12.1960
Fahrzeugart	Coupé
Fahrzeugidentifikationsnummer (VIN)	
Antriebsart	Benzin / 4-Zylinder / Reihenmotor
Leistung / Hubraum	88 kW / 2.195 ccm
Anzahl Türen	2
Achsen (davon angetrieben)	2 (1)
Sitzplätze	5

Quelle der technischen Daten

Grundlage für die Ermittlung der technischen Daten: Feststellung am Fahrzeug und Serviceheft. Die Fahrzeugidentifikationsnummer wurde durch den Sachverständigen am Fahrzeug überprüft.

Zustand

Lack	schwarz Uni (2-Schicht)
Anzahl Vorbesitzer	unbekannt
Laufleistung abgelesen	90.532 km
Laufleistung geschätzt	190.532 km

Nicht reparierte Vorschäden

ohne Motor und Getriebe

Schadenbeschreibung

- Rückleuchten nicht vorhanden, Heckscheibe fixiert mit Klebeband
- Stoßfänger vorne und Scheinwerfer nicht vorhanden
- Kofferraum mit verschiedenen Verkleidungsteilen und Sitzbank
- Frontscheibe defekt, Zierteile fehlen
- Schiebedach nicht gängig
- Innenausstattung fehlt teilweise
- Türverkleidungen und hintere Seitenverkleidungen nicht montiert bzw. fehlen
- **Motorraum, Motor inkl. Aggregate, Anbauteile und Getriebe nicht vorhanden**

Wertermittlung

Der ermittelte Fahrzeugwert berücksichtigt das Baujahr, sowie den Allgemeinzustand und die Festgestellten Beschädigungen, die über den normalen Gebrauch hinaus gehen. Darüber hinaus ist die Marktlage des Fahrzeugs zum Bewertungsdatum und die Annahme, dass die betriebstechnischen Einrichtungen funktionieren in die Wertermittlung eingeflossen.

Gutachtenfertigstellung

Lichtbilder wurden dem Originalgutachten sowie der Gutachtenkopie beigelegt.

Dieses Gutachten umfasst:

- 18 Seiten
- 28 Fotos

Fotoanlage

Foto 1



Rückleuchten nicht vorhanden, Heckscheibe fixiert mit Klebeband

Foto 2



Foto 3



Stoßfänger vorne und Scheinwerfer nicht vorhanden

Foto 4



Kofferraum mit verschiedenen Verkleidungsteilen und Sitzbank

Foto 5



Foto 6



Foto 7



Foto 8



Foto 9



Foto 10



Foto 11



Frontscheibe defekt, Zierteile fehlen

Foto 12



Schiebedach nicht gängig

Foto 13



Innenausstattung fehlt teilweise

Foto 14



Foto 15



Türverkleidungen und hintere Seitenverkleidungen nicht montiert bzw. fehlen

Foto 16



Foto 17



Foto 18



Tachostand

Foto 19



Radio

Foto 20



Motorraum, Motor inkl. Aggregate, Anbauteile und Getriebe nicht vorhanden

Foto 21




Fahrgestellnummer

Foto 22



Service-Heft

Foto 23




Service-Heft

Foto 24




Service-Heft

Foto 25



Service-Heft

Foto 26



Service-Heft

Foto 27

Nr.	Plan Chart Tableau Plano Plano Schema	fällig bei due after à effectuer après a efectuar a los a efectuar aos da effettuare dopo	ausgeführt bei carried out at effectué après efectuado a los efectuado aos effettuato dopo	Datum Date Date Fecha Data Data	Stempel Stamp Cachet Sello Carimbo Timbro	Unterschrift Signature Signature Firma Assinatura Firma
C	km 60 000 miles 38 000					
D	km 63 000 miles 39 900					
C	km 66 000 miles 41 800					
C	km 69 000 miles 43 700					

Service-Heft

Foto 28

Nr.	Plan Chart No. Tableau N.º Plano N.º Plano N.º Schema	fällig bei due after à effectuer après a efectuar a los a efectuar aos da effettuare dopo	ausgeführt bei carried out at effectué après efectuado a los efectuado aos effettuato dopo	Datum Date Date Fecha Data Data	Stempel Stamp Cachet Sello Carimbo Timbro	Unterschrift Signature Signature Firma Assinatura Firma
25 E	km 72 000 miles 45 600					
26 C	km 75 000 miles 47 500					
27 C	km 78 000 miles 49 400					
28 D	km 81 000 miles 51 300					

Service-Heft