
Fahrzeugbewertung



Aktenzeichen

Vom
13.07.2026

Hersteller

Mercedes-Benz 

Modell
300 (W 112)

Auftraggeber

Marktwert

3.500,00 €

Auftraggeber	Name
	Straße
	PLZ Ort
	Vorsteuerabzug
Sachverständige	Name
	Straße
	PLZ Ort
	E-Mail
	Telefon
	Mobil
Auftrag	Datum
	Erteilt durch
	Beauftragung

Vorwort

Gemäß Auftrag vom 22.06.2026 durch Auftraggeber wurde das nachstehend näher beschriebene Fahrzeug am 24.06.2026 besichtigt. Auftragsgemäß soll der Marktwert des Fahrzeuges ermittelt werden. Das Fahrzeug wurde lediglich im abgestellten Zustand besichtigt. Eine vollständige Untersuchung des Unterbodens war nicht möglich, der Unterboden konnte nur im sichtbaren Bereich und im Rahmen der örtlichen Gegebenheiten in Augenschein genommen werden. Eine Probefahrt wurde im Zuge der Begutachtung nicht durchgeführt, sodass keine Aussagen zum Fahrverhalten, zu möglichen Geräuscentwicklungen unter Last oder zum Zustand der fahrdynamisch relevanten Bauteile gemacht werden können. Beurteilungen hinsichtlich der betriebstechnischen Funktionen und Systeme beruhen ausschließlich auf einer Sichtprüfung. Eine weitergehende Diagnose oder Prüfung der Funktionstüchtigkeit einzelner Komponenten war nicht Bestandteil der Untersuchung.

Fahrzeug

Amtliches Kennzeichen	<i>nicht zugelassen</i>
Hersteller	Mercedes-Benz
Modell/Haupttyp	300 (W 112)
Untertyp	SE
Baujahr	1965
Erstzulassung	<i>nicht zugelassen</i>
Fahrzeugart	Limousine
Fahrzeugidentifikationsnummer (VIN)	
Antriebsart	Benzin / 6-Zylinder / Reihenmotor
Getriebe	4-Gang automatisch
Leistung /Hubraum	118 kW / 2.996 ccm
Anzahl Türen	4
Achsen	2
Sitzplätze	5

Quelle der technischen Daten

Die Erhebung der technischen Daten erfolgte durch eine Feststellung am Fahrzeug. Die Fahrzeugidentifikationsnummer wurde durch den Sachverständigen am Fahrzeug überprüft.

Zustand

Innenraumzustand	nicht vollständig, teilweise zerlegt
Lackzustand	mit Gebrauchsspuren versehen
Lack	weiss Uni (2-Schicht)
Anzahl Vorbesitzer	unbekannt
Laufleistung abgelesen	23.494 km
Laufleistung geschätzt	223.494 km

Schadenbeschreibung

- Sitz gehört nicht zum Fahrzeug
- Rücksitzbank mit Türverkleidungen beschädigt und nicht vollständig
- Teppichboden nicht vorhanden
- Türverkleidung vorne rechts nicht montiert, unvollständig und teilweise beschädigt
- Türverkleidung hinten rechts nicht montiert, unvollständig und teilweise beschädigt
- Türverkleidung hinten links nicht montiert, unvollständig und teilweise beschädigt
- Türverkleidung vorne links nicht montiert, unvollständig und teilweise beschädigt
- Innenraum, fehlende Verkleidungsteile
- Innenausstattung Sitze teilweise beschädigt und schlechten Zustand
- Radio
- Motorraum
- Motor Funktion ??
- Tachostand (Laufleistung nicht bekannt)

Wertermittlung

Der ermittelte Fahrzeugwert berücksichtigt das Baujahr, sowie den Allgemeinzustand und die festgestellten Beschädigungen, die über den normalen Gebrauch hinaus gehen. Darüber hinaus ist die Marktlage des Fahrzeugs zum Bewertungsdatum und die Annahme, dass die betriebstechnischen Einrichtungen funktionieren in die Wertermittlung eingeflossen.

Gutachtenfertigung

Lichtbilder wurden dem Originalgutachten sowie der Gutachtenkopie beigelegt.

Dieses Gutachten umfasst:

- 13 Seiten
- 18 Fotos

Fotoanlage

Foto 1



Foto 2



Foto 3



Sitz gehört nicht zum Fahrzeug

Foto 4



Rücksitzbank mit Türverkleidungen beschädigt und nicht vollständig

Foto 5



Teppichboden nicht vorhanden

Foto 6



Türverkleidung vorne rechts nicht montiert, unvollständig und teilweise beschädigt

Foto 7



Türverkleidung hinten rechts nicht montiert, unvollständig und teilweise beschädigt

Foto 8



Türverkleidung hinten links nicht montiert, unvollständig und teilweise beschädigt

Foto 9



Türverkleidung vorne links nicht montiert, unvollständig und teilweise beschädigt

Foto 10



Innenraum, fehlende Verkleidungsteile

Foto 11



Innenraum, fehlende Verkleidungsteile

Foto 12



Innenausstattung Sitze teilweise beschädigt und schlechten Zustand

Foto 13



Radio

Foto 14



Motorraum

Foto 15




Motor Funktion ??

Foto 16



Tachostand

Foto 17



Fahrgestellnummer

Foto 18



Fabrikationsschild